



STATO DELLA LINEA

- Tratto escluso dal presente appalto
- Tratto con problemi di piccola e media entità
- Tratto soggetto a grave dissesto
- Viadotto, ponte
- Galleria

SIMBOLI

km97 (59)

- Cono fotografico
- Franamenti e scivolamenti

NOTE GENERALI:

Le note descrittive dei dissesti rilevati e dello stato di fatto delle opere sono riportate in destra ed in sinistra rispetto al senso di marcia in direzione Trapani, in funzione della posizione stessa delle strutture e dei dissesti. Le opere d'arte, quali gallerie, viadotti, ponti, tomboni e stazioni, sono invece riportate in planimetria indifferentemente in destra o in sinistra rispetto alla direzione di marcia.

COMMITTENTE: **RFI** DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI PALERMO

SOGGETTO TECNICO: **RFI** DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S. O. INGEGNERIA DI PALERMO

PROGETTAZIONE: SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRATTO APPLICATIVO n.9/2017 - A.Q. n.341/2016 del 29/11/2016
 Progettazione definitiva delle opere civili ed armamento per il ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo

CORPO STRADALE STATO DI FATTO		SCALA					
Planimetria critica della linea - Tav.24 di 24		1:2000					
PROGETTO/ANNO	SOTTOP.	LINEA	NOME DOC.	PROG. OP.	FASE FINLZ.	NUMERAZ.	
S 0 4 8 1 7	S 0 1	P D	T S R T	0 5	0 0 0	0 0 0 2 7	
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Verificato C.P.	Approvato	Autorezzato
A	Emissione	M. Di Turo	Ing. Neri	Ing. Giamani	D.T.	D.T.	Ing. Mariani / Ing. Palano

LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.
Verificato e messo:	Data:	Completato:	Data:
		Archiviato:	Data: