


TABELLA DI TRACCIAMENTO		
PUNTI	Posizione X	Posizione Y
CMA550_090	51328.1294	102188.6099
CMA550_092	51336.6038	102200.5617
CMA550_094	51414.8177	102266.8226
CMA550_095	51494.5938	102345.1290
CMA550_096	51470.7732	102344.9488
CMA550_097	51541.8659	102400.0845
CMA550_098	51538.5252	102385.1644
CMA550_100	51598.9960	102523.7066
CMA550_101	51598.7379	102516.6920
CMA550_102	51617.4377	102495.6948
CMA550_103	51589.5230	102502.5682
CMA550_104	51607.2404	102553.6759
CMA550_105	51647.7888	102533.0528
CMA550_107	51720.8067	102699.4080

TABELLA DI TRACCIAMENTO		
PUNTI	Posizione X	Posizione Y
CMA550_108	51759.3229	102716.1241
CMA550_110	51427.3320	102145.1388
CMA550_111	51467.0512	102149.7437
CMA550_112	51520.5187	102294.0412
CMA550_113	51475.4754	102218.4281
CMA550_114	51456.0521	102181.8742
CMA550_115	51545.6597	102329.9037
CMA550_116	51562.9415	102359.5107
CMA550_117	51585.2215	102348.1743
CMA550_117a	51583.5001	102347.2167
CMA550_118	51657.7538	102452.5640
CMA550_119	51694.7282	102441.0109
CMA550_120	51711.5169	102477.1944
CMA550_121	51705.2319	102510.6092
CMA550_123	51852.0195	102639.1781



LEGENDA:

INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE ED INSERIMENTO PAESAGGISTICO

- Tipo A1** Fascia arborea - arbustiva su rilevato
 - A1_1a Fascia arborea arbustiva su rilevato in ambito di pianura agricola
 - A1_2a Fascia arborea arbustiva su rilevato in ambito di pianura agricola in presenza di pareti
 - A1_3a Fascia arborea arbustiva su rilevato in ambito collinare
 - A1_3b Fascia arborea arbustiva su rilevato in ambito collinare in presenza di pareti
- Tipo A2** Fascia arborea - arbustiva su trincea
 - A2_1a Fascia arborea arbustiva su trincea in ambito di pianura agricola
 - A2_2a Fascia arborea arbustiva su trincea in ambito collinare
- Tipo B1** Fascia arbustiva su rilevato
 - B1_1a Fascia arbustiva su rilevato in ambito di pianura agricola
 - B1_1b Fascia arbustiva su rilevato in ambito di pianura agricola in presenza di pareti
 - B1_2a Fascia arbustiva su rilevato in ambito collinare
 - B1_2b Fascia arbustiva su rilevato in ambito collinare in presenza di pareti
- Tipo B2** Fascia arbustiva su trincea
 - B2_1a Fascia arbustiva su trincea in ambito di pianura agricola
 - B2_2a Fascia arbustiva su trincea in ambito collinare
- Tipo B3** Fascia arbustiva su scarpate TIPO A
 - B3_1a Fascia arbustiva su scarpate in ambito di pianura agricola
 - B3_2a Fascia arbustiva su scarpate in ambito collinare
 - B3_3a Fascia arbustiva su scarpate in ambito collinare
- Tipo B3** Fascia arbustiva su scarpate TIPO B
 - B3_1b Fascia arbustiva su scarpate in ambito di pianura agricola
 - B3_2b Fascia arbustiva su scarpate in ambito collinare
 - B3_3b Fascia arbustiva su scarpate in ambito collinare
- Tipo BA, 1a** Fascia arbustiva su trincea in ambito di pianura agricola
 - BA_1a Fascia arbustiva su trincea in ambito di pianura agricola
- Tipo C** Sistemazione naturalistica imbocchi gallerie
 - C1_1a Sistemazione naturalistica imbocchi gallerie
 - C1_2a Sistemazione naturalistica imbocchi gallerie in presenza di pareti
- Tipo D1** Intervento di miglioramento ed ampliamento della vegetazione ripariale: fascia spontanea
- Tipo D2** Intervento di miglioramento ed ampliamento della vegetazione ripariale: fascia retrospandale arborea - arbustiva
- Tipo D3** Intervento di miglioramento ed ampliamento della vegetazione ripariale: fascia retrospandale arbustiva
- Tipo E1_A** Rinaturalizzazione aree intercluse degli avvicoli in ambito di pianura agricola (formazione arborea-arbustiva)
- Tipo E1_B** Rinaturalizzazione aree intercluse degli avvicoli in ambito di pianura agricola (formazione arbustiva)
- Tipo E1_C** Rinaturalizzazione aree intercluse degli avvicoli in ambito di pianura agricola (formazione arborea-arbustiva)
- Tipo E1_D** Rinaturalizzazione aree intercluse degli avvicoli in ambito di pianura agricola (formazione arbustiva)
- Tipo F** Sistemazione naturalistica dei tombi circolari
- Tipo G** Sistemazione naturalistica dei tombi scaturari
- Tipo Q** Sistemazione a verde rotatorio
- Tipo S** Intervento di miglioramento boschivo delle aree SIC fumara Sarceno e fumara Arena e ZPS Alto Ionto cosentino
- Tipo Z** Formazione fari arborei
 - Z1 Casella line
 - Z2 Cava coperta in pietra
 - Z3 Cava scoperta
 - Z4 Cava scoperta in pietra
 - Z5 Cava scoperta in legno
- Tipo T** Semina prato stabile
- Tipo P** Formazione arborea-arbustiva di ricultura paesaggistica a rete interfonazione
- Tipo W** Potenziamento vegetazione fessai

INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE

- Tipo H** Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arborea - arbustiva
 - H1 Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arborea - arbustiva in ambito di pianura agricola
 - H2 Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arborea - arbustiva in ambito collinare
 - H3 Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arborea - arbustiva in ambito collinare
- Tipo N** Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arbustiva
 - N1 Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arbustiva in ambito di pianura agricola
 - N2 Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arbustiva in ambito collinare
 - N3 Ripristino ambientale cave dissestate con formazione arbustiva in ambito collinare
- Tipo O1** Ripristino agricolo aree di cantiere, aree sottostanti i viadotti, depositi temporanei e gallerie artificiali
- Tipo O2** Ripristino forestale aree di cantiere, aree sottostanti i viadotti, depositi temporanei e gallerie artificiali
 - O2_1 Ripristino forestale aree di cantiere e gallerie artificiali con formazione arborea-arbustiva in ambito collinare
 - O2_2 Ripristino forestale aree di cantiere e gallerie artificiali con formazione arborea-arbustiva in ambito collinare
 - O2_3 Ripristino forestale aree di cantiere e gallerie artificiali con formazione arborea-arbustiva in ambito collinare in presenza di pareti
 - O2_4 Ripristino forestale aree di cantiere e gallerie artificiali con formazione arborea-arbustiva in ambito collinare in presenza di pareti
- Tipo R** Sistemazione naturalistica dei rilevati di aree in dissesto da bonificare con appesantimento al piede con smarrino
 - R1 Sistemazione naturalistica dei rilevati di aree in dissesto da bonificare con appesantimento al piede con smarrino in ambito collinare
 - R2 Sistemazione naturalistica dei rilevati di aree in dissesto da bonificare con appesantimento al piede con smarrino in ambito collinare
 - R3 Sistemazione naturalistica dei rilevati di aree in dissesto da bonificare con appesantimento al piede con smarrino in ambito collinare



ANAS S.p.A. Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGLAIOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B - DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULLICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

AMBIENTE

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E MITIGAZIONE AMBIENTALE

Planimetria interventi

Tavola 25

CONTRAENTE GENERALE: Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE:

ASTALDI

Dott. Ing. S. Lieto

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed idraulica

ROCKS&S - Opere in sotterraneo

ITALCONSULTING - Strutture

GEODATA - Geologia e idrogeologia

GES - Geotecnica

CINQUE - Gallerie grottesche

ECOFAME - Ambientale

LAND - Archeologia

PROTECHENGINEERING.IT - Sicurezza ed impianti

Ing. F. GATTO - Interferenze

TECO - Esplosivi

Il coordinatore per la sicurezza: Ing. L.A. Gargiulo

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. R. Laporta

Rep.: B/22

Scala di rappresentazione: 1:1000

Codice Progetto: LO716CEI901

Codice Elaborato: T00IA01AMBPP25B

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15/04/2019	EMISSIONE	ECOPLANE	ECOPLANE	Ing. S. Lieto
B	24/10/2019	RFI - CIX 0598308	ECOPLANE	ECOPLANE	Ing. S. Lieto