

Con riferimento a quanto prescritto a pag. 7 di 13 del "verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria" del 03/09/2019, si trasmette evidenza dell'adeguamento della cartellonistica del serbatoio 540-TA-001 di raccolta drenaggi di impianto.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Alberto Manzati



SERBATOIO 540 VA 001
C.E.R. 050703*
MONITOR DEPOSITATE SUL FONDO
DEI SERBATOI
CAUTERISAZIONE DI PERICOLO
HP 1A*

540-LS