

2 - Protocollo ISPRA: 2020/9312 del 26/02/2020



**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**aia@pec.minambiente.it**

ISAB S.r.l.  
Raffineria Impianti Sud  
Strada Provinciale Ex Strada Statale 114, km 146  
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)  
**isab@pec.it**

**Copia** ARPA Sicilia  
Via S.Lorenzo, 312/G – 90129 PALERMO  
**arpa@pec.arpa.sicilia.it**  
Struttura Territoriale di Siracusa  
Via Bufardeci, 22 - 96100 SIRACUSA  
**arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000067 del 01/03/2018 con avviso pubblicato in G.U. n. 64 del 17/03/2018 - Raffineria ISAB Impianti SUD di ISAB S.r.l., sita in Priolo Gargallo (SR).

**OGGETTO:** Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita *in loco* ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita *in loco* effettuata dal 27 al 29 novembre 2019, redatta da ISPRA, d'intesa con ARPA Sicilia.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

**Dr. Ing. Gaetano Battistella**

Allegato: Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per la Raffineria ISAB Impianti SUD sita in Priolo Gargallo (SR), della Società ISAB S.r.l..



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**aia@pec.minambiente.it**

ISAB S.r.l.  
Raffineria Impianti Sud  
Strada Provinciale Ex Strada Statale 114, km 146  
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)  
**isab@pec.it**

**Copia** ARPA Sicilia  
Via S.Lorenzo, 312/G – 90129 PALERMO  
**arpa@pec.arpa.sicilia.it**  
Struttura Territoriale di Siracusa  
Via Bufardecì, 22 - 96100 SIRACUSA  
**arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000067 del 01/03/2018 con avviso pubblicato in G.U. n. 64 del 17/03/2018 - Raffineria ISAB Impianti SUD di ISAB S.r.l., sita in Priolo Gargallo (SR).

**OGGETTO:** Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita *in loco* ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita *in loco* effettuata dal 27 al 29 novembre 2019, redatta da ISPRA, d'intesa con ARPA Sicilia.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

**Dr. Ing. Gaetano Battistella**

Allegato: Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per la Raffineria ISAB Impianti SUD sita in Priolo Gargallo (SR), della Società ISAB S.r.l.