

Rapporto di prova: 1902263

Produttore: ALMA PETROLI spa Sito Via Baiona, 195 Ravenna

Descrizione: MONITORAGGIO SCARICO SF1 REFLUI TIPOLOGIA 1

Luogo Prelievo: SAI depuratore P.to Corsini Ravenna

Prelevatore: Personale SAI

Data Rap. Prova: 05/11/2019

Prova	Unità di misura	1902263-001	1902263-002	1902263-003	1902263-004	1902263-005	1902263-006	Metodica Parametro
		Data Arrivo: 02/10/2019 Data Scarico: 02/10/2019	Data Arrivo: 04/10/2019 Data Scarico: 04/10/2019	Data Arrivo: 07/10/2019 Data Scarico: 07/10/2019	Data Arrivo: 09/10/2019 Data Scarico: 09/10/2019	Data Arrivo: 11/10/2019 Data Scarico: 11/10/2019	Data Arrivo: 14/10/2019 Data Scarico: 14/10/2019	
Idrocarburi Totali	mg/l	17,2	17,8	6031	10880	11,8	11,8	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003

S.A.I. S.r.l. Servizi Ambientali Industriali

Società soggetta a direzione e coordinamento di "SARP INDUSTRIES S.A."

Sede Legale:

Via Lampedusa, 13 - 20141 MILANO

Sede Operativa e Amministrativa:

Via Cavina, 7 - 48123 RAVENNA

Tel. +39 0544 451803 - 456512

Fax +39 0544 454120 - 686590

info.sairavenna@veolia.com

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.

P. IVA/C.F. e Reg. Imprese

07597060966

R.E.A. MI 1969723

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

N° 25006/11/S

Rilasciato a laboratorio analisi:

Via Baiona, 251/A - 48123 PORTO CORSINI - RA - IT

Rapporto di prova: 1902263

Prova	Unità di misura	1902263-007	1902263-008	1902263-009	1902263-010	1902263-011	1902263-012	Metodica Parametro
		Data Arrivo: 16/10/2019 Data Scarico: 16/10/2019	Data Arrivo: 18/10/2019 Data Scarico: 18/10/2019	Data Arrivo: 21/10/2019 Data Scarico: 21/10/2019	Data Arrivo: 23/10/2019 Data Scarico: 23/10/2019	Data Arrivo: 25/10/2019 Data Scarico: 25/10/2019	Data Arrivo: 28/10/2019 Data Scarico: 28/10/2019	
Idrocarburi Totali	mg/l	29,6	390	31,2	29,6	25,7	33,6	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003

Porto Corsini, il 05/11/2019

Pagina 2 di 3

S.A.I. S.r.l. Servizi Ambientali Industriali

Società soggetta a direzione e coordinamento di "SARP INDUSTRIES S.A."

Sede Legale:

Via Lampedusa, 13 - 20141 MILANO

Sede Operativa e Amministrativa:

Via Cavina, 7 - 48123 RAVENNA

Tel. +39 0544 451803 - 456512

Fax +39 0544 454120 - 686590

info.sairavenna@veolia.com

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.

P. IVA/C.F. e Reg. Imprese

07597060966

R.E.A. MI 1969723

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

N° 25006/11/S

Rilasciato a laboratorio analisi:

Via Baiona, 251/A - 48123 PORTO CORSINI - RA - IT

Rapporto di prova: 1902263

Prova	Unità di misura	1902263-013 Data Arrivo: 30/10/2019 Data Scarico: 30/10/2019						Metodica Parametro
Idrocarburi Totali	mg/l	24,0						APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione pervenuto presso il nostro laboratorio. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. I campioni sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di emissione del presente rapporto di prova.

Operatore
p.i. Marescalchi Alberto

Responsabile Tecnico Analitico
Dr. Alessandro Bergamini



Porto Corsini, il 05/11/2019

Pagina 3 di 3

S.A.I. S.r.l. Servizi Ambientali Industriali

Società soggetta a direzione e coordinamento di "SARP INDUSTRIES S.A."

Sede Legale:

Via Lampedusa, 13 - 20141 MILANO

Sede Operativa e Amministrativa:

Via Cavina, 7 - 48123 RAVENNA

Tel. +39 0544 451803 - 456512

Fax +39 0544 454120 - 686590

info.sairavenna@veolia.com

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.

P.IVA/C.F. e Reg. Imprese

07597060966

R.E.A. MI 1969723

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

N° 25006/11/S

Rilasciato a laboratorio analisi:

Via Baiona, 251/A - 48123 PORTO CORSINI - RA - IT

Rapporto di prova: 1902264

Produttore: ALMA PETROLI spa Sito Via Baiona, 195 Ravenna

Descrizione: MONITORAGGIO SCARICO SF1 REFLUI DI TIPOLOGIA 2

Luogo Prelievo: SAI depuratore P.to Corsini Ravenna

Prelevatore: Personale SAI

Data Rap. Prova: 05/11/2019

Prova	Unità di misura	1902264-001	1902264-002	1902264-003	1902264-004	1902264-005	1902264-006	Metodica Parametro
		Data Arrivo: 02/10/2019 Data Scarico: 01/10/2019	Data Arrivo: 04/10/2019 Data Scarico: 03/10/2019	Data Arrivo: 08/10/2019 Data Scarico: 07/10/2019	Data Arrivo: 11/10/2019 Data Scarico: 10/10/2019	Data Arrivo: 15/10/2019 Data Scarico: 14/10/2019	Data Arrivo: 18/10/2019 Data Scarico: 17/10/2019	
Idrocarburi Totali	mg/l	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003

Rapporto di prova: 1902264

Prova	Unità di misura	1902264-007	1902264-008	1902264-009	1902264-010			Metodica Parametro
		Data Arrivo: 22/10/2019 Data Scarico: 21/10/2019	Data Arrivo: 25/10/2019 Data Scarico: 24/10/2019	Data Arrivo: 29/10/2019 Data Scarico: 28/10/2019	Data Arrivo: 01/11/2019 Data Scarico: 31/10/2019			
Idrocarburi Totali	mg/l	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0			APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003

I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione pervenuto presso il nostro laboratorio. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. I campioni sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di emissione del presente rapporto di prova.

Operatore
p.i. Marescalchi Alberto

Responsabile Tecnico Analitico
Dr. Alessandro Bergamini




Porto Corsini, il 05/11/2019

Pagina 2 di 2

S.A.I. S.r.l. Servizi Ambientali Industriali

Società soggetta a direzione e coordinamento di "SARP INDUSTRIES S.A."

Sede Legale:

Via Lampedusa, 13 - 20141 MILANO

Sede Operativa e Amministrativa:

Via Cavina, 7 - 48123 RAVENNA

Tel. +39 0544 451803 - 456512

Fax + 39 0544 454120 - 686590

info.sairavenna@veolia.com

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.

P. IVA/C.F. e Reg. Imprese

07597060966

R.E.A. MI 1969723

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

N° 25006/11/S

Rilasciato a laboratorio analisi

Via Baiona, 251/A - 48123 PORTO CORSINI - RA - IT