


<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P1</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	C.da Sperone		
CTR:	623050		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=442029,115	
	Longitudine:	Y=4176141,61	
Quota:	Circa 620 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	66 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P2</b>	
Comune:	Sperlinga		
Località:	C.da Intronata		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=441016,015	
	Longitudine:	Y=4176087,25	
Quota:	Circa 650 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	508 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
		Promiscuo: ●	
		Piezometro:	
		Altro:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27-12-2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P3</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	P.gio Pioppo		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=441115,44	
	Longitudine:	Y=4175482,24	
Quota:	Circa 640 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	85 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Usò:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:			
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P4</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	P.gio Pioppo		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=441098,715	
	Longitudine:	Y=4175485,1	
Quota:	Circa 640 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	100 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
		Promiscuo: ●	
		Piezometro:	
		Altro:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		Acqua a filo	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P5</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	C. Pantano		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=440749,544	
	Longitudine:	Y=4175086,95	
Quota:	Circa 640 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	82 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P6</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	C. Pantano		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=440754,001	
	Longitudine:	Y=4175080,26	
Quota:	Circa 640 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	74 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:	-		
Data misura in sito:	27/12/2019		
Note eventuali:	-		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P7</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	C. Pantano		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=440760,574	
	Longitudine:	Y=4175061,76	
Quota:	Circa 640 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	58 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P8</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	C. Pantano		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=440760,128	
	Longitudine:	Y=4175037,89	
Quota:	Circa 640 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	43 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Fonte dei dati:			
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P9</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	C. Pantano		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=440759,832	
	Longitudine:	Y=4175033,92	
Quota:	Circa 640 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	41 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P10</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Mandre		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=440569,177	
	Longitudine:	Y=4174677,77	
Quota:	Circa 620 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	194 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Usò:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P11</b>	
Comune:	Sperlinga		
Località:	Contrada Mandre		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=438408,443	
	Longitudine:	Y=4174698,33	
Quota:	Circa 720 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	<20 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Usò:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Alta	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P12</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Contrada Mandre		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=437597,475	
	Longitudine:	Y=4173969,12	
Quota:	Circa 690 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	<20 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P13</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Contrada Mandre		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=437623,128	
	Longitudine:	Y=4173945,55	
Quota:	Circa 690 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	29 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P14</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Contrada Mandre		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=436996,713	
	Longitudine:	Y=4173279,4	
Quota:	Circa 710 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	80 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Usò:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P15</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Cozzo Calcedonio		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=436507,62	
	Longitudine:	Y=4172919,62	
Quota:	Circa 730 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	287 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P16</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Cozzo Calcedonio		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=436482,982	
	Longitudine:	Y=4172818,66	
Quota:	Circa 740 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	355 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P17</b>	
Comune:		Nicosia	
Località:		Cozzo Calcedonio	
CTR:		622080	
Coordinate (WGS84_UTM33):		Latitudine:	X=436455,701
		Longitudine:	Y=4172814,56
Quota:		Circa 740 m s.l.m.	
Fonte dei dati:		Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:		Valle	
Distanza dal nuovo tracciato:		343 m	
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		27/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P18</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Villadoro		
CTR:	622080		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=434926,61	
	Longitudine:	Y=4172653,95	
Quota:	Circa 880 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	218 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		30/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P19</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Villadoro		
CTR:	622120		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=434471,096	
	Longitudine:	Y=4171991,27	
Quota:	Circa 800 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	352 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:	Altro:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		30/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P20</b>	
Comune:	Nicosia		
Località:	Villadoro		
CTR:	622120		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=434339,593	
	Longitudine:	Y=4171921,31	
Quota:	Circa 810 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	354 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Misura in sito:		-	
Data misura in sito:		30/12/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P21</b>	
Comune:	Gangi		
Località:	Masseria Rolica		
CTR:	622120		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=434208,136451	
	Longitudine:	Y=4172458,09398	
Quota:	Circa 930.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	CTR		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	162 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		Acqua a filo (probabilmente piovana)	
Data misura in sito:		01/10/2019	
Note eventuali:		Cisterna	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P22</b>	
Comune:	Gangi		
Località:	Pozzo Firrichicchia		
CTR:	622070		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=431306,860936	
	Longitudine:	Y=4174236,05078	
Quota:	Circa 830.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	40 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	Indisuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguoarea verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		3 metri	
Data misura in sito:		02/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P23</b>	
Comune:	Gangi	
Località:	-	
CTR:	622070	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=430690,747425
	Longitudine:	Y=4174575,95836
Quota:	Circa 770.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Monte	
Distanza dal nuovo tracciato:	111 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:	Altro:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		02/10/2019	
Note eventuali:		Cisterna	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P24</b>	
Comune:	Gangi	
Località:	-	
CTR:	622070	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=430521,330398
	Longitudine:	Y=4174564,8445
Quota:	Circa 750.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Monte	
Distanza dal nuovo tracciato:	29 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		02/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P25</b>	
Comune:	Gangi		
Località:	-		
CTR:	622070		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=430264,007127	
	Longitudine:	Y=4174498,44286	
Quota:	Circa 710.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	140 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	Indisuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro:		Zootecnico: ●
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Lieve		
Data osservazione:	02/10/2019		
Note eventuali:	-		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P26</b>	
Comune:	Alimena		
Località:	S.ra Burgarito		
CTR:	622060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=421576,046908	
	Longitudine:	Y=4174479,47894	
Quota:	Circa 680.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	1360 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		08/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P27</b>	
Comune:	Caltavuturo		
Località:	Serra di Neglia		
CTR:	621040		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=406966,229614	
	Longitudine:	Y=4180504,93611	
Quota:	Circa 830.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	134 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ DomesticoPotabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico
			Promiscuo: ●
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Misura in sito:		5 m	
Data misura in sito:		06/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P28</b>	
Comune:	Caltavuturo		
Località:	-		
CTR:	621040		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=406216,567732	
	Longitudine:	Y=4180781,64273	
Quota:	Circa 820.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Osservazione diretta		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	26 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ DomesticoPotabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		06/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P29</b>	
Comune:	Caltavuturo		
Località:	Contrada Fabio		
CTR:	621030		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=403565,556315	
	Longitudine:	Y=4182411,63391	
Quota:	Circa 705.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	241 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Usa:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
		Promiscuo: ●	
		Piezometro:	
		Altro:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:	06/10/2019		
Note eventuali:	-		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P30</b>	
Comune:	Sclafani Bagni	
Località:	Contrada Milardo	
CTR:	609150	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=400461,340991
	Longitudine:	Y=4185187,7576
Quota:	Circa 795.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Monte	
Distanza dal nuovo tracciato:	27 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		06/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P31</b>	
Comune:	Sclafani Bagni		
Località:	Contrada Cabeci		
CTR:	609150		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=400350,926763	
	Longitudine:	Y=4186966,95009	
Quota:	Circa 610.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	71 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Usa:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	Indisuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Data osservazione:	06/10/2019		
Note eventuali:	-		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P32</b>	
Comune:	Sclafani Bagni	
Località:	Contrada Pietra	
CTR:	609150	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=400036,474006
	Longitudine:	Y=4187644,58147
Quota:	Circa 425.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Valle	
Distanza dal nuovo tracciato:	150 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo: ●
	Piezometro:	Altro:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Data osservazione:		07/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P33</b>	
Comune:	Sclafani Bagni		
Località:	Contrada Pietra		
CTR:	609150		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=400037,888802	
	Longitudine:	Y=4187645,11912	
Quota:	Circa 425.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	149 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro: ●
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Data osservazione:		07/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P34</b>	
Comune:	Caltavuturo		
Località:	Casa Giovanello		
CTR:	609150		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=400239,500983	
	Longitudine:	Y=4188613,99662	
Quota:	Circa 310.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	33 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo:	Uso:	Acquedottistico
	Non attivo:		Domestico/ DomesticoPotabile:
	Indisuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo areaverde:
	Altro: ●		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro: ●
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Lieve	
Data osservazione		07/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P35</b>	
Comune:	Termini Imerese		
Località:	Casello		
CTR:	609060		
Coordinate(WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393022,392986	
	Longitudine:	Y=4197725,42122	
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	33 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Nessuna		
Data osservazione:	08/10/2019		
Note eventuali:	-		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P36</b>	
Comune:	Termini Imerese		
Località:	Casello		
CTR:	609060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393031,842147	
	Longitudine:	Y=4197789,17773	
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	30 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Nessuna		
Data osservazione:	08/10/2019		
Note eventuali:	Pozzetti con valvole per irrigazione		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P37</b>	
Comune:	Termini Imerese	
Località:	Casello	
CTR:	609060	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393041,195755
	Longitudine:	Y=4197849,42547
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Monte	
Distanza dal nuovo tracciato:	39 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Nessuna		
Data osservazione:	08/10/2019		
Note eventuali:	Pozzetti con valvole per irrigazione		
Documentazione Fotografica:	Si		




<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P38</b>	
Comune:	Termini Imerese		
Località:	Contrada Tammuso		
CTR:	609060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393046,903429	
	Longitudine:	Y=4197889,4421	
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	44 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Nessuna		
Data misura in sito:	08/10/2019		
Note eventuali:	Pozzetti con valvole per irrigazione		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P39</b>	
Comune:	Termini Imerese	
Località:	Contrada Tammuso	
CTR:	609060	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393046,205768
	Longitudine:	Y=4197906,06822
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Monte	
Distanza dal nuovo tracciato:	43 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Nessuna		
Data osservazione:	08/10/2019		
Note eventuali:	Pozzetti con valvole per irrigazione		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P40</b>	
Comune:	Termini Imerese		
Località:	Contrada Tammuso		
CTR:	609060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=392990,78	
	Longitudine:	Y=4198011,48	
Quota:	Circa 50.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Valle		
Distanza dal nuovo tracciato:	20 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Alta	
Data osservazione:		08/10/2019	
Note eventuali:		Pozzetti con valvole per irrigazione	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P41</b>	
Comune:	Termini Imerese		
Località:	Contrada Tammuso		
CTR:	609060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393037,563133	
	Longitudine:	Y=4198010,06981	
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	24 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Usò:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		08/10/2019	
Note eventuali:		-	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P42</b>	
Comune:	Termini Imerese	
Località:	Contrada Tammuso	
CTR:	609060	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393074,22566
	Longitudine:	Y=4198012,67386
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Monte	
Distanza dal nuovo tracciato:	57 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		08/10/2019	
Note eventuali:		Pozzetti con valvole per irrigazione	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P43</b>	
Comune:	Termini Imerese		
Località:	Contrada Tammuso		
CTR:	609060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393094,047294	
	Longitudine:	Y=4198057,36957	
Quota:	Circa 55.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	59 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
			Altro:
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Nessuna		
Data osservazione:	08/10/2019		
Note eventuali:	Pozzetti con valvole per irrigazione		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P44</b>	
Comune:	Termini Imerese		
Località:	Casa Ruffina		
CTR:	609060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393232,791913	
	Longitudine:	Y=4198543,15593	
Quota:	Circa 50.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	<20 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
			Piezometro:
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:	08/10/2019		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Note eventuali:	Pozzetti con valvole per irrigazione		
Documentazione Fotografica:	Si		



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>	<b>P45</b>	
Comune:	Termini Imerese	
Località:	Casa Ruffina	
CTR:	609060	
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=393135,506407
	Longitudine:	Y=4198557,58485
Quota:	Circa 45.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Valle	
Distanza dal nuovo tracciato:	88 m	

<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
		Promiscuo:	
		Piezometro:	
		Altro:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Media	
Data osservazione:		08/10/2019	
Note eventuali:		Pozzetti con valvole per irrigazione	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P46</b>	
Comune:		Termini Imerese	
Località:		Contrada Tammuso	
CTR:		609060	
Coordinate (WGS84_UTM33):		Latitudine:	X=393124,00
		Longitudine:	Y=4198127,00014
Quota:		Circa 50.00 m s.l.m.	
Fonte dei dati:		Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:		Monte	
Distanza dal nuovo tracciato:		1008 m	
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		08/10/2019	
Note eventuali:		Pozzetti con valvole per irrigazione	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Pozzo</b>			
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>P47</b>	
Comune:	Sciara		
Località:	Casa S. Francesco di Paola		
CTR:	609060		
Coordinate (WGS84_UTM33):	Latitudine:	X=392869,749915	
	Longitudine:	Y=4199368,63504	
Quota:	Circa 50.00 m s.l.m.		
Fonte dei dati:	Rilievi in campo		
Posizione rispetto al tracciato:	Monte		
Distanza dal nuovo tracciato:	321 m		
<b>Dati Caratteristici Pozzo</b>			
Stato:	Attivo: ●	Uso:	Acquedottistico:
	Non attivo:		Domestico/ Domestico Potabile:
	In disuso:		Igienico-Sanitario:
	Abbandonato ma attivo:		Industriale:
	Sigillato/ Cementato:		Irriguo/ Irriguo area verde: ●
	Altro:		Zootecnico:
			Promiscuo:
	Piezometro:		
	Altro:		
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:		Nessuna	
Data osservazione:		08/10/2019	
Note eventuali:		Pozzetti con valvole per irrigazione	
Documentazione Fotografica:		Si	



<b>Dati Identificativi Sorgente</b>		
<b>n° di riferimento e denominazione:</b>		<b>S1</b>
Comune:	Nicosia	
Località:	Villadoro	
SezioneCTR:	622120	
Coordinate(WGS84_UTM33):	Latitudine:	X= 434401,00
	Longitudine:	Y= 4171964,00
Quota:	Circa 810 m s.l.m.	
Fonte dei dati:	Rilievi in campo	
Posizione rispetto al tracciato:	Valle	
Distanza dal nuovo tracciato:	336 m	
<b>Dati Caratteristici Sorgente</b>		
Tipo di emergenza:	Sorgente (generica): ●	
	Risorgiva:	
	"Fontanile":	
Morfologia:	Puntiforme e/o localizzata:	Diffusa:
	Fronte Sorgivo:	Polla ("olla sorgiva"):
	Concavità e/o scavo ("fontanal"):	Con tubazioni e/o collettori:
	Altro:	
Regime:	Perenne:	Secca stagionalmente:
	Secca eccezionalmente:	Secca:
Stato:	Captata:	Non captata:
Tipologia di utilizzo:	Potabile:	Ittiogenetico:
	Irriguo:	Altro: Dati non disponibili
	Stato naturale (canaledirisorgiva):	
Portata:	Misurata:	Stimata:
Perimetrazione aree di salvaguardia:	Non Presente: ●	
	Presente:	
Criterio perimetrazione:	Criterio Geometrico: ●	
	Criterio Idrogeologico:	
Protezione:	Presente:	
	Non presente:	
Interferenze con tracciato Metanodotto in progetto:	Lieve	
Misura in sito:	No	
Note eventuali:	Lo Sauro Giovanni	
Documentazione Fotografica:	Si	

