

ALLEGATO 2

Schede di censimento ricettori

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P1

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

azienda agricola

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P4

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Sperlinga

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P5

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Sperlinga

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no


Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P8

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

nr

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P11

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/depositi

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P12

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar


SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P14

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

cimitero

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P18

FOTO



UBICAZIONE

Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Gangi

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P20

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Alimena

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

rudere

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

no

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P21

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Alimena

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

deposito/allevamento/rudere

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no


Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P22

FOTO UBICAZIONE



Regione **Sicilia**

Provincia **Palermo**

Comune **Bompietro**

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani **1** Tipologia infisso **nr**

Altezza edificio **3** Tipologia vetro **nr**

Classe Acustica **DPCM '91** Stato di conservazione **nr**

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso **caserma forestale**

Attività commerciali al piano terra **no**

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade **no**

Fiumi, torrenti **no**

Ferrovia **no**

Industrie **no**

Altro **no**

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P25

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Bompietro

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P26

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Bompietro

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

servizi/cabina metanodotto

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P27

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Blufi

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

rudere

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P28

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Petralia Sottana

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

rudere

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P30

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Polizzi Generosa

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

nr

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P32

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Polizzi Generosa

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P36

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Polizzi Generosa

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P38

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P39

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P44

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

legno

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

singolo

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

no

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P46

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Sclafani Bagni

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P47

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Sclafani Bagni

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P48

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Sclafani Bagni

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P49

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Sclafani Bagni

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P50

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P51

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

no

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P52

FOTO



UBICAZIONE

Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Sclafani Bagni

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

no

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P54

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Termini Imerese

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

si

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

P55

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Termini Imerese

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

no

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no