

ALLEGATO 2

Schede di censimento ricettori

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R1

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

artigianale

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R2

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R3

FOTO



UBICAZIONE

Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R4

FOTO



UBICAZIONE

Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no


Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar**SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA**

RICETTORE

R6

FOTO	UBICAZIONE
	Regione <input type="text" value="Sicilia"/> Provincia <input type="text" value="Palermo"/> Comune <input type="text" value="Alimena"/>

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani	<input type="text" value="1"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value="nr"/>
Altezza edificio	<input type="text" value="3"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value="nr"/>
Classe Acustica	<input type="text" value="DPCM '91"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value="cattivo"/>

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso	<input type="text" value="abitazione"/>
Attività commerciali al piano terra	<input type="text" value="no"/>

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade	<input type="text" value="no"/>
Fiumi, torrenti	<input type="text" value="si"/>
Ferrovia	<input type="text" value="no"/>
Industrie	<input type="text" value="no"/>
Altro	<input type="text" value="no"/>

Note:
no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R7

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Alimena

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R9

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Alimena

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

legno

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

singolo

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R10

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Bompietro

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

cattivo

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R13

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R14

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

artigianale

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R15

FOTO



UBICAZIONE

Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Caltavuturo

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

no

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R16

FOTO



UBICAZIONE

Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

2

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R17

FOTO

UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Nicosia

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

RICETTORE

R18

FOTO UBICAZIONE



Regione

Sicilia

Provincia

Palermo

Comune

Polizzi Generosa

CARATTERISRTICHE EDIFICIO

N° piani

1

Tipologia infisso

nr

Altezza edificio

3

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono

DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE

Destinazione d'uso

abitazione/deposito

Attività commerciali al piano terra

no

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

no

Note:

no

Rifacimento Metanodotto Gagliano – T. Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar**SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI PUNTI DI MISURA**

RICETTORE

R19

FOTO



UBICAZIONE

Regione

Sicilia

Provincia

Enna

Comune

Sperlinga**CARATTERISRTICHE EDIFICIO**

N° piani

2

Tipologia infisso

metallo

Altezza edificio

6

Tipologia vetro

nr

Classe Acustica

DPCM '91

Stato di conservazione

buono**DESTINAZIONE D'USO E ANALISI VEGETAZIONE**

Destinazione d'uso

abitazione

Attività commerciali al piano terra

no**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

Strade

no

Fiumi, torrenti

si

Ferrovia

no

Industrie

no

Altro

noNote:
no