

**ALLEGATO 4**  
Certificati di misura

## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R1 Diurno 1

**Coordinate:**

37.72433066532214, 14.32474786657638

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Artigianale

N. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 13:35

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**L<sub>Aeq</sub>: 45,0**

L<sub>max</sub>: 64,5


L<sub>min</sub>: 29,5

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R1 Diurno 2

**Coordinate:**

37.72433066532214, 14.32474786657638

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Artigianale

N. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 14:56

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 40,7**

Lmax: 52,6


Lmin: 27,9

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>f</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R2 Diurno 1

**Coordinate:**

37.72301181507437, 14.32051010539233

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Artigianale

N. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 13:13

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 53,8**

Lmax: 73,0


Lmin: 27,8

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>j</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R2 Diurno 2

**Coordinate:**

37.72301181507437, 14.32051010539233

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Artigianale

N. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 21/10/2019 Ora: 15:14

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 59,0**

Lmax: 77,8


Lmin: 27,6

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>j</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R3 Diurno 1

**Coordinate:**

37.70182878990012, 14.28246699491008

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

N. piani: 2 + mansarda

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 08:45

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 61,4**

Lmax: 79,1


Lmin: 31,5

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>j</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R3 Diurno 2

**Coordinate:**

37.70182878990012, 14.28246699491008

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

N. piani: 2 + mansarda

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 15:00

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 54,2**

Lmax: 73,1


Lmin: 34,9

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R4 Diurno 1

**Coordinate:**

37.69751359061731, 14.27511509970632

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

N. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 09:15

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 53,9**

Lmax: 73,1


Lmin: 23,7

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R4 Diurno 2

**Coordinate:**

37.69751359061731, 14.27511509970632

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

N. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 15:20

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 50,1**

Lmax: 68,9


Lmin: 29,5

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>j</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R6 Diurno 1

**Coordinate:**

37.71095678788052, 14.12025981766402

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1 + mansarda

**Rilievi:**

Data: 23/10/2019 Ora: 13:21

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 43,3**

Lmax: 60,3


Lmin: 25,7

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R6 Diurno 2

**Coordinate:**

37.71095678788052, 14.12025981766402

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1 + mansarda

**Rilievi:**

Data: 17/10/2019 Ora: 17:23

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 43,4**

Lmax: 73,7


Lmin: 23,6

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R7 Diurno 1

**Coordinate:**

37.71040630513361, 14.11726089918539

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 23/10/2019 Ora: 13:03

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 36**

Lmax: 53,3


Lmin: 25,5

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R7 Diurno 2

**Coordinate:**

37.71040630513361, 14.11726089918539

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 17/10/2019 Ora: 16:59

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 43,4**

Lmax: 72,9


Lmin: 24,3

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R9 Diurno 1

**Coordinate:**

37.71322359422233, 14.10031416191173

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 18/10/2019 Ora: 11:36

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 58,3**

Lmax: 80,2


Lmin: 26,9

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R9 Diurno 2

**Coordinate:**

37.71322359422233, 14.10031416191173

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 17/10/2019 Ora: 15:58

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 45,9**

Lmax: 66,4


Lmin: 27,5

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R10 Diurno 1

**Coordinate:**

37.7135551034894, 14.09722793610634

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione e deposito

Num. piani: 1 e 2

**Rilievi:**

Data: 18/10/2019 Ora: 11:18

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 45,9**

Lmax: 65,7


Lmin: 25,0

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R10 Diurno 2

**Coordinate:**

37.7135551034894, 14.09722793610634

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione e deposito

Num. piani: 1 e 2

**Rilievi:**

Data: 17/10/2019 Ora: 15:39

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**L<sub>Aeq</sub>: 42,7**

L<sub>max</sub>: 61,5


L<sub>min</sub>: 30,0

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>f</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R13 Diurno 1

**Coordinate:**

37.79229457961291, 13.91556985616205

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 22/10/2019 Ora: 10:06

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 53,3**

Lmax: 71,7


Lmin: 28,7

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R13 Diurno 2

**Coordinate:**

37.79229457961291, 13.91556985616205

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 22/10/2019 Ora: 17:36

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 54,3**

Lmax: 72,5


Lmin: 28,3

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R14 Diurno 1

**Coordinate:**

37.79008026993604, 13.91237404204237

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 22/10/2019 Ora: 10:27

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 42,0**

Lmax: 59,8


Lmin: 32,4

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R14 Diurno 2

**Coordinate:**

37.79008026993604, 13.91237404204237

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 21/10/2019 Ora: 18:31

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**L<sub>Aeq</sub>: 38,3**

L<sub>max</sub>: 55,4


L<sub>min</sub>: 28,4

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R15 Diurno 1

**Coordinate:**

37.79370134585253, 13.89647448371816

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data:22/10/2019 Ora: 12:16

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 35,5**

Lmax: 59,9


Lmin: 23,3

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R15 Diurno 2


**Coordinate:**

37.79370134585253, 13.89647448371816


**Foto ricettore:**




**Profilo Leq**



**Distributiva %**



**Cumulativa %**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data:22/10/2019 Ora: 17:13

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939


Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**


sereno soleggiato

vento: assente

**LN**



**T. Ottava**



**Risultati**

**LAeq: 40,5**

Lmax: 54,8

Lmin: 26,3

K<sub>T</sub>: NO

K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO

## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R16 Diurno 1

**Coordinate:**

37.70354943478348, 14.28324784915776

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 10:36

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 51,3**

Lmax: 68,6


Lmin: 25,8

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R16 Diurno 2

**Coordinate:**

37.70354943478348, 14.28324784915776

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019 Ora: 16:18

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 52,0**

Lmax: 70,5


Lmin: 31,0

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R17 Diurno 1

**Coordinate:**

37.69433061551587, 14.2549841445397

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 21/10/2019 Ora: 07:53

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 46,7**

Lmax: 58,7


Lmin: 27,4

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>I</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R17 Diurno 2

**Coordinate:**

37.69433061551587, 14.2549841445397

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 15/10/2019 Ora: 18:04

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 44,0**

Lmax: 61,2


Lmin: 25,4

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>I</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R18 Diurno 1

**Coordinate:**

37.74277855087019, 13.99050558944186

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione e deposito

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 18/10/2019 Ora: 06:45

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 63,7**

Lmax: 91,6


Lmin: 40,3

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R18 Diurno 2

**Coordinate:**

37.74277855087019, 13.99050558944186

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione e deposito

Num. piani: 1

**Rilievi:**

Data: 17/10/2019 Ora: 20:10

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**L<sub>Aeq</sub>: 55,3**

L<sub>max</sub>: 71,0


L<sub>min</sub>: 36,5

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R19 Diurno 1

**Coordinate:**

37.71522970208921, 14.29759846206388

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

N. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 11/10/2019

Ora: 11:42

Tempo di misura (Tm) 900 s.

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**L<sub>Aeq</sub>: 51,7**

L<sub>max</sub>: 70,5


L<sub>min</sub>: 25,1

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**




**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**



## CERTIFICATO RILEVAMENTO FONOMETRICO

**Postazione:** R19 Diurno 2

**Coordinate:**

37.71522970208921, 14.29759846206388

**Foto ricettore:**



**Ricettore:**

Abitazione

N. piani: 2

**Rilievi:**

Data: 15/10/2019

Ora: 20:14

Tempo di misura (Tm) 900 s

**Strumentazione:**

Fonometro n. 18021234939

Calibratore n. 18001447

**Condizioni meteo:**

sereno soleggiato

vento: assente

**Risultati**

**LAeq: 59,2**

Lmax: 81,0


Lmin: 28,0

K<sub>T</sub>: NO


K<sub>i</sub>: NO

K<sub>B</sub>: NO


**Profilo Leq**




**Distributiva %**



**Cumulativa %**



**LN**



**T. Ottava**

