

## Lavori di posa condotta idrica per il collegamento del Pozzo denominato "Rosella" agli Impianti Acoset Spa

### Fotografie del tracciato

#### Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. R.Savarese  
\_\_\_\_\_

#### Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Ing. B.Santangelo  
\_\_\_\_\_

**Elaborato 18.1**

#### I Progettisti

Ing. F.Arcidiacono  
\_\_\_\_\_

Ing. P. Cutore  
\_\_\_\_\_

Ing. A.Pagano  
\_\_\_\_\_

#### Supporto alla Progettazione

Ing. N. Dell'Orto Ing. S.A. Di Gregorio Dott. G. Sapienza Ing. A. Torre Ing. A.Torrisi

**Data**

#### Il Direttore Tecnico

Ing. E.Greco  
\_\_\_\_\_

#### Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

#### Il Presidente

\_\_\_\_\_



**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**




**Foto 4**



**Foto 5**




**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**





**Foto 15**



**Foto 16: Attraversamento 1**



**Foto 17**



**Foto 18**



**Foto 19**



**Foto 20**



**Foto 21**



**Foto 22**



**Foto 23**



**Foto 24: Attraversamento 2**



**Foto 25: Attraversamento 2**



**Foto 26**



**Foto 27**



**Foto 28**



**Foto 29**



**Foto 30**





**Foto 31**



**Foto 32**



**Foto 33: Attraversamento 3**



**Foto 34: Attraversamento 3**



**Foto 35**



**Foto 36**



**Foto 37: Attraversamento 4**



**Foto 38: Attraversamento 4**



**Foto 39: Attraversamento 5**



**Foto 40: Attraversamento 5**



**Foto 41**



**Foto 42**



**Foto 43**



**Foto 44**



**Foto 45: Attraversamento 6**



**Foto 46: Attraversamento 6**





**Foto 47**



**Foto 48**



**Foto 49**



**Foto 50: Attraversamento 7**




**Foto 51: Attraversamento 7**



**Foto 52**



**Foto 53**



**Foto 54**



**Foto 55**



**Foto 56: Attraversamento 8**



**Foto 57: Attraversamento 8**



**Foto 58**



**Foto 59**



**Foto 60**



**Foto 61:**



**Foto 62**





**Foto 63**



**Foto 64**



**Foto 65**



**Foto 66**



**Foto 67**



**Foto 68**



**Foto 69**



**Foto 70**



**Foto 71**



**Foto 72**



**Foto 73**



**Foto 74**



**Foto 75**



**Foto 76**



**Foto 77**



**Foto 78**





**Foto 79**



**Foto 80**



**Foto 81**



**Foto 82**



**Foto 83**



**Foto 84**



**Foto 85**



**Foto 86**



**Foto 87**




**Foto 88**



**Foto 89**



**Foto 90**



**Foto 91**



**Foto 92**



**Foto 93**



**Foto 94**





**Foto 95**



**Foto 96**



**Foto 97**



**Foto 98**



**Foto 99**



**Foto 100**



**Foto 101**



**Foto 102: Attraversamento 9**



**Foto 103**



**Foto 104**



**Foto 105**



**Foto 106**



**Foto 107**



**Foto 108**



**Foto 109**



**Foto 110**





**Foto 111**



**Foto 112**



**Foto 113**



**Foto 114**



**Foto 115**



**Foto 116**



**Foto 117**



**Foto 118**



**Foto 119**



**Foto 120**



**Foto 121**



**Foto 122**



**Foto 123:Attraversamento 10**



**Foto 124**

\



**Foto 125**



**Foto 126**





**Foto 127**



**Foto 128**



**Foto 129: Attraversamento 11**



**Foto 130: Attraversamento 11**



**Foto 131**



**Foto 132**



**Foto 133**



**Foto 134**



**Foto 135**



**Foto 136: Attraversamento 12**



**Foto 137**



**Foto 138**



**Foto 139**



**Foto 140**



**Foto 141**