



SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Allegato 10.3

SINTESI VALUTAZIONE

Amianto
Aggiornata al 27/11/2019

Scheda n°	Data ultima revisione	Zona interessata	ENEL INDEX	Stato attuale
1	12/05/2008	Vapore 1° spillamento al preriscaldatore AP6 Gr1		BONIFICATO
2	27/11/2019	Vapore 1° spillamento al preriscaldatore AP6 Gr2	32	
3	15/05/2012	Vapore 2° spillamento al preriscaldatore AP5 Gr1		BONIFICATO
4	12/05/2008	Vapore 2° spillamento al preriscaldatore AP5 Gr2		BONIFICATO
5	06/10/2011	Vapore 4° spillamento al preriscaldatore BP3 Gr1		BONIFICATO
6	27/05/2005	Vapore 4° spillamento al preriscaldatore BP3 Gr2		BONIFICATO
7	06/10/2011	Vapore 3° spillamento al degasatore Gr1		BONIFICATO
8	08/07/2019	Vapore 3° spillamento al degasatore Gr2		BONIFICATO
9	08/07/2019	Mandata pompa alimento GR1		BONIFICATO
10	08/07/2019	Mandata pompa alimento GR2		BONIFICATO
11	27/11/2019	Ricircolo pompe alimento GR2		BONIFICATO
12	01/07/2006	Acqua iniezione de surriscaldamento att. Vap. Principale GR2		BONIFICATO
13	27/01/2019	Acqua alimento ottemperamento vapore risurriscaldato GR2		BONIFICATO
14	08/07/2019	Mandata pompa estrazione condensato al degasatore e servizi vari GR1		BONIFICATO
15	08/07/2019	Mandata pompa estrazione condensato al degasatore e servizi vari GR2		BONIFICATO
16	31/01/2019	Vapore riscaldamento degasatore	24	
17	31/01/2019	Vapore in emergenza al degasatore	0	
18	30/01/2016	Scarico condense vapore tenute GR1		BONIFICATO
19	08/07/2019	Scarico condense vapore tenute GR2		BONIFICATO
20	27/11/2019	Mandata pompe spurgli al degasatore GR2		BONIFICATO
21	12/05/2008	Scarico condense dal preriscaldatore n°6 al n°5 GR2		BONIFICATO
22	30/01/2016	Scarico condense del preriscaldatore n°5 al degasatore GR1		BONIFICATO

1 di 2



SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Scheda n°	Data ultima revisione	Zona interessata	ENEL INDEX	Stato attuale
23	08/07/2019	Scarico condense del preriscaldatore n°5 al degasatore GR2		BONIFICATO
24	31/01/2019	Scarico condense dagli aerotermini al preriscaldatore n°3 e alla cassa spurghi ciclo GR2	24	
25	30/01/2016	Scarico condense del preriscaldatore n°3 al n°2 GR1		BONIFICATO
26	08/07/2019	Scarico condense del preriscaldatore n°3 al n°2 GR2		BONIFICATO
27	12/05/2008	Scarico condense dal preriscaldatore n°2 GR2		BONIFICATO
28	30/01/2015	Scarico condense dal preriscaldatore n°1 GR1		BONIFICATO
29	12/05/2008	Scarico condense dal preriscaldatore n°1 GR2		BONIFICATO
30	01/07/2007	Vapore agli aerotermini GR2		BONIFICATO
31	08/07/2019	Vapore agli eiettori del vuoto GR1		BONIFICATO
32	08/07/2019	Vapore agli eiettori del vuoto GR2		BONIFICATO
33	14/07/2006	Vapore caldaia ausiliaria ai collettori marca 310		BONIFICATO
34	14/07/2006	Vapore ausiliario ai riscaldatori nafta GR1		BONIFICATO
35	14/07/2006	Vapore ausiliario ai riscaldatori nafta GR2		BONIFICATO
36	14/07/2006	Impianto travaso nafta		BONIFICATO
37	28/02/2007	Schema allaccio tubazioni serbatoi nafta 4-5 GR 1/2		BONIFICATO
38	31/01/2019	Spurghi S.A. 2-3-4-5-6-9 SG5 al collettore 464 GR1	24	
39	31/01/2019	Spurghi S.A. 2-3-4-5-6-9 SG5 al collettore 464 GR2	24	
40	26/01/2012	Edificio centrale (sala macchine) Prospetto principale esterno lato stazione elettrica		BONIFICATO
41	16/01/2013	Edificio centrale (sala macchine) Prospetto posteriore lato caldaia		BONIFICATO
42	26/01/2012	Edificio centrale (prospetto laterale lato magazzino)		BONIFICATO
43	26/01/2012	Edificio centrale (prospetto laterale lato torrente Puglia)		BONIFICATO
44	31/01/2019	Blindosbarre GR 1-2	0	
45	26/01/2012	Gruppo elettrogeno		BONIFICATO
46	31/01/2019	Semibobine statoriche a scorta (magazzino) per alternatore BT2	0	
47	27/11/2019	Pannelli interni sala macchine lato stazione elettrica (sotto finestre)	0	
48	27/11/2019	Pannelli pareti fra sala macchine e locali quadri strumentazioni q.ta 9 q.ta 4	0	