


***Allegato G:***  
***Risultati 6<sup>a</sup> campagna***  
***Periodo febbraio 2019 – dicembre 2019***

Dati Rilevamento						Mare						Esercizio Terminale						Aria										
Campagna N°	Data	Rilevamento N°	Ora Inizio	Ora Fine	Distanza massima schiuma punto di rilievo (m) TELEMETRO	Classe di Estensione	N° Minimo di Letture	N° Letture Effettuate	Livello Punto di Osservazione	Direzione Onda (°)	Altezza Onda (m)	Periodo Onda (s)	Velocità Corrente (cm/s)	Direzione Corrente (°)	Classe di Incespatura	N° ORV	Portata Totale acqua mare scaricata (m3/h)	T acqua prelevata (°C)	T acqua scaricata (°C)	ΔT (°C)	pH acqua scaricata	Ossigeno acqua scaricata (mg/l)	N° Foto	Temperatura (°C)	Direzione Vento (°)	Velocità Vento (m/s)	Condizioni Meteorologiche	Radiazione Solare (Wm2)
5	04/12/2019	1	11:10 AM	11:20 AM	0	0	0	0	1	327	1,00	4,70	0,32	200	2 Significativa presenza di schiuma naturale	3	19141,80	16,43	11,53	4,91	8,14	10,04		8	41	7,90	Soleggiato	396
5	04/12/2019	2	1:00 PM	1:25 PM	249	3	13	12	1	36	0,90	4,10	0,23	195	2 Significativa presenza di schiuma naturale	3	19351,70	16,41	11,64	4,77	8,15	10,14		10	96	3,90	Soleggiato	397
5	04/12/2019	3	2:20 PM	2:40 PM	194	2	9	8	1	317	0,70	4,70	0,21	194	1 Sporadica presenza di schiuma naturale	3	19223,10	16,42	11,52	4,90	8,13	10,17		11	52	4,00	Soleggiato	81
5	04/12/2019	4	3:45 PM	4:10 PM	249	3	13	11	1	318	0,70	4,40	0,25	203	1 Sporadica presenza di schiuma naturale	3	19159,50	16,42	11,51	4,91	8,14	10,08		9	355	6,30	Soleggiato	44
5	05/12/2019	5	10:05 AM	10:35 AM	197	2	9	9	1	52	0,30	3,90	0,25	94	0 Assenza di increspatura	3	19128,80	16,18	11,07	5,11	8,19	9,95		9	355	6,80	Soleggiato	301
5	05/12/2019	6	11:40 AM	12:00 PM	208	3	13	13	1	49	0,20	4,10	0,30	205	1 Sporadica presenza di schiuma naturale	3	19133,60	16,08	11,49	4,59	8,17	10,10		9	359	7,00	Soleggiato	405
5	05/12/2019	7	1:20 PM	1:45 PM	162	2	9	10	1	318	0,20	3,90	0,09	238	1 Sporadica presenza di schiuma naturale	3	19257,10	16,05	11,42	4,63	8,08	10,17		11	20	5,00	Soleggiato	361
5	05/12/2019	8	2:45 PM	3:15 PM	227	3	13	13	1	7	0,10	3,90	0,12	232	0 Assenza di increspatura	3	19119,40	16,08	11,38	4,70	8,09	10,18		11	31	3,70	Soleggiato	78
5	06/12/2019	9	9:50 AM	10:11 AM	163	2	9	9	1	43	0,10	5,30	0,19	190	0 Assenza di increspatura	3	7040,20	15,90	12,14	3,75	8,15	8,59		10	346	6,80	Nuvoloso	128
5	06/12/2019	10	11:00 AM	11:15 AM	166	2	9	9	1	128	0,16	5,80	0,16	197	0 Assenza di increspatura	3	7086,50	15,93	12,16	3,77	8,15	8,64		10	4	6,20	Nuvoloso	208
5	06/12/2019	11	12:10 PM	12:30 PM	143	2	9	9	1	128	0,13	6,00	0,12	193	0 Assenza di increspatura	3	7017,50	15,92	12,13	3,79	8,11	8,70		10	0	5,89	Nuvoloso	136
5	06/12/2019	12	1:15 PM	1:45 PM	191	2	9	9	1	128	0,07	5,80	0,01	180	0 Assenza di increspatura	3	7042,10	15,91	12,14	3,76	8,12	8,73		10	346	4,80	Nuvoloso	123

# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza r = 2000 m
- Zona ATBA r = 2778 m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

### Figura 1


6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 2, 4/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza  $r = 2000$  m
- Zona ATBA  $r = 2778$  m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 2**


6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 3, 4/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza r = 2000 m
- Zona ATBA r = 2778 m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 3**

6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 4, 4/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG





Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza  $r = 2000$  m
- Zona ATBA  $r = 2778$  m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 4**

6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 5, 5/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza r = 2000 m
- Zona ATBA r = 2778 m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 5**


6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 6, 5/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza r = 2000 m
- Zona ATBA r = 2778 m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 6**

6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 7, 5/12/2019

Dicembre 2019


375/P19/JAN/ALN supporto ALNG



Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com

# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza  $r = 2000$  m
- Zona ATBA  $r = 2778$  m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 7**

6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 8, 5/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza  $r = 2000$  m
- Zona ATBA  $r = 2778$  m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 8**

6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 9, 6/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com

0 625 1.250 2.500 Metri

# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza  $r = 2000$  m
- Zona ATBA  $r = 2778$  m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 9**

6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 10, 6/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza  $r = 2000$  m
- Zona ATBA  $r = 2778$  m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 10**


6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 11, 6/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG




Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



# Monitoraggio schiume

Terminale GNL  
Adriatico S.R.L.



## Legenda

### codice

- Rilievi fotografici da imbarcazione
- Terminale GNL
- Zona di sicurezza r = 2000 m
- Zona ATBA r = 2778 m
- Buffer (500 m)
- Superficie coperta dalla schiuma
- Superficie parzialmente coperta dalla schiuma

**Figura 11**

6° Campagna Dicembre 2019  
Rilevamento nr. 12, 6/12/2019

Dicembre 2019

375/P19/JAN/ALN supporto ALNG



Viale Gran Sasso, 13 - 20131 Milano  
Tel. +39 02 49476764  
e-mail: info@shelter-srl.com



Rilevamento 1, 4 dicembre 2019, 11:10 – 11:20

1 SUD



2 SUD EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD – EST**




Rilevamento 2, 4 dicembre 2019, 13:00 – 13:25

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**




**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD – EST**



Rilevamento 3, 4 dicembre 2019, 14:20 – 14:40

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORTH**



**6 NORTH – EST**



Rilevamento 4, 4 dicembre 2019, 15:45– 16:10

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD - EST**



Rilevamento 5, 5 dicembre 2019, 10:05 – 10:35

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**




**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD – EST**



Rilevamento 6, 5 dicembre 2019, 11:40 – 12:00

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**




**4 NORD – OVEST**



**5 NORTH**



**6 NORTH – EST**



Rilevamento 7, 5 dicembre 2019, 13:20 – 13:45

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD – EST**



Rilevamento 8, 5 dicembre 2019, 14:45 – 15:15

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD – EST**



Rilevamento 9, 6 dicembre 2019, 9:50 – 10:11

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD – EST**



Rilevamento 10, 6 dicembre 2019, 11:00 – 11:15

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD – EST**



Rilevamento 11, 6 dicembre 2019, 12:10 – 12:30

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD - EST**



Rilevamento 12, 6 dicembre 2019, 13:15 – 13:45

1 SUD



2 SUD – EST



**3 SUD – OVEST**



**4 NORD – OVEST**



**5 NORD**



**6 NORD - EST**

