



		<b>Elettrodotto ST 380 kV Paternò – Priolo – Monitoraggio ambientale</b>			
Componente	<b>Paesaggio</b>	Punto di MA	PAE-AO-A-14	Fase	<input checked="" type="checkbox"/> AO <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> PO
Coordinate del punto (UTM WGS84-Fuso 33)		X: 502.951 Y: 4.141.198		Tratto monitorato: da sostegno B08 a sostegno B11	
<b>Estratto cartografico</b> 			<b>Ortofoto della postazione di ripresa</b> 		
Strumentazione utilizzata		<b>Macchina fotografica</b>		Marca: NIKON CORPORATION Modello: NIKON D7200 Serial n.: 6718933	
Data e ora di ripresa			23/07/2019 – 13:47		
<b>Note:</b>					

## FOTOGRAMMI SCATTATI



PAE\_AO\_A\_14\_F01




PAE\_AO\_A\_14\_F02



PAE\_AO\_A\_14\_F03



PAE\_AO\_A\_14\_F04



PAE\_AO\_A\_14\_F05



PAE\_AO\_A\_14\_F06

## STRISCIATA OTTENUTA

