

INDICE SCHEDE


- 01 – MELEGNANO – LOC- RIOZZO – PASSAGGIO IN AFFIANCAMENTO AD AMBITO RESIDENZIALE
- 02 – CERRO AL LAMBRO – AMBITO DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME LAMBRO

01 – MELEGNANO – LOC- RIOZZO – PASSAGGIO IN AFFIANCAMENTO AD AMBITO RESIDENZIALE



Ambito di intervento – pk 9+900 – direzione Bologna – foto aerea

CARTA DEL PAESAGGIO E ANALISI DELLE CONDIZIONI VISUALI



CARTA DELLA VEGETAZIONE E PUNTI DI RILEVAMENTO DELLA CAMPAGNA FITOSOCIOLOGICA



Carta del paesaggio e analisi delle condizioni visuali
Elaborato MAM-QAMB-PAE-006



Carta della vegetazione
elaborato MAM-QAMB-VEG-003



Visuale dal cavalcavia sull'area di intervento – pk 9+900 – direzione Bologna – stato attuale



Visuale dal cavalcavia sull'area di intervento – pk 9+900 – direzione Bologna - post operam con mitigazioni



Evidenziazione degli interventi di mitigazione previsti

02 – CERRO AL LAMBRO – AMBITO DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME LAMBRO





Ambito di intervento – da pk 11+000 a pk 13+000 - foto aerea

**CARTA DEL PAESAGGIO
E ANALISI DELLE CONDIZIONI VISUALI**



CARTA DELLA VEGETAZIONE E PUNTI DI RILEVAMENTO DELLA CAMPAGNA FITOSOCIOLOGICA



Carta del paesaggio e analisi delle condizioni visuali
Elaborato MAM-QAMB-PAE-007



Carta della vegetazione
elaborato MAM-QAMB-VEG-004



Visuale da elicottero – da pk 11+000 a pk 13+000 – stato attuale



Visuale da elicottero – da pk 11+000 a pk 13+000 – post operam con mitigazioni



Evidenziazione degli interventi di mitigazione previsti