

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78

S.G.C. GROSSETO - FANO

ADEGUAMENTO A 4 CORSIE

NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")

DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **FI15**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Federico Durastanti
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

IL R.U.P.

Dott. Ing.
Raffaele Franco Carso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO

DATA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:



Dott. Ing. N. Granieri
Dott. Arch. N. Kamenicky
Dott. Ing. V. Truffini
Dott. Arch. A. Bracchini
Dott. Ing. F. Durastanti
Dott. Ing. E. Bartolucci
Dott. Geol. G. Cerquiglini
Geom. S. Scopetta
Dott. Ing. L. Sbrenna
Dott. Ing. E. Sellari
Dott. Ing. L. Dinelli
Dott. Ing. L. Nani
Dott. Ing. F. Pambianco
Dott. Agr. F. Berti Nulli

Dott. Ing. D. Carlacchini
Dott. Ing. S. Sacconi
Dott. Ing. A. Rea
Dott. Ing. V. De Gori
Dott. Ing. C. Consorti
Geom. F. Dominici

Dott. Ing. V. Rotisciani
Dott. Ing. F. Macchioni
Geom. C. Vischini
Dott. Ing. V. Piunno
Dott. Ing. G. Pulli
Geom. C. Sugaroni



AMBIENTE

STUDIO ACUSTICO

Schede censimento ricettori acustici


CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">O</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> </div>	T00-IA02-AMB-SC01 CODICE ELAB. T 0 0 I A 0 2 A M B S C 0 1	A	-
A	Emissione	28/02/2020	F. Morini
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO
		VERIFICATO	APPROVATO
		E. Bartolucci	N. Granieri

Indice

1	Schede ricettori.....	3
----------	------------------------------	----------

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

1 SCHEDE RICETTORI

-Cod. Ricettore	R	0	1	Comune: Sovicille	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 56,4		Distanza dal tracciato viario: 20 m	
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO		
N. piani: 3	H. tot: 10	Sotterraneo: NO
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: 35	Tipologia vetro: STANDARD
Tipologia infisso: Legno	Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: FT1 – Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale – attività ricettive e pubblici esercizi (Regolamento urbanistico Comune di Murlo)	
Presenza di vegetazione: NO	Presenza di schermature: NO


DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO	Insedimenti industriali: NO	Altro:
-----------------------------	-----------------------------	--------

NOTE:

Struttura ricettiva. Complesso di più edifici destinati ad albergo, ristorante, chiesa e di servizio.

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	2	Comune: Sovicille	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 55,8		Distanza dal tracciato viario: 85 m	
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO

N. piani: 1

H. tot: 4

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: 17

Tipologia vetro: STANDARD

Tipologia infisso: Metallo

Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: ETR2 - Zona turistico-ricettiva S.Caterina

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Struttura ricettiva – Centro benessere

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	3	Comune: Sovicille	Via/Loc: Montioni
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 53,5		Distanza dal tracciato viario: 245 m		
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO

N. piani: 3

H. tot: 10

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: 8

Tipologia vetro: STANDARD

Tipologia infisso: Metallo

Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Aree produttive agricole di particolare interesse

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO

Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Struttura ricettiva - Agriturismo

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	4	Comune: Sovicille	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 53,3		Distanza dal tracciato viario: 20 m	
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: 8

Tipologia vetro: STANDARD

Tipologia infisso: Metallo

Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Area di rispetto stradale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Struttura ricettiva

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	5	Comune: Sovicille	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 52+800		Distanza dal tracciato viario: 150 m	
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: PRODUTTIVO

N. piani: -

H. tot: 8

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: METALLICA

Stato di conservazione: -

INFISSI

N. Infissi esposti: -

Tipologia vetro: -

Tipologia infisso: -

Stato di conservazione: -

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Area di rispetto stradale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Impianto industriale

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	6	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 51+800		Distanza dal tracciato viario: 20 m	
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: PRODUTTIVO

N. piani: -

H. tot: -

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: -

Stato di conservazione: -

INFISSI

N. Infissi esposti: -

Tipologia vetro: -

Tipologia infisso: -

Stato di conservazione: -

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Agricola

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Impianto produzione conglomerati

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	7	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 51+700		Distanza dal tracciato viario: 198 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: n.d.

INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia vetro: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Agricola

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Edificio posto in un'area privata abbandonata con impossibilità di accesso e di visuale.

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	8	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 51+700		Distanza dal tracciato viario: 78 m	
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: SCARSO

INFISSI

N. Infissi esposti: 1

Tipologia vetro: n.d.

Tipologia infisso: ASSENTE

Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Agricola

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Edificio abbandonato

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	0	9	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 51+700		Distanza dal tracciato viario: 170 m	
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA e CLS

Stato di conservazione: DISCRETO

INFISSI

N. Infissi esposti: 6

Tipologia vetro: STANDARD

Tipologia infisso: LEGNO

Stato di conservazione: DISCRETO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Agricola

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali: NO

Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	0	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 49+900		Distanza dal tracciato viario: 10 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: PRODUTTIVO – IN DISUSO

N. piani: 1

H. tot: 6

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA e CLS

Stato di conservazione: DISCRETO

INFISSI

N. Infissi esposti: -

Tipologia vetro: -

Tipologia infisso: -

Stato di conservazione: -

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: -

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Complesso di tre capannoni industriali a destinazione produttiva in stato di abbandono

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	1	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 49+700		Distanza dal tracciato viario: 30 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: SERVIZI

N. piani: 1

H. tot: 5

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: MURATURA e CLS

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: 4

Tipologia vetro: STANDARD

Tipologia infisso: METALLO

Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: -

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro: Stazione di servizio AGIP

NOTE:

Edificio stazione di servizio AGIP – Bar e negozio commerciale

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	2	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 49+700		Distanza dal tracciato viario: 70 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: MURATURA e CLS

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: 4

Tipologia vetro: STANDARD

Tipologia infisso: METALLO

Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: -

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: SI

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro: Stazione di servizio AGIP

NOTE:

Ristorante

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	3	Comune: Monticiano	Via/Loc: SP delle Pinete
					
Infrastruttura: SS223		Progr:		Distanza dal tracciato viario: 120 m	
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: DISCRETO

INFISSI

N. Infissi esposti: 4

Tipologia vetro: n.d.

Tipologia infisso: LEGNO

Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: E1.m - Aree agricole caratterizzate da tessiture agrarie a maglia media

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture
(SP32/A)

stradali:

SI


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Edificio in stato di abbandono

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	4	Comune: Monticiano	Via/Loc: SP delle Pinete
					
Infrastruttura: SS223	Progr:		Distanza dal tracciato viario: 95 m		
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: DISCRETO

INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia vetro: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: E1.m - Aree agricole caratterizzate da tessiture agrarie a maglia media

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture
(SP32/A)

stradali:

SI


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Edificio in stato di abbandono posto in un'area privata abbandonata con impossibilità di accesso.

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	5	Comune: Murlo	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 49+500		Distanza dal tracciato viario: 240 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: PESSIMO

INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia vetro: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: -

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Complesso di più edifici in stato di abbandono posti in un'area privata abbandonata con impossibilità di accesso

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	6	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 49+100		Distanza dal tracciato viario: 60 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO – IN DISUSO

N. piani: 1

H. tot: 5

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: DISCRETO

INFISSI

N. Infissi esposti: 4

Tipologia vetro: n.d.

Tipologia infisso: LEGNO

Stato di conservazione: PESSIMO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Fasce di ambientazione stradale (art. 86)

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Edificio in stato di abbandono ricadente in area classificata come F3.h "aree per attività turistico ricettive esistenti" dal Regolamento Urbanistico del Comune di Monticiano

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	7	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr:		Distanza dal tracciato viario: 90 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO

N. piani: 3

H. tot: 12

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: 30

Tipologia vetro: STANDARD

Tipologia infisso: LEGNO

Stato di conservazione: BUONO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Fasce di ambientazione stradale (art. 86)

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Struttura ricettiva alberghiera

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	8	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 48+900		Distanza dal tracciato viario: 60 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: TERZIARIO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: CLS

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: NESSUNO

Tipologia vetro: -

Tipologia infisso: -

Stato di conservazione: -

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: Fasce di ambientazione stradale (art. 86)

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Struttura ricettiva alberghiera

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	1	9	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 48+900		Distanza dal tracciato viario: 120 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: BUONO

INFISSI

N. Infissi esposti: NESSUNO

Tipologia vetro: -

Tipologia infisso: -

Stato di conservazione: -

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: F3.h - aree per attività turistico ricettive esistenti

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

La facciata esposta in direzione dell'infrastruttura stradale non è dotata di infissi.

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	2	0	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223	Progr: 48+900		Distanza dal tracciato viario: 120 m		
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: NO

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: DISCRETO

INFISSI

N. Infissi esposti: 4

Tipologia vetro: ASSENTE

Tipologia infisso: LEGNO

Stato di conservazione: PESSIMO

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: F3.h - aree per attività turistico ricettive esistenti

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: SI

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Edificio in stato di abbandono

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	2	1	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr: 48+000		Distanza dal tracciato viario: 190 m	
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO		
N. piani: 2	H. tot: 8	Sotterraneo: NO
Tipologia strutturale: MURATURA		Stato di conservazione: DISCRETO

INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.	Tipologia vetro: n.d.
Tipologia infisso: n.d.	Stato di conservazione: n.d.

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: E3.c - Aree agricole con tessiture agrarie a maglia larga e aree boscate	
Presenza di vegetazione: NO	Presenza di schermature: NO


DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO	Insedimenti industriali: NO	Altro:
-----------------------------	-----------------------------	--------

NOTE:

Edificio in stato di abbandono

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	2	2	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr:		Distanza dal tracciato viario: 40 m	
Orientamento: EST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: ABITATIVO – IN DISUSO

N. piani: 2

H. tot: 8

Sotterraneo: n.d.

Tipologia strutturale: MURATURA

Stato di conservazione: n.d.

INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia vetro: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: E3.c - Aree agricole con tessiture agrarie a maglia larga e aree boscate

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO


Insedimenti industriali: NO

Altro:

NOTE:

Edificio in stato di abbandono

SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI ACUSTICI

Cod. Ricettore	R	2	3	Comune: Monticiano	Via/Loc: SS223/E78
					
Infrastruttura: SS223		Progr:		Distanza dal tracciato viario: 200 m	
Orientamento: OVEST					

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: PRODUTTIVO – IN DISUSO		
N. piani: 1	H. tot: n.d.	Sotterraneo: n.d.
Tipologia strutturale: MURATURA		Stato di conservazione: n.d.

INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.	Tipologia vetro: n.d.
Tipologia infisso: n.d.	Stato di conservazione: n.d.

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area: E3.c - Aree agricole con tessiture agrarie a maglia larga e aree boscate	
Presenza di vegetazione: SI	Presenza di schermature: NO

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: NO	Insedimenti industriali: NO	Altro:
-----------------------------	-----------------------------	--------

NOTE:

Edificio posto in un'area privata abbandonata con impossibilità di accesso