Indice

1	PERFORAZIONI TELEGUIDATE ESEGUITE	2
_		
2	REPORT TG GR 04	5
3	REPORT TG GR 03	6

1 PERFORAZIONI TELEGUIDATE ESEGUITE

Per lo studio del Flysch Rosso è stata prevista l'esecuzione di perforazioni teleguidate mediante tecnologia HDD e successiva video-ispezione dei fori.

Le perforazioni realizzate sono le seguenti:

- n° 4 perforazioni teleguidate suborizzontali in prossimità dell'imbocco della Galleria Grottaminarda lato Napoli (pk approx. 4+750). Di queste, solo una è stata video-ispezionata successivamente alla perforazione (TG GR 04);
- n° 2 perforazioni teleguidate suborizzontali in corrispondenza del km 4+515 della galleria Grottaminarda. Nessuna di queste è stata video-ispezionata;
- n° 1 perforazione teleguidata orizzontale (TG GR 03), con successiva videoispezione, in corrispondenza della frana Grottaminarda.

per un totale di n°7 perforazioni teleguidate suborizzontali e n° 2 con videoispezione dei fori.

Le perforazioni eseguite dalla progressiva approx 4+750 sono cominciate in data 04/02/2020, e hanno il principale scopo stratigrafico di accertare la presenza di blocchi isolati inglobati nelle argille o, viceversa, alla presenza di una parete calcarea continua che delimiti il versante occidentale dell'Imbocco in questione. Con riferimento alla Figura 1-1:

- 1. eseguita con percorso pseudo parallelo all'asse di progetto. Lunghezza perforazione circa 120 m. La perforazione si è arrestata in quanto ha incontrato rocce molto lapidee.
- 2. eseguita con percorso pseudo parallelo all'asse di progetto. Lunghezza perforazione circa 100 m. La perforazione si è arrestata in quanto ha incontrato rocce molto lapidee. Eseguita videoispezione successivamente alla realizzazione del foro, il cui report è allegato al presente documento.
- 3. eseguita con percorso pseudo parallelo all'asse di progetto. Lunghezza perforazione circa 120 m. La perforazione si è arrestata in quanto ha incontrato rocce molto lapidee.
- 4. eseguita in direzione dell'imbocco della galleria Grottaminarda. Lunghezza perforazione circa 66 m. La perforazione si è arrestata in quanto ha incontrato rocce molto lapidee.




Figura 1-1 – Perforazioni teleguidate in prossimità dell'imbocco della Galleria Grottaminarda

Le perforazioni eseguite dalla progressiva approx 4+515 sono cominciate in data 19/02/2020, e hanno il principale scopo di raggiungere l'asse della galleria alla base del rilievo calcareo per accertare la presenza di rocce lapidee a quota scavo. Con riferimento alla Figura 1-2:

x-y. la perforazione è stata arrestata dopo circa 18 m incontrando calcari lapidei.

x-z. la perforazione è stata arrestata dopo circa 42 m incontrando calcari lapidei.



Figura 1-2 – Perforazioni teleguidate alla pk 4+515 della Galleria Grottaminarda

La TG GR 03 eseguita in corrispondenza della frana di Grottaminarda è stata eseguita con scopo di indagine geologico-stratigrafico del corpo di frana. Il foro è stato videoispezionato per tutta la lunghezza della perforazione. Si rimanda al report allegato per maggiori dettagli.





Figura 1-3 – Perforazione teleguidata TG GR03 da pk 3+975 a 4+300 della Galleria Grottaminarda

Si rimanda alla Relazione "Relazione tecnico – illustrativa" del Piano delle Attivita' di Indagini nell'ambito Flysch Rosso Gallerie Grottaminarda e Melito - IF28 01E ZZ RG GE0305001A per i dettagli relativi alle modalità esecutive.

2 REPORT TG GR 04





E-Mail: info@laspe.it

WEB: www.laspe.it



	NTE:	GRUPPO FERRO	F E FERROVIARIA ITALIAN VIE DELLO STATO ITALIAN	
DIREZIONE	ELAVORI:		GR	ITALFERR UPPO FERROVIE DELLO STATO
APPALTATO	MANDA'	salini (MANDANTE AST	ΓA <u>LDI</u>
	PROGETTA	ZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
	GRUPPAMENTO TEMPO	RANEO PROGETTISTI ROSSINATO Alpina		ing. GIOVANNA CASSANI Responsabilo integrazione fra le varia prestazioni specialistiche
RADDO		TA APICE - ORSA ALE APICE - HIRP		
RADDO I° LOTT PIANO II	PPIO TRAT O FUNZIONA NDAGINI	TA APICE - ORSA	INIA	N VIDEO-ISPEZIONE
RADDO I° LOTT PIANO II PERFOR	PPIO TRAT O FUNZIONA NDAGINI	TA APICE - ORSA ALE APICE - HIRP ORIZZONTALI TELEG	INIA	N VIDEO-ISPEZIONE
PERFOR. RELAZION APP Consol BL DARE	PPIO TRAT O FUNZIONA NDAGINI AZIONI SUB-C	RELAZIONE TEC	INIA	VA scala:
PERFOR. RELAZION APP Consol BL DARE	PPIO TRATO FASE	RELAZIONE TEC VIDEOISPEZION	UIDATE (HDD) CON CNICA DESCRITTI IE TRATTA TG GR	VA SCALA:
PERFORATE COMMESSA	PPIO TRATO FASE	PRIZZONTALI TELEGESCRITTIVA RELAZIONE TEC VIDEOISPEZION ENTE TIPO DOC. OPE	UIDATE (HDD) CON CNICA DESCRITTI IE TRATTA TG GR	VA SCALA:

Sede legale Via dei Mille, 16-C.A.P.80121- Napoli R.E.A. 703457 P.I.V.A./C.F.04603381213 e-mail:info@laspe.it

Posta certificata: laspesrl@legalmail.it







RIFERIMENTO: Progettazione Esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, raddoppio tratta Apice-Orsara, 1° Lotto Funzionale Apice-Hirpinia tra le pk0+310 e pk 18+713.205 (coincidente con il Km 88+916.50 della LS) comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, di un impianto di fermata e uno di stazione - PERFORAZIONI SUB ORIZZONTALI TELEGUIDATE

OGGETTO: Relazione tecnica descrittiva dell'esecuzione del servizio relativo alla realizzazione della perforazione suborizzontale teleguidata con tecnologia HHD e video ispezione in foro sulla tratta TG GR 04.

1.PREMESSA

Su incarico del Consorzio Hirpinia (Rif. Contratto n.6400027505 del 15/01/2020), in data 06/02/2020, presso il cantiere sito in comune di Melito Irpino località contrada Barascino, è stata eseguita la videoispezione inerente la tratta denominata TG GR 04, precedentemente oggetto di perforazione orizzontale controllata HDD, finalizzata alla verifica e allo studio delle caratteristiche geologiche dei terreni attraversati.



Fig.1: Ubicazione Area di cantiere

LA.SPE. S.R.L.










Fig.1.A: Ubicazione Area di cantiere - Grafico di progetto

LA.SPE. S.R.L.

Sede legale Via dei Mille, 16-C.A.P.80121- Napoli R.E.A. 703457 P.I.V.A./C.F.04603381213 e-mail:info@laspe.it Posta certificata: laspesrl@legalmail.it







2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L'ESECUZIONE DELLA VIDEOISPEZIONE

Per l'acquisizione delle immagini video, allegate su idoneo supporto digitale, è stata utilizzata una telecamera con controllo e registrazione stand-alone, illuminata da microfaretti Led.



Figura2: Dispositivo utilizzato per la videoispezione

Caratteristica principale di questa strumentazione è l'altissimo livello di immagini riprodotte in assenza di luce naturale.

Nello specifico le caratteristiche tecniche della telecamera subacquea utilizzata sono le seguenti:

- SENSORE IMMAGINE: 20 MP
- Risoluzione video: 4k/30fps (3200*1800)
- Lente: 170° HD Wide angle lens
 Profondità max in acqua: 30 mt



Figura3: Dispositivo utilizzato per la videoispezione







Attraverso un adattatore metallico in acciaio, il dispositivo è stata allacciato ad apposita slitta di ancoraggio per permettere il tiro della stesso.




Figura3.a: Telecamera allacciata al dispositivo di ancoraggio









Figura 3.b: Telecamera allacciata al dispositivo di ancoraggio









Figure 4.a – 4.b : Telecamera in stato di avanzamento



LA.SPE. S.R.L.

Sede legale Via dei Mille, 16-C.A.P.80121- Napoli R.E.A. 703457 P.I.V.A./C.F.04603381213 e-mail:info@laspe.it Posta certificata: laspesrl@legalmail.it







4.ESITO DELLA VIDEOISPEZIONE

Dalla progressiva 000mt a 006mt, il tratto percorso evidenzia la presenza di argilla, come si evince dalle foto di seguito riportate.




Figura 5.a - 5.b: Immagine del primo tratto percorso (progressiva ≤ 0.06 mt);









Nei successivi metri ispezionati, ovvero da progressiva 006 mt a progressiva 012/015 mt, la telecamera ha continuato ad attraversare il medesimo materiale, con una consistenza più densa e meno intrisa di acqua.



Figura6: Immagine del tratto percorso (progressiva ~ 012/015 mt)







Giunti alla progressiva di circa 035 mt, la presenza dei fanghi bentonitici utilizzati per la perforazione, ha oscurato completamente il vetro di protezione della telecamera impedendone così la ripresa video del foro attraversato. Per ridurre tale inconveniente sin dall'inizio, dalla progressiva 000 (vedi foto 4.b), contrariamente alle normali procedure di esecuzione delle trivellazioni orizzontali controllate si è omesso di iniettare i fanghi bentonitici onde contenere l'inconveniente sopra descritto; ciò nonostante i fanghi, invece, utilizzati nell'esecuzione del foro pilota hanno impedito, per gran parte del foro realizzato, una corretta visione.

Vista la natura dei terreni riscontrata durante l'esecuzione del foro pilota non si è potuto fare a meno dell'utilizzo dei summenzionati fanghi in quanto la presenza dell'argilla ed il rinvenimento di spuntoni di roccia affiorante e/o trovanti isolati, hanno determinato la necessità dell'utilizzo degli stessi onde ridurre gli attriti e consentire altresì la lubrificazione delle aste impiegate nell'avanzamento del foro pilota.



Figura6.a: Immagine del tratto percorso (progressiva ~ 035 mt)









Figura6.b: Immagine del tratto percorso (progressiva ~ 035 mt)

Di seguito si riportano alcune immagini, estrapolate del video allegato alla presente relazione, e tratte in diverse progressive, dalla quale chiaramente è percepibile la presenza di fanghi che impediscono la corretta visione del foro.









Figura 7.a – 7.b: Immagine del tratto percorso (progressiva >0 35 mt)



LA.SPE. S.R.L.

Sede legale Via dei Mille, 16-C.A.P.80121- Napoli R.E.A. 703457 P.I.V.A./C.F.04603381213 e-mail:info@laspe.it Posta certificata: laspesrl@legalmail.it











Figura 7.c - 7.d: Immagine del tratto percorso (progressiva > 035 mt)



LA.SPE. S.R.L.

Sede legale Via dei Mille, 16-C.A.P.80121- Napoli R.E.A. 703457 P.I.V.A./C.F.04603381213 e-mail:info@laspe.it Posta certificata: laspesrl@legalmail.it





E-Mail: info@laspe.it

WEB: www.laspe.it



Si allega alla presente relazione tecnico descrittiva video della intera videoispezione eseguito sulla tratta TG GR 04, su idoneo supporto multimediale (CD/DVD).

Tanto dovevasi per l'incarico ricevuto


Napoli, 14/02/2020

LA.SP. S.R.L

LA. SPE. S.r.I.

3 REPORT TG GR 03





E-Mail: info@laspe.it

WEB: www.laspe.it



COMMITTENTE:	GRUPPO FERRON	F F <i>erroviaria Italia</i> a Vie dello stato Italiaa	•
DIREZIONE LAVÓRI:		GR	ITALFERR UPPO FERROVIE DELLO STATO
APPALTATORE:	salini (impregilo	MANDANTE AST	TALDI
PR	OGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAME	NET) HERMINING AIPINE		ing, GIOVANNA CASSANI Responsobilo integrazione fra le varie prestazioni specialistiche
TINERARIO I RADDOPPIO	SECUTIVO IAPOLI-BARI TRATTA APICE - ORSAI IZIONALE APICE - HIRPI		
TINERARIO N RADDOPPIO ° LOTTO FUN PIANO INDAGI	IAPOLI-BARI TRATTA APICE - ORSAI IZIONALE APICE - HIRPI	NIA	
TINERARIO N RADDOPPIO ° LOTTO FUN PIANO INDAGI PERFORAZIONI	IAPOLI-BARI TRATTA APICE - ORSAI IZIONALE APICE - HIRPI NI SUB-ORIZZONTALI TELEGI	NIA	I VIDEO-ISPEZIONE
TINERARIO N RADDOPPIO ° LOTTO FUN PIANO INDAGI PERFORAZIONI	IAPOLI-BARI TRATTA APICE - ORSAI IZIONALE APICE - HIRPI NI SUB-ORIZZONTALI TELEGUNICO-DESCRITTIVA RELAZIONE TEC	NIA	VA scala:
TINERARIO N RADDOPPIO CADDOPPIO CADDOPPIO CADDOPPIO CADDOPPIO CADDOPPIO CONSORIO RELAZIONE TECN CONSORIO REPRITORE TECNI 11407/2019	IAPOLI-BARI TRATTA APICE - ORSAI IZIONALE APICE - HIRPI NI SUB-ORIZZONTALI TELEGU NICO-DESCRITTIVA E RELAZIONE TEC AV CO	NIA JIDATE (HDD) CON NICA DESCRITTI	VA SCALA:
TINERARIO N RADDOPPIO RADDOPPIO LOTTO FUN PIANO INDAGI PERFORAZIONI RELAZIONE TECH APPALTATORI CONSOTZIO HITPINIE BLORRETTORE TECNI 11A77/2019 COMMESSA LOTTO FOG 0 1	IAPOLI-BARI TRATTA APICE - ORSAI IZIONALE APICE - HIRPI NI SUB-ORIZZONTALI TELEGUNICO-DESCRITTIVA E RELAZIONE TEC VIDEOISPEZIONI CO FASE ENTE TIPO DOC. OPE	NIA JIDATE (HDD) CON NICA DESCRITTI E TRATTA TG GR	VA SCALA:

LA.SPE. S.R.L.

Sede legale Via dei Mille, 16-C.A.P.80121- Napoli R.E.A. 703457 P.I.V.A./C.F.04603381213 e-mail:info@laspe.it Posta certificata: laspesri@legalmail.it







RIFERIMENTO: Progettazione Esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, raddoppio tratta Apice-Orsara, 1° Lotto Funzionale Apice-Hirpinia tra le pk0+310 e pk 18+713.205 (coincidente con il Km 88+916.50 della LS) comprensiva di armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, delle altre tecnologie ferroviarie, di un impianto di fermata e uno di stazione - PERFORAZIONI SUB ORIZZONTALI TELEGUIDATE

OGGETTO: Relazione tecnica descrittiva dell'esecuzione del servizio relativo alla realizzazione della perforazione suborizzontale teleguidata con tecnologia HHD e video ispezione in foro sulla tratta TG GR 03.

1.PREMESSA

Su incarico del Consorzio Hirpinia (Rif. Contratto n.6400027505 del 15/01/2020), in data 18/02/2020, presso il cantiere sito in comune di Melito Irpino località contrada Barascino, è stata eseguita la seconda videoispezione inerente la tratta denominata TG GR 03, precedentemente oggetto di perforazione orizzontale controllata HDD, finalizzata alla verifica e allo studio delle caratteristiche geologiche dei terreni attraversati.



Fig.1.A: Ubicazione Area di cantiere










fig.1.B: Ubicazione Area di cantiere - Grafico di progetto







2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L'ESECUZIONE DELLA VIDEOISPEZIONE

Per l'acquisizione delle immagini video, allegate su idoneo supporto digitale, è stata utilizzata una telecamera con controllo e registrazione stand-alone, illuminata da microfaretti Led.



Figura2.A: Dispositivo utilizzato per la videoispezione

Caratteristica principale di questa strumentazione è l'altissimo livello di immagini riprodotte in assenza di luce naturale.

Nello specifico le caratteristiche tecniche della telecamera subacquea utilizzata sono le seguenti:

- SENSORE IMMAGINE: 20 MP
- Risoluzione video: 4k/30fps (3200*1800)
- Lente: 170° HD Wide angle lens
- Profondità max in acqua: 30 mt



Figura 2.B: Dispositivo utilizzato per la videoispezione







Il dispositivo è stato collocato in un idoneo adattatore metallico, posto all'interno di una slitta circolare opportunamente ancorata alle aste di perforazione, come visibile dalle foto qui allegate.(Fig. 3.a-Fig.3.b)



Figura3.a e 3.b;



LA.SPE. S.R.L.









Figura 4.a – 4.b : Preparazione alloggiamento telecamera



LA.SPE. S.R.L.

Sede legale Via dei Mille, 16-C.A.P.80121- Napoli R.E.A. 703457 P.I.V.A./C.F.04603381213 e-mail:info@laspe.it Posta certificata: laspesrl@legalmail.it







4.ESITO DELLA VIDEOISPEZIONE

Durante la videoispezione della tratta TG GR 03 si è potuto riscontrare la consistente presenza di fanghi bentonitici, fin dai primi metri attraversati, a differenza dell'esito della videoispezione relativa alla tratta TG GR 04 che, fino ad una progressiva di circa 015mt, risultava quasi totalmente libera dai sedimenti del medesimo materiale.

Di seguito si riportano le immagini, estrapolate dal video, che alleghiamo in formato integrale alla presente relazione su idoneo supporto multimediale, relative ai primi metri ispezionati



Figura 5.a: Immagine dei primi metri percorsi;










Figura 5.b- c: Immagine dei primi metri percorsi;



LA.SPE. S.R.L.







Alle successive progressive, e più precisamente oltre la 008mt, la quantità di fanghi bentonitici misti ad acqua, è aumenta in maniera esponenziale tanto da comprometterne completamente la visione. Di seguito si riportano alcune immagini estrapolate da diverse progressive, dalle quali è chiaramente visibile quanto sopra descritto.




Figura 6.a – 6.b : Immagine del tratto percorso <= 008 mt;












Figura 7.a – 7.b : Immagine del tratto percorso > = a 008 mt;












Figura 7.c – 7.d : Immagine del tratto percorso \geq 008 mt









Per completezza, riportiamo le immagini dell'estrazione della telecamera dal foro, il cui involucro di protezione risulta completamente ricoperto di fanghi bentonitici.



Figura 8.a – 8.b Estrazione Telecamera dal Foro









Figura 8.c: Estrazione Telecamera dal Foro



Si allega alla presente relazione tecnico descrittiva video della intera videoispezione eseguito sulla tratta TG GR 03, su idoneo supporto multimediale (CD/DVD).

Tanto dovevasi per l'incarico ricevuto

Napoli, 19/02/2020

LA. SPE. s.r.l.