

Legenda

Area di proprietà Enel



Macrolotto C

Tipologia di intervento

 $\langle \times \rangle$

Riprofilature / Colmate - Riempimenti



Riprofilature / Scavi



Canalette di raccolta acque superficiali

Indagini pregresse (2015)

Sondaggi realizzati (2015)

Indagini proposte

- Caratterizzazione qualità dei suoli (m = profondità sondaggio)
- Caratterizzazione terre e rocce da scavo (m = profondità sondaggio)

0	09/2020	Prima emissione					
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONI	DIS.	CONTR.	CONV.	APPROV. IN G.Q.	APPROV.

CESI

CESI S.p.A.
Via R. Rubattino, 54 Milano - Italia
Tel. +39 022125.1 Fax +39 0221255440
website: www.cesi.it

Progetto per il recupero ambientale della miniera di Santa Barbara Indagini ambientali presso le aree del Macrolotto C Sub-aree "MC-01", MC-02", MC-03", "MC-04"

Ubicazione dei punti d'indagine Quadro d'insieme

						DISEGNO ALLEGATO AL DOC.:	SCALA:	TAVOLA:
	0 9	90	180	270				02
					Meters			02
ŀ							NOME FILE:	
							NOME FILE:	
							Tav02_Ind_prop.mxd	
	LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO E' PERMESSA SOLO CON L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL CESI							