

COMMITTENTE



SOGGETTO TECNICO

DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI

PROGETTAZIONE

MANDATARIA

CODING
 GENERAL ENGINEERING & PLANNING

MANDANTE

POLITECNICA
 BUILDING FOR HUMANS

SWS[™]

CODING S.R.L.

POLITECNICA SOC. COOP.

SWS ENGINEERING S.P.A.

HUB DI INTERSCAMBIO FERROVIARIO DI POMPEI

PROGETTO DEFINITIVO

AMBIENTE SCHEDE RICETTORI

SCALA

-

PROGETTO	ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	TIPO DOC.	SCALA	NUM.	REV.
3205	20	S01	PD	PM00	AA	S7	E15A	

Rev	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	Autorizzato Il progettista	Data
A	Emissione	D. Ondrati	L. Nardoni	P. Luciani	12/10/20	G. Coppa	12/10/20

Controllo Qualità

QA & QC	Verificato	Approvato	Autorizzato
	F. Bisiofi	P. Bordon	R. Vangel

Soggetto Tecnico	Data	Referente di Progetto	Data
F. Carrone	12/10/20	A. Martino	

POSIZIONE ARCHIVIO

LINEA

= = = =

SEDE TECNICA

NOME DOC.

NUMERAZIONE

Verificato e Trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0001

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	
---	--

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
---------------	--

Altro	
--------------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0002

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	
---	--

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0003

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	
---	--

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Attività commerciale a vocazione agricola.

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0004
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
1.1	Indirizzo completo
1.2	Categoria dell'edificio
1.3	Indirizzo e-mail
1.4	Indirizzo e-mail
1.5	Indirizzo e-mail
1.6	Indirizzo e-mail
1.7	Indirizzo e-mail
1.8	Indirizzo e-mail
1.9	Indirizzo e-mail
1.10	Indirizzo e-mail
1.11	Indirizzo e-mail
1.12	Indirizzo e-mail
1.13	Indirizzo e-mail
1.14	Indirizzo e-mail
1.15	Indirizzo e-mail
1.16	Indirizzo e-mail
1.17	Indirizzo e-mail
1.18	Indirizzo e-mail
1.19	Indirizzo e-mail
1.20	Indirizzo e-mail
1.21	Indirizzo e-mail
1.22	Indirizzo e-mail
1.23	Indirizzo e-mail
1.24	Indirizzo e-mail
1.25	Indirizzo e-mail
1.26	Indirizzo e-mail
1.27	Indirizzo e-mail
1.28	Indirizzo e-mail
1.29	Indirizzo e-mail
1.30	Indirizzo e-mail
1.31	Indirizzo e-mail
1.32	Indirizzo e-mail
1.33	Indirizzo e-mail
1.34	Indirizzo e-mail
1.35	Indirizzo e-mail
1.36	Indirizzo e-mail
1.37	Indirizzo e-mail
1.38	Indirizzo e-mail
1.39	Indirizzo e-mail
1.40	Indirizzo e-mail
1.41	Indirizzo e-mail
1.42	Indirizzo e-mail
1.43	Indirizzo e-mail
1.44	Indirizzo e-mail
1.45	Indirizzo e-mail
1.46	Indirizzo e-mail
1.47	Indirizzo e-mail
1.48	Indirizzo e-mail
1.49	Indirizzo e-mail
1.50	Indirizzo e-mail
1.51	Indirizzo e-mail
1.52	Indirizzo e-mail
1.53	Indirizzo e-mail
1.54	Indirizzo e-mail
1.55	Indirizzo e-mail
1.56	Indirizzo e-mail
1.57	Indirizzo e-mail
1.58	Indirizzo e-mail
1.59	Indirizzo e-mail
1.60	Indirizzo e-mail
1.61	Indirizzo e-mail
1.62	Indirizzo e-mail
1.63	Indirizzo e-mail
1.64	Indirizzo e-mail
1.65	Indirizzo e-mail
1.66	Indirizzo e-mail
1.67	Indirizzo e-mail
1.68	Indirizzo e-mail
1.69	Indirizzo e-mail
1.70	Indirizzo e-mail
1.71	Indirizzo e-mail
1.72	Indirizzo e-mail
1.73	Indirizzo e-mail
1.74	Indirizzo e-mail
1.75	Indirizzo e-mail
1.76	Indirizzo e-mail
1.77	Indirizzo e-mail
1.78	Indirizzo e-mail
1.79	Indirizzo e-mail
1.80	Indirizzo e-mail
1.81	Indirizzo e-mail
1.82	Indirizzo e-mail
1.83	Indirizzo e-mail
1.84	Indirizzo e-mail
1.85	Indirizzo e-mail
1.86	Indirizzo e-mail
1.87	Indirizzo e-mail
1.88	Indirizzo e-mail
1.89	Indirizzo e-mail
1.90	Indirizzo e-mail
1.91	Indirizzo e-mail
1.92	Indirizzo e-mail
1.93	Indirizzo e-mail
1.94	Indirizzo e-mail
1.95	Indirizzo e-mail
1.96	Indirizzo e-mail
1.97	Indirizzo e-mail
1.98	Indirizzo e-mail
1.99	Indirizzo e-mail
1.100	Indirizzo e-mail

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	
--	--

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0005
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica

[illegible]

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6
--	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0006
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
1.1	Indirizzo completo
1.2	Categoria dell'edificio
1.3	Indirizzo completo
1.4	Categoria dell'edificio
1.5	Indirizzo completo
1.6	Categoria dell'edificio
1.7	Indirizzo completo
1.8	Categoria dell'edificio
1.9	Indirizzo completo
1.10	Categoria dell'edificio
1.11	Indirizzo completo
1.12	Categoria dell'edificio
1.13	Indirizzo completo
1.14	Categoria dell'edificio
1.15	Indirizzo completo
1.16	Categoria dell'edificio
1.17	Indirizzo completo
1.18	Categoria dell'edificio
1.19	Indirizzo completo
1.20	Categoria dell'edificio
1.21	Indirizzo completo
1.22	Categoria dell'edificio
1.23	Indirizzo completo
1.24	Categoria dell'edificio
1.25	Indirizzo completo
1.26	Categoria dell'edificio
1.27	Indirizzo completo
1.28	Categoria dell'edificio
1.29	Indirizzo completo
1.30	Categoria dell'edificio
1.31	Indirizzo completo
1.32	Categoria dell'edificio
1.33	Indirizzo completo
1.34	Categoria dell'edificio
1.35	Indirizzo completo
1.36	Categoria dell'edificio
1.37	Indirizzo completo
1.38	Categoria dell'edificio
1.39	Indirizzo completo
1.40	Categoria dell'edificio
1.41	Indirizzo completo
1.42	Categoria dell'edificio
1.43	Indirizzo completo
1.44	Categoria dell'edificio
1.45	Indirizzo completo
1.46	Categoria dell'edificio
1.47	Indirizzo completo
1.48	Categoria dell'edificio
1.49	Indirizzo completo
1.50	Categoria dell'edificio
1.51	Indirizzo completo
1.52	Categoria dell'edificio
1.53	Indirizzo completo
1.54	Categoria dell'edificio
1.55	Indirizzo completo
1.56	Categoria dell'edificio
1.57	Indirizzo completo
1.58	Categoria dell'edificio
1.59	Indirizzo completo
1.60	Categoria dell'edificio
1.61	Indirizzo completo
1.62	Categoria dell'edificio
1.63	Indirizzo completo
1.64	Categoria dell'edificio
1.65	Indirizzo completo
1.66	Categoria dell'edificio
1.67	Indirizzo completo
1.68	Categoria dell'edificio
1.69	Indirizzo completo
1.70	Categoria dell'edificio
1.71	Indirizzo completo
1.72	Categoria dell'edificio
1.73	Indirizzo completo
1.74	Categoria dell'edificio
1.75	Indirizzo completo
1.76	Categoria dell'edificio
1.77	Indirizzo completo
1.78	Categoria dell'edificio
1.79	Indirizzo completo
1.80	Categoria dell'edificio
1.81	Indirizzo completo
1.82	Categoria dell'edificio
1.83	Indirizzo completo
1.84	Categoria dell'edificio
1.85	Indirizzo completo
1.86	Categoria dell'edificio
1.87	Indirizzo completo
1.88	Categoria dell'edificio
1.89	Indirizzo completo
1.90	Categoria dell'edificio
1.91	Indirizzo completo
1.92	Categoria dell'edificio
1.93	Indirizzo completo
1.94	Categoria dell'edificio
1.95	Indirizzo completo
1.96	Categoria dell'edificio
1.97	Indirizzo completo
1.98	Categoria dell'edificio
1.99	Indirizzo completo
1.100	Categoria dell'edificio

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4
--	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0007

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0008

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0009
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica

[illegible]

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15
---	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0010

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13
---	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0011
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
1.1	Indirizzo completo
1.2	Categoria dell'edificio
1.3	Indirizzo e-mail
1.4	Indirizzo e-mail
1.5	Indirizzo e-mail
1.6	Indirizzo e-mail
1.7	Indirizzo e-mail
1.8	Indirizzo e-mail
1.9	Indirizzo e-mail
1.10	Indirizzo e-mail
1.11	Indirizzo e-mail
1.12	Indirizzo e-mail
1.13	Indirizzo e-mail
1.14	Indirizzo e-mail
1.15	Indirizzo e-mail
1.16	Indirizzo e-mail
1.17	Indirizzo e-mail
1.18	Indirizzo e-mail
1.19	Indirizzo e-mail
1.20	Indirizzo e-mail
1.21	Indirizzo e-mail
1.22	Indirizzo e-mail
1.23	Indirizzo e-mail
1.24	Indirizzo e-mail
1.25	Indirizzo e-mail
1.26	Indirizzo e-mail
1.27	Indirizzo e-mail
1.28	Indirizzo e-mail
1.29	Indirizzo e-mail
1.30	Indirizzo e-mail
1.31	Indirizzo e-mail
1.32	Indirizzo e-mail
1.33	Indirizzo e-mail
1.34	Indirizzo e-mail
1.35	Indirizzo e-mail
1.36	Indirizzo e-mail
1.37	Indirizzo e-mail
1.38	Indirizzo e-mail
1.39	Indirizzo e-mail
1.40	Indirizzo e-mail
1.41	Indirizzo e-mail
1.42	Indirizzo e-mail
1.43	Indirizzo e-mail
1.44	Indirizzo e-mail
1.45	Indirizzo e-mail
1.46	Indirizzo e-mail
1.47	Indirizzo e-mail
1.48	Indirizzo e-mail
1.49	Indirizzo e-mail
1.50	Indirizzo e-mail
1.51	Indirizzo e-mail
1.52	Indirizzo e-mail
1.53	Indirizzo e-mail
1.54	Indirizzo e-mail
1.55	Indirizzo e-mail
1.56	Indirizzo e-mail
1.57	Indirizzo e-mail
1.58	Indirizzo e-mail
1.59	Indirizzo e-mail
1.60	Indirizzo e-mail
1.61	Indirizzo e-mail
1.62	Indirizzo e-mail
1.63	Indirizzo e-mail
1.64	Indirizzo e-mail
1.65	Indirizzo e-mail
1.66	Indirizzo e-mail
1.67	Indirizzo e-mail
1.68	Indirizzo e-mail
1.69	Indirizzo e-mail
1.70	Indirizzo e-mail
1.71	Indirizzo e-mail
1.72	Indirizzo e-mail
1.73	Indirizzo e-mail
1.74	Indirizzo e-mail
1.75	Indirizzo e-mail
1.76	Indirizzo e-mail
1.77	Indirizzo e-mail
1.78	Indirizzo e-mail
1.79	Indirizzo e-mail
1.80	Indirizzo e-mail
1.81	Indirizzo e-mail
1.82	Indirizzo e-mail
1.83	Indirizzo e-mail
1.84	Indirizzo e-mail
1.85	Indirizzo e-mail
1.86	Indirizzo e-mail
1.87	Indirizzo e-mail
1.88	Indirizzo e-mail
1.89	Indirizzo e-mail
1.90	Indirizzo e-mail
1.91	Indirizzo e-mail
1.92	Indirizzo e-mail
1.93	Indirizzo e-mail
1.94	Indirizzo e-mail
1.95	Indirizzo e-mail
1.96	Indirizzo e-mail
1.97	Indirizzo e-mail
1.98	Indirizzo e-mail
1.99	Indirizzo e-mail
1.100	Indirizzo e-mail

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2
--	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0012
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica

[illegible]

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
--	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **0013**

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0014
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
1.1	Indirizzo completo
1.2	Categoria dell'edificio
1.3	Indirizzo e-mail
1.4	Indirizzo e-mail
1.5	Indirizzo e-mail
1.6	Indirizzo e-mail
1.7	Indirizzo e-mail
1.8	Indirizzo e-mail
1.9	Indirizzo e-mail
1.10	Indirizzo e-mail
1.11	Indirizzo e-mail
1.12	Indirizzo e-mail
1.13	Indirizzo e-mail
1.14	Indirizzo e-mail
1.15	Indirizzo e-mail
1.16	Indirizzo e-mail
1.17	Indirizzo e-mail
1.18	Indirizzo e-mail
1.19	Indirizzo e-mail
1.20	Indirizzo e-mail
1.21	Indirizzo e-mail
1.22	Indirizzo e-mail
1.23	Indirizzo e-mail
1.24	Indirizzo e-mail
1.25	Indirizzo e-mail
1.26	Indirizzo e-mail
1.27	Indirizzo e-mail
1.28	Indirizzo e-mail
1.29	Indirizzo e-mail
1.30	Indirizzo e-mail
1.31	Indirizzo e-mail
1.32	Indirizzo e-mail
1.33	Indirizzo e-mail
1.34	Indirizzo e-mail
1.35	Indirizzo e-mail
1.36	Indirizzo e-mail
1.37	Indirizzo e-mail
1.38	Indirizzo e-mail
1.39	Indirizzo e-mail
1.40	Indirizzo e-mail
1.41	Indirizzo e-mail
1.42	Indirizzo e-mail
1.43	Indirizzo e-mail
1.44	Indirizzo e-mail
1.45	Indirizzo e-mail
1.46	Indirizzo e-mail
1.47	Indirizzo e-mail
1.48	Indirizzo e-mail
1.49	Indirizzo e-mail
1.50	Indirizzo e-mail
1.51	Indirizzo e-mail
1.52	Indirizzo e-mail
1.53	Indirizzo e-mail
1.54	Indirizzo e-mail
1.55	Indirizzo e-mail
1.56	Indirizzo e-mail
1.57	Indirizzo e-mail
1.58	Indirizzo e-mail
1.59	Indirizzo e-mail
1.60	Indirizzo e-mail
1.61	Indirizzo e-mail
1.62	Indirizzo e-mail
1.63	Indirizzo e-mail
1.64	Indirizzo e-mail
1.65	Indirizzo e-mail
1.66	Indirizzo e-mail
1.67	Indirizzo e-mail
1.68	Indirizzo e-mail
1.69	Indirizzo e-mail
1.70	Indirizzo e-mail
1.71	Indirizzo e-mail
1.72	Indirizzo e-mail
1.73	Indirizzo e-mail
1.74	Indirizzo e-mail
1.75	Indirizzo e-mail
1.76	Indirizzo e-mail
1.77	Indirizzo e-mail
1.78	Indirizzo e-mail
1.79	Indirizzo e-mail
1.80	Indirizzo e-mail
1.81	Indirizzo e-mail
1.82	Indirizzo e-mail
1.83	Indirizzo e-mail
1.84	Indirizzo e-mail
1.85	Indirizzo e-mail
1.86	Indirizzo e-mail
1.87	Indirizzo e-mail
1.88	Indirizzo e-mail
1.89	Indirizzo e-mail
1.90	Indirizzo e-mail
1.91	Indirizzo e-mail
1.92	Indirizzo e-mail
1.93	Indirizzo e-mail
1.94	Indirizzo e-mail
1.95	Indirizzo e-mail
1.96	Indirizzo e-mail
1.97	Indirizzo e-mail
1.98	Indirizzo e-mail
1.99	Indirizzo e-mail
1.100	Indirizzo e-mail

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
--	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0015

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Associazione di volontariato senza scopo di lucro assimilabile ad utenza di tipo residenziale.

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **0016**

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0017
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
-----------------------------------	--

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
--	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **0018**

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **0019**

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	14
---	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0020

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	14
---	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0021
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica

[illegible]

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4
--	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
---------------	------------------------------

Altro	
-------	--

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0022

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	14
---	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0023
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica

[illegible]

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11
--	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0024

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	58
---	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE	0025
-------------------------	-------------

Documentazione fotografica

[illegible]

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11
--	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

--

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0026

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Fabbricato a vocazione sia commerciale (piano stradale) che residenziale (piano 1ft).

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0027

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	
---	--

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Attività commerciale, ristorante.

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0028

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	
---	--

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
---------------	--

Altro	
--------------	--

NOTE

Struttura ricettiva adibita a camping turistico.

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0029

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15
---	----

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Struttura ricettiva, hotel.

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0030

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
---	---

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Struttura ricettiva adibita a camping turistico.

NUOVO HUB DI POMPEI
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE

0031

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	
---	--

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
---------------	--

Altro	
--------------	--

NOTE

--