

### ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA: SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

#### PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

**CONTRAENTE GENERALE:** 



Il responsabile del Contraente Generale:

Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:

Ing. Federico Montanari

Ing. Salvatore Lieto

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese



Mandanti:





SGAI s.r.l. di E.Forlani & C. Studio di Ingegneria e Geologia Applicata

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZION PER L'A.T.I. Ing. Antonio Grimaldi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Iginio Farotti

Ing. Salvatore Chirico

Ing. Peppino Marascio

#### 2.1.1. - PEDEMONTANA DELLE MARCHE

Lotto funzionale del Sub lotto 2.1 - Tratto Fabriano - Matelica Nord OPERE D'ARTE MAGGIORI: GALLERIE NATURALI GALLERIA NATURALE SERRE

Piazzola di sosta

Relazione tecnica e di calcolo predalle prefabbricate in fase di getto

DATA:

SCALA:

Luglio 2019

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CIPE 20-04-2015)

Rev. Codice elaborato: Ε 1 3 G N 3 1 0 2 R E L


REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Giugno 2019	Emissione	PROGIN	PROGIN	S. LIETO	A. GRIMALDI
В	Luglio 2019	Riscontro istr. DL 0406/19/PM/DLML2	PROGIN	PROGIN	S. LIETO	A. GRIMALDI



## Relazione di calcolo - Verifiche e prescizioni

## Galleria Serre (Rev. C)

**Oggetto:** Lastra curva tralicciata: fasi di scarico, stoccaggio, movimentazione, posa e getto – verifiche e prescrizioni



(Provincia di Salerno)



1 di 106

## **Indice**

Indice	1
En.Ex.Sys. WinStrand	
Structural Analisys & Design	
Normativa di riferimento	
Relazione di calcolo – Verifiche e prescizioni	
Premessa	
Geometria lastra curva tralicciata	
Fase di scarico	
Prescrizioni	14
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	15
Tondini ø16 (inferiori)	19
Tondini ø16 (superiori)	19
Tondini ø10 (diagonali)	20
Fase di stoccaggio	22
Prescrizioni	23
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	24
Tondini ø16 (inferiori)	28
Tondini ø16 (superiori)	28
Tondini ø10 (diagonali)	29
Fase di movimentazione e posizionamento	31
Prescrizioni	
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	
Tondini ø16 (inferiori)	
Tondini ø16 ( - superiori)	
Tondini ø10 (diagonali)	
Fase di getto	
Prescrizioni	
Fase 01 – getto da 0,00 a 1,00 m	
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	
Tondini ø16 (inferiori)	
Tondini ø16 (superiori)	
Tondini ø10 (diagonali)	
Fase 02 – getto da 1,00 a 2,00 m	
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	
Tondini ø16 (inferiori)	
Tondini ø16 (superiori)	
Tondini ø10 (diagonali)	
Fase 03 – getto da 2,00 a 3,00 m	
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	
Tondini Ø16 (superiori)	
Tondini Ø10 (superiori) Tondini Ø10 (diagonali)	
Fase 04 – getto da 3,00 a 4,00 m	
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	
Tondini ø16 (inferiori)	
Tondini Ø16 (superiori)	
Tondini Ø10 (superiori) Tondini Ø10 (diagonali)	
Fase 05 – getto da 4,00 a 5,00 m	
Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1	
- content apo Ziemento u i noti di sezione i	



 Tondini ø16 (inferiori)
 83

 Tondini ø16 (superiori)
 84

 Tondini ø10 (diagonali)
 86

 Fase 06 – getto da 5,00 a 6,00 m
 87

 Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1
 87

 Tondini ø16 (inferiori)
 91

 Tondini ø16 (superiori)
 92

 Tondini ø10 (diagonali)
 94

 Fase 07 – getto da 6,00 a 6,00 m
 95

 Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1
 95

Montesano Sulla Marcellana, 04/07/2019

Il tecnico



3 di 106

## En.Ex.Sys. WinStrand Structural Analisys & Design

#### Ditta produttrice:

En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna)

Sigla:

WinStrand

#### Piattaforma software:

Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Home Professional

#### **Documentazione in uso:**

Manuale teorico - Manuale d'uso

#### Campo di applicazione:

Analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.

- Elementi finiti implementati

- Truss.
- Beam (Modellazione di Travi e Pilastri).
- Travi su suolo elastico alla Winckler.
- Plinti su suolo elastico alla Winckler.
- Elementi Shear Wall per la modellazione di pareti di taglio.
- Elementi shell (lastra/piastra) equivalenti.
- Elementi Isoparametrici a 8 Nodi Shell (lastra/piastra).

- Schemi di Carico

- Carichi nodali concentrati.
- Carichi applicati direttamente agli elementi.
- Carichi Superficiali.

- Tipo di Risoluzione

- Analisi statica e/o dinamica in campo lineare con il metodo dell'equilibrio.
- Fattorizazione LDL<sup>T</sup>.
- Analisi Statica:
  - •
  - o modellazione generale 6 gradi di libertà per nodo.
  - ipotesi di solai infinitamente rigidi nel proprio piano (3 gradi di libertà per nodo + 3 per impalcato).
- Analisi dinamica. (Nel caso di analisi modale gli autovettori ed autovalori possono essere calcolati mediante *subspace iteration* oppure tramite il *metodo dei vettori di Ritz*):
  - •
  - O Via statica equivalente.
  - O Modale con il metodo dello spettro di risposta.

84030 CASALBUONO



### Normativa di riferimento

La normativa italiana cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente:

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
- Eurocodice 2 "Progettazione delle strutture di calcestruzzo" UNI EN 1992-1 Novembre 2005 (Versione 6/4/2006)
- Eurocodice 3 "Progettazione delle strutture di acciaio"
- Eurocodice 5 "Progettazione delle strutture di legno Parte 1-1: Regole generali Regole comuni e regole per gli edifici"
- CNR-DT 206/2007: Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno.
- D.M. 17 gennaio 2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i.
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.

84030 CASALBUONO



### Relazione di calcolo - Verifiche e prescizioni

Decreto Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 e s.m.i. Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.) (Capitolo 10 – § 10.1 – § 10.2)

**Oggetto:** Lastra curva tralicciata: fasi di scarico, stoccaggio, movimentazione, posa e getto – verifiche e prescrizioni

#### **Premessa**

#### La lastra curva tralicciata è stata verificata nelle seguenti fasi:

- scarico:
- stoccaggio;
- movimentazione;
- posa;
- getto.

#### Materiali utilizzati:

- calcestruzzo gettato in stabilimento con caratteristica non inferiore a Rck=450 daN/cmq classe di resistenza
- acciaio di armatura B 450 C.

#### Peso totale lastra:

peso teorico 2500 daN/mc

#### Mezzi previsti nelle fasi:

- autogru con catene e elemento di bilanciamento scarico e stoccaggio;
- sollevatore predalle su escavatore e/o autogru movimentazione e posa.

#### **Attrezzature:**

puntelli per solai tipo Doka Eurex 60 550 - Carico ammissibile non minore di 50 kN



barre B450C Φ 16 con piastre in acciaio 200x250x15, elemnti di bloccaggio morsetto a doppio bloccaggio tipo tempo - carico di vincolo non minore di 20 kN



84030 CASALBUONO



6 di 106

#### Spinta del calcestruzzo in fase di getto:

In generale la pressione laterale risulta determinabile con la seguente relazione:


$$p = w \cdot 1$$

dove:

- p = pressione laterale (kN/m);
- w = massa volumica del calcestruzzo fresco (kN/mq)
- h = altezza del calcestruzzo allo stato fresco o plastico misurato a partire dalla sommità del getto (m).

Tuttavia, a differenza di altri fluidi, il cls è caratterizzato da una graduale riduzione della pressione idrostatica per effetto dei fenomeni di presa e indurimento. Le relazioni offerte dalle Linee Guida del CSLP e desumibili dai riferimenti scientifici presi in esame, tengono conto di tali effetti al fine di determinare in modo realistico le pressioni agenti sui casseri.


Attraverso il diagramma riportato nella figura seguente, desunta dalle Linee Guida del CSLP, è possibile stimare la pressione massima del calcestruzzo fresco pb in funzione della relativa altezza di pressione idrostatica hs, della velocità di innalzamento del getto e della consistenza del calcestruzzo.




Il grafico rende esplicita la pressione esercitata sui casseri in funzione della consistenza del calcestruzzo, poiché tanto più il materiale risulta fluido e tanto maggiore è la spinta impressa alle strutture verticali.

Nei due diagrammi successivi, desunti dalle stesse linee guida, viene analizzato l'andamento della pressione laterale in funzione dell'altezza di getto, nel caso di un calcestruzzo ordinario e di un calcestruzzo autocompattante:

Figura 4-1: Diagramma per il calcolo della pressione del calcestruzzo e dell'altezza di pressione idrostatica valido per peso unitario del calcestruzzo = 25 kN/m³, tempo di fine presa inferiore a 5 ore, temperatura del calcestruzzo 15 (±1) °C.





per  $h \le h_p$ (hp = altezza del getto)

Figura 4-2: andamento della pressione laterale Figura 4-3: andamento della pressione laterale esercitata sulle casseforme da un calcestruzzo esercitata sulle casseforme da un calcestruzzo autocompattante (SCC)

ordinario

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it



Come si evince dai grafici, nel caso di un calcestruzzo autocompattante la pressione idrostatica parte da zero fino a raggiungere il valore massimo alla quota del getto  $h_p$ . In tal caso il valore massimo della pressione esercitata dal calcestruzzo è dunque  $p_b$ = w  $h_P$ 

Nel caso invece di un calcestruzzo ordinario si tiene conto del comportamento del materiale fluido fino alla quota idrostatica hs, in cui l'andamento delle pressioni risulta  $p=w\cdot h$ , mentre per  $h_s< h< h_p$  la pressione rimane costante e pari al valore massimo  $p_b=w\cdot h_s$ 

L'andamento delle pressioni laterali in funzione del livello del calcestruzzo, è meglio chiarito nelle norme DIN 18218 di cui si riporta una breve sintesi.

Nella norma DIN18218:2008 la valutazione della pressione laterale che il calcestruzzo fresco applica alle casseforme si basa sulle seguenti ipotesi semplificative:

- a) il peso lordo del calcestruzzo fresco è pari a 25 kN/m;
- b) il tempo di presa del getto t<sub>E</sub> deve essere compreso tra 5 e 20 ore;
- c) in caso di deviazione della temperatura del cls T<sub>c.Einbau</sub>, dalla temperatura di riferimento T<sub>c.Rif</sub> (pari a 15°C);
- d) il calcestruzzo fresco è compattato con vibratori interni;
- e) la cassaforma è considerata a tenuta stagna;
- f) la velocità di innalzamento del getto v non deve superare 7,0 m/h;
- g) il calcestruzzo viene introdotto dall'alto ma l'altezza di getto non deve superare i 10m.

La definizione della pressione esercitata dal calcestruzzo deriva dunque dall'assunzione delle condizioni al contorno citate, poste in relazione alle sei classi di consistenza individuate dall'EC2: S1, S2, S3, S4, S5 e S6.

La temperatura ha influenza sul tempo di presa del calcestruzzo e quindi anche sulle relative pressioni trasmesse dal calcestruzzo fresco ai casseri.


In particolare, nel §4.2 delle linee guida del CSLP, è specificato che: "Entro il campo di temperature ammesse per il calcestruzzo, prima della messa in opera,(5 ÷30°C) si può prevedere l'effetto della temperatura sul tempo di presa: se la temperatura è maggiore di 15°C (ma inferiore a 35°C) per ogni grado di differenza in più la pressione pb e l'altezza idrostatica hs possono essere ridotti del 3% fino ad un massimo del 30%, mentre se la temperatura è minore di 15°C (mamaggi ore di 5°C) la pressione pb e l'altezza idrostatica hs possono essere aumentati del 3% per ogni grado di differenza."

Questo significa che una temperatura del calcestruzzo maggiore di 15°C favorisce il processo di presa del cls e velocizza la riduzione di spinta laterale contro i casseri.

Ai fini del calcolo si è stabilito quanto segue:

- Velocità di innalzamento max: 20 cm/ora;
- Ogni 100 cm di altezza fermarsi ed attendere la presa del calcestruzzo prima di procedere con il getto dello strato successivo tempo di attesa 5 ore Rmin 50daN/cmq;
- Procedere per strati di 20 cm, alternando il getto piedritto sinistro e piedritto destro.

Tali ipotesi consentono il passaggio da **carico idrostatico** ortogonale alla lastra, a **carico statico** gravitazionale, ad ogni ripesa di getto per lo strato precedente gettato.



> Sede Legale

> Stabilimento


S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) > Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi



Le fasi previste per ultimare il getto sono 7 più il completamento di calotta.



- scrizioni di getto calces truzzo fresco autocompattante (SCC): Velocità di innalzamento mar: 20 cm/ora; Ogni 100 cm di altezza fermarsi ed attendere la presa del calcestruzzo prima getto dello stato successivo tempo di attesa 5 ore; Procedere per strati di 20 cm, alternando il getto piedritto sinistro e piedritto

I valori dei carichi nelle sette fasi sono i seguenti:

#### Fase 1

Fase 1 (da 0 a 1 m)		
Getto Fase 1 - Idrostatico		
	h (m)	Carico (daN/mq)
Strato 1	0.36	1950
Strato 2	0.30	1125
Strato 3	0.30	375
	0.96	

#### Fase 2

Fase 2 (da 1 a 2 m)		
Getto Fase 1 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.08	210
Getto Fase 2 - Idrostatico		
	h (m)	Carico (daN/mq)
Strato 1	0.30	1825
Strato 2	0.29	1088
Strato 3	0.29	363
	0.88	

#### Fase 3

> Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi Via Nazionale, 4 Tel.: 0975.863016 S.S. 19 - km. 88 P.IVA: 04474310655 84030 CASALBUONO 84030 MONTESANO S.M. Scalo Fax.: 0975.1978006 CCIAA: Salerno (Provincia di Salerno) (Provincia di Salerno) E-mail: info@casellacostruzioni.it R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



# CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

#### E PREFABBRICATI IN CEMENTO

9 di 106

#### Fase 3 (da 2 a 3 m)

Getto Fase 1 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.12	300

Getto Fase 2 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.12	300

Getto Fase 3 - Idrostatico		
	h (m)	Carico (daN/mq)
Strato 1	0.29	1788
Strato 2	0.29	1063
Strato 3	0.28	350
	0.86	

#### Fase 4

#### Fase 4 (da 3 a 4 m)

Getto Fase 1 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.15	375

Getto Fase 2 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.35	875

Getto Fase 3 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.21	525

Getto	Fase	4 -	Idrostatico

	h (m)	Carico (daN/mq)
Strato 1	0.27	2863
Strato 2	0.26	2200
Strato 3	0.26	1550
Strato 4	0.25	913
Starto 5	0.24	300
	1.28	

#### Fase 5

#### Fase 5 (da 4 a 5 m)

Getto Fase 1 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.19	475

Getto Fase 2 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.41	1025

Getto Fase 3 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.55	1375

Getto Fase 4 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3 4 5	0.32	800

Getto Fase 5 - Idrostatico		
	h (m)	Carico (daN/mq)
Strato 1	0.23	2338
Strato 2	0.22	1775
Strato 3	0.21	1238
Strato 4	0.20	725
Starto 5	0.19	238
	1.05	

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) > Recapiti

Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi P.IVA: 04474310655

CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



10 di 106

#### Fase 6

Fase 6 (da 5 a 6 m)		
Getto Fase 1 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.19	475
Getto Fase 2 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.41	1025
O-#- F 2		
Getto Fase 3 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3	0.55	1375
Getto Fase 4 - Statico		
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3 4 5	0.64	1600
Getto Fase 5 - Statico		
•	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)
Strato 1 2 3 4 5	0.48	1200

Getto Fase 6 - Idrostatico		
	h (m)	Carico (daN/mq)
Strato 1	0.23	3063
Strato 2	0.22	2500
Strato 3	0.21	1963
Strato 4	0.20	1450
Starto 5	0.19	963
Strato 6	0.19	488
Starto 7	0.10	125
	1.34	

#### Fase 7

Getto Fase 1 - Statico				
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)		
Strato 1 2 3	0.19	475		
Getto Fase 2 - Statico				
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)		
Strato 1 2 3	0.41	1025		
Getto Fase 3 - Statico				
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)		
Strato 1 2 3	0.55	137		
Getto Fase 4 - Statico				
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)		
Strato 1 2 3 4 5	0.64	1600		
Getto Fase 5 - Statico				
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)		
Strato 1 2 3 4 5	0.82	2050		
-				
Getto Fase 6 - Statico				
	Influenza (mq)	Carico (daN/mq)		
Strato 1 2 3 4 5 6	0.77	1925		

Fase 7 (da 5 a 6 m)


Getto Fase 7 - Idrostatico		
	h (m)	Carico (daN/mq)
Strato 1	0.10	2375
Strato 2	0.08	2150
Strato 3	0.07	1963
Strato 4	0.05	1813
Starto 5	0.04	1700
Strato 6	0.03	1613
Starto 7	0.01	1563
	0.38	
		_
Incr. per strato rag. Altezza di getto	0.62	1550

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO




## Geometria lastra curva tralicciata


## Armatura predalle curva




## Armatura predalle centrale in chiave



#### Particolare incastro











13 di 106

## Fase di scarico



#### Elemento di bilanciamento





#### Prescrizioni

Il sollevamento della lastra curva tralicciata deve avvenire mediante l'utilizzo di due barre \( \phi \) 32 inserite nei tralicci per ottenere un effetto di ripartizione del carico. Durante la fase di sollevamento bisogna evitare urti della lastra contro ostacoli di varia natura (montanti dei camion di trasporto, muri di contenimento, pareti della galleria, ecc). L'urto della lastra può generare la rottura della parte in cls con la conseguente piegatura dei tralicci. La lastra va posata lentamente e sostenuta come prescritto nella fase di stoccaggio.


Rischi connessi con la movimentazione:

- rischio di caduta dall'alto;
- rischio da carico sospeso;
- rischio di schiacciamento;
- obbligo di DPI nella fase di movimentazione.

84030 CASALBUONO



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva σ/ε Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0 + \alpha)^2 / \alpha = ec1/ec2 (EC2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 659 697

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

Calcestruzzo C35/45

 $f_{cd}$  198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

f<sub>ctd</sub> 15 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ctd</sub> 0.08 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=8.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  743 [daN/m]  $N_{11}$  743 [daN/m]

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)



## CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

16 di 106

 $M_y \ 569 \ [daNm/m] \ M_{22} \ 569 \ [daNm/m]$ 

 $M_{xy}$  -0 [daNm/m]  $\alpha$  0.000100 [rad]

Verifiche

Cr=S/R Posizione Acciaio Calcestruzzo

 $\epsilon_x$ %  $\epsilon_y$ %  $\epsilon_{min}$ %  $\epsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

0.85 Estradosso 0.001 4.808 15.101 0.065 1.570278 Intradosso -0.030 -0.152 -0.051 -3.500 -0.000225

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 659 697

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

σ 3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 %

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  210 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=8.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x \quad 495 \quad \text{[daN/m]} \quad N_{11} \ 495 \qquad \text{[daN/m]}$ 

 $N_y$  -2290 [daN/m]  $N_{22}$  -2290 [daN/m]

 $N_{xy}~2 \qquad [\text{daN/m}] \quad \alpha \quad 0.000592~[\text{rad}]$ 

 $M_{xx}$  78 [daNm/m]  $M_{11}$  78 [daNm/m]  $M_y$  379 [daNm/m]  $M_{22}$  379 [daNm/m]

 $M_{xy}$  -0 [daNm/m]  $\alpha$  0.000100 [rad]

Verifiche

0.56

Acciaio Calcestruzzo

Stato Ampiezza
Fessure mm

> Estradosso -8 -34 0 -1.364386 Intradosso -33 -227 -38 0.065099

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 659 697

> Sede Legale

> Stabilimento

....

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

> Recapiti

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)



17 di 106

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}$  1.86 ‰

 $\sigma 4500 \left[ daN/cm^2 \right]$ 

Calcestruzzo C35/45

 $f_{cd}$  198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ctd</sub> 0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=8.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  495 [daN/m]  $N_{11}$  495 [daN/m]

 $N_y$  -2290 [daN/m]  $N_{22}$  -2290 [daN/m]

 $N_{xy}$  2 [daN/m]  $\alpha$  0.000592 [rad]

 $M_{xx}$  78  $[daNm/m] M_{11} 78$ [daNm/m]

 $M_{v}$  379  $[daNm/m] M_{22} 379$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  -0  $[daNm/m] \alpha = 0.000100 [rad]$ 

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo Ampiezza Cr=S/R Posizione ox Stato σy σc.Max Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

0.56 Estradosso -8 -34 0 -1.364386

> -227 -38 Intradosso -33 0.065099

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 659 697

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

f<sub>ctd</sub> 32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  158 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale Via Nazionale, 4

84030 CASALBUONO

(Provincia di Salerno)

> Stabilimento

Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Recapiti

Tel.: 0975.863016

> Dati Amministrativi



18 di 106

 $w_{Max}$  0.30 mm Sezione sezione 1 H=8.000 [cm]

Estradosso

Intradosso

Azioni di verifica combinazione 4 (0.000 0.000 [m])

 $N_{xy}$  2 [daN/m]  $\alpha$  0.000592 [rad]

 $M_{xx}$  78 [daNm/m]  $M_{11}$  78 [daNm/m]  $M_y$  379 [daNm/m]  $M_{22}$  379 [daNm/m]

 $M_y$  379 [daNm/m]  $M_{22}$  379 [daNm/m]  $M_{xy}$  -0 [daNm/m]  $\alpha$  0.000100 [rad]

Verifiche

		Acciaio		Calcestruzzo			A maniagga
Cr=S/R Posiz	•	OA.	σ <sub>y</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	σ <sub>c,Max</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	θ [rad]	Stato	Ampiezza Fessure mm
0.56	Estradosso	-8	-34	0	-1.364386	NON Fessurato	0.000
	Intradosso	-33	-227	-38	0.065099	NON Fessurato	0.000

(Provincia di Salerno)

> Stabilimento

> Dati Amministrativi



#### Tondini ø16 (inferiori)

#### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.208 [m]

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

 $\begin{array}{ll} \beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} & 1.00 \\ \beta_{1\text{-}3/y\text{-}y} & 1.00 \\ Materiale \ \textit{B450C} \end{array}$ 

 $f_y$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]  $f_u$  5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$   $\gamma_{M1} 1.10$   $\gamma_{M2} 1.25$ 

#### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \\ \frac{2.01}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

#### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area $_{Eff}$  2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $\begin{array}{lll} N_D & 96 \ [daN] \ N_D \! / \! N_R \! = \! 0.01 \\ S_D \! / \! S_R & 0.01 & \textbf{VERIFICATA} \end{array}$ 

### Tondini ø16 (superiori)

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.208 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\beta_{1-2/x-x}$ 

1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$ 

1.00

Materiale B450C

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2}$  1.25

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

 $2.01~[\text{cm}^2]~A.Traz~ \frac{2.01}{(L~collegamento~0.0~[\text{mm}])}$ Area

 $J_{X}$  $0 [cm^4] ix$ 0.400 [cm] Wx  $0 \text{ [cm}^3]$ Zx1 [cm<sup>3</sup>] Jy  $0 [cm^4]$  iy 0.400 [cm] Wy  $0 \, [\text{cm}^3]$ Zy 1 [cm<sup>3</sup>]

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

#### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe

2.01 [cm<sup>2</sup>] Areaeff

Combinazione critica 1

Ascissa 0.208 [m]

 $N_{\rm D}$  $-2589 [daN] N_D/N_R=0.35$  $S_D/S_R$ 0.35 **VERIFICATA** 

#### Tondini ø10 (diagonali)

01\_Rev\_A\_Fase\_01\_Movimentazione\_Scarico\_2x16\_16\_10.dt - 31 May 2019 - WinStrand (Service Pack 053) VERIFICHE TRAVE DAL NODO 665 AL NODO 761 / Sez. 3 Tondini ø10 ( - diagonali) **DATI GENERALI** 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it



Luce dell'asta 0.182 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

 $\beta_{1-2/x-x}$ 

1.00

 $\beta_{1\text{-}3/y\text{-}y}$ 

1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2}$  1.25

DATI INERZIALI PROFILO : Tondini  $\phi 10$ 

Area

 $0.79 \text{ [cm²] A.Traz } \\ 0.79 \\ \text{($L$ collegamento 0.0 [mm])}$ 

 $J_{X}$ 0 [cm^4] ix 0.250 [cm] Wx $0 \text{ [cm}^3]$  $0 \text{ [cm}^3]$ ZxJy  $0 [cm^4]$  iy 0.250 [cm] Wy  $0 \, [\text{cm}^3]$ Zy  $0 \, [\text{cm}^3]$ 

Jt 0 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

#### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 1

0.79

[cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa

Area<sub>Eff</sub>

0.182 [m]

 $N_{\rm D}$ 

 $-493 [daN] N_D/N_R=0.17$ 

 $S_D/S_R$ 


0.17

**VERIFICATA** 




22 di 106

## Fase di stoccaggio



#### Elemento di bilanciamento



La lastra curva tralicciata va posata lentamente a terra previo posizionamento di un elemento di sostegno ligneo di sezione 10x10 composto da corrente superiore di contatto e elementi verticali di sostegno

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it

#### > Dati Amministrativi



23 di 106

#### **Prescrizioni**

Nella fase di stoccaggio la lastra curva tralicciata va posata lentamente a terra previo posizionamento di un elemento di sostegno ligneo di sezione 10x10 composto da corrente superiore di contatto e elementi verticali di sostegno. Durante la fase di movimentazione bisogna evitare urti della lastra contro ostacoli di varia natura (montanti dei camion di trasporto, muri di contenimento, pareti della galleria, ecc). L'urto della lastra può generare la rottura della parte in els con la conseguente piegatura dei tralicci.

Rischi connessi con la movimentazione:


- rischio di caduta dall'alto;
- rischio da carico sospeso;
- rischio di schiacciamento:
- obbligo di DPI nella fase di movimentazione.

84030 CASALBUONO



24 di 106

#### Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva σ/ε Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0 + \alpha)^2 / \alpha = ec_1/ec_2 (EC_2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 994 993

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}$  1.86 ‰

Calcestruzzo C35/45

 $f_{cd}\ 198\ [daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

Sezione

sezione 1 H=8.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

 $Af_x$ cf<sub>y,Eq</sub> Af<sub>x</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>y,Eq</sub> [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  303 [daN/m]  $N_{11}$  303 [daN/m]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) > Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi



## CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

25 di 106

Verifiche

Cr=S/R Posizione Acciaio

 $\varepsilon_x$ %  $\varepsilon_y$ %  $\varepsilon_{min}$ %  $\varepsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

Calcestruzzo

0.80 Estradosso 0.000 5.160 15.889 0.035 -1.568044 Intradosso -0.017 -0.010 -0.028 -3.500 0.001531

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 994 993

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 %

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\varepsilon_{c2}$  -2.00 ‰

ε<sub>cu</sub> -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  210 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=8.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

[daN/m]

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  202 [daN/m]  $N_{11}$  202

 $N_y$  -974 [daN/m]  $N_{22}$  -974 [daN/m]

 $N_{xy}$  -4 [daN/m]  $\alpha$  -0.003083 [rad]

 $M_{xx}$  41 [daNm/m]  $M_{11}$  41 [daNm/m]

 $M_y$  326 [daNm/m]  $M_{22}$  326 [daNm/m]

 $M_{xy}$  -0 [daNm/m]  $\alpha$  0.000573 [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione <sub>σx</sub> σу σc,Max Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad] 0.52 Estradosso -5 -24 0 1.451807 Intradosso -18 -181 -30 -0.036392

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 994 993

> Sede Legale
Via Nazionale, 4

84030 CASALBUONO

(Provincia di Salerno)

> Stabilimento

S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Recapiti

Tel.: 0975.863016

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno

> Dati Amministrativi

R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



26 di 106

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}$  1.86 ‰

 $\sigma 4500 \left[ daN/cm^2 \right]$ 

Calcestruzzo C35/45

 $f_{cd}$  198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ctd</sub> 0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=8.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  202 [daN/m]  $N_{11}$  202

[daN/m]

 $N_y$  -974 [daN/m]  $N_{22}$  -974

[daN/m]

 $N_{xy}$  -4 [daN/m]  $\alpha$  -0.003083 [rad]

 $M_{xx}$  41  $[daNm/m] M_{11} 41$ 

[daNm/m]

 $M_v \ 326 \ [daNm/m] \ M_{22} \ 326$ 

[daNm/m]

 $M_{xy}$  -0  $[daNm/m] \alpha = 0.000573$  [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo Ampiezza Cr=S/R Posizione ox Stato σy σc.Max Fessure mm

[daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad] 0.52 Estradosso -5 -24 0 1.451807

> -30 Intradosso -18 -181 -0.036392

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 994 993

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

f<sub>ctd</sub> 32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  158 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016

Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi



27 di 106

 $w_{Max}$  0.30 mm Sezione sezione 1 H=8.000 [cm]

**Estradosso** Intradosso

Azioni di verifica combinazione 4 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  202 [daN/m]  $N_{11}$  202 [daN/m]  $N_y$  -974 [daN/m]  $N_{22}$  -974 [daN/m]

 $N_{xy}$  -4 [daN/m]  $\alpha$  -0.003083 [rad]

 $M_{xx} \ 41 \quad \text{[daNm/m]} \ M_{11} \ 41 \qquad \text{[daNm/m]}$ 

 $M_y$  326 [daNm/m]  $M_{22}$  326 [daNm/m]

 $M_{xy}$  -0 [daNm/m]  $\alpha$  0.000573 [rad]

Verifiche

		Acciaio		Calcestruzzo			1 mmiorza
Cr=S/R	Posizione	OA.	$\sigma_y \\ [daN/cm^2]$	$\sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2]$	θ [rad]	Stato	Ampiezza Fessure mm
0.52	Estradosso	-5	-24	0	1.451807	NON Fessurato	0.000
	Intradosso	-18	-181	-30	-0.036392	NON Fessurato	0.000



28 di 106

#### Tondini ø16 (inferiori)

#### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.208 [m]

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

 $\begin{array}{ll} \beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} & 1.00 \\ \beta_{1\text{-}3/y\text{-}y} & 1.00 \\ Materiale \ \textit{B450C} \end{array}$ 

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>] f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$   $\gamma_{M1} 1.10$   $\gamma_{M2} 1.25$ 

#### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \\ \frac{2.01}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

#### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 1

Area<sub>Eff</sub> 2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.208 [m]

 $\begin{array}{ccc} N_D & & -33 \; [daN] \; N_D/N_R {=} 0.00 \\ S_D/S_R & & 0.00 & \textbf{VERIFICATA} \end{array}$ 

## Tondini ø16 (superiori)

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.195 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x}$ 

1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$ 

1.00

Materiale B450C

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2}$  1.25

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area

 $2.01~[\text{cm}^2]~A.Traz~\frac{2.01}{(L~collegamento~0.0~[\text{mm}])}$ 

 $J_{X}$  $0 [cm^4] ix$ 0.400 [cm] Wx $0 \text{ [cm}^3]$ Zx1 [cm<sup>3</sup>] Jy  $0 [cm^4]$  iy 0.400 [cm] Wy  $0 \text{ [cm}^3$ ] Zy 1 [cm<sup>3</sup>]

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

#### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe

2.01 Area<sub>Eff</sub>

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_{D} \\$  $-817 [daN] N_D/N_R=0.11$  $S_D/S_R$ 0.11 **VERIFICATA** 

#### Tondini ø10 (diagonali)

#### **DATI GENERALI**

Luce dell'asta 0.314 [m]

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

[cm<sup>2</sup>]

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno E-mail: info@casellacostruzioni.it R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



30 di 106

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

 $\beta_{1-2/x-x}$  1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

 $f_u\ 5100\ [daN/cm^2]$ 

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} \ 1.10$ 

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

#### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

Area  $0.79 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \\ \frac{0.79}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

 $\begin{array}{cc} \text{Jt} & 0 \text{ [cm^4]} \\ \text{Cw} & 1 \text{ [cm^6]} \end{array}$ 

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

#### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area<sub>Eff</sub> 0.79 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1


Ascissa 0.314 [m]

 $\begin{array}{lll} N_D & & 153 \; [daN] \; N_D/N_R {=} 0.05 \\ S_D/S_R & & 0.05 & \textbf{VERIFICATA} \end{array}$ 

P.IVA: 04474310655



## Fase di movimentazione e posizionamento





32 di 106

#### Prescrizioni

Nella fase di movimentazione e posizionamento, la lastra curva tralicciata va spostata lentamente da terra previo rimozione dell'elemento di sostegno ligneo di sezione 10x10 composto da corrente superiore di contatto e elementi verticali di sostegno. La rimozione dell'elemento di sostegno è la fase più delicata dell'operazione, onde evitare la rottura della lastra, la stessa va tirantata in corda al fine di impedire l'apertura dell'arco per effetto del peso prorio. Gli elementi di sollevamento devono essere sempre costantemente sottocarico e a contatto con la lastra, in modo da evitare movimenti oscillatori che solleciterebbero la lastra impropriamente per effetto del peso proprio. Durante la fase di movimentazione bisogna evitare urti della lastra contro ostacoli di varia natura (montanti dei camion di trasporto, muri di contenimento, pareti della galleria, ecc). L'urto della lastra può generare la rottura della parte in cls con la conseguente piegatura dei tralicci.

Rischi connessi con la movimentazione:

- rischio di caduta dall'alto;
- rischio da carico sospeso;
- rischio di schiacciamento;
- obbligo di DPI nella fase di movimentazione.

Nella fase di posizionamento, la lastra curva tralicciata **va spostata lentamente fino alla sede di posa**. I tiranti mobili alla corda vanno rimossi e si deve procedere:

- con il bloccaggio al piede con 2 barre B450C Φ 16 per lastra con piastre in acciao 200x250x15, bloccate con morsetto a doppio bloccaggio tipo tempo con resistenza di vincolo non minore di 20 kN;
- con la puntellatura in numero di 2 puntelli per solai tipo Doka Eurex 60 550 carico ammissibile non minore di 50 kN;
- il posizionamento dei vincoli dovrà ripettare la distanza dal bordo di 64 cm per lato, i puntelli si dovranno collegare alle boccole M20 predisposte nella lastra.

Durante la fase di movimentazione bisogna <u>evitare urti della lastra contro ostacoli di varia natura</u> (montanti dei camion di trasporto, muri di contenimento, pareti della galleria, ecc). <u>L'urto della lastra può generare la rottura della parte in cls con la conseguente piegatura dei tralicci</u>.

Rischi connessi con la movimentazione:

- rischio di caduta dall'alto:
- rischio da carico sospeso;
- rischio di schiacciamento;
- obbligo di DPI nella fase di movimentazione.

84030 CASALBUONO




## CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

33 di 106


#### FASI DI GETTO scala 1:50





#### Posizionamento elementi di vincolo

## 2 barre B450C Ø16 per lastra bloccate con: piastra in acciaio 200x250x15 elemento di bloccaggio morsetto a do ccaggio tipo tempo sistenza di vincolo non minore di 20 kN sizione a 64 cm dal bordo lastra 0.20 0.60 0.125 0.50



> Sede Legale

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) > Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)


> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1





Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1 Impostazioni di verifica Curva  $\sigma/\epsilon$  Calcestruzzo secondo Hognestad Modellazione softening (trazione/compressione) fcd,soft= fcd 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad Modellazione compressione biassiale fcd,biaxial= fcd ( 1 + 3.8  $\alpha$  ) / (1.0+ $\alpha$ )² /  $\alpha$ =ec1/ec2 (EC2 Ponti 6.110) Elementi più sollecitati per tipologia di sezione Verifiche SLU <u>Shell</u> elemento nodi 1043 1081 Propietà dei materiali Acciaio B 450 C fyd 3913 [daN/cm²]



# LA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

35 di 106

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

ε<sub>vd</sub> 1.86 ‰

Calcestruzzo C35/45

 $f_{cd}$  198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\varepsilon_{c2}$  -2.00 %

 $\varepsilon_{\rm cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

cf<sub>v,Eq</sub> Af<sub>x</sub>  $cf_{x,Eq}$   $Af_v$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>v</sub>  $[cm^2] / m [cm] [cm^2] / m [cm] [cm^2] / m [cm] [cm^2] / m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  505 [daN/m]  $N_{11}$  506 [daN/m]

 $N_y$  -2021 [daN/m]  $N_{22}$  -2021 [daN/m]

 $N_{xv}$  -28 [daN/m]  $\alpha$  -0.011160 [rad]

 $M_{xx}$  -22  $[daNm/m]\ M_{11}\ -25$ [daNm/m]

 $M_{v}$  397  $[daNm/m] M_{22} 400$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  34  $[daNm/m] \alpha$  -0.080557 [rad]

Verifiche

#### Acciaio Calcestruzzo Cr=S/R Posizione

 $\varepsilon_x$ %  $\varepsilon_y$ %  $\varepsilon_{min}$ %  $\varepsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

0.50 Estradosso 0.078 1.359 10.502 -0.008 1.401123 Intradosso 0.078 1.359 0.003 -3.500 -0.109241

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 999 1037

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd} 3913 [daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ud}$  67.00 %

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma 210 \left[ daN/cm^2 \right]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

 $cf_{y,Eq}\ Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub>  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

84030 MONTESANO S.M. Scalo

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88 (Provincia di Salerno)



36 di 106

5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  160 [daN/m]  $N_{11}$  269 [daN/m]

 $N_y$  -684 [daN/m]  $N_{22}$  -793 [daN/m]

 $N_{xy}$  -322 [daN/m]  $\alpha$  -0.326001 [rad]

 $M_{xx}$  168 [daNm/m]  $M_{11}$  165 [daNm/m]

 $M_v \ \, 322 \ \, [daNm/m] \, \, M_{22} \, \, 325$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  22 [daNm/m]  $\alpha$  -0.136841 [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo Ampiezza Cr=S/R Posizione <sub>ox</sub> Stato σν σc,Max Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

0.35 Estradosso -27 -53 0 -1.442955 Intradosso -27 -53 -24 -0.077504

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 999 1037

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

σ 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 %

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} 198333 [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub>  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  160 [daN/m]  $N_{11}$  269

[daN/m]

 $N_v$  -684 [daN/m]  $N_{22}$  -793

[daN/m]

 $N_{xy}$  -322 [daN/m]  $\alpha$  -0.326001 [rad]

 $M_{xx} \ 168 \ [daNm/m] \ M_{11} \ 165$ 

[daNm/m]

 $M_{v}\ \ 322\ \ [daNm/m]\ M_{22}\ 325$ 

[daNm/m]

 $M_{xv}~22~~ [daNm/m]~\alpha~~-0.136841~[rad]$ 

Verifiche Cr=S/R Posizione Acciaio

Calcestruzzo

Stato

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Internet: www.casellaprefabbricati.it



Ampiezza

Fessure mm

37 di 106

θ σ<sub>c,Max</sub>  $\sigma_{v}$ [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

Estradosso -27 -53 0 -1.442955 Intradosso -27 -53 -24 -0.077504

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 999 1037

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

0.35

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

 $f_{cd}~198~[daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  158 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

#### Intradosso

$\mathbf{Af}_{\mathbf{x}}$	$cf_{x,Eq}$	$\mathbf{Af_y}$	cf <sub>y,Eq</sub>	$\mathbf{Af}_{\mathbf{x}}$	cf <sub>x,Eq</sub>	<b>Af</b> <sub>y</sub>	cf <sub>y,Eq</sub>
[cm <sup>2</sup> ] / m	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]
5.03	6.000	5.03	6.000	10.05	3.000	5.03	3.000

Azioni di verifica combinazione 4 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  160 [daN/m]  $N_{11}$  269

[daN/m]

 $N_v$  -684 [daN/m]  $N_{22}$  -793

[daN/m]

 $N_{xy}$  -322 [daN/m]  $\alpha$  -0.326001 [rad]

 $M_{xx}$  168 [daNm/m]  $M_{11}$  165

[daNm/m]

 $M_v$  322 [daNm/m]  $M_{22}$  325

[daNm/m]

 $M_{xy}$  22 [daNm/m]  $\alpha$  -0.136841 [rad]

Verifiche

		Acciaio		Calcestruz	zzo		A	
Cr=S/R	Posizione	$\sigma_x$ [daN/cm <sup>2</sup> ]		$\sigma_{c,Max}$ [daN/cm <sup>2</sup> ]	θ [rad]	Stato	Ampiezza Fessure mm	
0.35	Estradosso	-27	-53	0	-1.442955	NON Fessurato	0.000	
	Intradosso	-27	-53	-24	-0.077504	NON Fessurato	0.000	



### Tondini ø16 (inferiori)

### DATI GENERALI

0.300 [m] Luce dell'asta

Tondini ø16 ( - inferiori) Sezione numero 1

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x}$ 

1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$ 

1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

#### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

 $2.01~[\text{cm}^2]~A.Traz~ \frac{2.01}{(L~collegamento~0.0~[\text{mm}])}$ Area

Jx 0 [cm^4] ix 0.400 [cm] WxZx $0 \, [\text{cm}^3]$ 1 [cm<sup>3</sup>] 0 [cm^4] iy 0.400 [cm] Jy Wy  $0 \, [\text{cm}^3]$ Zy 1 [cm<sup>3</sup>]

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area<sub>Eff</sub> 2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$ 44 [daN] N<sub>D</sub>/N<sub>R</sub>=0.01  $S_D\!/S_R$ 0.01 VERIFICATA

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

0.300 Luce [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00 1.00  $\beta_A$ 

0.400 Raggio d'inerzia i [cm]

Snellezza 75.05

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it



Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 44 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.01 **VERIFICATA** Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/3</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.300 [m]

 $\beta \; (Lc = \beta \; L_{Netta}) \qquad \quad 1.00$   $\beta_A \qquad \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05 Snellezza ridotta λ 1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione γ 0.48

Azione assiale 44 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.01 **VERIFICATA** 

### Tondini ø16 ( - superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.314 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x}$  1.00  $\beta_{1\text{-}3/y\text{-}y}$  1.00 Materiale B450C

 $\begin{array}{l} f_y \; 4500 \; [daN/cm^2] \\ f_u \; 5100 \; [daN/cm^2] \end{array}$ 

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$   $\gamma_{M1} 1.10$   $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \frac{2.01}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe

Areaeff

2.01

[cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.314 [m]

 $N_{\mathrm{D}}$ -1095 [daN]  $N_D/N_R=0.15$  $S_D\!/S_R$ **VERIFICATA** 0.15

VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

L'asta risulta NON COMPRESSA.

### Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.344 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

1.00  $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x}$ 1.00  $\beta_{1-3/y-y}$ 

Materiale B450C

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $f_u~5100~[daN/cm^2]$ 

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10  $\gamma_{M1} 1.10$  $\gamma_{M2}$  1.25

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

Area	0.79 [cm <sup>2</sup> ]	A.Traz	0.79 [cm²] (L collegamento 0.0 [mm])
$J_X$	0 [cm^4]	ix	0.250 [cm]
Wx	$0 \text{ [cm}^3]$	Zx	$0 \text{ [cm}^3]$
Jy	0 [cm^4]	iy	0.250 [cm]

Wy  $0 \, [\text{cm}^3]$ Zy  $0 \, [\text{cm}^3]$ 

Jt 0 [cm^4]

> Stabilimento > Sede Legale > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it



1 [cm^6] Cw

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe

0.79 Area<sub>Eff</sub> [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_{\mathrm{D}}$ 133 [daN]  $N_D/N_R$ =0.04 **VERIFICATA**  $S_D\!/S_R$ 0.04


S.S. 19 - km. 88

(Provincia di Salerno)

> Recapiti



# Fase di getto






### **Prescrizioni**

Una volta ultimate le operazioni della fase di posa si può procedere al getto procedento secondo le seguenti prescrizioni:

- velocità di innalzamento max 20 cm/ora;
- ogni 100 cm di altezza fermarsi ed attendere la pesa del calcestruzzo prima di procedere con il getto dello strato successivo – tempo di attesa 5 ore – R<sub>min</sub> 50 daN/cmq;
- procedere per strati di 20 cm, alternando il getto piedritto sisnistro e piedritto detrso.

Rischi connessi con la movimentazione:

- rischio di caduta dall'alto;
- rischio da carico sospeso;
- rischio di schiacciamento;
- obbligo di DPI nella fase di movimentazione.



Prescrizioni di getto calces truzzo fresco autocompattante (SCC):


- V el ocità di innalzamento max: 20 em/ora; Ogni 100 cm di altezza fermarsi ed attendere la presa del calcestruzzo prima di procedere con il
- etto dello strato successivo tempo di attesa 5 ore; Procedere per strati di 20 cm, alternando il getto piedritto sinistro e piedritto destro

84030 CASALBUONO

(Provincia di Salerno)



# Fase 01 – getto da 0,00 a 1,00 m Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva σ/ε Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0+\alpha)^2 / \alpha = ec1/ec2 (EC2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 1036 1074

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd}~3913~[daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

f<sub>ctd</sub> 15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### > Dati Amministrativi



45 di 106

#### Estradosso

#### Intradosso

 $Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>y,Eq</sub>  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  566 [daN/m]  $N_{11}$  573 [daN/m]

 $N_v$  -4108 [daN/m]  $N_{22}$  -4114 [daN/m]

 $N_{xy}$  -176 [daN/m]  $\alpha$  -0.037563 [rad]

 $M_{xx}$  -12  $[daNm/m]\ M_{11}\ \text{-}15$ [daNm/m]

 $M_y$  611  $[daNm/m] M_{22} 613$ [daNm/m]

M<sub>xv</sub> 39  $[daNm/m] \alpha$  -0.062584 [rad]

Verifiche

### Cr=S/R Posizione

#### Acciaio Calcestruzzo

 $\varepsilon_x$ %  $\varepsilon_y$ %  $\varepsilon_{min}$ %  $\varepsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

Estradosso 0.043 1.294 10.213 -0.001 1.443899 0.74 Intradosso 0.043 1.294 0.002 -3.500 -0.082801

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 999 1037

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma 210 \left[ daN/cm^2 \right]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

Afv cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  207 [daN/m]  $N_{11}$  310 [daN/m]

 $N_y$  -2150 [daN/m]  $N_{22}$  -2252 [daN/m]

 $N_{xy}$  -503 [daN/m]  $\alpha$  -0.201556 [rad]

 $M_{xx} 234$  $[daNm/m] M_{11} 231$ [daNm/m]

 $M_v$  551  $[daNm/m] M_{22} 554$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  31  $[daNm/m] \alpha$  -0.095245 [rad]

Verifiche

> Sede Legale

> Stabilimento

84030 MONTESANO S.M. Scalo

Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Recapiti

Tel.: 0975.863016

> Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88 (Provincia di Salerno)



-0.041356

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione <sub>ox</sub> Stato θ σc,Max  $\sigma_y$ Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

-40

-100 0.58 Estradosso -39 -1.427019

-100

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 999 1037

Propietà dei materiali

Intradosso -39

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 %

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

5.03

sezione 1 H=10.000 [cm]

6.000 5.03

#### Estradosso

#### Intradosso

3.000 5.03

 $Af_x$ cfy,Eq Afx cf<sub>y,Eq</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub>  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]6.000 10.05 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  207 [daN/m]  $N_{11}$  310 [daN/m]

 $N_v$  -2150 [daN/m]  $N_{22}$  -2252 [daN/m]

 $N_{xy}$  -503 [daN/m]  $\alpha$  -0.201556 [rad]

M<sub>xx</sub> 234  $[daNm/m] M_{11} 231$ [daNm/m]

 $M_{v}$  551  $[daNm/m] M_{22} 554$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  31  $[daNm/m] \alpha$  -0.095245 [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione ox Stato σc,Max  $\sigma_y$ Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

-100 0.58 Estradosso -39 0 -1.427019

Intradosso -39 -100 -40 -0.041356

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 999 1037 Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



47 di 106

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

ε<sub>cu</sub> -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma~158~[daN/cm^2]$ 

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

$Af_x$		$\mathbf{cf}_{\mathbf{x},\mathbf{Eq}} \mathbf{Af}_{\mathbf{y}}$		$\mathbf{cf}_{\mathbf{y},\mathbf{Eq}}$	$Af_x$		$cf_{x,Eq}$	Afy	$\mathbf{cf}_{\mathbf{y},\mathbf{Eq}}$
[cm	<sup>2</sup> ] / m	[cm] [cm <sup>2</sup> ]	] / m	[cm]	[cm <sup>2</sup> ] /	/ m	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]
5.03	;	6.000 5.03		6.000	10.05		3.000	5.03	3.000
Azio	ni di v	erifica com	binaz	zione 4	(0.000	0.0	00 [m	n])	
$N_{\boldsymbol{x}}$	207	[daN/m]	$N_{11}$	310	[d	aN/ı	m]		
$N_{y}$	-2150	[daN/m]	$N_{22}$	-2252	[d	aN/ı	m]		
$N_{xy}$	-503	[daN/m]	α	-0.201	556 [ra	ad]			
$M_{xx}$	234	[daNm/m]	$M_{11}$	231	[d	aNn	n/m]		
$M_{\rm y}$	551	[daNm/m]	$M_{22}$	554	[d	aNn	n/m]		
$M_{xy}$	31	[daNm/m]	α	-0.095	5245 [ra	ad]			

Verifiche

		Acciaio		Calcestruz	ZZO		A mniozzo	
Cr=S/R	Posizione	O.A.	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2] \end{array}$	θ [rad]	Stato	Ampiezza Fessure mm	
0.58	Estradosso	-39	-100	0	-1.427019	NON Fessurato	0.000	
Intrado	sso -39		-100	-40	-0.041356	NON Fessurato	0.000	



### Tondini ø16 (inferiori)

### DATI GENERALI

0.300 [m] Luce dell'asta

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

1.00  $\beta_{1-2/x-x}$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$ 1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

#### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

 $2.01~[\text{cm}^2]~A.Traz~ \frac{2.01}{(L~\text{collegamento}~0.0~[\text{mm}])}$ Area

Jx 0 [cm^4] ix 0.400 [cm] ZxWx  $0 \, [\text{cm}^3]$ 1 [cm<sup>3</sup>]  $0 [cm^4]$  iy 0.400 [cm] Jy Wy  $0 \, [\text{cm}^3]$ Zy 1 [cm<sup>3</sup>]

Jt 1 [cm^4] 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Areaeff 2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_{\rm D}$  $64 [daN] N_D/N_R=0.01$  $S_D/S_R$ 0.01 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

> > Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

Tel.: Fax.: 0975.1978006 (Provincia di Salerno) E-mail: info@casellacostruzioni.it

0975.863016 P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



49 di 106

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 64 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.02 **VERIFICATA** Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/3</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc=} \beta \text{ L}_{Netta}) \qquad 1.00$   $\beta_A \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 64 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.02 **VERIFICATA** 

### Tondini ø16 (superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} \qquad \qquad 1.00$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$ 

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area 2.01 [cm²] A.Traz 2.01 [cm²] (L collegamento 0.0 [mm])

 $0 \text{ [cm^4]} \text{ ix } 0.400 \text{ [cm]}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzion

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it



Wx 0 [cm³] Zx 1 [cm³] Jy 0 [cm^4] iy 0.400 [cm]

Wy  $0 \text{ [cm}^3]$  Zy  $1 \text{ [cm}^3]$ 

 $\begin{array}{ccc} \text{Jt} & & 1 \text{ [cm^4]} \\ \text{Cw} & & 1 \text{ [cm^6]} \end{array}$ 

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x)  ${\bf c}$ Curva di instabilità piano 1-3 (y-y)  ${\bf c}$ 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

 $Area_{Eff}$  2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  1131 [daN]  $N_D/N_R$ =0.14  $S_D/S_R$  0.14 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 1131 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.29 **VERIFICATA** 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc= }\beta \text{ L}_{\text{Netta}}) \qquad \quad 1.00$   $\beta_{\text{A}} \qquad \quad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00 Snellezza ridotta λ 1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione γ 0.48

Azione assiale 1131 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.29 **VERIFICATA** 

0975.863016



Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.341 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} \qquad \qquad 1.00$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

Amaa	0.79 [cm²] A.Traz 0.79 (L collegame	[cm <sup>2</sup> ]
Area	(L collegame	nto 0.0 [mm])

Jt 0 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area<sub>Eff</sub> 0.79 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.341 [m]

 $\begin{array}{lll} N_D & 351 \text{ [daN] } N_D/N_R = 0.11 \\ S_D/S_R & 0.11 & \textbf{VERIFICATA} \end{array}$ 

VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/2</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.341 [m]

> Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



52 di 106

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00 1.00  $\beta_A$ 

Raggio d'inerzia i 0.250 [cm]

Snellezza 136.29 Snellezza ridotta λ 2.01 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione x 0.19

Azione assiale 351 [daN] Combinazione 1 0.56 **VERIFICATA**  $N_{SD}\!/N_{SR}$ 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.341 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00 1.00  $\beta_A$ 


0.250 Raggio d'inerzia i [cm]

Snellezza 136.29 Snellezza ridotta λ 2.01 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione x 0.19

Azione assiale 351 [daN] Combinazione 1 0.56  $N_{SD}/N_{SR}$ **VERIFICATA** 



# Fase 02 – getto da 1,00 a 2,00 m Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva  $\sigma/\epsilon$  Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0 + \alpha)^2 / \alpha = ec_1/ec_2 (EC_2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 1329 1312

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd}$  3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

 $E_{cm} 198333 \ [daN/cm^2]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



54 di 106

#### Estradosso

#### Intradosso

 Afx
 cf<sub>x,Eq</sub>
 Afy
 cf<sub>y,Eq</sub>
 Afx
 cf<sub>x,Eq</sub>
 Afy
 cf<sub>y,Eq</sub>

 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]

 5.03
 6.000
 5.03
 6.000
 10.05
 3.000
 5.03
 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -132 [daN/m]  $N_{11}$  -97 [daN/m]

 $N_v$  -1392 [daN/m]  $N_{22}$  -1427 [daN/m]

 $N_{xy}~213~~[daN/m]~~\alpha~~0.163296~[rad]$ 

 $M_{xx}$  9 [daNm/m]  $M_{11}$  6 [daNm/m]

 $M_y$  522 [daNm/m]  $M_{22}$  525 [daNm/m]

 $M_{xy}$  37 [daNm/m]  $\alpha$  -0.072109 [rad]

Verifiche

### Cr=S/R Posizione

### Acciaio Calcestruzzo

 $\epsilon_x \hspace{-0.05cm} \% \hspace{0.05cm} \epsilon_{min} \hspace{-0.05cm} \% \hspace{0.05cm} \epsilon_{max} \hspace{-0.05cm} \% \hspace{0.05cm} \theta \hspace{0.05cm} [rad]$ 

0.61 Estradosso 0.086 1.572 11.171 0.004 1.388009

Intradosso 0.086 1.572 -0.026 -3.500 -0.113695

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 1329 1312

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

f<sub>ctd</sub> 32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma 210 \left[ daN/cm^2 \right]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -89 [daN/m]  $N_{11}$  -60

[daN/m]

 $N_y$  -976 [daN/m]  $N_{22}$  -1004

[daNm/m]  $M_{11}$  5

[daN/m]

 $N_{xy}~162~[daN/m] \quad \alpha \quad 0.175095~[rad]$ 

[daNm/m]

M<sub>v</sub> 411 [daNm/m] M<sub>22</sub> 413

[Gar viii/ iii]

W<sub>1y</sub> 411 [uaiviii/iii] W<sub>122</sub> 413

[daNm/m]

 $M_{xy} \; 29 \quad \text{[daNm/m]} \; \alpha \quad \text{-0.072255 [rad]}$ 

355 5 13

Verifiche

> Sede Legale

> Stabilimento

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo



 $Cr = S/R \ Posizione \ \ \, \begin{cases} Acciaio & Calcestruzzo \\ \sigma_x & \sigma_y & \sigma_{c,Max} & \theta \\ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [rad] \end{cases} \ \, \begin{array}{c} Ampiezza \\ Fessure \ mm \end{array}$ 

0.47 Estradosso -2 -73 -0 1.538291

Intradosso -2 -73 -23 -0.053229

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 1329 1312

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

σ 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

 Afx
 cf<sub>x,Eq</sub>
 Afy
 cf<sub>y,Eq</sub>
 Afx
 cf<sub>x,Eq</sub>
 Afy
 cf<sub>y,Eq</sub>

 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]

 5.03
 6.000
 5.03
 6.000
 10.05
 3.000
 5.03
 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -89 [daN/m]  $N_{11}$  -60 [daN/m]

 $N_y \ \ \text{-976 [daN/m]} \quad N_{22} \ \text{-1004} \qquad \text{[daN/m]}$ 

 $N_{xy}~162~[daN/m] \quad \alpha \quad 0.175095~[rad]$ 

 $M_{xx}$  7 [daNm/m]  $M_{11}$  5 [daNm/m]

 $M_y$  411 [daNm/m]  $M_{22}$  413 [daNm/m]

 $M_{xy} \; 29 \quad \text{[daNm/m]} \; \alpha \quad \text{-0.072255 [rad]}$ 

Verifiche

 $Cr = S/R \ Posizione \ \ \, \begin{cases} Acciaio & Calcestruzzo \\ \sigma_x & \sigma_y & \sigma_{c,Max} & \theta \\ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [rad] \end{cases} \ \, Stato \ \, \frac{Ampiezza}{Fessure \ mm}$ 

0.47 Estradosso -2 -73 -0 1.538291 Intradosso -2 -73 -23 -0.053229

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 1329 1312

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 %

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

σ 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



56 di 106

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\varepsilon_{c2}$  -2.00 %

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

f<sub>ctd</sub> 32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  158 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

 $M_{xy}$  29 [daNm/m]  $\alpha$  -0.072255 [rad]

Verifiche

		Acciaio		Calcestruz	ZZO		Ampiezza
Cr=S/R	Posizione	O A	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2] \end{array}$	θ [rad]	Stato	Fessure mm
0.47	Estradosso	-2	-73	-0	1.538291	NON Fessurato	0.000
	Intradosso	-2	-73	-23	-0.053229	NON Fessurato	0.000



### Tondini ø16 (inferiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

 $\begin{array}{ll} \beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} & 1.00 \\ \beta_{1\text{-}3/y\text{-}y} & 1.00 \end{array}$ 

Materiale *B450C* f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>] f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$   $\gamma_{M1} 1.10$   $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \\ \frac{2.01}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area $_{Eff}$  2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  60 [daN]  $N_D/N_R$ =0.01  $S_D/S_R$  0.01 **VERIFICATA** 

VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

> Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



58 di 106

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 60 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.02 **VERIFICATA** Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/3</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc=} \beta \text{ L}_{Netta}) \qquad 1.00$   $\beta_A \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 60 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.02 **VERIFICATA** 

### Tondini ø16 (superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\beta_{1-2/x-x}$  1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$ 

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area 2.01 [cm²] A.Traz 2.01 [cm²] (L collegamento 0.0 [mm])

 $0 \text{ [cm^4]} \text{ ix } 0.400 \text{ [cm]}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area $_{Eff}$  2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  1072 [daN]  $N_D/N_R$ =0.13  $S_D/S_R$  0.13 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 1072 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.27 **VERIFICATA** 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc= } \beta \text{ L}_{\text{Netta}}) \qquad 1.00$  $\beta_{\text{A}} \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00 Snellezza ridotta λ 1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione γ 0.48

Azione assiale 1072 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.27 **VERIFICATA** 

0975.863016



### Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.341 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

1.00  $\beta_{1-2/x-x}$ 

 $\beta_{1-3/v-v}$ 1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$ 

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

0.79 0.79 [cm²] A.Traz (L collegamento 0.0 [mm]) [cm<sup>2</sup>] Area

Jx  $0 [cm^4] ix$ 0.250 [cm] Wx Zx $0 \, [\text{cm}^3]$  $0 \, [\text{cm}^3]$  $0 [cm^4]$  iy 0.250 [cm] Jy Wv $0 \text{ [cm}^3$ ] Zv $0 \, [cm^3]$ 

Jt 0 [cm^4] Cw1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe

0.79 Areaeff [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.341 [m]

 $N_{\rm D}$  $328 [daN] N_D/N_R=0.10$  $S_D/S_R$ 0.10 **VERIFICATA** 

VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

0.341 Luce [m]

> > Stabilimento > Sede Legale > Recapiti > Dati Amministrativi

> > Tel.:

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

Fax.: 0975.1978006 (Provincia di Salerno) E-mail: info@casellacostruzioni.it

0975.863016 P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



61 di 106

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00 1.00  $\beta_A$ 

Raggio d'inerzia i 0.250 [cm]

Snellezza 136.29 Snellezza ridotta λ 2.01 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione x 0.19

Azione assiale 328 [daN] Combinazione 1 0.52 **VERIFICATA**  $N_{SD}\!/N_{SR}$ 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.341 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00 1.00  $\beta_A$ 


0.250 Raggio d'inerzia i [cm]

Snellezza 136.29 Snellezza ridotta λ 2.01 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione x 0.19

Azione assiale 328 [daN] Combinazione 1 0.52  $N_{SD}/N_{SR}$ **VERIFICATA** 



# Fase 03 – getto da 2,00 a 3,00 m Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva  $\sigma/\epsilon$  Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0 + \alpha)^2 / \alpha = ec_1/ec_2 (EC_2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 1338 1319

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd}$  3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

 $E_{cm} 198333 \ [daN/cm^2]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

84030 CASALBUONO

(Provincia di Salerno)

> Sede Legale Via Nazionale, 4 > Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016

Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi



63 di 106

#### Estradosso

#### Intradosso

 $Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>y,Eq</sub>  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x \ \ \text{-}149 \ \ [daN/m] \ \ N_{11} \ \text{-}116$ [daN/m]

 $N_v$  -1515 [daN/m]  $N_{22}$  -1548 [daN/m]

 $N_{xy}$  216 [daN/m]  $\alpha$  0.153086 [rad]

 $M_{xx}$  9 [daNm/m]  $M_{11}$  6 [daNm/m]

 $M_y$  503  $[daNm/m] M_{22} 506$ [daNm/m]

M<sub>xv</sub> 36  $[daNm/m] \alpha$  -0.071943 [rad]

Verifiche

### Cr=S/R Posizione

#### Acciaio Calcestruzzo

 $\varepsilon_x$ %  $\varepsilon_y$ %  $\varepsilon_{min}$ %  $\varepsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

Estradosso 0.087 1.561 11.144 0.004 1.386720 0.58

Intradosso 0.087 1.561 -0.026 -3.500 -0.114322

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 1338 1319

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma 210 \left[ daN/cm^2 \right]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

Afv cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -100 [daN/m]  $N_{11}$  -73 [daN/m]

 $N_y$  -1059 [daN/m]  $N_{22}$  -1086 [daN/m]

N<sub>xy</sub> 164 [daN/m]  $\alpha$  0.164524 [rad]

 $M_{xx}$  7 [daNm/m]  $M_{11}$  5 [daNm/m]

 $M_v$  398  $[daNm/m] M_{22} 400$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  28 [daNm/m]  $\alpha$  -0.072117 [rad]

Verifiche

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



64 di 106

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione <sub>ox</sub> Stato θ σc,Max  $\sigma_y$ Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

-72 0.46 Estradosso -2 Intradosso -2 -72 -22 -0.055267

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 1338 1319

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma~4500~[daN/cm^2]$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

 $Af_x$ cfy,Eq Afx cf<sub>y,Eq</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub>  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x \ -100 \ [daN/m] \ N_{11} \ -73$ [daN/m]

 $N_v$  -1059 [daN/m] N<sub>22</sub> -1086 [daN/m]

 $N_{xv}$  164 [daN/m]  $\alpha$  0.164524 [rad]

 $M_{xx}$  7 [daNm/m]  $M_{11}$  5 [daNm/m]  $M_{v} 398$  $[daNm/m] M_{22} 400$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  28 [daNm/m]  $\alpha$  -0.072117 [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione ox Stato σc,Max  $\sigma_y$ Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

0.46 Estradosso -2 -72 0 1.528652 Intradosso -2 -72 -22 -0.055267

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 1338 1319

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



65 di 106

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma~158~[daN/cm^2]$ 

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

$\mathbf{Af}_{\mathbf{x}}$		cf <sub>x,Eq</sub> Af <sub>y</sub>		$cf_{y,Eq}$	$\mathbf{Af}_{\mathbf{x}}$		$cf_{x,Eq}$	$\mathbf{Af_y}$	$cf_{y,Eq}$
[cm	<sup>2</sup> ] / m	[cm] [cm <sup>2</sup> ]	] / m	[cm]	[cm	<sup>2</sup> ] / m	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]
5.03		6.000 5.03		6.000	10.0	)5	3.000	5.03	3.000
Azio	ni di v	erifica com	bina	zione 4	0.0	0.0 000	000 [m	1])	
$N_{\boldsymbol{x}}$	-100	[daN/m]	$N_{11}$	-73		[daN/	m]		
$N_{y}$	-1059	[daN/m]	$N_{22} \\$	-1086		[daN/	m]		
$N_{xy}$	164	[daN/m]	α	0.1645	524	[rad]			
$M_{xx}$	7	[daNm/m]	$M_{11}$	5		[daNr	n/m]		
$M_{\rm y}$	398	[daNm/m]	$M_{22}$	400		[daNr	n/m]		

 $M_{xy}$  28 [daNm/m]  $\alpha$  -0.072117 [rad]

Verifiche

	Posizione	Acciaio		Calcestruz	zzo		Amniozza	
Cr=S/R		O.A.	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2] \end{array}$	θ [rad]	Stato	Ampiezza Fessure mm	
0.46	Estradosso	-2	-72	0	1.528652	NON Fessurato	0.000	
	Intradosso	-2	-72	-22	-0.055267	NON Fessurato	0.000	



### Tondini ø16 (inferiori)

### DATI GENERALI

0.300 [m] Luce dell'asta

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

1.00  $\beta_{1-2/x-x}$  $\beta_{1-3/y-y}$ 1.00

Materiale B450C f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10  $\gamma_{M1} 1.10$  $\gamma_{M2} 1.25$ 

#### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

 $2.01~[\text{cm}^2]~A.Traz~ \frac{2.01}{(L~\text{collegamento}~0.0~[\text{mm}])}$ Area

Jx 0 [cm^4] ix 0.400 [cm] Wx Zx $0 \, [\text{cm}^3]$ 1 [cm<sup>3</sup>]  $0 [cm^4]$  iy 0.400 [cm] Jy Wy  $0 \, [\text{cm}^3]$ Zy 1 [cm<sup>3</sup>]

Jt 1 [cm^4] 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Areaeff 2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_{\rm D}$  $59 [daN] N_D/N_R=0.01$  $S_D/S_R$ 0.01 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

> > Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

Tel.: Fax.: 0975.1978006 (Provincia di Salerno) E-mail: info@casellacostruzioni.it

0975.863016 P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 59 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.01 **VERIFICATA** Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/3</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.300 [m]

 $\begin{array}{ll} \beta \; (Lc = \beta \; L_{Netta}) & \quad 1.00 \\ \beta_A & \quad 1.00 \end{array}$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 59 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.01 **VERIFICATA** 

### Tondini ø16 (superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} \qquad \qquad 1.00$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$ 

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area 2.01 [cm²] A.Traz 2.01 [cm²] (L collegamento 0.0 [mm])

 $0 \text{ [cm^4]} \text{ ix } 0.400 \text{ [cm]}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S M. S.

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x)  ${\bf c}$ Curva di instabilità piano 1-3 (y-y)  ${\bf c}$ 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

 $Area_{Eff} \hspace{1cm} 2.01 \hspace{1cm} [cm<sup>2</sup>]$ 

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  1056 [daN]  $N_D/N_R$ =0.13  $S_D/S_R$  0.13 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 1056 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.27 **VERIFICATA** 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc= } \beta \text{ L}_{\text{Netta}}) \qquad 1.00$  $\beta_{\text{A}} \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00 Snellezza ridotta λ 1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione γ 0.48

Azione assiale 1056 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.27 **VERIFICATA** 

0975.863016

### Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.341 [m]

Tondini ø10 ( - diagonali) Sezione numero 3

 $\beta_{1-2/x-x}$ 

1.00

 $\beta_{1\text{-}3/y\text{-}y}$ 

1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $f_u$  5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2}$  1.25

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

 $0.79 \text{ [cm²] A.Traz } \\ 0.79 \\ \text{($L$ collegamento 0.0 [mm])}$ Area

Jx  $0 [cm^4] ix$ 0.250 [cm] Wx  $0 \, [\text{cm}^3]$  $0 \, [\text{cm}^3]$ 

Jy 0 [cm^4] iy 0.250 [cm] Wy  $0 \text{ [cm}^3$ ] Zv  $0 \, [cm^3]$ 

Jt 0 [cm^4] 1 [cm^6] Cw

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe

0.79

[cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa

Area<sub>Eff</sub>

0.341 [m]

 $N_{\rm D}$ 0.10

 $321 [daN] N_D/N_R=0.10$ **VERIFICATA** 

VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce

0.341 [m]

> Recapiti

> Dati Amministrativi

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

Tel.: 0975.863016

Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)



70 di 106

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00  $\beta$ <sub>A</sub> 1.00

Raggio d'inerzia i 0.250 [cm]

Snellezza ridotta  $\lambda$  2.01 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.19

Azione assiale 321 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.51 **VERIFICATA** 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.341 [m]

 $\begin{array}{ll} \beta \; (Lc = \beta \; L_{Netta}) & \quad 1.00 \\ \beta_A & \quad 1.00 \end{array}$ 

Raggio d'inerzia i 0.250 [cm]


Snellezza 136.29Snellezza ridotta  $\lambda$  2.01 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.19

Azione assiale 321 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.51 **VERIFICATA** 

Internet: www.casellaprefabbricati.it



# Fase 04 – getto da 3,00 a 4,00 m Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva  $\sigma/\epsilon$  Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0 + \alpha)^2 / \alpha = ec_1/ec_2 (EC_2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 490 528

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd} 3913 [daN/cm^2]$ 

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

 $E_{cm} 198333 \ [daN/cm^2]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

Tel.: 0975.863016



72 di 106

#### Estradosso

#### Intradosso

 $Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -28 [daN/m]  $N_{11}$  -28 [daN/m]

 $N_v$  -4470 [daN/m]  $N_{22}$  -4470 [daN/m]

[daN/m]  $\alpha$  0.000405 [rad]  $N_{xv}$  2

 $M_{xx}$  -3  $[daNm/m] M_{11} -3$ [daNm/m]

 $M_y$  419  $[daNm/m] M_{22} 419$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  0  $[daNm/m] \alpha$  -0.000159 [rad]

Verifiche

### Cr=S/R Posizione

#### Acciaio Calcestruzzo

 $\varepsilon_x$ %  $\varepsilon_y$ %  $\varepsilon_{min}$ %  $\varepsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

Estradosso 0.000 1.143 9.666 -0.002 1.570098 0.46

Intradosso 0.000 1.143 0.002 -3.500 -0.000401

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 490 528

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma 210 \left[ daN/cm^2 \right]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

 $Af_v$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -18 [daN/m]  $N_{11}$  -18 [daN/m]

 $N_v$  -3085 [daN/m]  $N_{22}$  -3085 [daN/m]

 $N_{xy}$  2 [daN/m]  $\alpha$  0.000700 [rad]

 $M_{xx}$  -2  $[daNm/m] M_{11} - 2$ [daNm/m]

 $M_v$  275  $[daNm/m] M_{22} 275$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  -0 [daNm/m]  $\alpha$  0.000473 [rad]

Verifiche

> Sede Legale

> Stabilimento

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88



-0

Cr=S/R Posizione <sub>ox</sub> θ σc,Max  $\sigma_y$ [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

Acciaio

**Ampiezza** Stato Fessure mm

0.29 Estradosso 0 -74

Calcestruzzo

-1.570353

Intradosso 0

0.000550

-74

-17

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 490 528

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma~4500~[daN/cm^2]$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

 $Af_x$ cfy,Eq Afx cf<sub>y,Eq</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub>  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]

5.03 6.000 5.03

6.000 10.05

3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -18 [daN/m]

 $N_{11}$  -18

[daN/m] [daN/m]

 $N_v$  -3085 [daN/m]

N<sub>22</sub> -3085

 $N_{xy}$  2  $M_{xx}$  -2 [daN/m]  $\alpha$  0.000700 [rad]

[daNm/m]

 $M_v$  275

 $[daNm/m] M_{11} -2$  $[daNm/m] M_{22} 275$ 

[daNm/m]

 $M_{xy}$  -0  $[daNm/m] \alpha$  0.000473 [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Stato Fessure mm Cr=S/R Posizione ox σc,Max σy

[daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

0.29 Estradosso 0 -74 -0

-17

-1.570353

Intradosso 0

-74

0.000550

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 490 528

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88



Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\varepsilon_{c2}$  -2.00 %

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  158 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### **Intradosso**

cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>y,Eq</sub> Af<sub>x</sub>  $cf_{x,Eq}$   $Af_y$ cf<sub>v,Eq</sub> [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000 Azioni di verifica combinazione 4 (0.000 0.000 [m])  $N_x$  -18 [daN/m]  $N_{11}$  -18 [daN/m]  $N_v$  -3085 [daN/m]  $N_{22}$  -3085 [daN/m]  $N_{xy}$  2 [daN/m]  $\alpha$  0.000700 [rad]  $M_{xx}$  -2  $[daNm/m]\ M_{11}\ -2$ [daNm/m] $M_{v} \ \ 275 \quad \ [daNm/m] \ M_{22} \ 275$ [daNm/m]  $M_{xy}$  -0 [daNm/m]  $\alpha$  0.000473 [rad]

Verifiche

	Posizione	Acciaio		Calcestruz	ZZO		Ampiezza
Cr=S/R		O.A.	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	σ <sub>c,Max</sub> [daN/cm <sup>2</sup> ]	θ [rad]	Stato	Fessure mm
0.29	Estradosso	0	-74	-0	-1.570353	NON Fessurato	0.000
	Intradosso	0	-74	-17	0.000550	NON Fessurato	0.000

84030 CASALBUONO

(Provincia di Salerno)

> Stabilimento



### Tondini ø16 (inferiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x}$ 

1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$ 

1.00

Materiale B450C

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2}$  1.25

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \frac{2.01}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area<sub>Eff</sub> 2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  212 [daN]  $N_D/N_R$ =0.03  $S_D/S_R$  0.03 **VERIFICATA** 

VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/2</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.300 [m]

> Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



 $\beta \text{ (Lc= } \beta \text{ L}_{\text{Netta}}) \qquad \quad 1.00$   $\beta_{\text{A}} \qquad \quad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

 $\begin{array}{lll} \mbox{Azione assiale} & 212 \mbox{ [daN] Combinazione 1} \\ \mbox{N}_{\mbox{SD}}/\mbox{N}_{\mbox{SR}} & 0.05 & \mbox{\textbf{VERIFICATA}} \end{array}$ 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\begin{array}{ll} \beta \; (Lc = \beta \; L_{Netta}) & \quad 1.00 \\ \beta_A & \quad 1.00 \end{array} \label{eq:beta_eq}$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 212 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.05 **VERIFICATA** 

# Tondini ø16 (superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.314 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\begin{array}{ll} \beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} & 1.00 \\ \beta_{1\text{-}3/y\text{-}y} & 1.00 \\ Materiale \ \textit{B450C} \end{array}$ 

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

 $f_u$  5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$   $\gamma_{M1} 1.10$   $\gamma_{M2} 1.25$ 

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \frac{2.01}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



77 di 106

Jx	0 [cm^4]	ix	0.400 [cm]
Wx	$0 \text{ [cm}^3]$	Zx	1 [cm <sup>3</sup> ]
Jy	0 [cm^4]	iy	0.400 [cm]
Wy	$0 \text{ [cm}^3]$	Zy	1 [cm <sup>3</sup> ]
It	1 [cm^4]		

Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

2.01 Area<sub>Eff</sub> [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa [m]

 $N_{\rm D}$  $1012 [daN] N_D/N_R=0.12$  $S_D/S_R$ 0.12 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

0.314 Luce [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00  $\beta_A$ 1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 78.56 Snellezza ridotta λ 1.16 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione x 0.45

Azione assiale 1012 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$ 0.27 VERIFICATA

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

0.314 Luce [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00  $\beta_A$ 

1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 78.56 Snellezza ridotta λ 1.16 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione y 0.45

Azione assiale 1012 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$ 0.27 VERIFICATA

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



# Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.343 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

 $\beta_{1-2/x-x}$  1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00 Materiale *B450C* 

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>] f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\begin{array}{l} \gamma_{Mo} \ 1.10 \\ \gamma_{M1} \ 1.10 \\ \gamma_{M2} \ 1.25 \end{array}$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

Area  $0.79 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \\ \frac{0.79}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 0 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 1

Area $_{\rm Eff}$  0.79 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.343 [m]

 $\begin{array}{lll} N_D & -281 \ [daN] \ N_D/N_R = 0.10 \\ S_D/S_R & 0.10 & \textbf{VERIFICATA} \end{array}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti


> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



# Fase 05 – getto da 4,00 a 5,00 m Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva σ/ε Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

fc<sub>d,soft</sub>= fc<sub>d</sub> 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0 + \alpha)^2 / \alpha = ec1/ec2 (EC2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 670 708

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd}~3913~[daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd} \ 15 \ [daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

 $E_{cm} 198333 \ [daN/cm^2]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### > Dati Amministrativi



Estradosso

#### Intradosso

 $Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -23 [daN/m]  $N_{11}$  -23 [daN/m]

 $N_v$  -5298 [daN/m]  $N_{22}$  -5298 [daN/m]

 $N_{xv}$  -17 [daN/m]  $\alpha$  -0.003300 [rad]

 $M_{xx}$  -3  $[daNm/m] M_{11} -3$ [daNm/m]

 $M_y$  326  $[daNm/m] M_{22} 326$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  -1  $[daNm/m] \alpha = 0.003217$  [rad]

Verifiche

#### Acciaio Calcestruzzo Cr=S/R Posizione

 $\varepsilon_x$ %  $\varepsilon_y$ %  $\varepsilon_{min}$ %  $\varepsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

Estradosso 0.001 0.916 9.023 -0.003 -1.558633 0.32 Intradosso 0.001 0.916 0.003 -3.500 0.006989

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 670 708

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  210 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

 $Af_v$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -14 [daN/m]  $N_{11}$  -14 [daN/m]

 $N_v$  -3927 [daN/m]  $N_{22}$  -3927 [daN/m]

 $N_{xy}$  -7 [daN/m]  $\alpha$  -0.001727 [rad]

 $M_{xx}$  -2  $[daNm/m] M_{11} - 2$ [daNm/m]

 $M_v$  201 [daNm/m] M<sub>22</sub> 201 [daNm/m]

 $M_{xy}$  -2  $[daNm/m] \alpha$  0.007958 [rad]

Verifiche

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

> Recapiti

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931

Iscrizione del 30.03.2007

> Dati Amministrativi

Internet: www.casellaprefabbricati.it

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



81 di 106

 $Cr = S/R \ Posizione \ \ \, \begin{cases} Acciaio & Calcestruzzo \\ \sigma_x & \sigma_y & \sigma_{c,Max} & \theta \\ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [rad] \end{cases} \ \, Stato \frac{Ampiezza}{Fessure \ mm}$ 

0.18 Estradosso 0 -69 -0 -1.558178 Intradosso 0 -69 -14 0.006004

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 670 708

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

σ 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

 Afx
 cf<sub>x,Eq</sub>
 Afy
 cf<sub>y,Eq</sub>
 Afx
 cf<sub>x,Eq</sub>
 Afy
 cf<sub>y,Eq</sub>

 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]
 [cm²] / m [cm]

 5.03
 6.000
 5.03
 6.000
 10.05
 3.000
 5.03
 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -14 [daN/m]  $N_{11}$  -14 [daN/m]

 $N_y$  -3927 [daN/m]  $N_{22}$  -3927 [daN/m]

 $N_{xy}$  -7 [daN/m]  $\alpha$  -0.001727 [rad]

 $M_{xx}$  -2 [daNm/m]  $M_{11}$  -2 [daNm/m]

 $M_y \ 201 \quad \text{[daNm/m]} \ M_{22} \ 201 \qquad \quad \text{[daNm/m]}$ 

 $M_{xy}$  -2 [daNm/m]  $\alpha$  0.007958 [rad]

Verifiche

 $Cr = S/R \ Posizione \ \ \, \begin{cases} Acciaio & Calcestruzzo \\ \sigma_x & \sigma_y & \sigma_{c,Max} & \theta \\ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [daN/cm^2] \ [rad] \end{cases} \ \, Stato \ \, \frac{Ampiezza}{Fessure \ mm}$ 

0.18 Estradosso 0 -69 -0 -1.558178 Intradosso 0 -69 -14 0.006004

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 670 708

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 %

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

σ 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



82 di 106

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\varepsilon_{c2}$  -2.00 %

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  158 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### **Intradosso**

cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>y,Eq</sub> Af<sub>x</sub>  $cf_{x,Eq}$   $Af_y$ cf<sub>v,Eq</sub> [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] 5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000 Azioni di verifica combinazione 4 (0.000 0.000 [m])  $N_x$  -14 [daN/m]  $N_{11}$  -14 [daN/m]  $N_y$  -3927 [daN/m]  $N_{22}$  -3927 [daN/m]  $N_{xy}$  -7 [daN/m]  $\alpha$  -0.001727 [rad]  $M_{xx}$  -2  $[daNm/m]\ M_{11}\ -2$ [daNm/m]

 $M_y \ 201 \ [daNm/m] \ M_{22} \ 201$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  -2  $[daNm/m] \alpha$  0.007958 [rad]

Verifiche

Cr=S/R			Acciaio		Calcestruz	ZZO		Ampiezza
		Posizione	O <sub>A</sub>	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2] \end{array}$	θ [rad]	Stato	Fessure mm
(	0.18	Estradosso	0	-69	-0	-1.558178	NON Fessurato	0.000
		Intradosso	0	-69	-14	0.006004	NON Fessurato	0.000



### Tondini ø16 (inferiori)

### VERIFICHE TRAVE DAL NODO 297 AL NODO 337 / Sez. 1 Tondini ø16 ( - inferiori) DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Tondini ø16 ( - inferiori) Sezione numero 1

1.00  $\beta_{1-2/x-x}$ 

 $\beta_{1-3/v-v}$ 1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>] f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$  $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

 $2.01~\text{[cm²] A.Traz}~ \frac{2.01}{(L~\text{collegamento}~0.0~\text{[mm]})}$ Area

Jx  $0 [cm^4] ix$ 0.400 [cm] Wx Zx $0 \, [\text{cm}^3]$ 1 [cm<sup>3</sup>]  $0 [cm^4]$  iy 0.400 [cm] Jy Wv  $0 \text{ [cm}^3$ ] Zv1 [cm<sup>3</sup>]

Jt 1 [cm^4] Cw1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe

2.01 [cm<sup>2</sup>] Areaeff

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_{\rm D}$  $124 [daN] N_D/N_R=0.02$  $S_D/S_R$ 0.02 **VERIFICATA** 

VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

0.300 Luce [m]

> > Stabilimento > Sede Legale > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it

Tel.:

0975.863016 P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



 $\beta \text{ (Lc=} \beta \text{ L}_{\text{Netta}}) \qquad 1.00$   $\beta_{\text{A}} \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 124 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.03 **VERIFICATA** 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc= }\beta \text{ L}_{Netta}) \qquad \quad 1.00$   $\beta_{A} \qquad \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 124 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.03 **VERIFICATA** 

# Tondini ø16 (superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.314 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\begin{array}{ll} \beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} & 1.00 \\ \beta_{1\text{-}3/y\text{-}y} & 1.00 \end{array}$ 

Materiale *B450C* 

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$   $\gamma_{M1} 1.10$   $\gamma_{M2} 1.25$ 

DATI INERZIALI PROFILO :  $Tondini \ \phi 16$ 

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \frac{2.01}{\text{($L$ collegamento 0.0 [mm])}}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



85 di 106

Jx	0 [cm^4]	ix	0.400 [cm]
Wx	$0 \text{ [cm}^3]$	Zx	1 [cm <sup>3</sup> ]
Jy	0 [cm^4]	iy	0.400 [cm]
Wy	$0 \text{ [cm}^3]$	Zy	1 [cm <sup>3</sup> ]
Jt	1 [cm^4]		

Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

 $Area_{Eff} \hspace{1cm} 2.01 \hspace{1cm} [cm^2]$ 

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  871 [daN]  $N_D/N_R$ =0.11  $S_D/S_R$  0.11 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.314 [m]

 $\beta \text{ (Lc= } \beta \text{ L}_{\text{Netta}}) \qquad 1.00$   $\beta_{\text{A}} \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 78.49 Snellezza ridotta λ 1.16 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione χ 0.45

Azione assiale 871 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.23 **VERIFICATA** Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/3</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.314 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 78.49Snellezza ridotta  $\lambda$  1.16 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.45

Azione assiale 871 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.23 **VERIFICATA** 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



### Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.342 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} \qquad \qquad 1.00$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$ 

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2}$  1.25

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

Area  $0.79 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \\ \frac{0.79}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 0 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 1

Area $_{\rm Eff}$  0.79 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  -149 [daN]  $N_D/N_R$ =0.05  $S_D/S_R$  0.05 **VERIFICATA** 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti


> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



Fase 06 – getto da 5,00 a 6,00 m Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva σ/ε Calcestruzzo

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d \ 0.9 / sqrt(1 + 400 \ et) \ / \ Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0+\alpha)^2 / \alpha = ec1/ec2 (EC2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 870 908

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd}~3913~[daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>c2</sub> -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd} \ 15 \ [daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

84030 CASALBUONO

(Provincia di Salerno)

Estradosso

Intradosso

> Sede Legale
Via Nazionale, 4

> Stabilimento

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi



# LA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

88 di 106

 $Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>v</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>y,Eq</sub> [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] 3.000

[daN/m]

5.03 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_v$  -4940 [daN/m]  $N_{22}$  -4940 [daN/m]

 $N_{xv}$  -25 [daN/m]  $\alpha$  -0.005198 [rad]

[daN/m]  $N_{11}$  -58

 $M_{xx}$  -6  $[daNm/m] M_{11} -6$ [daNm/m]

 $M_{v}$  796  $[daNm/m] M_{22} 796$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  -3  $[daNm/m] \alpha = 0.003670 [rad]$ 

Verifiche

 $N_x$  -58

Acciaio Calcestruzzo

Cr=S/R Posizione  $\varepsilon_x$ %  $\varepsilon_y$ %  $\varepsilon_{min}$ %  $\varepsilon_{max}$ %  $\theta$  [rad]

Estradosso 0.000 1.283 10.065 -0.002 -1.560984 0.96

Intradosso 0.000 1.283 0.001 -3.500 0.006390

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 870 908

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

ε<sub>vd</sub> 1.86 ‰

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd} \ 32 \ [daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  210 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

 $cf_{x,Eq}\ Af_y$  $Af_x$ cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -38 [daN/m]  $N_{11}$  -38 [daN/m]

[daN/m]  $N_v$  -3769 [daN/m]  $N_{22}$  -3769

[daN/m]  $\alpha$  -0.004957 [rad]  $N_{xy}$  -18

 $M_{xx}$  -4  $[daNm/m] M_{11} -4$ [daNm/m]

 $M_y$  521  $[daNm/m] M_{22} 521$ [daNm/m]

 $[daNm/m] \alpha = 0.005953$  [rad]  $M_{xv}$  -3

Verifiche

Cr=S/R Posizione Acciaio

Calcestruzzo

Stato

> Sede Legale

> Stabilimento

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.:

0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo



Ampiezza

Fessure mm

89 di 106

σ<sub>c,Max</sub> θ  $\sigma_{v}$ [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad] -122

Estradosso 0 -0 -1.563395 Intradosso 0 -122-31 0.005052

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 870 908

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

0.61

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

 $f_{cd}~198~[daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

#### Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>v,Eq</sub> Af<sub>x</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$

Intradosso

5.03 6.000 5.03

6.000 10.05

3.000 5.03

3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -38 [daN/m]  $N_{11}$  -38 [daN/m]

 $N_y$  -3769 [daN/m]  $N_{22}$  -3769 [daN/m]

 $N_{xy}$  -18 [daN/m]  $\alpha$  -0.004957 [rad]

 $M_{xx}$  -4  $[daNm/m] M_{11} -4$ [daNm/m]

 $M_v$  521  $[daNm/m] M_{22} 521$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  -3  $[daNm/m] \alpha = 0.005953$  [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo

Ampiezza Cr=S/R Posizione <sub>ox</sub> Stato σv Ос.Мах Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

0.61 Estradosso 0 -122-() -1.563395

-122-31 0.005052 Intradosso 0

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 870 908 Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd} 3913 [daN/cm^2]$ 

ε<sub>ud</sub> 67.00 ‰

ε<sub>vd</sub> 1.86 ‰

σ 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 - km. 88



90 di 106

 $\begin{array}{l} \epsilon_{c2} \ -2.00 \ \% \\ \epsilon_{cu} \ -3.50 \ \% \\ f_{ctd} \ 32 \ [daN/cm^2] \\ \epsilon_{ctd} \ 0.16 \ \% \\ E_{cm} \ 198333 \ [daN/cm^2] \\ \sigma \ 158 \ [daN/cm^2] \end{array}$ 

 $w_{Max} \; \bar{0.30} \; mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

#### Intradosso

 $\mathbf{A}\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] [cm<sup>2</sup>] / m [cm] 6.000 5.03 6.000 10.05 3.000 5.03 5.03 3.000 Azioni di verifica combinazione 4 (0.000 0.000 [m])  $N_x$  -38 [daN/m]  $N_{11}$  -38 [daN/m] $N_v$  -3769 [daN/m]  $N_{22}$  -3769 [daN/m]  $N_{xy}$  -18 [daN/m]  $\alpha$  -0.004957 [rad]  $M_{xx}$  -4  $[daNm/m]\ M_{11}\ -4$ [daNm/m] $M_y$  521  $[daNm/m] M_{22} 521$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  -3 [daNm/m]  $\alpha$  0.005953 [rad]

Verifiche

	Posizione	Acciaio		Calcestruz	ZZO		Ampiezza
Cr=S/R		OA.	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2] \end{array}$	θ [rad]	Stato	Fessure mm
0.61	Estradosso	0	-122	-0	-1.563395	NON Fessurato	0.000
	Intradosso	0	-122	-31	0.005052	NON Fessurato	0.000

Internet: www.casellaprefabbricati.it



### Tondini ø16 (inferiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} \qquad \qquad 1.00$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

 $Area \qquad \qquad 2.01 \text{ [cm$^2$] A.Traz} \\ \frac{2.01}{\text{($L$ collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area $_{\rm Eff}$  2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  198 [daN]  $N_D/N_R$ =0.02  $S_D/S_R$  0.02 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

> Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



92 di 106

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 198 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.05 **VERIFICATA** Verifica di Instabilità nel <u>Piano 1/3</u> / *Profilo Singolo* 

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc= }\beta \text{ L}_{Netta}) \qquad \quad 1.00$   $\beta_{A} \qquad \qquad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 198 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.05 **VERIFICATA** 

### Tondini ø16 (superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.314 [m]

Sezione numero 2 Tondini ø16 ( - superiori)

 $\beta_{1-2/x-x}$  1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale *B450C* 

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo} 1.10$ 

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area 2.01 [cm²] A.Traz 2.01 [cm²] (L collegamento 0.0 [mm])

 $Jx = 0 [cm^4] ix = 0.400 [cm]$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



Wx  $0 \, [cm^3]$ Zx1 [cm<sup>3</sup>] 0 [cm^4] iy Jy 0.400 [cm] Wy  $0 \, [\text{cm}^3]$ 1 [cm<sup>3</sup>] Zy

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) c Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) c

Attenzione! Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in classe 3

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

2.01 Area<sub>Eff</sub>

[cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  $2484 [daN] N_D/N_R=0.30$  $S_D\!/S_R$ 0.30 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

0.314 Luce [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00 1.00  $\beta_A$ 

Raggio d'inerzia i 0.400

[cm] Snellezza 78.56

Snellezza ridotta λ 1.16 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione x 0.45

Azione assiale 2484 [daN] Combinazione 1 **VERIFICATA**  $N_{SD}/N_{SR}$ 0.66

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.314 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00 1.00  $\beta_A$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 78.56 Snellezza ridotta λ 1.16 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione x 0.45

Azione assiale 2484 [daN] Combinazione 1 VERIFICATA  $N_{SD}/N_{SR}$ 0.66

0975.863016



# Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.344 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} \qquad \qquad 1.00$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1}$  1.10

 $\gamma_{M2}$  1.25

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

Area	0.79 [cm²] A.Traz 0.79 (L collegamento 0.0	$[cm^2]$
Alea	(L collegamento 0.0	) [mm])

 $\begin{array}{ccc} \text{Jt} & & 0 \text{ [cm^4]} \\ \text{Cw} & & 1 \text{ [cm^6]} \end{array}$ 

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 1

Area<sub>Eff</sub> 0.79 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.344 [m]

 $\begin{array}{ccc} N_D & -282 \; [\text{daN}] \; N_D/N_R = 0.10 \\ S_D/S_R & 0.10 & \textbf{VERIFICATA} \end{array}$ 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi


Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



# Fase 07 – getto da 6,00 a 6,00 m Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva σ/ε Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0+\alpha)^2 / \alpha = ec1/ec2 (EC2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 1165 1203

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd}~3913~[daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### > Dati Amministrativi



96 di 106

Estradosso

Intradosso

 $Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 

6.000 6.28 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

N<sub>x</sub> 580 [daN/m]  $N_{11}$  590 [daN/m]

 $N_v$  -55658 [daN/m] N<sub>22</sub> -55667 [daN/m]

 $N_{xy}$  -733 [daN/m]  $\alpha$ -0.013023 [rad]

 $M_{xx}$  -23  $[daNm/m] M_{11} -23$ [daNm/m]

 $M_y$  1595  $[daNm/m] M_{22} 1595$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  31  $[daNm/m] \alpha$  -0.019405 [rad]

Verifiche

Cr=S/R Posizione

Acciaio Calcestruzzo

εχ%0 εμ%0 εmin‰ εmax‰ θ [rad]

Estradosso 0.005 -0.349 5.439 -0.004 1.531740 0.96

Intradosso 0.005 -0.349 0.008 -3.500 -0.028028

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 1101 1139

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  210 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

 $Af_v$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 6.28 6.000 6.28 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  74 [daN/m]  $N_{11}$  75 [daN/m]

 $N_v$  -35131 [daN/m]  $N_{22}$  -35133 [daN/m]

 $N_{xy}$  -211 [daN/m]  $\alpha$  -0.005996 [rad]

 $M_{xx}$  -1  $[daNm/m] M_{11} -1$ [daNm/m]

 $M_v 1070$  $[daNm/m] M_{22} 1071$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  18  $[daNm/m] \alpha$  -0.017059 [rad]

Verifiche

> Sede Legale

> Stabilimento

84030 MONTESANO S.M. Scalo

0975.863016 Fax.: 0975.1978006 E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Recapiti

Tel.:

> Dati Amministrativi



97 di 106

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione <sub>ox</sub> Stato θ σc,Max  $\sigma_y$ Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

0.64 Estradosso 1 -537

1.564759

Intradosso 1

-537 -82 -0.012883

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 1101 1139

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma~4500~[daN/cm^2]$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

 $\mathbf{A}\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$ cfy,Eq Afx cf<sub>y,Eq</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub>  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]6.28 6.000 6.28 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  74 [daN/m]  $N_{11}$  75 [daN/m]

 $N_v$  -35131 [daN/m] N<sub>22</sub> -35133 [daN/m]

 $N_{xy}$  -211 [daN/m]  $\alpha$  -0.005996 [rad]

 $M_{xx}$  -1 [daNm/m]  $M_{11}$  -1 [daNm/m]  $M_{v}$  1070  $[daNm/m] M_{22} 1071$ [daNm/m]

 $M_{xy}$  18  $[daNm/m] \alpha$  -0.017059 [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione ox Stato σc,Max  $\sigma_y$ Fessure mm [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

-0 0.64 Estradosso 1 -537 1.564759 -537 Intradosso 1 -82 -0.012883

Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 1101 1139

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



98 di 106

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

ε<sub>cu</sub> -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma~158~[daN/cm^2]$ 

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=10.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

$\mathbf{Af}_{\mathbf{x}}$	(	$cf_{x,Eq}$ $Af_y$	•	cf <sub>y,Eq</sub>	$\mathbf{Af_x}$		$cf_{x,Eq}$	$\mathbf{Af_y}$	$cf_{y,Eq}$
[cm <sup>2</sup>	<sup>2</sup> ]/m	[cm] [cm <sup>2</sup> ]	/ m	[cm]	[cm <sup>2</sup> ]	/ m	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]
6.28		5.000 6.28		6.000	10.05	5	3.000	5.03	3.000
Azio	ni di v	erifica comb	inaz	ione 4	(0.00	0.0	000 [m	n])	
$N_{x}$	74	[daN/m]	$N_{11}$	75		[daN	J/m]		
$N_{y}$	-3513	1 [daN/m]	$N_{22}$	-351	33	[daN	J/m]		
$N_{xy}$	-211	[daN/m]	α	-0.00	5996	[rad]	]		
$M_{xx}$	-1	[daNm/m]	$M_{11}$	-1		[daN	lm/m]		
$\mathbf{M}_{\mathrm{y}}$	1070	[daNm/m]	$M_{22}$	1071		[daN	lm/m]		
$M_{xy}$	18	[daNm/m]	α	-0.01	7059	[rad]	]		

Verifiche

	Posizione	Acciaio		Calcestruz	ZO		Ampiezza
Cr=S/R		$\begin{array}{l} \sigma_x \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2] \end{array}$	θ [rad]	Stato	Fessure mm
0.64	Estradosso	1	-537	-0	1.564759	NON Fessurato	0.000
	Intradosso	1	-537	-82	-0.012883	NON Fessurato	0.000



### Tondini ø16 (inferiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Sezione numero 1 Tondini ø16 ( - inferiori)

 $\beta_{1-2/x-x}$ 

1.00

 $\beta_{1-3/y-y}$ 

1.00

Materiale B450C

f<sub>y</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2} 1.25$ 

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area  $2.01 \text{ [cm}^2\text{] A.Traz} \\ \frac{2.01}{\text{(L collegamento 0.0 [mm])}}$ 

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area $_{Eff}$  2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  741 [daN]  $N_D/N_R$ =0.09

 $S_D/S_R$  0.09 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

> Sede Legale > Stabilimento > Recapiti > Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo Fax.: 0975 (Provincia di Salerno) E-mail: info@

Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



1.00  $\beta_A$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.05 Snellezza ridotta λ 1.11 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione x 0.48

Azione assiale 741 [daN] Combinazione 1 VERIFICATA  $N_{SD}/N_{SR}$ 0.19 Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00  $\beta_A$ 1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

75.05 Snellezza Snellezza ridotta λ 1.11 Curva d'instabilità Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 741 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$ 0.19 **VERIFICATA** 

## Tondini ø16 (superiori)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.300 [m]

Tondini ø16 ( - superiori) Sezione numero 2

 $\beta_{1-2/x-x}$ 1.00

 $\beta_{1\text{-}3/y\text{-}y}$ 1.00

Materiale B450C

f<sub>v</sub> 4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

f<sub>u</sub> 5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1} 1.10$ 

 $\gamma_{M2}$  1.25

DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø16

Area 2.01 [cm<sup>2</sup>] A.Traz (L collegamento 0.0 [mm])

Jx 0 [cm^4] ix 0.400 [cm]

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno) S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno E-mail: info@casellacostruzioni.it R.E.A. n° 369931 Internet: www.casellaprefabbricati.it Iscrizione del 30.03.2007



Wx 0 [cm³] Zx 1 [cm³]

Jy 0 [cm^4] iy 0.400 [cm]

Wy 0 [cm³] Zy 1 [cm³]

Jt 1 [cm^4] Cw 1 [cm^6]

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 3

Area $_{Eff}$  2.01 [cm<sup>2</sup>]

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  6502 [daN]  $N_D/N_R$ =0.79  $S_D/S_R$  0.79 **VERIFICATA** 

### VERIFICA DI INSTABILITA DA SFORZO NORMALE

Verifica di Instabilità nel Piano 1/2 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta$  (Lc=  $\beta$  L<sub>Netta</sub>) 1.00

 $\beta_A$  1.00

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00Snellezza ridotta  $\lambda$  1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione  $\chi$  0.48

Azione assiale 6502 [daN] Combinazione 1 N<sub>SD</sub>/N<sub>SR</sub> 0.94 **VERIFICATO** 

Verifica di Instabilità nel Piano 1/3 / Profilo Singolo

Luce 0.300 [m]

 $\beta \text{ (Lc= }\beta \text{ L}_{\text{Netta}}) \qquad \quad 1.00$   $\beta_{\text{A}} \qquad \quad 1.00$ 

Raggio d'inerzia i 0.400 [cm]

Snellezza 75.00 Snellezza ridotta λ 1.11 Curva d'instabilità c Coeff. di riduzione γ 0.48

Azione assiale 6502 [daN] Combinazione 1  $N_{SD}/N_{SR}$  0.94 **VERIFICATO** 

0975.863016



# Tondini ø10 (diagonali)

### DATI GENERALI

Luce dell'asta 0.341 [m]

Sezione numero 3 Tondini ø10 ( - diagonali)

 $\beta_{1\text{-}2/x\text{-}x} \qquad \qquad 1.00$ 

 $\beta_{1-3/y-y}$  1.00

Materiale B450C

 $f_y~4500~[daN/cm^2]$ 

 $f_u$  5100 [daN/cm<sup>2</sup>]

ε 0.72

Coefficienti di sicurezza:

 $\gamma_{Mo}$  1.10

 $\gamma_{M1}$  1.10

 $\gamma_{M2}$  1.25

### DATI INERZIALI PROFILO: Tondini ø10

Area	0.79 [cm²] A.Traz 0.79 (L collegamento 0.0	$[cm^2]$
Alea	(L collegamento 0.0	) [mm])

 $\begin{array}{ccc} \text{Jt} & & 0 \text{ [cm^4]} \\ \text{Cw} & & 1 \text{ [cm^6]} \end{array}$ 

Curva di instabilità piano 1-2 (x-x) **c** Curva di instabilità piano 1-3 (y-y) **c** 

**Attenzione!** Profilo per il quale la classificazione non è implementata! Si assume, per ogni tipo di verifica che il profilo sia in **classe 3** 

### VERIFICA DI RESISTENZA

Sezione in classe 1

 $Area_{Eff} \hspace{1cm} 0.79 \hspace{1cm} [cm^2]$ 

Combinazione critica 1

Ascissa 0.000 [m]

 $N_D$  -1755 [daN]  $N_D/N_R$ =0.61  $S_D/S_R$  0.61 **VERIFICATA** 

> Sede Legale

> Stabilimento

> Recapiti

> Dati Amministrativi


Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)

S.S. 19 – km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno) Tel.: 0975.863016
Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it



# Fase Completamento Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1



Verifiche elementi tipo Elemento a 4 nodi di sezione 1

Impostazioni di verifica

Curva σ/ε Calcestruzzo

secondo Hognestad

Modellazione softening (trazione/compressione)

 $fc_{d,soft} = fc_d 0.9/sqrt(1+400 et) / Hognestad$ 

Modellazione compressione biassiale

 $fc_{d,biaxial} = fc_d (1 + 3.8 \alpha) / (1.0+\alpha)^2 / \alpha = ec1/ec2 (EC2 Ponti 6.110)$ 

Elementi più sollecitati per tipologia di sezione

Verifiche SLU Shell elemento nodi 1359 1343

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

 $f_{yd}~3913~[daN/cm^2]$ 

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}$  1.86 ‰

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

f<sub>ctd</sub> 15 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.08~\%$ 

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=55.000 [cm]

84030 CASALBUONO

(Provincia di Salerno)

> Stabilimento

Tel.: 0975.863016

Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



Estradosso

Intradosso

 $Af_x$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>y,Eq</sub>  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 

6.000 6.28 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 1 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -25 [daN/m]  $N_{11}$  -25 [daN/m]

 $N_{v}$  -3690 [daN/m]  $N_{22}$  -3690 [daN/m]

 $N_{xv}$  16 [daN/m]  $\alpha$  0.004320 [rad]

 $M_{xx}$  -168  $[daNm/m] M_{11} - 167$ [daNm/m]

 $M_y$  -10985 [daNm/m]  $M_{22}$  -10986 [daNm/m]

M<sub>xv</sub> 83  $[daNm/m] \alpha$  0.007649 [rad]

Verifiche

Cr=S/R Posizione

Calcestruzzo

εy‰ εmin‰ εmax‰ θ [rad]

Estradosso -0.001 2.712 -0.002 -3.500 0.009046 0.92

Intradosso 0.007 50.494 53.739 0.001 -1.560348

Verifiche SLE Rare Shell elemento nodi 1359 1343

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}~67.00~\%$ 

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  3600 [daN/cm<sup>2</sup>]

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

E<sub>cm</sub> 198333 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\sigma$  210 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

sezione 1 H=55.000 [cm]

#### Estradosso

### Intradosso

 $Af_v$ cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq Afx cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cfy,Eq  $[cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm] [cm^2]/m [cm]$ 6.28 6.000 6.28 6.000 10.05 3.000 5.03 3.000

Azioni di verifica combinazione 2 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -17 [daN/m]  $N_{11}$  -17 [daN/m]

 $N_v$  -2549 [daN/m]  $N_{22}$  -2549 [daN/m]

 $N_{xy}$  11 [daN/m]  $\alpha$  0.004308 [rad]

 $M_{xx}$  -115 [daNm/m]  $M_{11}$  -115 [daNm/m]

 $M_y$  -7581 [daNm/m]  $M_{22}$  -7582 [daNm/m]

 $M_{xy}$  58 [daNm/m]  $\alpha$  0.007703 [rad]

Verifiche

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 MONTESANO S.M. Scalo (Provincia di Salerno)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

104 di 106

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Cr=S/R Posizione <sub>ox</sub> Stato θ σc,Max  $\sigma_y$ Fessure mm

[daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad] 0.62 Estradosso -2 -122-15 -0.008638

> Intradosso 0 130 -0 1.516675

Verifiche SLE Frequenti Shell elemento nodi 1359 1343

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{yd}~1.86~\%$ 

 $\sigma~4500~[daN/cm^2]$ 

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}$  0.16 ‰

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma$  350 [daN/cm<sup>2</sup>]

Sezione

6.28

sezione 1 H=55.000 [cm]

6.000 6.28

#### Estradosso

#### Intradosso

3.000 5.03

3.000

 $Af_x$ cfy,Eq Afx cf<sub>y,Eq</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub> cf<sub>x,Eq</sub> Af<sub>y</sub>  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]  $[cm^{2}]/m$  [cm]6.000 10.05

Azioni di verifica combinazione 3 (0.000 0.000 [m])

 $N_x$  -17 [daN/m]  $N_{11}$  -17 [daN/m]

 $N_v$  -2549 [daN/m] N<sub>22</sub> -2549 [daN/m]

 $N_{xv}$  11 [daN/m]  $\alpha$  0.004308 [rad]

 $M_{xx}$  -115 [daNm/m]  $M_{11}$  -115 [daNm/m]

 $M_v$  -7581 [daNm/m]  $M_{22}$  -7582 [daNm/m]

M<sub>xv</sub> 58  $[daNm/m] \alpha$  0.007703 [rad]

Verifiche

Acciaio Calcestruzzo **Ampiezza** Stato Fessure mm Cr=S/R Posizione ox σc,Max  $\sigma_y$ [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [daN/cm<sup>2</sup>] [rad]

-0

-1220.62 Estradosso -2 -15 -0.008638

130 Intradosso 0 1.516675 Verifiche SLE Quasi Permanenti Shell elemento nodi 1359 1343

Propietà dei materiali

Acciaio B 450 C

f<sub>vd</sub> 3913 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ud}$  67.00 ‰

 $\epsilon_{vd}~1.86~\%$ 

 $\sigma$  4500 [daN/cm<sup>2</sup>]

> Sede Legale

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88 84030 MONTESANO S.M. Scalo

(Provincia di Salerno)

> Recapiti

0975.863016 Tel.: Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it Internet: www.casellaprefabbricati.it > Dati Amministrativi

P.IVA: 04474310655 CCIAA: Salerno R.E.A. n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

Via Nazionale, 4 84030 CASALBUONO (Provincia di Salerno)



106 di 106

Calcestruzzo C35/45

f<sub>cd</sub> 198 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{c2}$  -2.00 ‰

 $\epsilon_{cu}$  -3.50 ‰

 $f_{ctd}$  32 [daN/cm<sup>2</sup>]

 $\epsilon_{ctd}~0.16~\%$ 

 $E_{cm} \; 198333 \; [daN/cm^2]$ 

 $\sigma~158~[daN/cm^2]$ 

 $w_{\text{Max}} \ 0.30 \ mm$ 

Sezione

sezione 1 H=55.000 [cm]

### Estradosso

### Intradosso

$\mathbf{Af}_{\mathbf{x}}$		cf <sub>x,Eq</sub> Af <sub>y</sub>		$cf_{y,Eq}$	$\mathbf{Af}_{\mathbf{x}}$	$cf_{x,Eq}$	$\mathbf{Af_y}$	$cf_{y,Eq}$
[cm	<sup>2</sup> ] / m	[cm] [cm	1 <sup>2</sup> ] / m	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]	$[cm^2] / m$	[cm]
6.28	3	6.000 6.2	8	6.000	10.05	3.000	5.03	3.000
Azio	ni di v	erifica co	mbina	zione 4	0.000 0.0	000 [m	1])	
$N_{x}$	-17	[daN/m]	$N_{11}$	-17	[daN/r	n]		
$N_{y}$	-2549	[daN/m]	$N_{22}$	-2549	[daN/ı	n]		
$N_{xy}$	11	[daN/m]	α	0.0043	308 [rad]			
$M_{xx}$	-115	[daNm/n	n] M <sub>11</sub>	-115	[daNn	n/m]		
$M_{\rm y}$	-7581	[daNm/n	n] M <sub>22</sub>	-7582	[daNn	n/m]		

 $M_{xy}$  58 [daNm/m]  $\alpha$  0.007703 [rad]

Verifiche

	Posizione	Acciaio		Calcestruz	ZZO		Ampiezza
Cr=S/R		O.A.	$\begin{array}{l} \sigma_y \\ [daN/cm^2] \end{array}$	$\begin{array}{l} \sigma_{c,Max} \\ [daN/cm^2] \end{array}$	θ [rad]	Stato	Fessure mm
0.62	Estradosso	-2	-122	-15	-0.008638	NON Fessurato	0.000
	Intradosso	0	130	-0	1.516675	NON Fessurato	0.000

(Provincia di Salerno)