

S.S. 4 "VIA SALARIA"
Variante all'abitato di Monterotondo scalo (RM), 2° stralcio.

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO COD. RM-190

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

L'ARCHEOLOGO DEL COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Dott.ssa Pina Maria DERUDAS

Elenco MIBAC n. 459

ELABORATI CARTOGRAFICI

Dott. Danilo DE DOMINICIS - Dott.ssa Fabiana FIANO



VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. BEATRICE DE ANGELIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Achille DEVITOFRANCESCHI

ELABORATI GENERALI

Schede delle Unità di Ricognizione

CODICE PROGETTO

PROGETTO

LIV. PROG. ANNO

DPRM0190 D 21

NOME FILE

T00SG00GENSC01_A

CODICE ELAB.

T00SG00GENSC01

REVISIONE

A

SCALA:

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE	FEB. 2021			
C					
B					

SCHEDE DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Frazione: Monterotondo scalo-Semblera

Limiti topografici: Via Semblera.

Strade di accesso: Via Semblera

Metodo: sistematico

Data: 8/02/2021

Ora: 8:40

Condizioni meteo: Nuvoloso

Condizioni di visibilità: area adibita a cantiere e area incolta a vegetazioni medio-fitta di tipo prativo.

Uso del suolo: Incolto e Cantiere edile

Grado di visibilità: Media

Osservazioni: L'area è in parte recintata ma accessibile; vi sono molti materiali di epoca moderna tra cui tantissimi mattoni e foratini da collegare alla vicina fabbrica di laterizi.

Punto di presa fotografica: I-IV



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 2

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Frazione: Semblera

Limiti topografici: Via Semblera ad E; Tevere a N, Monterotondo scalo a S, UR 3 a W.

Strade di accesso: Via Semblera, campi UR 3 da Via Porto Simone

Metodo: non praticato.

Data: 8/02/2021

Ora: 9:45

Condizioni meteo: Nuvoloso a tratti pioggia

Condizioni di visibilità: area boschiva e palustre con sentieri tortuosi e vegetazione fitta.

Uso del suolo: boschivo/palustre

Grado di visibilità: Inaccessibile

Osservazioni: L'area è delimitata ma visitabile seppur in abbandono.

Punto di presa fotografica: VIII



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 3

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Frazione: Semblera/Ripalta

Limiti topografici: UR 2 a N ed E; UR 4 a W e Via Porto Simone a Sud.

Strade di accesso: da Via Porto Simone

Metodo: sistematico.

Data: 8/02/2021

Ora: 10:15

Condizioni meteo: Nuvoloso a tratti pioggia

Condizioni di visibilità: area incolta a vegetazione di tipo prativo molto fitta

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Scarsa/pessima

Osservazioni: Sono presenti strutture moderne per la pastorizia (?) e diversi impianti recenti di canalizzazione delle acque, forse da connettere al nuovo impianto di depurazione (circa del 2010) su Via Semblera.

Punto di presa fotografica: VIII



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 4

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Frazione: Ripalta

Limiti topografici: Via Porto Simone a S e E; campi a N e UR 5 e 6 ad W.

Strade di accesso: da Via Porto Simone

Metodo: sistematico.

Data: 8/02/2021

Ora: 10:50

Condizioni meteo: Nuvoloso a tratti pioggia

Condizioni di visibilità: area incolta a vegetazione di tipo prativo molto fitta

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Scarsa/pessima

Osservazioni: niente da rilevare, si intravede materiale di riporto moderno.

Punto di presa fotografica: X



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 5

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Frazione: Ripalta

Limiti topografici: UR 6 e fosso S, UR 4 e E; campi a N e UR 7 ad W.

Strade di accesso: campi (UR 4) da Via Porto Simone

Metodo: sistematico.

Data: 8/02/2021

Ora: 11:20

Condizioni meteo: Nuvoloso a tratti pioggia

Condizioni di visibilità: area incolta a vegetazione di tipo prativo a tratti rada e fitta

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Media

Osservazioni: Area fangosa; a terra si ritrovano materiali di risulta moderni.

Punto di presa fotografica: XI



SCHEDE DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 6

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Frazione: Ripalta/F.so Ventaglio

Limiti topografici: Fosso a N, UR 8 a E e UR 4 ad W.

Strade di accesso: da Via Porto Simone (officina).

Metodo: sistematico.

Data: 8/02/2021

Ora: 12:40

Condizioni meteo: Pioggia

Condizioni di visibilità: area incolta a vegetazione di tipo prativo a tratti rada e fitta

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Media

Osservazioni: Campo in gran parte infangato; visibilità a tratti ed in gran parte scarsa la vegetazione alternava fasi di visibilità e vegetazione rada a fitta. Molti materiali di risulta moderni.

Punto di presa fotografica: XIV



SCHEDE DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 7

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Monterotondo
Frazione: Ripalta/F.so Ventaglio

Limiti topografici: Fosso/UR 6 a S, UR 8 a E; campi a N e UR 5 ad W.

Strade di accesso: da Via Porto Simone passando per UR 4 e 5.

Metodo: sistematico.

Data: 8/02/2021

Ora: 11:50

Condizioni meteo: Nuvoloso/Pioggia

Condizioni di visibilità: area arata recentemente

Uso del suolo: coltivato

Grado di visibilità: Ottima

Osservazioni: Moltissimi materiali di risulta moderni in particolare foratini e mattoni.

Punto di presa fotografica: XII



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 8

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma

Comune: Monterotondo/Roma

Frazione: Ripalta, S.Colomba e Fonte di Papa

Limiti topografici: Area molto estesa con due proprietari, unico vero limite è la Via Salaria a S.

Strade di accesso: Via Salaria, accesso tra i campi.

Metodo: non ricognita

Data: 9/02/2021

Ora: 12:00

Condizioni meteo: Pioggia

Condizioni di visibilità: area coltivata e suddivisa in diversi settori con diverse coltivazioni; è presente una visibilità diversa ma non è stata interdetta la ricognizione.

Uso del suolo: coltivato

Grado di visibilità: Inaccessibile

Osservazioni: I campi ci sono stati interdetti con veemenza dai proprietari locali. Si è potuto accedere alla strada che accosta F.sso Pantanello nel pomeriggio di lunedì 8 ed il giorno 9. In questi passaggi si è notata nei campi la presenza di moltissimi materiali moderni (laterizi) e la presenza lungo il Fosso Pantanello di due ponti databili almeno al XIX secolo ma, molto più probabilmente, al XVII-XVIII sec. d.C. (si veda Relazione).

Punto di presa fotografica: XXIII, XXVI e XXIV



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 9

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Roma
Frazione: S.Colomba-Via Salaria

Limiti topografici: Via Salaria a S; campi a N e UR 8 a E.

Strade di accesso: Via Salaria.

Metodo: non ricognita

Data: 8/02/2021

Ora: 14:15

Condizioni meteo: Nuvoloso

Condizioni di visibilità: edificato e recintato

Uso del suolo: edificato

Grado di visibilità: Nulla

Osservazioni: Area recintata dell'azienda regionale sanitaria ed altri enti

Punto di presa fotografica: XVI



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 10

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Roma
Frazione: Via Salaria-Fonte di Papa

Limiti topografici: ferrovia a N e collina a S.

Strade di accesso: non accessibile.

Metodo: non ricognita.

Data: 8/02/2021

Ora: 14:30

Condizioni meteo: Pioggia

Condizioni di visibilità: area collinare incolta a vegetazione variegata

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Inaccessibile

Osservazioni: l'area è interdotta dalla ferrovia da S e da recinti e proprietà da N.

Punto di presa fotografica: XVI



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 11

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma

Comune: Roma

Frazione: Fonte di Papa

Limiti topografici: Area all'interno della prop. privata, limitata a N da F.so Pantanello.

Strade di accesso: Via Salaria, accesso tramite strada che costeggia F.so Pantanello.

Metodo: parzialmente sistematica

Data: 8/02/2021

Ora: 16:30

Condizioni meteo: Nuvoloso/Pioggia

Condizioni di visibilità: area a tratti rada e fitta con zone di spostamento terra per lavori agricoli.

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Media

Osservazioni: Il campo presenta aree con terra di risulta, sono presenti molti frammenti di materiale moderno sparsi.

Punto di presa fotografica: XXV



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 12

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma

Comune: Roma

Frazione: Fonte di Papa

Limiti topografici: Via Salaria a S ed UR8/F.so Pantanello a N.

Strade di accesso: Via Salaria.

Metodo: //

Data: 8/02/2021

Ora: 14:40

Condizioni meteo: Pioggia

Condizioni di visibilità: Area edificato usata come stazione di benzina e altro (hotel, ecc.)

Uso del suolo: edificato

Grado di visibilità: Nulla

Osservazioni: L'area mantiene la funzione di sosta e transito dell'epoca medievale.

Punto di presa fotografica: XXIV (da area ponte)



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 13

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma

Comune: Roma

Frazione: Fonte di Papa

Limiti topografici: Area all'interno della prop. Privata, a E UR 14 e W UR 8.

Strade di accesso: Via Salaria, accesso tra i campi.

Metodo: parzialmente sistematica

Data: 8/02/2021

Ora: 15:45

Condizioni meteo: Nuvoloso/Pioggia

Condizioni di visibilità: area arata da settimane.

Uso del suolo: coltivata

Grado di visibilità: Buona

Osservazioni: Il campo presenta molti frammenti di materiale moderno sparsi.

Punto di presa fotografica: XXI



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 14

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Roma/Monterotondo
Frazione: Fonte di Papa

Limiti topografici: Area all'interno della prop. Privata, a E UR 14 e W UR 8.

Strade di accesso: Via Salaria, accesso tra i campi.

Metodo: parzialmente sistematica

Data: 8/02/2021

Ora: 15:00

Condizioni meteo: Nuvoloso/Pioggia

Condizioni di visibilità: incolto con vegetazione di tipo prativo a tratti rada e a tratti fitta.

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Media

Osservazioni: Il campo presenta molti frammenti di materiale moderno sparso nell'area.

Punto di presa fotografica: XXI



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 15

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Roma/Monterotondo
Frazione: Monterotondo Scalo

Limiti topografici: Area urbana
Strade di accesso: Via Salaria.
Metodo: //
Data: 8-9/02/2021
Condizioni meteo: Nuvoloso/Pioggia
Condizioni di visibilità: edificato.
Uso del suolo: urbanizzato
Grado di visibilità: Nulla
Osservazioni: //.

Ora: //

Punto di presa fotografica: XVIII



SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 16

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia: Roma
Comune: Roma
Frazione: Fonte di Papa

Limiti topografici: N Via Salaria e S ferrovia.

Strade di accesso: Via Salaria, accesso tra i campi.

Metodo: parzialmente sistematica

Data: 9/02/2021

Ora: 8:30

Condizioni meteo: Nuvoloso/Pioggia

Condizioni di visibilità: incolto con vegetazione medio-bassa di tipo prativo.

Uso del suolo: incolto

Grado di visibilità: Scarsa-pessima

Osservazioni: Area in abbandono e allagata.

Punto di presa fotografica: XIX

