



CENTRALE DI GISSI

RAPPORTO D'ISPEZIONE COMPONENTE D'IMPIANTO

KKS

90SGA11BB001

Area/impianto

ANTINCENDIO

Reparto / Ditta esecutrice

IGI/AME

Descrizione componente

MOTOPOMPA ANTINCENDIO

Attività

Verifica linee di distribuzione e serbatoio gasolio per motopompa antincendio

POS.

ALLEGATI

1

2

3

4

5

6

7

Data ispezione

07/01/2020

Nominativo esecutore

Paolo Giammichele

firma esecutore

Analisi dei dati / considerazioni

Nessuna anomalia riscontrata

Serbatoio, linee di distribuzione e relativa vasca di contenimento in buono stato

ESITO ISPEZIONE☒ POSITIVO☐ NEGATIVO

Azioni / Note

<i>Data</i>

07/01/2020

Responsabile U.O.

Tedesco Franco

<i>firma Responsabile</i>	
---------------------------	--