

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.ing. **ROBERTO BOSETTI**

INSCRIZIONE ALBO N° 1027


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Roberto Bosetti

# autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO  
TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE  
CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)


<b>B</b>	<b>LOTTO 3 - da Nogarole Rocca (km 246+185) a Campogalliano (km 312+200)</b>
7.3.25.3	<b>INTERVENTI DI MITIGAZIONE - BARRIERE ANTIRUMORE</b> Barriere in carreggiata nord Barriera B310+258N da km 310+258 a km 311+559 Sezioni trasversali scala 1:100

0	MAR. 2021	EMISSIONE	A. SARZI	M. BRUGNOLLI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:  LUGLIO 2009			<b>DIREZIONE TECNICA GENERALE</b>		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:  
NUMERO PROGETTO:  31/09					

# SEZIONE BN 310+258.08

Dist. Progr. (m) .00  
 Dist. Parziale (m) .00


Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	4.42
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	5.26
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.04
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.69
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.47
Semina	(m):	2.64
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.69



# SEZIONE BN 310+270.93

Dist. Progr. (m) 12.96  
 Dist. Parziale (m) 12.96

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	4.71
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	5.61
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.04
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.70
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.53
Semina	(m):	2.97
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.70




# SEZIONE BN 310+320.62

Dist. Progr. (m) 63.26

Dist. Parziale (m) 50.30

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.32
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	4.42
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.84
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.54
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.60
Usura	(m):	7.50
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.40
Semina	(m):	2.18
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	5.38




# SEZIONE BN 310+350.32

Dist. Progr. (m) 93.27

Dist. Parziale (m) 30.01

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	5.76
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	7.35
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.86
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.98
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.60
Usura	(m):	7.50
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.82
Semina	(m):	4.66
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	5.37




SEZIONE BN 310+400

Dist. Progr. (m) 143.57

Dist. Parziale (m) 50.30

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.31
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.04
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.17
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.11
Semina	(m):	0.61
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 310+425

Dist. Progr. (m) 168.79

Dist. Parziale (m) 25.22

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.19
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.59
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.97
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.50
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.71
Semina	(m):	3.76
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.75




# SEZIONE BN 310+428.18

Dist. Progr. (m) 171.98

Dist. Parziale (m) 3.19

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	4.24
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.38
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.97
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	2.71
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	1.00
Semina	(m):	5.20
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.75




SEZIONE BN 310+450

Dist. Progr. (m) 194.01

Dist. Parziale (m) 22.03

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	4.94
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	4.46
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.89
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.53
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.43
Semina	(m):	2.36
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.74




SEZIONE BN 310+475

Dist. Progr. (m) 219.23

Dist. Parziale (m) 25.22

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.36
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.81
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.79
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.98
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.65
Semina	(m):	3.44
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.77




# SEZIONE BN 310+484.53

Dist. Progr. (m) 228.83

Dist. Parziale (m) 9.60

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.42
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.75
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.05
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.71
Semina	(m):	3.77
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.78




SEZIONE BN 310+500

Dist. Progr. (m) 244.46

Dist. Parziale (m) 15.63

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.36
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	4.52
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.81
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.52
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.36
Semina	(m):	2.01
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.76




SEZIONE BN 310+525

Dist. Progr. (m) 269.65

Dist. Parziale (m) 25.19

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.83
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	4.56
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.05
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.47
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.35
Semina	(m):	1.97
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.68




# SEZIONE BN 310+551.08

Dist. Progr. (m) 295.89

Dist. Parziale (m) 26.24

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.74
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.69
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.05
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.42
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.68
Semina	(m):	3.58
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.69




SEZIONE BN 310+575

Dist. Progr. (m) 319.90

Dist. Parziale (m) 24.01

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.18
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.03
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.08
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.09
Semina	(m):	0.49
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.71




SEZIONE BN 310+600

Dist. Progr. (m) 345.03

Dist. Parziale (m) 25.13

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.15
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.99
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.05
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.08
Semina	(m):	0.45
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 310+625

Dist. Progr. (m) 370.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m²):	2.93
Scavo a sezione	(m²):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m²):	1.01
Cls Rck35	(m²):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m²):	0.05
Stabilizzato	(m²):	0.00
Base	(m²):	0.00
Binder	(m²):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m²):	0.08
Semina	(m):	0.44
Demolizione cls	(m²):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 310+650

Dist. Progr. (m) 395.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.34
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.12
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.08
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.09
Semina	(m):	0.50
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.70




SEZIONE PN 310+731.1

Dist. Progr. (m) 405.99

Dist. Parziale (m) 10.96

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.35
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.16
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.09
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.09
Semina	(m):	0.50
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.69




SEZIONE PN 310+731.2

Dist. Progr. (m) 460.99

Dist. Parziale (m) 55.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.63
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.93
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.23
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.60
Usura	(m):	7.50
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.12
Semina	(m):	0.67
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	5.74




Terreno	Dist. parziali	4.73	6.62	0.61	0.45	0.26	0.87	1.48	3.35
	Quote	39.75	40.01	39.94	39.70	39.50	39.49	40.01	40.03
Progetto	Dist. parziali	9.00	.67	.50	.70	7.50			
	Quote	39.75	39.96	39.96	40.21	40.21	40.16	39.96	40.15

# SEZIONE PN 310+731.3

Dist. Progr. (m) 490.99

Dist. Parziale (m) 30.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.30
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.94
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.14
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.60
Usura	(m):	7.50
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.10
Semina	(m):	0.57
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	5.68




Terreno	Dist. parziali	1.47	3.91	2.33	4.29	0.63	0.21	0.90	4.85	
	Quote	39.68	39.76	39.85	39.78	39.82	39.50	39.52	40.02	40.15
Progetto	Dist. parziali				.57	.50	.70		7.50	
	Quote				39.80	39.80	40.21	40.21	40.16	39.96

SEZIONE PN 310+731.4

Dist. Progr. (m) 545.99

Dist. Parziale (m) 55.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.30
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.16
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.05
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.08
Semina	(m):	0.45
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.68




SEZIONE BN 310+825

Dist. Progr. (m) 570.03

Dist. Parziale (m) 24.04

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.17
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.14
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.05
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.08
Semina	(m):	0.44
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.70




SEZIONE BN 310+850

Dist. Progr. (m) 595.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.26
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.15
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.05
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.08
Semina	(m):	0.45
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.69




SEZIONE BN 310+875

Dist. Progr. (m) 620.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.38
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.15
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.09
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.09
Semina	(m):	0.51
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.69




SEZIONE BN 310+900

Dist. Progr. (m) 645.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.13
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.09
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.08
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.09
Semina	(m):	0.49
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 310+925

Dist. Progr. (m) 670.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.09
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.04
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.14
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.10
Semina	(m):	0.57
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.74




SEZIONE BN 310+950

Dist. Progr. (m) 695.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.02
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.02
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.04
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.07
Semina	(m):	0.42
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 310+975

Dist. Progr. (m) 720.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.96
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.99
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.04
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.07
Semina	(m):	0.42
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.74




SEZIONE BN 311+000

Dist. Progr. (m) 745.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.92
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.99
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.04
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.07
Semina	(m):	0.43
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.74




SEZIONE BN 311+025

Dist. Progr. (m) 770.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.87
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.01
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.04
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.07
Semina	(m):	0.43
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.73




SEZIONE BN 311+050

Dist. Progr. (m) 795.03

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.02
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.04
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.10
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.20
Semina	(m):	1.08
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.73




SEZIONE BN 311+067.91

Dist. Progr. (m) 812.90

Dist. Parziale (m) 17.87

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.03
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.03
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.10
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.18
Semina	(m):	1.17
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.73




Terreno	Dist. parziali	1.04	4.07	6.27	1.98	0.58	0.33	0.98	1.23	0.14	3.38	
	Quote	39.01	39.53	39.97	40.07	40.06	39.65	39.68	40.07	40.09	40.12	40.22
Progetto	Dist. parziali						1.14	.50	.70		3.85	
	Quote					39.74	40.50	40.33	40.33	40.28	40.13	40.22

# SEZIONE BN 311+113.46

Dist. Progr. (m) 858.60

Dist. Parziale (m) 45.70

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.59
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.82
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.04
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.60
Usura	(m):	7.50
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.07
Semina	(m):	0.42
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	5.45




# SEZIONE BN 311+143.55

Dist. Progr. (m) 888.69

Dist. Parziale (m) 30.09

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.73
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.79
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.10
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.60
Usura	(m):	7.50
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.28
Semina	(m):	1.39
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	5.46




SEZIONE BN 311+189.10

Dist. Progr. (m) 934.39

Dist. Parziale (m) 45.70

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.17
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.05
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.10
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.19
Semina	(m):	1.20
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 311+200

Dist. Progr. (m) 945.33

Dist. Parziale (m) 10.94

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.84
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.99
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.10
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.21
Semina	(m):	1.10
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.75




Terreno	Dist. parziali	5.99	1.14	0.69	0.40	0.43	2.11	1.13	0.31	0.85	0.49	0.53	0.32	0.77	1.60	2.26	0.97
	Quote	38.70	38.60	38.03	37.58	37.72	37.81	39.03	39.80	39.91	40.01	40.01	39.57	39.56	40.05	39.99	40.16
Progetto	Dist. parziali						7.88						1.08	.50	.70	3.85	
	Quote		38.60									39.75	40.47	40.30	40.30	40.25	40.07

SEZIONE BN 311+225

Dist. Progr. (m) 970.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	2.92
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.92
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.17
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.11
Semina	(m):	0.62
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.76




# SEZIONE BN 311+233.99

Dist. Progr. (m) 979.28

Dist. Parziale (m) 8.95

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.04
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	2.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.94
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.29
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.13
Semina	(m):	0.73
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.77






# SEZIONE BN 311+263.85

Dist. Progr. (m) 1009.14

Dist. Parziale (m) 13.81

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.16
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.56
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.97
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.16
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.83
Semina	(m):	4.35
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.76




SEZIONE BN 311+275

Dist. Progr. (m) 1020.33

Dist. Parziale (m) 11.19

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.24
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	4.04
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.04
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.72
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.53
Semina	(m):	2.85
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.74




SEZIONE BN 311+300

Dist. Progr. (m) 1045.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.23
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.79
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.05
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.92
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.60
Semina	(m):	3.22
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 311+325

Dist. Progr. (m) 1070.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.09
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.43
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.08
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.40
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.72
Semina	(m):	3.81
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.73




# SEZIONE BN 311+349.43

Dist. Progr. (m) 1094.72

Dist. Parziale (m) 24.39

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.65
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.69
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.11
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	2.00
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.81
Semina	(m):	4.25
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.71




SEZIONE BN 311+375

Dist. Progr. (m) 1120.33

Dist. Parziale (m) 25.61

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	4.40
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	4.48
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.12
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.58
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.59
Semina	(m):	3.12
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.70




SEZIONE BN 311+400

Dist. Progr. (m) 1145.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.39
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	4.53
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.16
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.58
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.36
Semina	(m):	2.01
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.69




SEZIONE BN 311+425

Dist. Progr. (m) 1170.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.27
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.90
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.13
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.80
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.56
Semina	(m):	3.01
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.70




	0.55	1.90	3.34	1.12	1.36	0.93	0.42	0.80	3.29	0.30	0.34	0.08	3.29		
Terreno	Dist. parziali														
	Quote	37.87	38.66	38.86	38.84	38.75	38.71	38.25	38.33	38.85	40.21	40.18	40.25	40.31	40.40
Progetto	Dist. parziali									1.15	.50	.70	3.85		
	Quote									39.31	40.07	40.46	40.46	40.41	40.30

SEZIONE BN 311+450

Dist. Progr. (m) 1195.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.25
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.60
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.10
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.12
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.69
Semina	(m):	3.63
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.71




SEZIONE BN 311+475

Dist. Progr. (m) 1220.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.37
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.60
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.07
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.29
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.70
Semina	(m):	3.69
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.72




SEZIONE BN 311+500

Dist. Progr. (m) 1245.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.13
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.62
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.94
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.19
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.67
Semina	(m):	3.53
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.76




SEZIONE BN 311+525

Dist. Progr. (m) 1270.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.20
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.76
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	0.97
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	0.98
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.66
Semina	(m):	3.51
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.74




SEZIONE BN 311+550

Dist. Progr. (m) 1295.33

Dist. Parziale (m) 25.00

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.15
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.58
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.01
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.12
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.67
Semina	(m):	3.56
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.74



# SEZIONE BN 311+558.71

Dist. Progr. (m) 1304.00

Dist. Parziale (m) 8.67

Scavo sbancamento	(m <sup>2</sup> ):	3.34
Scavo a sezione	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Compattazione	(m):	3.70
Cls magrone	(m <sup>2</sup> ):	1.04
Cls Rck35	(m <sup>2</sup> ):	1.88
Casseri	(m):	1.97
Geocomposito drenante	(m):	0.00
Rilevato	(m <sup>2</sup> ):	1.09
Stabilizzato	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Base	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Binder	(m <sup>2</sup> ):	0.31
Usura	(m):	3.85
Terreno Vegetale	(m <sup>2</sup> ):	0.68
Semina	(m):	3.59
Demolizione cls	(m <sup>2</sup> ):	0.00
Fresatura	(m):	1.73

