

Aeroporto "G. D'Annunzio" di Brescia Montichiari Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE -Integrazioni



Rumore aeronautico

RUM-AER-AL-01

Schede di censimento dei ricettori

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R001 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+075 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 11 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R002 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+100 Distanza 20
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R003 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+125 Distanza 20
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R004 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+150 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R005 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+175 Distanza 25
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R006 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+190 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R007 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+190 Distanza 25
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R008 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+080 Distanza 25
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R009 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+085 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R010 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+090 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R011 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+105 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R012 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+100 Distanza 10
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R014 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+125 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R015 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+115 Distanza 10
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R016 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+140
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 5

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R017 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+150 Distanza 5
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R018 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+165 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R019 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+110 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R020 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+135 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R021 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+150 Distanza 30
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R022 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+145 Distanza 15
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R023 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+140
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 65

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R024 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+190 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R025 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+330 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R026 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+350 Distanza 10
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R027 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+355 Distanza 15
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R028 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+385 Distanza 5
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R029 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+385 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R030 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+400 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R031 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+410 Distanza 5
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R032 Comune Brescia Via/Loc Via Tenente Olivari



Infrastruttura Progressiva 0+410 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R033 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+340 Distanza 220
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R034 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+330 Distanza 245
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R035 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+335 Distanza 250
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R036 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+345 Distanza 270
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R037 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+410 Distanza 250
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R038 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+395 Distanza 285
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R039 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+415 Distanza 280
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R040 Comune Brescia Via/Loc SP66

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+400 Distanza 330
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R041 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+765 Distanza 395
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 17 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R042 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+805 Distanza 370
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R043 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+875 Distanza 395
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 24 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R044 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+890 Distanza 385
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R045 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+855 Distanza 440
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R046 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+890 Distanza 425
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R047 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 0+910 Distanza 410
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R048 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+155 Distanza 135
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 27 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R049 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+185 Distanza 120
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 47 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R050 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+200 Distanza 115
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R051 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+205 Distanza 125
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R052 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+140 Distanza 175
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 7 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R053 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+200 Distanza 150
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R054 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+155 Distanza 205
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 7 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R055 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+165 Distanza 220
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R056 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+230 Distanza 165
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R057 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+240 Distanza 180
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R058 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+230 Distanza 195
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R059 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti



Infrastruttura Progressiva 1+240 Distanza 215
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R060 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+250 Distanza 230
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R061 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+295 Distanza 140
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R062 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+330 Distanza 145
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 96 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R063 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+320 Distanza 190
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R064 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+375 Distanza 190
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 96 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R065 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+385 Distanza 205
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R066 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+395 Distanza 220
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R067 Comune Brescia Via/Loc Via Strada Quarti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 1+400 Distanza 230
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R068 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 2+465 Distanza 330
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R069 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 2+480 Distanza 270
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R070 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 2+515 Distanza 340
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R071 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 2+540 Distanza 380
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R072 Comune Brescia Via/Loc



Infrastruttura Progressiva 2+685 Distanza 320
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R073 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 2+715 Distanza 300
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R074 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 2+820 Distanza 460
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R075 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 4+060 Distanza 295
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R076 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 4+240 Distanza 300
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 22 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R077 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 4+290 Distanza 245
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 28 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R078 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+235 Distanza 545
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R079 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+250 Distanza 330
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 26 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R080 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+385 Distanza 550
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R081 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+225 Distanza 460
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R082 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+265 Distanza 460
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 26 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R083 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+265 Distanza 480
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R084 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+355 Distanza 425
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R085 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+340
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 505

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R086 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+335 Distanza 455
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R087 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+395 Distanza 445
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R088 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+415 Distanza 435
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R089 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+390 Distanza 465
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R090 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+895 Distanza 65
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R091 Comune Brescia Via/Loc

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 5+885 Distanza 50
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R092 Comune Brescia Via/Loc Contrada della Nonna

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+485 Distanza 55
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 32 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R093 Comune Brescia Via/Loc Contrada della Nonna

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+515 Distanza 40
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R094 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+635 Distanza 115
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 32 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R095 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+660 Distanza 140
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R096 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+660 Distanza 95
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 48 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R097 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+735 Distanza 50
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R098 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+775 Distanza 40
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R099 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+810 Distanza 10
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R100 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+820
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 5

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R101 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+825 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 32 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R102 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+875 Distanza 100
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R103 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+860
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 40

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 15 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R104 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+890
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 55

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R105 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+900
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 85

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 20 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R106 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+890 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 26 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R107 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+900 Distanza 45
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R108 Comune Brescia Via/Loc Via Colombera Monti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+030 Distanza 80
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 38 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R109 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+875 Distanza 5
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 28 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R110 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+900 Distanza 10
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Edificio in stato di abbandono

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R111 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina



Infrastruttura Progressiva 6+870 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R112 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+915 Distanza 30
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 36 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R113 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+960 Distanza 40
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R114 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+885 Distanza 100
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R115 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+830 Distanza 130
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R116 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+800 Distanza 145
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R117 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+825 Distanza 170
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R118 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+700 Distanza 150
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R119 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+675 Distanza 210
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R120 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+720 Distanza 170
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R121 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+730 Distanza 180
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R122 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+755 Distanza 195
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 64 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R123 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+745 Distanza 240
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R124 Comune Brescia Via/Loc Via Bellandi

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 6+775 Distanza 210
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R125 Comune Brescia Via/Loc Via Colombera Monti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+035 Distanza 10
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R126 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+030
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 85

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 48 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico

Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R127 Comune Brescia Via/Loc Via Colombera Monti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+185 Distanza 110
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R128 Comune Brescia Via/Loc Via Colombera Monti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+265 Distanza 180
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R129 Comune Brescia Via/Loc Via Colombera Monti

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+295 Distanza 170
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R130 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+195 Distanza 125
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R131 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+225 Distanza 90
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 43 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R132 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+270 Distanza 40
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 45 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R133 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Giustina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+200 Distanza 190
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere, box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 22 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R134 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+255 Distanza 90
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R135 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+240 Distanza 120
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R136 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+270 Distanza 110
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R137 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+295 Distanza 65
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R138 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+325 Distanza 45
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 22 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R139 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+325 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 20 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R140 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+405 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 24 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R141 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+415 Distanza 65
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R142 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+445 Distanza 95
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R143 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera



Infrastruttura Progressiva 7+460 Distanza 75
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R144 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+480 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 26 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R145 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+465 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R146 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+465 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R147 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+445 Distanza 65
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R148 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+545 Distanza 30
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R149 Comune Brescia Via/Loc Via Lizzera

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+565 Distanza 55
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R150 Comune Brescia Via/Loc SP668

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+585 Distanza 90
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 18 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R151 Comune Brescia Via/Loc SP668

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 7+615 Distanza 65
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R152 Comune Brescia Via/Loc Via Dugali Mattina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 8+230 Distanza 110
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 1 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R153 Comune Brescia Via/Loc Via Dugali Mattina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 8+270 Distanza 75
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R154 Comune Brescia Via/Loc Via Dugali Mattina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 8+280 Distanza 90
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R155 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 9+005 Distanza 70
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 24 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R156 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 8+970 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 64 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R157 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 9+030 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R158 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 9+020 Distanza 0
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R159 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 8+995 Distanza 20
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 16 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R160 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina

Foto Ricettore



Stralcio su ortofoto



Infrastruttura Progressiva 8+970 Distanza 25
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R161 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina



Infrastruttura Progressiva 9+045 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 12 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi Buono

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R162 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina



Infrastruttura Progressiva 9+065 Distanza 35
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili

Rumore aeronautico
Schede di censimento dei ricettori

Cod Ric R163 Comune Brescia Via/Loc Via Santa Cristina



Infrastruttura Progressiva 9+095 Distanza 50
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Aeroportuale Agricolo Monumento religioso
Scuola Commerciale Ufficio Rudere,box
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Infissi non visibili