

STRUTTURA TERRITORIALE

UOC DI SIRACUSA COD. 08.00.00.00

CL. DOC. 01.13.00

UOS A.E.R.C.A. COD. 08.03.00.00

Via E. Bufardecì, 22 – 96100 Siracusa (SR)

tel. 0931 484444 /484446 – fax. 0931 754374

E-mail dapchimicosr@arpa.sicilia.it

D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.
Controllo siti contaminati e
bonifiche

ARPA SICILIA - ST. Siracusa



Tit. 01.13.00 Interno

Nr.0037702 Data 16/06/2014

**VERBALE DI ISPEZIONE E
CAMPIONAMENTO**

In data 13/06/2014, alle ore 8.15, il sottoscritto verbalizzante Dott. Marcello Farina in servizio presso la Struttura Territoriale ARPA di Siracusa (di seguito denominata ARPA), si è recato, su disposizione del Responsabile U.O. A.E.R.C.A., presso il Porto Commerciale di Augusta sito in località Punta Cugno nel territorio del Comune di Augusta, per verificare, nell'area in cui dovrà essere realizzato la banchina containers del Porto Commerciale di Augusta III^ Fase I° e II° Stralcio, l'ottemperanza alle prescrizioni formulate nella Conferenza di Servizi Decisoria del 22/12/2010, ovvero:

"...atteso che nel documento in esame l'Azienda – Autorità Portuale di Augusta N.D.R. - denuncia un visibile stato di abbandono di una delle aree oggetto di caratterizzazione, si richiede ai soggetti responsabile ed alla Autorità locali, nei limiti delle rispettive competenze, di:

- a. *Provvedere, con estrema urgenza, alla rimozione dei rifiuti dalle suddette aree, ai sensi dell'art. 192 Titolo I° - Parte 4^ del D. lgs 152/2006, nonché di dare comunicazione scritta dell'inizio di tali attività, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della suddetta nota (nota MATTM prot. n. 18333/TRI/DI del 15/07/2010 N.D.R.) ;*
- b. *Smaltire i medesimi rifiuti, previa caratterizzazione, in conformità alla vigente normativa in materia;*
- c. *Effettuare la caratterizzazione delle aree impronta dei rifiuti rimossi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta nota...".*

E' presente l'Ing. Ferdinando Gubelli della MEGARA IBLEA Società Consortile a.r.l., nella qualità di Direttore di Cantiere.

Dopo essersi presentato e aver dichiarato i motivi della visita, il sottoscritto:

- Ha preso visione dei luoghi riscontrando l'assenza di rifiuti visibili in superficie.
- Ha preso atto di quanto dichiarato dalla Società in merito alla presenza di rifiuti nel passato, ovvero che:
 - nell'area erano presenti alcuni rifiuti - costituiti da materiale spiaggiato nella battigia dal moto ondoso nonché da inerti da demolizione - e che gli stessi sono stati immediatamente rimossi;
 - è da presumere che fossero presenti rifiuti nelle adiacenti aree di proprietà della Marina Militare e che gli stessi siano già stati rimossi, come del resto già a conoscenza di questa ARPA.
- Ha riscontrato nel limite meridionale dell'area in oggetto la presenza di un cumulo, ricoperto dalla vegetazione, sopraelevato rispetto alla superficie topografica circostante. Al riguardo ha chiesto alla Società di includere nei punti d'indagine un punto in corrispondenza del predetto cumulo.

Di quanto sopra descritto si allega la relativa documentazione fotografica.

L'ispezione si è conclusa alle ore 9.00.

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale in due copie che il rappresentante della Società *ha firmato* dopo averne dato lettura.

Una copia del presente verbale è stata consegnata all'Ing. Gubelli

Firma del rappresentante la Società

Megara Iblea S.c.a.r.l.

IL DIRETTORE DI CANTIERE

(Dr. Ing. Ferdinando Gubelli)

Firma del tecnico verbalizzante



Foto n.1 - Zona ingresso cantiere



Foto n.2 - Zona ingresso cantiere

Handwritten signatures in blue ink.



Foto n.3 - Zona centrale del cantiere



Foto n.4 - Zona centrale del cantiere

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Foto n.5 – Zona cantiere lato banchine esistenti



Foto n.6 – Zona cantiere lato banchine esistenti