

## ALLEGATO 2

Tabella di sintesi per i siti di destinazione con rintracciabilità  
e caratterizzazione dei materiali provenienti dagli scavi  
ai sensi del D. Lgs 152/2006(AL 2012)

**SITI DI DESTINAZIONE LOTTO 2: PROVENIENZA DEI MATERIALI - ALLEGATO 2**

SITO DI DESTINAZIONE		TOTALI	SITO DI PROVENIENZA	Modalità scavo	Certificazione Ambientale ai sensi Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06	Trattamento di normale pratica industriale	Classificazione sottoprodotto (Disciplinare Unico 06.08.08)
WBS	mc	mc	WBS		Colonna		
CA04 Cantiere principale località Madonna del Fiacchino	32.242	90.651	CA15 - Area di cantiere - Urbana del Colle	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	1.940		GN10NORDPIAZZ Galleria Boscaccio - Solo opere provvisoriale imbocco nord e finestra intermedia	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	14.195		GN10DISCPIAZZ Galleria Boscaccio	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	40		GN11NORDPIAZZ Galleria S.C. Del Colle	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	391		GN11NORDPIAZZ Galleria S.C. Del Colle	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	4.340		IN08 Deviazione strada interferita al km 12+859.70	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	12.613		IN10 Deviazione strada interferita (Via Poliziano) al km 16+434.90	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	1.114		IN11 Deviazione strada interferita (Via Poliziano) al km 12+545.32	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	2.520		LC02 Variante S.P.8 Località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	505		LC03 Variante S.P.8 Località Le Croci di Calenzano - Nord	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	13.892		LC05 Variante S.P.8 Località Carraia	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	780		LC06 Variante S.P.8 Località La Chiusa	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	300		LC07 Strada Comunale Del Colle	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	2.976		LC10 Collegamento via Giusti - via Monti	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	83		LC13 Riqualfica SP107 da SP8 a VS23	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
2.720	VI10 Viadotto Marinella da km 12+307.00 a km 12+850.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a		
CA01 Campo base località Cornocchio	680	1.194	CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	225		GA01 Galleria Artificiale Case Forno da km 2+440.15 a km 2+705.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	289		VI02 Viadotto Bellosguardo da km 2+290.15 a km 2+440.15	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
CA02 Cantiere principale località Cornocchio	2.905	5.496	CA05 Area di cantiere - Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	391		CS03 Corpo stradale da km 2+705.00 a km 3+217.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	1.856		GA01 Galleria Artificiale Case Forno da km 2+440.15 a km 2+705.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	119		IN01 Rampe cavalcavia al km 2+133.24	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	15		MF05 Area di dissesto 5	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	210		VS02 Viabilità di servizio - Da SP8	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
CA05 Area di cantiere - Bellosguardo	5.115	590.971	CA01. Campo base Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	12.574		CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	5.734		CA04 cantiere principale località Madonna del Fiacchino	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	2.220		CA05 Area di cantiere - Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	11.224		CA15 Area di cantiere - Urbana del Colle	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	143.100		CS01 Corpo stradale da km 0+000.00 a km 0+773.80	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	76.941		CS02 Corpo stradale da km 0+983 a km 2+290,	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	122.159		CS03 Corpo stradale da km 2+705.00 a km 3+217.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	80.299		GA01 Galleria Artificiale Case Forno da km 2+440.15 a km 2+705.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	13.309		IN02 Deviazione strada interferita al km 3+247.15	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	9.596		LC04 Variante S.P.8 Località Le Croci di Calenzano - Sud	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	9.913		LC04 Variante S.P.8 Località Le Croci di Calenzano - Sud	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	14.284		LC06 Variante S.P.8 Località La Chiusa	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	481		LC14 Riqualfica via Baldanzese	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	8.899		MF04 Area di dissesto 4	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	9.685		MF06 Area di dissesto 6	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	2.436		VI01 Viadotto Rio Mulinaccia da km 0+773.80 a km 0+983.80	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	22.247		VI03 Viadotto Baccheria da km 3+217.00 a km 3+367.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	8.576		VI03 Viadotto Baccheria da km 3+217.00 a km 3+367.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	3.510		VI10 Viadotto Marinella da km 12+307.00 a km 12+850.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
	6.986		VS01 Viabilità di servizio - Accesso al viadotto Rio Mulinaccia	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a
1.592	VS03 Viabilità di servizio - Da IN01	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC		
4.678	VS03 Viabilità di servizio - Da IN01	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC		
4.267	VS04 Viabilità di servizio - Da IN01 - Accesso al viadotto Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a		
11.146	VS05 Viabilità di servizio - Da SP8	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC		
CS02 Corpo stradale da km 0+983 a km 2+290,	6.292	25.630	CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	18.896		CA05 Area di cantiere - Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	187		CS03 Corpo stradale da km 2+705.00 a km 3+217.00	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC
	255		Viabilità di servizio - Da IN01 - Accesso al viadotto Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	A	Nessuno	CR1a - SC

**SITI DI DESTINAZIONE LOTTO 2: PROVENIENZA DEI MATERIALI - ALLEGATO 2**

SITO DI DESTINAZIONE		TOTALI	SITO DI PROVENIENZA	Modalità scavo	Certificazione Ambientale ai sensi Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06	Trattamento di normale pratica industriale	Classificazione sottoprodotto (Disciplinare Unico 06.08.08)
WBS	mc	mc	WBS		Colonna		
CS03 Corpo stradale da km 2+705.00 a km 3+217.00	3.360	<b>14.680</b>	CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	2.280		CA05 Area di cantiere - Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	5.080		CS02 Corpo stradale da km 0+983 a km 2+290,	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	3.620		GA01 Galleria Artificiale Case Forno da km 2+440.15 a km 2+705.00	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	340		Viabilità di servizio - Da IN01 - Accesso al viadotto Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
ex GN01PIAZZ - GN12 Galleria Santa Lucia – Solo opere provvisionali imbocco nord	120	<b>54.467</b>	CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	8.760		CS02 Corpo stradale da km 0+983 a km 2+290,	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	17.722		CS03 Corpo stradale da km 2+705.00 a km 3+217.00	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	21.540		GA01 Galleria Artificiale Case Forno da km 2+440.15 a km 2+705.00	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	1.380		IN03 Deviazione strada interferita al km 5+430.00	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a
	1.815		MF07 Area di dissesto 5	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	3.130		VI02 Viadotto Bellosguardo da km 2+290.15 a km 2+440.15	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
VS02 Viabilità di servizio - Da SP8	7.637	<b>7.637</b>	CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
VS03 Viabilità di servizio - Da IN01	204	<b>18.568</b>	CA01. Campo base Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a
	17.820		CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	544		VS04 Viabilità di servizio - Da IN01 - Accesso al viadotto Bellosguardo	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
VS04 Viabilità di servizio - Da IN01 - Accesso al viadotto Bellosguardo	2.934	<b>9.632</b>	CA02 Cantiere principale località Cornocchio	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	6.630		GA01 Galleria Artificiale Case Forno da km 2+440.15 a km 2+705.00	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a - SC
	68		IN08 Deviazione strada interferita al km 12+859.70	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a
VS26 Viabilità di servizio - Da Cantiere principale CA02	221	<b>221</b>	VS26 Viabilità di servizio - Da Cantiere principale CA02	Scavo meccanico (Escavatore)	<u>A</u>	Nessuno	CR1a

819.147      819.147