

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO

CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria



**PRO
ITER**
Progetto
Infrastrutture
Territorio s.r.l.

Via G.B. Sammartini n°5
20125 - Milano
Tel. 02 6787911
email: mail@proiter.it

Mandante



Via Artemide n°3
92100 Agrigento
Tel. 0922 421007
email: deltaingegneria@pec.it

PROGETTISTI:

Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Riccardo Formichi
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica - Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Diego Ceccherelli
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Salvatore FRASCA



PROTOCOLLO

DATA

ARCHEOLOGIA

Documentazione sottoposta a Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico

Schede RCG Km 142 - Km 140

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

L O P L S Q E 1 9 0 1

NOME FILE

T00SG03GENSC02A .pdf

CODICE
ELAB.

T 0 0 S G 0 3 G E N S C 0 2

REVISIONE

SCALA:

A

D

C

B

A

EMISSIONE

Marzo 2020

Ravasio

Caprioli

Formichi

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Scheda di Ricognizione
RCG-9. Comune di Bortigali (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT 40, 41, 41/2, 55
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	-
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Bortigali
PVCL	Ingrassacanes
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1481152.8652
GPDPY	4462138.4826

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	660.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 IV (1:25000) - CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GDPD	PUNTO
GDPDX	1481234.3713
GDPDY	4461214.3375
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	660.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 IV (1:25000) - CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-11-2014

RCGU	Prati artificiali
RCGC	Vegetazione mediamente coprente, visibilità media
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-11-2014
FTAN	M0001-M0004
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	22-11-2014
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: substrato basaltico ad andamento pianeggiante. L'area è prevalentemente utilizzata a pascolo, suddivisa in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva. Si evidenziano, cumuli di pietre di medie e grandi dimensioni, frutto dell'attività di ripulitura dei terreni.</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 3 Unità Topografiche. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla fotointerpretazione non è stata riscontrata la presenza di emergenze archeologiche.</p> <p><u>Visibilità</u> UT 40, 41/2, 55: scarsa UT 41: media</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> Non sono state riscontrate, nelle parti ispezionabili, emergenze archeologiche</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 41: Medio Basso UT 41/2: Basso UT 40, 55: Basso</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



M0001. UT 41. Visibilità



M0002. UT 41. Visibilità



M0003. UT 40. Visibilità



M0004. UT 55. Visibilità

Scheda di Ricognizione

RCG-10. Comune di Bortigali (NU). Comune di Macomer (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT 42, 42/2, 43, 44, 44/2, 44/3
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	-
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Bortigali. Macomer
PVCL	Butturru
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1480845.711
GPDPY	4461406.176

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	656.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III-IV (1:25000) - CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1480875.1775
GPDPY	4460444.559
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	667.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 IV (1:25000) - CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-11-2014

RCGU	Prati artificiali
RCGC	Vegetazione mediamente coprente, visibilità media
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-11-2014
FTAN	M0005-M0008
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	22-11-2014
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: ad andamento pianeggiante, il substrato si caratterizza per la compresenza di basalti, depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritiche e depositi alluvionali dell'Olocene. Utilizzata a pascolo, e suddivisa in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva. Si evidenziano, in prossimità dei perimetri delle tanche, cumuli di pietre di medie e grandi dimensioni, frutto dell'attività di ripulitura dei terreni.</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 3 Unità Topografiche. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla fotointerpretazione non è stata riscontrata la presenza di emergenze archeologiche.</p> <p><u>Visibilità</u> UT 42/2: scarsa UT 42, 43, 44, 44/2, 44/3: media</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> Non sono state riscontrate, nelle parti ispezionabili, emergenze archeologiche</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 42, 42/2, 43, 44/2, 44/3: Basso UT 44: Medio Basso</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



M0005. UT 43. Visibilità



M0006. UT 44. Visibilità



M0007. UT 43-44. Visibilità



M0008. UT 44. Visibilità

Scheda di Ricognizione
RCG-11. Comune di Bortigali (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT 45-49, 45/2, 45/3, 59
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	-
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Bortigali
PVCL	Sos Bacchileddos
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1481283.404
GPDPY	4461134.773

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	661.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III-IV (1:25000)- CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1481139.4346
GPDPY	4460560.1127
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	658.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 IV (1:25000) - CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-11-2014

RCGU	Prati artificiali
RCGC	Vegetazione mediamente coprente, visibilità media
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-11-2014
FTAN	M0009-M0012
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	22-11-2014
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: ad andamento pianeggiante, il substrato si caratterizza per la compresenza di basalti e depositi di flusso piroclastico in facies ignimbriche. Prevalentemente utilizzata a pascolo, e suddivisa in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva. Tra la vegetazione emergono affioramenti di roccia. Attraversata da viabilità rurale, delimitata a Nord dalla SP62.</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 5 Unità Topografiche. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla fotointerpretazione non è stata riscontrata la presenza di emergenze archeologiche.</p> <p><u>Visibilità</u> UT 47, 48: nulla UT 45, 45/2: scarsa UT 45/3, 46, 49, 59: media</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> Non sono state riscontrate, nelle parti ispezionabili, emergenze archeologiche</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 45-49, 45/2, 45/3, 59: Medio Basso</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



M0009. UT 45. Visibilità



M0010. UT 48. Visibilità



M0011. UT 46. Visibilità



M0012. UT 45. Visibilità

Scheda di Ricognizione
RCG-12 - Comune di Macomer (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT 50-54, 56, 58
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	SI-4. N° 30. <i>Pinnetta</i>
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Macomer
PVCL	Ingrassacanes
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1481631.301
GPDPY	4462163.68

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	664.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 IV (1:25000) - CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1481275.4441
GPDPY	4461144.2985
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	661.00
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 IV (1:25000) - CTR 498060 (1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-11-2014

RCGU	Prati artificiali
RCGC	Vegetazione mediamente coprente, visibilità media
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-11-2014
FTAN	M0013-M0016
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	22-11-2014
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: substrato ad andamento pianeggiante, caratterizzato da depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratiche. Prevalentemente incolta o utilizzata a pascolo, suddivisa in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva. Sono presenti alcuni modesti edifici rurali. Tra la vegetazione emergono affioramenti di roccia. Delimitata a Sud dalla SP62.</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 7 Unità Topografiche. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla fotointerpretazione non è stata riscontrata la presenza di emergenze archeologiche. Il monumento più vicino è il <i>Nuraghe Boes</i>, sito a circa 260 mt dal perimetro del tracciato della RCG.</p> <p><u>Visibilità</u> UT 50, 52/2: nulla UT 51, 52, 53, 54, 56: scarsa UT 58: media</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> UT 52: è presente una Pinnetta, tipica costruzione pastorale di età moderna, a base circolare/quadrangolare, realizzata in pietra e diffusa in tutta l'isola (cfr. SI-4. N° 30. <i>Pinnetta</i>)</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 50, 51, 52, 52/2, 53, 54: Medio Basso UT 56: Basso UT 51, 58: Medio Alto</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



M0013. UT 52. Visibilità



M0014. UT 52. Affioramenti del banco di roccia



M0015. UT 53. Visibilità



M0016. UT 54. Visibilità

Scheda di Ricognizione
RCG-20. Comune di Bortigali (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT 139
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	-
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Bortigali
PVCL	Sos Ermos
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1483776.579
GPDPY	4458113.9973

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	510.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1483990.6
GPDPY	4457870.875
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	508.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-01-2015

RCGU	Pascolo naturale
RCGC	Vegetazione mediamente coprente, visibilità scarsa
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-01-2015
FTAN	N0001-N0003
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	20-01-2015
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: Substrato basaltico ad andamento pianeggiante. E' prevalentemente incolta o utilizzata a pascolo, e suddivisa in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva. Roccia affiorante e parti acquitrinose. Attraversata da viabilità rurale e costeggiata dalla SS 129</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 1 Unità Topografica. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla fotointerpretazione non è stata riscontrata la presenza diretta di emergenze archeologiche, tuttavia nelle RCG confinanti e nelle aree circostanti sono presenti diversi Nuraghi e Tombe dei giganti (cfr. schede), che ne elevano il potenziale archeologico</p> <p><u>Visibilità</u> UT 139: Scarsa</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> Non sono state riscontrate, nelle parti ispezionabili, emergenze archeologiche</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 139: Alto</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



N0001. UT 139. Condizioni di Visibilità



N0002. UT 139. Condizioni di Visibilità



N0003. UT 139. Condizioni di Visibilità. SS 129

Scheda di Ricognizione
RCG-21. Comune di Bortigali (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT 140
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	SI-23. N° 37 Nuraghe Orosai
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Bortigali
PVCL	Sos Ermos
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1483797.658
GPDPY	4457917.809

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	495.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1483936.021
GPDPY	4457663.498
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	502.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-01-2015

RCGU	Pascolo naturale
RCGC	Vegetazione coprente, visibilità scarsa
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-01-2015
FTAN	N0004-N0006
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	20-01-2015
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: Substrato Basaltico ad andamento pianeggiante. E' prevalentemente incolta e utilizzata a pascolo, e suddivisa in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva. Parti acquitrinose. Attraversata da viabilità rurale e delimitato dalla SS 129.</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 1 Unità Topografica. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla foto interpretazione, risulta presente nel perimetro analizzato il Nuraghe Orosai e la fascia di rispetto di pertinenza del monumento, delimitata da una muratura a secco.</p> <p><u>Visibilità</u> UT 140: Scarsa</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> Nuraghe Orosai. (cfr. SI-23, N°37 Nuraghe Orosai)</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 140: Alto</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



N0004. UT 140. Visibilità



N0005. UT 140. Area del Nuraghe Orosai



N0006. UT 140. Visibilità

Scheda di Ricognizione
RCG-22. Comune di Bortigali (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT 143
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	SI- 22. N° 39 Nuraghe Nuscadore
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Bortigali
PVCL	Terra Rugia
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1483892.62
GPDPY	4458105.826

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	521.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1484293.111
GPDPY	4457747.02
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	499.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-01-2015

RCGU	Prati artificiali
RCGC	Vegetazione coprente, visibilità scarsa
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-01-2015
FTAN	N0007-N0010
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	20-01-2015
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: Substrato basaltico degradante verso Sud. E' prevalentemente incolta o utilizzata a pascolo, e suddivisa in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva. Presenti ruderi di edifici rurali. Delimitato dalla Ferrovia e dalla SS 129.</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 1 Unità Topografica. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla foto interpretazione, risulta presente nel perimetro analizzato il Nuraghe Nuscadore. Il nuraghe è molto danneggiato e risulta attualmente inglobato in un edificio rurale in abbandono.</p> <p><u>Visibilità</u> UT 143: scarsa</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> Nuraghe Nuscadore (cfr. SI- 22. N° 39 Nuraghe Nuscadore)</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 143: Alto</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



N0007. UT 143. Visibilità



N0008. UT 143. Il Nuraghe Nuscadore e l'edificio addossato



N0009. UT 143. Visibilità



N0010. UT 143. Visibilità

Scheda di Ricognizione
RCG-23. Comune di Bortigali (NU)

CD	CODICI
TSK	RCG
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD
NCUN	Codice univoco ICCD
ESC	ANAS
ECP	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
AC	ALTRI CODICI
ACC	UT141,142
SC	SCHEDE COLLEGATE
SCC	-
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS	Italia
PVCR	Sardegna
PVCP	NU
PVCC	Bortigali
PVCL	Palatu
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL	Tipo di localizzazione
CTS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC	Comune
CTSF	Foglio/Data
CTSN	Particelle
CTSP	Proprietari
CTSE	Particelle ed altri elementi di confine
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1484009.327
GPDPY	4457854.004

GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Inizio RCG
GPCL	500.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO
GPL	Localizzazione fisica
GPD	Descrizione del punto
GPDP	PUNTO
GPDPX	1484039.733
GPDPY	4457515.086
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO
GPCT	Fine RCG
GPCL	489.00 mt
GPCI	-
GPCS	-
GPM	Punto esatto
GPT	Rilievo tramite gps
GPP	GB2
GPB	BASE DI RIFERIMENTO
GPBB	IGM F 498 III (1:25000) - CTR 498100(1:10.000)
GPBT	2003
GPBO	Note
RG	DATI SULLA RICOGNIZIONE
RCG	RICOGNIZIONE
RCGR	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
RCGF	ANAS
RCGA	Dott.ssa Antonella Pandolfi
RCGE	Verifica Archeologica Preliminare
RCGM	Sistematico
RCGD	20-01-2015

RCGU	Reti stradali e spazi accessori, zona industriale/commerciale, tessuto residenziale
RCGC	Prevalentemente coperto da edifici, visibilità scarsa
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX	Documentazione allegata
FTAP	Fotografia Digitale
FTAA	Antonella Pandolfi
FTAD	20-01-2015
FTAN	N0011-N0014
FTAT	-
CMP	COMPILAZIONE
CMPD	20-01-2015
CMPN	Antonella Pandolfi
RSR	Antonella Pandolfi
FUR	Dott.ssa Luisanna Usai
AN	ANNOTAZIONI
OSS	Osservazioni
	<p>DATI AMBIENTALI: E' prevalentemente occupata da edifici industriali e civili abitazioni. Le parti libere da costruzioni sono incolte o sistemate a giardino, suddivise in <i>tanche</i> delimitate da muretti a secco e vegetazione arborea e arbustiva, in cui si evidenzia la presenza di cumuli di pietre di medie e grandi dimensioni, frutto dell'attività di ripulitura dei terreni.</p> <p>DATI RICOGNIZIONE: L'RCG è stata suddivisa in n° 2 Unità Topografiche. Dalla lettura della bibliografia, delle fonti di archivio, della cartografia e dalla fotointerpretazione non è stata riscontrata la presenza diretta di emergenze archeologiche, tuttavia nelle RCG confinanti e nelle aree circostanti sono presenti diversi Nuraghi e Tombe dei giganti (cfr. schede), che ne elevano il potenziale archeologico.</p> <p><u>Visibilità</u> UT 141, 142: Scarsa</p> <p><u>Emergenze archeologiche rilevate sul terreno</u> Non sono state riscontrate, nelle parti ispezionabili, emergenze archeologiche</p> <p>POTENZIALE ARCHEOLOGICO UT 141, 142: Alto</p>

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



N0011. UT 142. Visibilità



N0012. UT 142. Visibilità



N0013. UT 142-143. Visibilità



N0014. UT 143. Visibilità