

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero della Transizione Ecologica - CreSS
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
CRESS@pec.minambiente.it

Edison Spa - CTE di Altomonte
Località Serragiumenta, zona PIP, 87042 Altomonte (CS)
altomonte@pec.edison.it

E, p.c.: ARPA CALABRIA Direzione Scientifica Centro Controlli
Via Lungomare Località Mosca (loc. Giovino) – 88100 CATANZARO
c.a. Dr. Clemente MIGLIORINO
direzionegenerale@pec.arpacalabria.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001004 del 28/12/2010 con avviso pubblicato in G.U. 13 del 18/01/2011- Centrale termoelettrica Edison di ALTOMONTE sita in località Serragiumenta, zona PIP, 87042 Altomonte (CS).

OGGETTO: Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita in loco effettuata in data 13 maggio 2021, redatto da ISPRA, d'intesa con ARPA Calabria, sulla base dei verbali e rilievi dell'attività. I medesimi verbali/rilievi vengono trasmessi al solo fine della trasparenza procedimentale, non ritenendone appropriata la loro pubblicazione ai sensi del comma 8 del predetto art. 29-*decies*.

L'attività di controllo svolta da ISPRA in ottemperanza all'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3, rientra tra i processi condotti da ISPRA in conformità con i requisiti della norma ISO 9001:2015 del SGQ e per i quali è stata ottenuta la relativa certificazione, rilasciata dall'Organismo di Certificazione IMQ SpA in data 31/07/2020, Certificato N. 1050.2020.

In ottemperanza ai requisiti della succitata norma, è previsto che venga effettuata una indagine sulla soddisfazione del cliente, identificato esclusivamente in codesta Direzione del Ministero in indirizzo.

Pertanto, al fine di migliorare costantemente la qualità dell'attività di controllo svolta da ISPRA e soddisfare con efficienza ed efficacia le aspettative di codesta Autorità Competente, si chiede cortesemente a codesto Ministero di compilare *on-line* il Questionario della soddisfazione adottato dallo scrivente Servizio, disponibile al seguente link: <https://survey.isprambiente.it/index.php/688589?lang=it>.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati:

- Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per la Centrale termoelettrica Edison di Altomonte della società Edison S.p.A. sita in località Serragiumenta, zona PIP, 87042 Altomonte (CS).
- Verbale di verifica documentale.