

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:




U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

**NODO DI NOVARA
1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO**


STUDIO ACUSTICO
Schede di censimento dei ricettori

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
NM0Y 00 D 22 SH IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Mulè	Febbraio 2021	R. Azzarito	Febbraio 2021	F. Perrone	Febbraio 2021	D. Ludovici Febbraio 2021



File: NM0Y00D22SHIM0004001A

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1001**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1002**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	8		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1003**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	3
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	16		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1004**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1005**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1006**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO



Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1007**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1008**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1009**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1010**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO



Comune	Novara
Progressiva km	66+300
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1011**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1012**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	3
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	24		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	9		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1013**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1014**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1015**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1016**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1017**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1018**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1019**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1020**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1021**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1022**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1023**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1024**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1025**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1026**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+700
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1027**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1028**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1029**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1030**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+800
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	8		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1031**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1032**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	6
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	106		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1033**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	12 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1034**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1035**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1036**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1037**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1038**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+700
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1039**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1040**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	37+500
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1041**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1042**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1043**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1044**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1045**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1046**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1047**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1048**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1049**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1050**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1051**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1052**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	76+500
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1053**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1054**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1055**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	5
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	30		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1056**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1057**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1058**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1059**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1060**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1061**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1062**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1063**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1064**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1065**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1066**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1067**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1068**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1069**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1070**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1071**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1072**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1073**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1074**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1075**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1076**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1077**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1078**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1079**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1080**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1081**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1082**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1083**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1084**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1085**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1086**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	24		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1087**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1087
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1088**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1089**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1090**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1091**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1092**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1093**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1094**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1095**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	0
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1096**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1097**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1098**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1099**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1100**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1101**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1102**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1103**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1104**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1105**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1106**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1107**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1108**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1109**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1110**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1111**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1112**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1113**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1114**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1115**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	In costruzione

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1116**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1117**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1118**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1119**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1120**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1121**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1122**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1123**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1124**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1125**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1126**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1127**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	13		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1128**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1129**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1130**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1131**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1132**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1133**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1134**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1135**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1136**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1137**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1138**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1139**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1140**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1141**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1142**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1143**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1144**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1145**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1146**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1147**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1148**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1149**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1150**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1151**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1152**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1153**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1154**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	85 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1155**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1156**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1157**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1158**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1159**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1160**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1161**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1162**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1163**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1164**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1165**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1166**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1167**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1168**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1169**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1170**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1171**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1172**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1173**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1174**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1175**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	16		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1176**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	36		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1177**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1178**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1179**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1180**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1181**

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

Documentazione fotografica



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1182**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO



Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1183**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1184**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1185**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1186**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1187**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1188**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	19		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1189**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1190**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1191**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1192**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1193**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	22		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1194**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1195**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1196**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1197**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1198**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1199**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1200**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1201**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1202**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1203**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1204**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1205**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1206**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1207**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1208**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1209**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1210**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1211**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1212**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1213**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1214**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1215**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1216**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1217**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1218**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	14		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1219**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1220**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1221**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1222**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1223**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1224**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1225**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1226**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1227**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1228**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1229**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1230**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1231**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1232**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1233**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1234**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1235**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1236**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1237**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1238**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1239**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1240**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+600
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	
Tipologia linea	



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1241**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+600
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1242**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1243**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1244**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	38+700
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1245**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1246**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1247**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1[^] FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1248**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1249**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	22		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1250**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1251**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1252**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	22		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1253**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1254**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1255**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	26		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1256**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1257**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1258**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1259**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1260**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1261**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1262**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+900
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1263**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	85 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1264**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1264**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1266**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1267**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1268**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1269**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1270**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1271**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1272**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1273**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1274**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1275**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1276**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1277**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1278**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Monumentale, religioso	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1279**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1280**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1281**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1282**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1283**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1284**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1285**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1286**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1287**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1288**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1289**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1290**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1291**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1292**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	91+100
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1293**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1294**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1295**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1296**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1297**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1298**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	85 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1299**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1300**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1301**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1302**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1303**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **1304**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1305**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1306**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1307**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1308**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1309**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	25 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1310**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1311**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1312**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1313**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
		Orientamento	Perpendicolare
		Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **1314**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
		Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2001**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	14		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	1		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2002**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	21	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2003**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2004**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2005**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2006**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2007**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+300
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2008**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2009**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2010**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2011**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2012**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2013**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2014**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2015**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2016**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2017**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2018**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2019**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2020**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2021**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2022**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+200
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	3	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2023**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+400
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	3	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	9		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2024**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Monumentale, religioso	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2025**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2026**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	4	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	28		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2027**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2028**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2029**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2030**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2031**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2032**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	3	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18	Stato degli infissi	Assente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi			

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2033**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2034**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2035**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2036**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	1	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2037**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	32	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2038**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2039**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2040**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	15 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2041**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2042**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+100
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2043**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+100
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2044**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+300
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2045**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+300
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2046**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2047**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2048**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2049**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	90 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2050**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2051**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	75 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2052**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	60 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2053**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2054**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2055**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	65 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2056**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2057**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

Fabbricato in demolizione

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2058**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	85 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2059**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	35 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2060**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	1	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2061**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2062**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Fabbricato in demolizione

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2063**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Fabbricato in demolizione

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2064**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	45 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2065**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	70 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2066**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	80 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2067**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

Fabbricato in demolizione

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2068**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2069**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2070**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+900
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2071**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2072**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2073**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2074**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Obliquo
Numero di piani	3	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	24	Stato degli infissi	Assente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi			

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2075**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+300
Distanza	30 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Sufficiente

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2076**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2077**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	0 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Buono

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2078**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **2079**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	50 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	2	Stato conservazione	Pessimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	16	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2080**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	40 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Perpendicolare
Numero di piani	2	Stato conservazione	Ottimo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **2081**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	5 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
Numero di piani	1	Stato conservazione	Rudere

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3001**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+500
Distanza	20 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3002**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3003**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+500
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3004**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3005**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3006**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3007**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3008**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3009**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3010**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	14	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3011**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3012**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	30	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3013**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	4
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3014**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	28		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	13		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3015**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Rudere		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3016**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	48	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3017**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3018**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+200
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3019**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3020**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	195 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3021**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	24	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3022**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3023**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3024**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3025**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	7		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3026**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	21	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	20		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3027**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	8		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3028**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3029**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	18		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3030**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3031**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3032**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	30	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	28		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3033**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	5
		Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Ottimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	48		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	44		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3034**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3035**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	10		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3036**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	95+100
Distanza	195 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3037**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+100
Distanza	195 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	27		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	18		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3038**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	40		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	38		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3039**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	27	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	24		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	PVC		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3040**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+200
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3041**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Ottimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3042**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+200
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Ottimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3043**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3044**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3045**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	125 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3046**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3047**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3048**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3049**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Pessimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3050**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3051**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	1		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3052**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3053**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	16	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	11		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3054**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3055**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	0
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	17	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3056**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3057**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3058**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3059**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	0
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Pessimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3060**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3061**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	145 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3062**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3063**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3064**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3065**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Ottimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3066**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	In costruzione	Numero di piani	2
Stato conservazione	In costruzione	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3067**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	185 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3068**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3069**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3070**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	1		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3071**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3072**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+000
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3073**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+100
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	19	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3074**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3075**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3076**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3077**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3078**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3079**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3080**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3081**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3082**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3083**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3084**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3085**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	5
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	40	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3086**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3087**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	6
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3088**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3089**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	50	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3090**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3091**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3092**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3093**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+800
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3094**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3095**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3096**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3097**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3098**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3099**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3100**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3101**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1[^] FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3102**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3103**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3104**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3105**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3106**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3107**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	225 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3108**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3109**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3110**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3111**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3112**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3113**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	125 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3114**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3115**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3116**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3117**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3118**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	175 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3119**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3120**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	185 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3121**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	185 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3122**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3123**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3124**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3125**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3126**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3127**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3128**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	135 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Asili, scuole, università	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	28	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3129**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Asili, scuole, università	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3130**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3131**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3132**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3133**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3134**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3135**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3136**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	135 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3137**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	145 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3138**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	155 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3139**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	151 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3140**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3141**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	165 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3142**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	185 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	In costruzione	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3143**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3144**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3145**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3146**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	145 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3147**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3148**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3149**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3150**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3151**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3152**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3153**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3154**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3155**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3156**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3157**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3158**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3159**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3160**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3161**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3162**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3163**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3164**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Pessimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3165**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3166**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Ottimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	16		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3167**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3168**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3169**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	145 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3170**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3171**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	165 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3172**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3173**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	165 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3174**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3175**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3176**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	185 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3177**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3178**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3179**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3180**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3181**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3182**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3183**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^a FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3184**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3185**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	225 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3186**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3187**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3188**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3189**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3190**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	5		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3191**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+300
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3192**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	14	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	9		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3193**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3194**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+400
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3195**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+500
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3196**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+600
Distanza	115 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3197**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3198**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3199**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3200**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3201**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Asili, scuole, università	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3202**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3203**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3204**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3205**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3206**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3207**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3208**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	52	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3209**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	125 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3210**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3211**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+700
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3212**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	19		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3213**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3214**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3215**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3216**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	235 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3217**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3218**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3219**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3220**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3221**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3222**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+800
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3223**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3224**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3225**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3226**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana principale
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3227**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3228**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	225 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3229**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3230**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3231**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3232**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3233**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	235 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3234**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3235**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3236**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3237**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3238**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3239**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3240**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3241**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Ottimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3242**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	145 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	16	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3243**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	32	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3244**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3245**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3246**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3247**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	36	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3248**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3249**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3250**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3251**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3252**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3253**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **3254**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
		Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Buono		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3255**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	175 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3256**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3257**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3258**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Sufficiente		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3259**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3260**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3261**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3262**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+100
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Monumentale, religioso	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3263**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Asili, scuole, università	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3264**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3265**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3266**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1[^] FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3267**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^A FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3268**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3269**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+300
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **3270**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
		Orientamento	Perpendicolare
Stato conservazione	Pessimo		

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada di scorrimento urbano
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4001**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	3
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4002**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4003**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4004**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4005**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4006**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4007**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4008**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4009**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	11	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4010**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4011**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4012**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4013**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4014**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4015**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4016**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4017**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4018**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4019**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4020**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4021**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4022**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4023**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4024**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4025**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	19	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	16		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4026**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+200
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	7		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4027**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4028**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4029**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4030**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4031**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4032**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4033**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	5
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	40		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	30		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	10		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4034**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4035**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4036**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	19		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4037**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4038**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	26		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	22		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4039**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4040**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4041**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4042**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4043**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4044**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Raso



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4045**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4046**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4047**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	3
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4048**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4049**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4050**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4051**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4052**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4053**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4054**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4055**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	19		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4056**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	16		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4057**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	3
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4058**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4059**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4060**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4061**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso		Numero di piani	0
Stato conservazione		Orientamento	

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4062**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4063**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4064**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4065**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	1		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4066**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	135 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4067**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4068**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	22	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	20		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4069**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	20	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	16		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4070**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	430 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4071**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4072**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4073**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	5		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4074**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4075**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	36	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	24		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4076**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+900
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4077**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4078**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4079**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4080**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4081**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4082**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4083**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4084**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4085**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4086**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4087**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4088**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4089**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4090**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	220 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4091**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4092**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4093**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4094**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+100
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4095**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+100
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4096**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+100
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4097**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4098**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4099**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+400
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4100**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4101**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4102**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4103**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	24		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4104**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4105**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4106**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4107**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4108**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4109**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4110**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	25	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4111**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	202 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4112**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4113**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4114**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4115**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4116**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4117**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4118**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	130 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4119**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4120**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana principale
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4121**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4122**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	105 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4123**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4124**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4125**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4126**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4127**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4128**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	30		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4129**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	140 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4130**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	22	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4131**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4132**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	200 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	PVC	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4133**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4134**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4135**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4136**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4137**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4138**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	215 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4139**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4140**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+700
Distanza	135 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4141**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana principale
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4142**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4143**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	245 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4144**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Strada extraurbana principale
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4145**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+100
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ospedale, Case di cura	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	49		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	27		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	22		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4146**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	125 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	5
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	98		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4147**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	24	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4148**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+300
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4149**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	120 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4150**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	125 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4151**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4152**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4153**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+400
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4154**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+300
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4155**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+300
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4156**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4157**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+200
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4158**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	16	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	16		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4159**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4160**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4161**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	160 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4162**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	170 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4163**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4164**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	205 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4165**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	240 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4166**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	210 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4167**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	110 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **4168**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4169**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	180 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4170**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	190 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4171**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	150 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4172**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	10 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4173**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4174**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **4175**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+700
Distanza	100 m
Fascia DPR 459/98	Fascia B
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5001**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	300 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	14	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5002**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5003**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	300 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5004**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5005**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+700
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5006**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5007**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	300 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5008**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	3
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5009**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5010**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	1		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5011**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	4
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	15		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5012**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	10	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	5		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5013**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+900
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5014**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5015**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5016**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5017**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5018**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5019**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Asili, scuole, università	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	80	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5020**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **5021**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5022**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	180		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	160		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	20		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5023**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5024**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	4		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5025**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	7		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5026**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	12		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5027**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+200
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5028**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+200
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5029**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+300
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	13		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	7		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	6		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5030**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+400
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	16		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	8		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5031**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+400
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5032**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5033**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	9		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5034**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	9		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5035**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	9		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	9		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5036**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5037**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5038**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5039**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	
Progressiva km	68+000
Distanza	300 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5040**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5041**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5042**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5043**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+000
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5044**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	7	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5045**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5046**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5047**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5048**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5049**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5050**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5051**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5052**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+100
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5053**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	4
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	27	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5054**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5055**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5056**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0				
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0				

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5057**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5058**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Ottimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5059**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5060**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5061**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5062**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5063**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5064**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5065**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5066**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+200
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5067**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5068**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5069**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5070**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5071**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5072**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5073**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5074**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	3	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5075**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5076**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5077**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5078**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5079**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5080**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5081**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	275 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5082**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+800
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5083**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+800
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5084**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+800
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5085**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+800
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5086**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+800
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5087**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+800
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5088**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5089**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5090**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5091**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5092**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5093**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	68+900
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5094**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5095**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5096**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5097**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO



Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5098**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5099**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5100**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	4	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5101**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5102**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5103**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5104**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5105**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	6	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5106**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5107**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	255 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **5108**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	69+000
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **6001**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	3
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Sufficiente

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6002**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	3
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6003**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+600
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	3
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6004**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6005**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	5	Stato degli infissi	Pessimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6006**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	63+800
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	8	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Alluminio		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6007**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6008**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	18		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Ferro	Stato degli infissi	Pessimo

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6009**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+200
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6010**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+000
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6011**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+100
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6012**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+400
Distanza	290 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	84		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	54		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	30		
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **6013**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+500
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6014**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+700
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6015**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+600
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6016**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	2		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Buono

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6017**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6018**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	Autostrada
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6019**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6020**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	64+800
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6021**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	300 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6022**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	6
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6023**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	2
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6024**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	6
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	24	Stato degli infissi	Sufficiente
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Misto		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6025**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6026**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Industriale, impianti	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6027**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6028**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Pessimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6029**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6030**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+600
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	3
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6031**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+800
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6032**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+800
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6033**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	65+000
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6034**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6035**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	275 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	6
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Obliquo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	52	Stato degli infissi	Buono
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	12		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	40		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6036**

Documentazione fotografica



LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+500
Distanza	280 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6037**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale	Numero di piani	2
Stato conservazione	Ottimo	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	26	Stato degli infissi	Ottimo
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi	Legno		

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6038**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+600
Distanza	270 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
PROGETTO DEFINITIVO
Studio Acustico
Schede di censimento dei ricettori

CODICE RICETTORE **6039**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	66+700
Distanza	250 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Viadotto



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Artigianale, commerciale, servizi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Buono	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6040**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	275 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	2
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6041**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Sufficiente	Orientamento	Parallelo

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE

**NODO DI NOVARA - 1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO
 PROGETTO DEFINITIVO
 Studio Acustico
 Schede di censimento dei ricettori**

CODICE RICETTORE **6042**

Documentazione fotografica

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune	Novara
Progressiva km	67+500
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Numero di piani	1
Stato conservazione	Rudere	Orientamento	Perpendicolare

CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI

N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0		
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0		
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0

ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Strade	
Altro	

NOTE