

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO**  
**Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa**  
**Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)**  
**e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)**  
**1° stralcio**

**PROGETTO DEFINITIVO**

cod. AN58

**PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

**PROGETTISTI:**

*Ing. VINCENZO MARZI*  
*Ordine Ingegneri di Bari n. 3594*

**IL GEOLOGO**

*Geol. FRANCESCO MATALONI*  
*Ordine Geologici del Lazio n. 725*

**IL RESPONSABILE DEL S.I.A.**

*Arch. GIOVANNI MAGARO'*  
*Ordine Architetti di Roma n. 16183*

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

*Geom. FABIO QUONDAM*

**VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. ing. ACHILLE DEVITOFRANCESCHI*

PROTOCOLLO


DATA:

**AMBIENTE**  
**LATO MARCHE**  
**Schede di censimento dei ricettori acustici**

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00-IA00-AMB-SC01_B.dwg		
<input type="text" value="L"/> <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="M"/>	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	CODICE ELAB. <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="B"/>	-
D					
C					
B	AGGIORNAMENTO		Luglio 19		
A	EMISSIONE		Giugno 2018	-	
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

Ricettore: **A01** - Scheda 1 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 90  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura abitato  
*Stato di conservazione / infissi:* discreto / infissi non visibili



Ricettore: **A02** - Scheda 2 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 120  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura di pietra abitato  
*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi non visibili



Ricettore: **A03** - Scheda 3 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 65  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 3  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura abitato  
*Stato di conservazione / infissi:* discreto / infissi non visibili



Ricettore: **A04** - Scheda 4 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 120  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 1  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura  
*Stato di conservazione / infissi:* informazione non disponibile



Ricettore: **A05** - Scheda 5 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 47  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura  
*Stato di conservazione / infissi:* discreto / infissi non visibili



Ricettore: **A06** - Scheda 6 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 57  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura in apparente stato di abbandono  
*Stato di conservazione / infissi:* discreto / infissi non visibili



Ricettore: **A07** - Scheda 7 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 80  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* struttura ricettiva / camping  
*Numero di piani / descrizione:* 1  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura  
*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi in non visibili



Ricettore: **A08** - Scheda 8 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 61  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 1  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura  
*Stato di conservazione / infissi:* discreto / infissi in PVC



Ricettore: **A09** - Scheda 9 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 91  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 3  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura in apparente stato di abbandono  
*Stato di conservazione / infissi:* discreto / infissi non visibili



Ricettore: **A10** - Scheda 10 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 51  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura, abitato  
*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi in alluminio



Ricettore: **A11** - Scheda 11 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 97  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura abitato  
*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi non visibili




Ricettore: **A12** - Scheda 12 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)

*Distanza rispetto al tracciato (m):* 71

*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale

*Numero di piani / descrizione:* 2


*Caratteristiche del ricettore:* edificio in pietra in stato di abbandono

*Stato di conservazione / infissi:* degradato / infissi assenti




Ricettore: **A13** - Scheda 13 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 64  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in pietra in stato di abbandono  
*Stato di conservazione / infissi:* degradato / infissi assenti




Ricettore: **A14** - Scheda 14 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)

*Distanza rispetto al tracciato (m):* 4

*Orientamento rispetto al tracciato:* affiancato, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* fabbricato produttivo / falegnameria

*Numero di piani / descrizione:* 1


*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura

*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi non visibili



Ricettore: **A15** - Scheda 15 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 62  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* fabbricato agricolo / fabbricato su area di produz. agricola  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in pietra, abitato  
*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi non visibili




Ricettore: **A16** - Scheda 16 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 75  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura ristrutturato abitato  
*Stato di conservazione / infissi:* informazione non disponibile



Ricettore: **A17** - Scheda 17 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)

*Distanza rispetto al tracciato (m):* 77

*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale

*Numero di piani / descrizione:* 2

*Caratteristiche del ricettore:* informazione non disponibile

*Stato di conservazione / infissi:* informazione non disponibile



Ricettore: **A18** - Scheda 18 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)

*Distanza rispetto al tracciato (m):* 50

*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Nord



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale

*Numero di piani / descrizione:* 1


*Caratteristiche del ricettore:* edificio in pietra, abitato

*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi in legno



Ricettore: **A19** - Scheda 19 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 154  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest




*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 3  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura  
*Stato di conservazione / infissi:* discreto / infissi non visibili



Ricettore: **A20** - Scheda 20 di 20

*Ubicazione:* Mercatello sul Metauro (vedi mappa)  
*Distanza rispetto al tracciato (m):* 156  
*Orientamento rispetto al tracciato:* obliquo, collocato a Ovest



*Tipo / destinazione urbanistica:* residenziale / residenziale  
*Numero di piani / descrizione:* 2  
*Caratteristiche del ricettore:* edificio in muratura ristrutturato  
*Stato di conservazione / infissi:* buono / infissi non visibili

