


SP52

CONDIZIONI DI VISUALITA' IMPOSSIBILE

Le condizioni di fruizione visiva non risultano possibili lungo i tratti della SP52 che si sviluppano all'interno di un ambito connotato dalla presenza di aree boscate. Tale vegetazione arborea non consente una visuale aperta del paesaggio circostante e, quindi, dell'area aeroportuale



Legenda



Sedime aeroportuale Ambito di progetto

Limite comunale

Asse viaria frequentazione di grado elevato e bassa velocità di percorrenza

Tratto a quota uguale
 Tratto a quota superiore

Condizioni di visibilità

Possibile
 Impossibile

Altri ambiti di fruizione visiva potenziale

Altra viabilità

Quinte visive della matrice antropica

Tessuti edilizi compatti con caratteri tipologici propri delle aree produttive e speciali
 Ambiti infrastrutturali

Quinte visive della matrice naturale e semi-naturale

Territorio aperto delle aree ad elevata connotazione arboreo-arbustiva
 Territorio aperto delle aree agricole
 Aree umide e corsi d'acqua

Proiezione Geografica: WGS84 - UTM 32N



AEROPORTO DI MILANO "MALPENSA"
PASSACORE
Centro servizi per l'autotrasporto Cargo

Studio Preliminare Ambientale
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06



Redazione a cura di:



Caratteri percettivi: Ambiti a frequentazione locale e bassa velocità di percorrenza

Data: Giugno 2021

T.16

Scala: 1:10.000