






**A90 GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.)
Intervento di potenziamento dello svincolo Tiburtina - 1° stralcio
funzionale (RM62)**

e

**Svincolo Tiburtina: Intervento di potenziamento dallo svincolo "Centrale
del Latte" allo svincolo A24 - 2ª fase funzionale (RM105)**

PROGETTO DEFINITIVO

Cod. RM105

PROGETTAZIONE:	R.T.I. PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria) CREW Cremonesi Workshop S.r.l. – TECNOSISTEM S.p.A. ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. - ECOPLAME S.r.l.		
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)	CAPOGRUPPO MANDATARIA:	Direttore Tecnico: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE	
PROGETTISTA FIRMATARIO Dott. Ing. Lorenzo INFANTE (Progin S.p.A.) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 3446			
RESPONSABILE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Dott. Arch. Salvatore SCOPPETTA (Progin S.p.A.)	MANDANTI:	Direttore Tecnico: Dott. Ing. Ivo FRESIA	
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.) Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna n. 643	 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane		
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.)	Direttore Tecnico Dott. Arch. Claudio TURRINI		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Achille DEVITOFRANCESCHI		Direttore Tecnico: Dott. Ing. M. AVETA	
PROTOCOLLO	DATA	Direttore Tecnico: Dott. Arch. Pasquale PISANO	

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

SCHEDE DEI RICETTORI


ALLEGATO RELAZIONE RUMORE

CODICE PROGETTO:		NOME FILE:			REVISIONE				
DP	RM	105	D20	T00	IA03	RUM	AL02	B	
B	Emissione a seguito istruttoria ANAS			10/2021	MICROBEL	PISANO	INFANTE		
A	Emissione			06/2021	SCOPPETTA	PISANO	INFANTE		
REV.	DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		

Valutazione di Impatto Acustico ai sensi art. 8 L. 447/95

Ampliamento e potenziamento del G.R.A. e dello svincolo GRA – Tiburtina con la realizzazione di complanari alle caregiate esterna e interna

ALLEGATO 2 – SCHEDE CENSIMENTO RICETTORI

Revisione	Data di emissione	Il tecnico competente in acustica*	Note
0	giugno 2021	 ing. Franco Bertellino	

*ENTECA n. 4408

Il presente documento costituisce allegato della Valutazione di impatto acustico relativa all'ampliamento e potenziamento del G.R.A. e dello svincolo GRA – Tiburtina con la realizzazione di complanari alle careggiate esterna e interna, ed in particolare contiene le schede di censimento dei ricettori individuati nella fascia di interesse per lo studio dell'impatto acustico.

Sono stati censiti i fabbricati che rientrano nella fascia di pertinenza dell'infrastruttura dei 250 m, come previsto dal d.P.R. 142/2004. Per l'individuazione dei ricettori sono stati presi in considerazione tutti gli immobili con destinazione d'uso residenziale mentre, per quelli terziari e produttivi, sono stati privilegiati quelli più esposti alle immissioni sonore, secondo il criterio del d.P.R. 142/2004 che richiede di garantire la miglior tutela.

In totale sono stati censiti 75 ricettori, di cui 26 della tipologia abitativo/misto e 49 della tipologia produttivo/terziario.


Si rimanda alla tavola "Planimetria di localizzazione dei ricettori" per l'ubicazione degli edifici.

A seguire si riportano le schede dei ricettori censiti, selezionati come ricettori maggiormente esposti.

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	001
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	75 m
Coordinate UTM (WGS84)	300038.45 m E 4646925.27 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>


Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore

002

Cartografia



Foto



Localizzazione dell'edificio

Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	50 m
Coordinate UTM (WGS84)	300063.37 m E
	4646870.27 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato

Tipologia	Residenziale
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio

Tipologia	Vegetazione
------------------	-------------



Altre sorgenti di rumore

Ferrovie Industrie Strade Altro

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	003
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	60 m
Coordinate UTM (WGS84)	300098.08 m E 4646825.64 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	004
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	150 m
Coordinate UTM (WGS84)	300006.03 m E
	4646783.55 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificazione bassa

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	005
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	115 m
Coordinate UTM (WGS84)	300055.27 m E 4646763.44 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificazione bassa

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	006
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	105 m
Coordinate UTM (WGS84)	300082.99 m E
	4646743.77 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>


Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore

007

Cartografia



Foto



Localizzazione dell'edificio

Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	90 m
Coordinate UTM (WGS84)	300099.91 m E
	4646726.38 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato

Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio

Tipologia	Vegetazione
------------------	-------------


Altre sorgenti di rumore

Ferrovie Industrie Strade Altro

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	008
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	240 m
Coordinate UTM (WGS84)	299963.25 m E
	4646721.25 m
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificazione bassa

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	009
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	200 m
Coordinate UTM (WGS84)	299998.43 m E
	4646674.38 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificazione bassa

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	010
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	180 m
Coordinate UTM (WGS84)	300022.31 m E
	4646653.96 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificazione bassa

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	011
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	155 m
Coordinate UTM (WGS84)	300067.89 m E 4646625.34 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificazione bassa

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	012
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	145 m
Coordinate UTM (WGS84)	300095.89 m E 4646615.84 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	013
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	105 m
Coordinate UTM (WGS84)	300418.88 m E
	4646704.47 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Produttivo
Numero di piani	5
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	014
-------------------------	------------

Cartografia	Ortofoto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	160 m
Coordinate UTM (WGS84)	300316.57 m E
	4646243.19 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	015
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	205 m
Coordinate UTM (WGS84)	300730.62 m E 4646378.70 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>


Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore

016

Cartografia



Foto



Localizzazione dell'edificio

Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	90 m
Coordinate UTM (WGS84)	300678.33 m E 4646226.98 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato

Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio

Tipologia	Vegetazione
------------------	-------------

Altre sorgenti di rumore

Ferrovie

Industrie


Strade

Altro

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	017
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	25 m
Coordinate UTM (WGS84)	300642.22 m E
	4646158.88 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello tra piano stradale e fabbricato

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	018
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	145 m
Coordinate UTM (WGS84)	300736.53 m E
	4646226.45 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Bassa edificazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	019
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	10 m
Coordinate UTM (WGS84)	300677.44 m E
	4646061.87 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	020
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	40 m
Coordinate UTM (WGS84)	300703.74 m E
	4646058.26 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Basso edificato

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore

021

Cartografia



Foto



Localizzazione dell'edificio

Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	40 m
Coordinate UTM (WGS84)	300718.80 m E 4646033.35 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato

Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio

Tipologia	N.D
------------------	-----

Altre sorgenti di rumore

Ferrovie

Industrie



Strade

Altro

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	022
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	30 m
Coordinate UTM (WGS84)	300743.43 m E
	4645980.69 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	023
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	10 m
Coordinate UTM (WGS84)	300762.74 m E 4645922.67 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	024
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	70 m
Coordinate UTM (WGS84)	300793.59 m E 4645963.05 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificato basso

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>


Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore

025

Cartografia



Foto



Localizzazione dell'edificio

Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	65 m
Coordinate UTM (WGS84)	300806.52 m E 4645936.98 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato

Tipologia	Produttivo
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio

Tipologia	Edificato basso
-----------	-----------------

Altre sorgenti di rumore

Ferrovie Industrie Strade Altro

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	026
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	165 m
Coordinate UTM (WGS84)	300912.02 m E
	4645942.41 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificato basso

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	027
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	180 m
Coordinate UTM (WGS84)	300887.94 m E
	4646022.25 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificato basso

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	028
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	210 m
Coordinate UTM (WGS84)	300449.95 m E
	4645878.15 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	7
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	029
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	105 m
Coordinate UTM (WGS84)	300802.38 m E 4645398.01 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Produttivo
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	030
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	35
Coordinate UTM (WGS84)	300900.22 m E 4645345.55 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	031
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	65 m
Coordinate UTM (WGS84)	300926.86 m E
	4645230.60 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Servizi
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	032
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	90 m
Coordinate UTM (WGS84)	300951.33 m E
	4645179.79 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Servizi
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	033
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	7 m
Coordinate UTM (WGS84)	301024.37 m E
	4645423.43 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	034
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	40 m
Coordinate UTM (WGS84)	301074.62 m E
	4645447.88 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificato basso

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	035
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	15 m
Coordinate UTM (WGS84)	301080.33 m E
	4645355.95 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	036
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	1 m
Coordinate UTM (WGS84)	301118.60 m E
	4645268.35 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	037
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	125 m
Coordinate UTM (WGS84)	300987.02 m E
	4645072.89 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	038
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	90 m
Coordinate UTM (WGS84)	301229.10 m E 4645259.76 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Servizi
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificato basso

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	039
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	50 m
Coordinate UTM (WGS84)	301265.84 m E
	4645114.83 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	040
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	20 m
Coordinate UTM (WGS84)	301277.98 m E 4644986.17 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Servizi
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	041
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	30 m
Coordinate UTM (WGS84)	301220.87 m E 4644880.34 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	042
-------------------------	------------

Cartografia	Ortofoto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	80 m
Coordinate UTM (WGS84)	301154.39 m E 4644873.44 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificazione bassa

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	043
-------------------------	------------

Cartografia	Ortofoto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	80 m
Coordinate UTM (WGS84)	301176.98 m E
	4644842.77 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Medio
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificato basso

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	044
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	80 m
Coordinate UTM (WGS84)	301188.11 m E
	4644798.13 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Destinazione d'uso	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	045
-------------------------	------------

Cartografia	Ortofoto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	50 m
Coordinate UTM (WGS84)	301333.21 m E
	4644938.76 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura


Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	046
-------------------------	------------

Cartografia	Ortofoto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	35 m
Coordinate UTM (WGS84)	301335.86 m E 4644906.38 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	047
-------------------------	------------

Cartografia	Ortofoto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	50 m
Coordinate UTM (WGS84)	301370.77 m E 4644880.50 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	048
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	40 m
Coordinate UTM (WGS84)	301397.88 m E 4644819.98 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	049
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	80 m
Coordinate UTM (WGS84)	301232.20 m E 4644677.92 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Produttivo
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	050
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	85 m
Coordinate UTM (WGS84)	301498.46 m E
	4644729.18 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	051
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	85 m
Coordinate UTM (WGS84)	301310.04 m E
	4644585.32 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	052
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	85 m
Coordinate UTM (WGS84)	301374.76 m E
	4644472.96 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	053
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	85 m
Coordinate UTM (WGS84)	301562.79 m E 4644604.88 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	054
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	50 m
Coordinate UTM (WGS84)	301896.05 m E 4643944.74 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	055
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	70 m
Coordinate UTM (WGS84)	301918.62 m E
	4643953.06 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Edificato basso

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	056
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	135 m
Coordinate UTM (WGS84)	302002.52 m E
	4643937.24 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	057
------------------	-----

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	165 m
Coordinate UTM (WGS84)	302044.45 m E
	4643902.73 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	058
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	200 m
Coordinate UTM (WGS84)	302090.85 m E
	4643904.34 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	059
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	245 m
Coordinate UTM (WGS84)	302117.47 m E
	4643934.10 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	060
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	65 m
Coordinate UTM (WGS84)	300712.54 m E
	4646114.62 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Residenziale/misto
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Fabbricati, dislivello

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	099
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	165 m
Coordinate UTM (WGS84)	300838.26 m E 4645157.39 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D.

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	100
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	215 m
Coordinate UTM (WGS84)	300787.40 m E 4645146.18 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D.

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	101
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	12 m
Coordinate UTM (WGS84)	301167.85 m E 4645247.17 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello e vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore

105

Cartografia



Foto



Localizzazione dell'edificio

Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	30 m
Coordinate UTM (WGS84)	301313.85 m E 4645245.48 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato

Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio

Tipologia	Parcheggio
------------------	------------



Altre sorgenti di rumore

Ferrovie Industrie Strade Altro

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	108
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	30 m
Coordinate UTM (WGS84)	301382.81 m E 4645272.42 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Parcheggio

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	109
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	15 m
Coordinate UTM (WGS84)	301436.46 m E 4645256.06 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D.

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	110
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	40 m
Coordinate UTM (WGS84)	301433.94 m E 4645281.15 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Fabbricati

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	117
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	80 m
Coordinate UTM (WGS84)	300952.85 m E 4645074.73 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D.

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	118
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	130 m
Coordinate UTM (WGS84)	300832.21 m E 4645064.66 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	N.D.

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input checked="" type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	119
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	30 m
Coordinate UTM (WGS84)	301353.19 m E 4645155.49 m N
Fascia d.P.R. 142/04	A

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato



Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Parcheggio

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	120
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	25 m
Coordinate UTM (WGS84)	301423.71 m E
	4645157.85 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Prefabbricato

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Parcheggio

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	121
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	50 m
Coordinate UTM (WGS84)	301514.91 m E
	4645163.44 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Fabbricati

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input checked="" type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore

122

Cartografia



Foto



Localizzazione dell'edificio

Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	30 m
Coordinate UTM (WGS84)	301508.22 m E 4645185.10 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato

Tipologia	Terziario
Numero di piani	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio

Tipologia	Distributore carburante
------------------	-------------------------

Altre sorgenti di rumore

Ferrovie Industrie Strade Altro

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	123
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	130 m
Coordinate UTM (WGS84)	301060.63 m E 4644951.78 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura


Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello, vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

Schede di censimento dei ricettori

Componente RUMORE

Codice ricettore	124
-------------------------	------------

Cartografia	Foto
	

Localizzazione dell'edificio	
Regione	Lazio
Comune	Roma
Distanza infrastruttura	120 m
Coordinate UTM (WGS84)	301088.55 m E 4644930.43 m N
Fascia d.P.R. 142/04	B

Dati caratteristici dell'edificio esaminato	
Tipologia	Terziario
Numero di piani	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia strutturale	Muratura

Descrizione della fascia tra l'infrastruttura e l'edificio	
Tipologia	Dislivello, vegetazione

Altre sorgenti di rumore			
Ferrovie <input type="checkbox"/>	Industrie <input type="checkbox"/>	Strade <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>