

 <p>Terna Rete Italia T E R N A G R O U P</p>	<p>Attività specialistiche ed indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, relative all'elettrodotto aereo 150Kv "Sorrento – Vico Equense – Castellammare di Stabia"</p> <p>ALLEGATO 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</p>	
<p>Codifica Elaborato Terna: REFR15007C2049722 <i>Rev. 00</i></p>	<p>Codifica Elaborato <Fornitore>: R.C. 252/20_Lattari_LA/ap <i>Rev. 00</i></p>	

ALLEGATO 5: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 01




Foto 1: affioramento lato strada



Foto 2: dettaglio dissesto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 01



Foto 3: misura di resistività



Foto 4: cassetta catalogatrice con materiale recuperato dal saggio

Committente: **TERNA SPA** 

Commissa: **Accordo quadro CIG 7350978AF0**

Oggetto: *Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico Equense -
Agerola - Lettere" ed opere connesse*

Reg.Com.: 252/20

Località: *Vico Equense, Loc. Arola*



TECNO IN S.p.A.

80134 Napoli

20097 San Donato Milanese (MI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 01



Foto 5: saggio eseguito in campo



Foto 6: indagine sismica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 02



Foto 1: affioramento del substrato




Foto 2: area di interesse

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 02



Foto 3: prove penetrometriche

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 02



Foto 4: misura di resistività



Foto 5: indagine sismica

Committente: **TERNA SPA** 

Commessa: **Accordo quadro CIG 7350978AF0**

Oggetto: *Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico Equense -
Agerola - Lettere" ed opere connesse*

Reg.Com.: 252/20

Località: *Vico Equense, Loc. Arola*



TECNO IN S.p.A.

80134 Napoli

20097 San Donato Milanese (MI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 02



Foto 6: cassetta catalogatrice con materiale recuperato dal saggio

Foto 5: indagine sismica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 03



Foto 1: area di interesse

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 03



Foto 2: misura di resistività



Foto 3: indagine sismica

Committente: **TERNA SPA** 

Commessa: **Accordo quadro CIG 7350978AF0**

Oggetto: *Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico Equense -
Agerola - Lettere" ed opere connesse*

Reg.Com.: 252/20

Località: *Vico Equense, Loc. Arola*



TECNO IN S.p.A.

80134 Napoli

20097 San Donato Milanese (MI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SVAL 03



Foto 4: cassetta catalogatrice con materiale recuperato dal saggio

Foto 5: indagine sismica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 01



Foto 1: misura di resistività



Foto 2: indagine sismica

Committente: **TERNA SPA** 

Commessa: **Accordo quadro CIG 7350978AF0**

Oggetto: *Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico Equense -
Agerola - Lettere" ed opere annesse*

Reg.Com.: 252/20

Località: *Castellammare di Stabia*



TECNO IN S.p.A.

80134 Napoli

20097 San Donato Milanese (MI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 01



Foto 3: saggio eseguito in campo

Committente: **TERNA SPA** 

Commessa: **Accordo quadro CIG 7350978AF0**

Oggetto: *Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico Equense -
Agerola - Lettere" ed opere annesse*

Reg.Com.: 252/20

Località: *Castellammare di Stabia*



TECNO IN S.p.A.

80134 Napoli

20097 San Donato Milanese (MI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 01



Foto 4: cassetta catalogatrice con materiale recuperato dal saggio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 02



Foto 1: affioramento lato strada




Foto 2: dettaglio dissesto

Committente: **TERNA SPA** 

Commessa: **Accordo quadro CIG 7350978AF0**

Oggetto: *Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico Equense -
Agerola - Lettere" ed opere connesse*

Reg.Com.: 252/20

Località: *Castellammare di Stabia*



TECNO IN S.p.A.

80134 Napoli

20097 San Donato Milanese (MI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 02



Foto 3: prove penetrometriche

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 02



Foto 4: misura di resistività



Foto 5: cassetta catalogatrice con materiale recuperato dal saggio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 02



Foto 6: saggio eseguito in campo



Foto 7: indagine sismica

Committente: **TERNA SPA** 

Commissa: **Accordo quadro CIG 7350978AF0**

Oggetto: *Interconnessione a 150kV "Sorrento-Vico Equense -
Agerola - Lettere" ed opere connesse*

Reg.Com.: 252/20

Località: *Castellammare di Stabia*



TECNO IN S.p.A.

80134 Napoli

20097 San Donato Milanese (MI)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 03



Foto 1: area di interesse

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 03



Foto 2: prove penetrometriche

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 03



Foto 3: misura di resistività



Foto 4: cassetta catalogatrice con materiale recuperato dal saggio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FIN 03



Foto 5: saggio eseguito in campo



Foto 6: indagine sismica