

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione CreSS- Divisione IV
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
CRESS@pec.minambiente.it

Sasol Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)
C.da Marcellino s.n. C.P. 119
- 96011 AUGUSTA (SR)
qse.augusta@sasolitaly.telecompost.it

E, p.c.:

ARPA Sicilia
Via S. Lorenzo, 312/G
90129 PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: DECRETO AIA D.M. n. 124 del 01/04/2021 di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010 - G.U. n. 124 del 26 maggio 2021- Installazione Sasol Italy S.p.A. sita nel Comune di Augusta (SR).

OGGETTO: Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto Conclusivo in merito all'attività di controllo effettuata il 05-14-15/10/2021, redatto da ISPRA, d'intesa con ARPA Sicilia, sulla base dei verbali e rilievi dell'attività. I medesimi verbali/rilievi vengono trasmessi al solo fine della trasparenza procedimentale, non ritenendone appropriata la loro pubblicazione ai sensi del comma 8 del predetto art. 29-*decies*.

L'attività di controllo svolta da ISPRA in ottemperanza all'art. 29-*decies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., comma 3, rientra tra i processi condotti da ISPRA in conformità con i requisiti della norma ISO 9001:2015 del SGQ e per i quali è stata ottenuta la relativa certificazione, rilasciata dall'Organismo di Certificazione IMQ S.p.A. in data 31/07/2020, Certificato N. 1050.2020.

In ottemperanza ai requisiti della succitata norma, è previsto che venga effettuata una indagine sulla soddisfazione del cliente, identificato esclusivamente in codesta Direzione del Ministero in indirizzo.

Pertanto, al fine di migliorare costantemente la qualità dell'attività di controllo svolta da ISPRA e soddisfare con efficienza ed efficacia le aspettative di codesta Autorità Competente, si chiede cortesemente a codesto Ministero di compilare *on-line* il Questionario della soddisfazione



adottato dallo scrivente Servizio, disponibile al seguente link:
<https://survey.isprambiente.it/index.php/688589?lang=it>.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: - Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs 152/2006 per impianto chimico Sasol Italy di Augusta (SR);
- Verbale di verifica documentale, Attestazione di sopralluogo e di chiusura attività;
- Verbale sopralluogo ARPA Sicilia del 29/11/2021.