STRATIGRAFIA - PS1 SCALA 1: 200 Pagina 1/1

Riferimento: E.ON Produzione S.p.A Centrale Ele	ettrica di Fiume Santo-Nu	ovo Gruppo 5 Sondaggio: PS1
Località: Fiume Santo - Sassari (SS) Quota:		
Impresa esecutrice: TECAM S.r.l.		Data: 4 maggio 2009
Coordinate: 40°50,797' N 8°18,539' E		Redattore: Dott.Geol. M.Alberto Antonini
Perforazione: Rotazione a carotaggio continuo.		
	S.P.T. RQD % prof. S.P.T. N 0 100 m	DESCRIZIONE
1	6-12-13	Terreno costituito da materiale di riporto prevalentemente argilloso sabbioso con clasti anche centimetrici composizione calcarea. Il colore è marroncino chiaro con tonalità talvolta più scure. A 4 metri di profondità è possibile notare un livelletto di circa 10 centimetri di colore più scuro caratterizzato da un forte odore di gasolio e olio lubrificante.
8	6-9-10	
9	9,0	
10.		Argille marroncino chiaro debolmente sabbiose omogenee e abbastanza compatte. Il materiale reagisce all'HCI.
	14,3	
15		Conglomerati a tratti fratturati con clasti arrotondati di diversa natura litico - mineralogica e grossi frammenti
16		di quarzo anche > 10 centimetri.
17.		I clasti di cui sopra sono costituiti da litologie arenacee e calcaree di vario colore, da scuri a chiari e non
18.		appaiono classati nè isoorientati (quelli allungati).
19		La matrice, fortemente cementata appare di colore rossastro.
		Per lunghi spezzoni di carota estrusa, il materiale
21_23000		appare arenaceo, in quanto la dimensione dei clasti (che rimangono arrotondati) risulta omogenea e
22		granulometricamente confrontabile con sabbia
23		grossolana, per poi tornare a forme conglomeratiche con eventi non classati e caotici.
		Alcuni tratti di materiale non sembrano contenere matrice, pertanto i clasti del conglomerato appaiono
24_		giustapposti e granulosostenuti. Queste porzioni
25.		esclusivamente dall'aspetto arenacee di colore rossiccio continuano ad alternarsi a tratti di
26_		conglomerato grossolano.
27.		E' possibile rilevare interi passaggi di 50-60 centimetri interamente guarzosi.
28.		
29.		
30		
31_		
32.		
33.		
34		
35		
36		
37.		72.1.1.1
38.	38,4/	/Calcari color senape compatti e lapidei. Nelle fratture, peraltro scarse, si rinviene del materiale
101		limo sabbioso che non reagisce all'acido cloridrico (HCl).







10-15





15-20



20-25



30-35



25-30



35-40