

**FOTOELABORAZIONI DISMISSIONI**

**“Razionalizzazione rete 220 kV della Val Formazza”**



*Nicola Ricciardini*



*Pietro Ricciardini*

REVISIONI					
	00	Novembre 2021	Prima emissione	V. De Santis SVP-ATS-SA	E. Marchegiani SVP-ATS-SA
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE: 3000063730 del 20/02/2018

MOTIVO DELL'INVIO:  PER ACCETTAZIONE  PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO

**RGAR10019B2313884**



Elaborato	Verificato	Approvato
 <p>GEOTECH S.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA Via Nani, 7 Morbegno (SO) Tel 0342 610774 Fax 0342 1971501 E-mail: info@geotech-srl.it Sito: www.geotech-srl.it</p>	<p>V. DE SANTIS SVP-ATS-SA</p>	<p>E. MARCHEGIANI SVP-ATS-SA</p>

**D01**

**LOCALITA' FRUA**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D02**

**LOCALITA' CANZA**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D03**

**LOCALITA' PONTE – STAZIONE DI PONTE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D04**

**LOCALITA' BREND0**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D05**

**LOCALITA' PONTE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D06**

**LOCALITA' PONTE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D07**

**LOCALITA' PONTE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D08**

**LOCALITA' PONTE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D09**

**LOCALITA' PONTE**



STATO DI FATTO




FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D10**

**LOCALITA' PONTE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D11**

**LOCALITA' VALDO – STAZIONE DI PONTE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D12**

**LOCALITA' VALDO**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D13**

**LOCALITA' VALDO**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D14**

**LOCALITA' FRACCHIE- FONDOVALLE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D15**

**LOCALITA' FRACCHIE - FONDOVALLE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D16**

**LOCALITA' FRACCHIE FONDOVALLE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D17**

**LOCALITA' FRACCHIE - FONDOVALLE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D18**

**LOCALITA' FOPPIANO**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D19**

**LOCALITA'RIVASCO**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D20**

**LOCALITA' S. ROCCO**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D21**

**LOCALITA' CADARESE – PONTE TOCE**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONE

**D22**

**LOCALITA' PIEDILAGO**



STATO DI FATTO



FOTOELABORAZIONE DISMISSIONI