COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J94J17000040001

U.O. GEOLOGIA TECNICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA BOLZANO - MERANO

REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE

GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA

SONDAGGI GEOGNOSTICI PROFONDI (BHG7)

					SCALA:
					-
COMMESSA	LOTTO FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NB1D	0 1 D	6 9 S G	G E 0 0 0 5	0 0 4	Α

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
Α	Emissione Esecutiva	A. Reale		G. Penna		C. Mazzocchi		M.Comedini
		F. Gerbasi		S.Rodani	5	Charle		Luglio 2021
								Ordine del Geologi del Lezio nº,2103
								(Mul)
								1

File: n. Elab.:



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

COMMESSA LOTTO NB1D

01

CODIFICA D 69 SG

DOCUMENTO GE 00 05 004

REV. Α

FOGLIO 2 di 14

INDICE

INTRODUZIONE	3
1 SONDAGGI GEOGNOSTICI	
1.1 UBICAZIONE	
1.2 ATTREZZATURE E PROCEDURE OPERATIVE DI PERFORAZIONE	5
1.3 GEOLOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE	
1.4 CAMPIONAMENTO	7
1.5 PROVE IN SITU	8
1.5.1 Prove di permeabilità – Lugeon	8
1.5.2 Prove Dilatometriche – DRT	12
1.5.3 Log acustico in foro di sondaggio – BHTV	12
1.5.4 Prove di Fratturazione Idraulica	12
1.6 CONDIZIONAMENTO DEI FORI	13
1.6.1 Piezometro a tubo aperto, tipo Norton 2.5"	13

ALLEGATI

ALL. 1 BHG7

ALL. 1.1 REPORT FOTOGRAFICO

ALL. 1.2 STRATIGRAFIA & GEOMECCANICA

ALL. 1.3 PROVA LUGEON

ALL. 1.4 PROVA DILATOMETRICA

ALL. 1.5 PROVA DI FRATTURAZIONE IDRAULICA E PROVA BHTV

(1.5a Fratturazione idraulica – 1.5b BHTV)



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
Conduggi goognootioi proional (21131)	NB1D	01	D 69 SG	GE 00 05 004	Α	3 di 14

INTRODUZIONE

Nell'ambito del progetto di adeguamento della GALLERIA FERROVIARIA DEL VIRGOLO, la Società ITALFERR S.p.A. ha incaricato la società GEOTEC S.p.A, di eseguire indagini geognostiche e prove in sito.

Scopo delle indagini è la ricostruzione della successione stratigrafica del sottosuolo e le caratteristiche litotecniche dei terreni ivi presenti.

La campagna di indagine è stata articolata in:

- esecuzione di un sondaggio geognostico profondo a carotaggio continuo;
- esecuzione di prove Lugeon;
- esecuzione di prove Dilatometriche;
- esecuzione di prove BHTV;
- esecuzione di prove di Fratturazione Idraulica;
- prelievo di campioni rimaneggiati per successive analisi di laboratorio;
- installazione di un piezometro tipo Norton a tubo aperto da 2.5".

SOND.	Z	STRUM. INSTALLATA	CAMP. RIM.	LUGEON	DRT	BHTV	FRATT.	DA	ATA	WG	S 84	QUOTA
-	m	-	n°	n°	n°	т		INIZIO	FINE	EST	NORD	m s.l.m.
BHG7	188.4	PZ Norton 2.5"	7	5	7	96,9-188,2	5	08/02/2019	08/03/2019	11°21'11.13"	46°29'26.80''	423,0

Il presente elaborato riporta le risultanze delle indagini effettuate, esplicandone le procedure e le modalità operative seguite in fase esecutiva. Fornisce, altresì, i dati tecnici sui mezzi d'opera impiegati.



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO

NB1D 01 D 69 SG GE 00 05 004 A 4 di 14

SONDAGGI GEOGNOSTICI

1.1 Ubicazione

L'ubicazione del sondaggio eseguito è riportata in Fig.1.

Le coordinate, determinate attraverso GPS, sono indicate nella monografia e nel certificato di prova presente in allegato.



Figura 1: Ubicazione sondaggio geognostico realizzato



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 NB1D
 01
 D 69 SG
 GE 00 05 004
 A
 5 di 14

1.2 Attrezzature e procedure operative di perforazione

L'esecuzione del sondaggio è avvenuta a mezzo di perforatrice NENZI GELMA1 carro cingolata, di cui si riporta in sintesi le caratteristiche tecniche (Fig. 2).



TESTA DI ROTAZIONE

Coppia = 7500 Nm Spinta max = 3000 kg Forza max di estrazione = 4400 kg Low RPM30 - 550 RPM

ARGANO

Tiro = 2000 kg POMPA TRIPLEX

Portata = 200 lt/min

DIMENSIONI

Lunghezza torre = 5.0 - 7.0 m

Larghezza = 2.30 m

Altezza = 3.0 m

Peso = 10.0 t

Figura 2: Perforatrice Nenzi Gelma 1 carro cingolata, specifiche tecniche

Per la lubrificazione degli strumenti di perforazione, si è utilizzata, dove necessario, acqua chiara con aggiunta additivi biodegradabili.

La perforazione è stata eseguita con tecnica Wire Line (a fune) che prevede la rotazione di una colonna di tubi metallici, che contengono al loro interno un carotiere non rotante, il quale accoglie la carota di terreno; il carotiere viene estratto dalla colonna di tubi attraverso un apposito dispositivo di aggancio calato attraverso una fune di manovra che scende all'interno della colonna.

Tale metodologia presenta un doppio vantaggio, da un lato in termini di tempo, evitando di disarmare ad ogni battura le aste di manovra, dall'altro consente un rivestimento continuo del foro.

Con tale metodologia, poiché la colonna che ruota ha lo stesso diametro del foro, si realizzano attriti maggiori sui terreni attraversati; i fluidi di perforazione sono immessi all'interno della colonna e risalgono lungo il foro esternamente alla colonna stessa, portando fuori i detriti.

I sistemi wire-line sono disponibili con vari diametri; in questo caso sono stati utilizzati due calibri, PQ ed HQ; è stata utilizzata una corona HQ maggiorata da 101 mm.



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO

NB1D 01 D 69 SG GE 00 05 004 A 6 di 14

TIPO	ASTE DIAMETRO ESTERNO (mm)	ASTE DIAMETRO INTERNO (mm)	FORO DIAMETRO (mm)	CAROTA DIAMETRO (mm)
AQ	44.5	34.9	48	27
BQ	55.6	46	60	36.5
NQ	69.9	60.3	75.8	47.6
HQ	88.9	77.8	96 101* ¹	63.5
PQ	114.3	103.4	122.6	85
S	139.7	125.4	146	102
BQ-3	55.6	46	60	33.5
NQ-3	69.9	60.3	75.8	45.1
HQ-3	88.9	77.8	96	61.1
PQ-3	114.3	103.4	122.6	83
S-3	139.7	125.4	146	97

Tabella 1: Caratteristiche di aste e carotieri Wire Line
*1) Corona HQ maggiorata da 101 mm

Durante la perforazione si è monitorato il livello di acqua in foro tramite freatimetro.

Le carote estratte nel corso della perforazione sono state sistemate in apposite cassette catalogatrici in plastica, munite di scomparti divisori e di coperchio apribile (modello Italia). Sui bordi e all'interno di dette cassette sono state indicate le quote dei recuperi e tutti gli elementi utili per il riconoscimento delle quote dei campionamenti. Le cassette catalogatrici, infine, sono state fotografate complete di tutte le indicazioni utili al loro riconoscimento. Dette fotografie sono allegate nel presente rapporto. Per ogni sondaggio è stata preparata una documentazione fotografica e la redazione di un profilo stratigrafico in cui sono state segnalate le principali caratteristiche litologiche dei terreni attraversati.

1.3 Geolocalizzazione dei punti di indagine

La campagna di misurazione delle coordinate relative ai punti d'indagine, è stata condotta tramite dispositivo GPS GNSS Leica mod. CS15 – GS15 (Fig. 3).



Figura 3: GPS GNSS Leica - Controller ed antenna



Per l'accuratezza posizionale è stato utilizzato il metodo Real Time Kinematic (RTK) con appoggio alla rete Leica – Italpos che fornisce una correzione alle coordinate nel sistema di riferimento ITRF 2000 – RDN (http://it.smartnet-eu.com/mappa-delle-stazioni 19.htm). Come punto di misura è stato considerato il bocca foro.

1.4 Campionamento

Nel corso dell'attività di perforazione sono stati prelevati alcuni spezzoni di carota, i quali sono stati inviati presso il laboratorio SGAILAB srl, per essere sottoposti alle analisi e prove.

	ВНО	37
N°	SIGLA	QUOTA (m)
1	CR1	22.30-22.85
2	CR2	37.50-38.00
3	CR3	60.00-60.70
4	CR4	88.20-88.90
5	CR5	107.40-108.00
6	CR6	123.40-124.00
7	CR7	138.50-139.00
8	CR8	148.40-149.00
9	CR9	152.40-153.00
10	CR10	159.00-159.70
11	CR11	162.20-163.00
12	CR12	173.00-173.50
13	CR13	185.50-186.00
14	CR14	180.00-185.00

Tabella 2: Numero e tipologia di campioni inviati al laboratorio



LINEA BOLZANO – MERANO
REALIZZAZIONE NUOVO TUNNEL DEL VIRGOLO A 3 BINARI
SPOSTAMENTO BIVIO LINEA MERANESE

 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 NB1D
 01
 D 69 SG
 GE 00 05 004
 A
 8 di 14

1.5 Prove in situ

Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

Durante l'esecuzione del sondaggio, secondo le richieste della DD.LL., sono state eseguite prove di permeabilità del tipo Lugeon, prove DRT, prove BHTV e prove di Fratturazione Idraulica. I risultati sono riportati negli allegati relativi.

1.5.1 Prove di permeabilità – Lugeon

Nel corso della perforazione sono state realizzate n° 5 prove di permeabilità di tipo Lugeon nel sondaggio BHG7 (Tab.3).

Prova Lugeon	Quota inizio (m)	Quota fine (m)	U.L. (rappresentativo)	Valore di permeabilità (rappresentativo) k (m/sec)
L1	48.5	53,5	-	-
L2	70.0	75.0	10,6	1,30E-06
L3	105.5	110.5	3,07	3,78E-07
L4	133.2	137.2	6,05	7,10E-07
L5	144.2	149.2	5,94	7,31E-07

Tabella 3 - Riepilogo prove Lugeon nel sondaggio BHG7

La prova consiste nell'iniettare acqua in pressione attraverso un tubo di adduzione all'interno di un settore, isolato e con parete libera, del foro di sondaggio e nel registrare i volumi di acqua assorbiti a differenti pressioni di iniezione. La prova può essere effettuata in avanzamento, ossia con il procedere della perforazione o in risalita, a fine perforazione. In questo caso le prove sono state eseguite in avanzamento, isolando il tratto terminale del foro con un singolo otturatore ad espansione (packer). Il packer viene inserito all'interno del foro dopo aver misurato il livello della falda acquifera. Il packer viene gonfiato in modo da isolare il tratto finale del foro che ha lunghezza solitamente compresa fra 2 e 5 m; quindi si procede con l'immissione di acqua nel tratto di prova, andando a realizzare tre diversi gradini di pressione crescenti e ripetendo gli stessi primi due gradini in diminuzione; ogni gradino di portata (in salita o in discesa) viene mantenuto costante per un dato intervallo di tempo dopo il raggiungimento della stabilizzazione degli assorbimenti (condizione di regime).

Nel corso della prova si misurano:



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 SG	GE 00 05 004	Α	9 di 14

- pressione di iniezione (mediante manometro);
- volume di acqua immesso a pressione costante (portata immessa);
- tempo di durata della prova dopo il raggiungimento della stabilizzazione degli assorbimenti.

Lo schema dei livelli di pressione adottati è quello di seguito riportato:

- pressione bassa denominata a (ad es. 2 bar);
- pressione media denominata b (ad es. 4 bar);
- pressione alta denominata c (ad es. 6 bar);
- pressione media denominata b (ad es. 4 bar);
- pressione bassa denominata a (ad es. 2 bar).

Per ogni prova è possibile tracciare il grafico delle portate (l/min/m) in funzione delle pressioni nella camera di iniezione (bar).

La pressione (p) utilizzata è quella corretta:

$$p = p_m + \gamma_w h - p_c$$

dove:

 p_m = pressione letta al manometro;

 $\gamma_{\rm w}$ = densità dell'acqua;

h = distanza verticale tra il manometro ed il livello statico della falda; in caso di assenza di falda si fa riferimento al punto centrale della camera di prova

 p_c = perdita di carico del circuito.

Ciascun gradino di portata, in salita o in discesa, è mantenuto costante per almeno 10 minuti.

Il coefficiente di permeabilità, valido per mezzo omogeneo in condizioni di moto laminare, può essere calcolato secondo la seguente equazione (A.G.I. 1977):

$$k = q/P_e * \gamma_w/C$$
 (ms⁻¹)

dove:

$$q = portata assorbita$$
 (m³s⁻¹)

 P_e = pressione effettiva nella cavità (tm⁻²)

C = coefficiente di forma dato da:

$$2*\pi*D*((L/D)^2-1)^{1/2}/\ln(L/D+(L/D)^2-1)^{1/2})$$
 (m)



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 SG	GE 00 05 004	Α	10 di 14

dove:

D = diametro di prova

(m)

L = lunghezza del tratto di foro di prova

(m)

Considerando le diverse condizioni ed i fenomeni che possono verificarsi nel corso della prova si usa valutare la permeabilità dell'ammasso in base al valore degli assorbimenti in litri/minuto, per metro di lunghezza di tratto provato, sotto una pressione di 10 atm; tale valore viene espresso in Unità Lugeon (1 Unità Lugeon = portata di 1 litro al minuto assorbita da un tratto di foro di lunghezza pari ad 1 m alla pressione di 10 atm per 10 minuti).

In relazione all'andamento delle Unità Lugeon nel corso della prova (Houlsby, 1976) è possibile procedere alle seguenti interpretazioni:

- 1. Se l'andamento dell'unità di Lugeon è pressoché costante, la permeabilità rappresentativa della prova è quella media delle misurazioni effettuate;
- 2. Se l'unita di Lugeon più bassa si registra in corrispondenza del gradino di pressione più elevato, la permeabilità rappresentativa della prova è pari a quella registrata in corrispondenza del gradino più elevato di pressione;
- 3. Se l'unità di Lugeon più alta si verifica in corrispondenza del gradino più elevato di pressione, la permeabilità rappresentativa della prova può essere assunta pari a quella calcolata in corrispondenza del gradino minimo o medio della pressione;
- 4. Se l'unità di Lugeon più alta si verifica in corrispondenza del ultimo gradino di pressione e l'andamento è sempre crescente, la permeabilità rappresentativa della prova è pari alla permeabilità più elevata;
- 5. Se l'unità di Lugeon più alta si verifica al primo di gradino di pressione e l'andamento e sempre decrescente, la permeabilità rappresentativa della prova è pari a quella ricavata dall'ultima misura effettuata



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 NB1D
 01
 D 69 SG
 GE 00 05 004
 A
 11 di 14

Behaviour	Lugeon Pattern	Flow vs. Pressure Pattern	Representative Lugeon Value
Laminar Flow			Average of Lugeon values for all steps
Turbulent Flow	E		Lugeon value corresponding to the highest water pressure (3rd step)
Dilation			Lowest Lugeon value recorded, corresponding either to low or medium water pressures (1st,2nd, 4th, 5th step)
Wash-out			Highest Lugeon value recorded (5th step)
Void Filling	F		Final Lugeon value (5th step)



1.5.2 Prove Dilatometriche – DRT

Nel corso della perforazione sono state realizzate n°7 prove dilatometriche (DRT).

Prova Dilatometrica	Quota prova (m)
1DRT	36.5
2DRT	100.0
3DRT	125.5
4DRT	147.5
5DRT	155.5
6DRT	159.5
7DRT	169.5

Tabella 4 - Riepilogo prove DRT, sondaggio BHG7

La prova Dilatometrica (DRT) si esegue immettendo nel foro di sondaggio una sonda cilindrica monocellulare (DRT) collegata a sensori di pressione - volume posti in superficie e collegati al sistema di energizzazione, costituiti da una bombola di azoto a 200 bar.

La prova consiste nell'applicare una pressione alla parete di un foro di sondaggio attraverso la membrana dilatabile. La variazione diametrale delle pareti, legata alla progressiva dilatazione della sonda, è determinata direttamente per mezzo di un trasduttore di spostamento installato nella sonda stessa. Le caratteristiche di deformabilità della roccia in corrispondenza del dilatometro sono calcolate in base alla relazione tra la pressione e la dilatazione.

1.5.3 Log acustico in foro di sondaggio – BHTV

Al termine della perforazione è stata eseguita una prova BHTV, per i dettagli si rimanda ad All. 1.5.

1.5.4 Prove di Fratturazione Idraulica

Al termine della perforazione sono state eseguite n°5 prove di Fratturazione Idraulica, per i dettagli si rimanda ad All. 1.6.



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
NB1D	01	D 69 SG	GE 00 05 004	Α	13 di 14

Prova Dilatometrica	Quota prova (m)
HF1	109
HF2	135
HF3	153
HF4	163
HF5	173

Tabella 5 - Riepilogo prove di Fratturazione Idraulica nel sondaggio BHG7

1.6 Condizionamento dei fori

Sul foro eseguito, in accordo con la DD.LL., si è proceduto con l'installazione finale della relativa strumentazione. Di seguito si illustrano le modalità di installazione seguite per la tipologia di strumentazione adottata:

Sondaggio	Tipo	Piezometro a tubo aperto, tipo Norton 2.5"
BHG7	PZ – Norton	1° Tratto -> Cieco: 140 m (da 0.0 a 140.0 m);
впу/	da 2.5''	2° Tratto -> Fenestrato: 48.4 m (da 140.0 a 188.4 m);

1.6.1 Piezometro a tubo aperto, tipo Norton 2.5"

Il piezometro a tubo aperto e costituito da una batteria di tubi giuntati in forma solidale fino all'ottenimento della lunghezza richiesta; il tratto immerso nell'acquifero e parzialmente finestrato. Il diametro può variare in funzione o dell'eventuale prelievo, all'interno del piezometro, di campioni

Il piezometro a tubo aperto è costituito da una batteria di tubi giuntati in forma solidale fino all'ottenimento della lunghezza richiesta; il tratto immerso nell'acquifero è parzialmente finestrato. Il diametro può variare in funzione o dell'eventuale prelievo, all'interno del piezometro, di campioni d'acqua, o della posa di sonde o altri strumenti di misura. e modalità di installazione sono state le seguenti:

- Avanzamento del rivestimento fino alla profondità di installazione del tubo.
- Lavaggio del foro con abbondante acqua pulita.
- Installazione del tubo piezometrico (nel nostro caso 2.5"), normalmente costituito da un tratto filtrante (tubo finestrato) e da un tratto chiuso (tubo cieco).
- Nell'intercapedine tubo-rivestimento va posato in opera materiale granulare pulito fino a circa 1 m sopra l'estremità superiore del tratto finestrato, estraendo, senza rotazione, il rivestimento.



Sondaggi geognostici profondi (BHG7)

 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 NB1D
 01
 D 69 SG
 GE 00 05 004
 A
 14 di 14

- Si continua con la posa in opera di ghiaietto e, a seguire un tappo di bentonite. Si completa il tratto cieco fino a piano campagna con una miscela ternaria di acqua/cemento e bentonite.
- Una volta terminato, il piezometro si chiude con un tappo a pressione o filettato, viene messo un lucchetto e successivamente viene installato il chiusino da campagna e/o carrabile.

Lo schema del piezometro viene riportato nella stratigrafia presentata in allegato.

ALLEGATI

ALL. 1 BHG7

ALL. 1.1 REPORT FOTOGRAFICO

ALL. 1.2 STRATIGRAFIA & GEOMECCANICA

ALL. 1.3 PROVA LUGEON

ALL. 1.4 PROVA DILATOMETRICA

ALL. 1.5 PROVA DI FRATTURAZIONE IDRAULICA E PROVA BHTV

(1.5a Fratturazione idraulica – 1.5b BHTV)

BHG7

ALLEGATO 1

ALL. 1.1 REPORT FOTOGRAFICO

ALL. 1.2 STRATIGRAFIA & GEOMECCANICA

ALL. 1.3 PROVA LUGEON

ALL. 1.4 PROVA DILATOMETRICA

ALL. 1.5 PROVA DI FRATTURAZIONE IDRAULICA

E PROVA BHTV









SONDAGGIO BHG7

ALLEGATO 1.1

REPORT FOTOGRAFICO









Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota : 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 1 di 20

CASSETTA 1 (0.0 - 5.0 m)



CASSETTA 2 (5.0 – 10.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 2 di 20

CASSETTA 3 (10.0 – 15.0 m)



CASSETTA 4 (15.0 – 20.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 3 di 20

CASSETTA 5 (20.0 – 25.0 m)



CASSETTA 6 (25.0 - 30.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 4 di 20

CASSETTA 7 (30.0 – 35.0 m)



CASSETTA 8 (35.0 - 40.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 5 di 20

CASSETTA 9 (40.0 – 45.0 m)



CASSETTA 10 (45.0 - 50.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della	Data : 08/02 - 08/03/2019
Galleria del Virgolo	
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota : 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 6 di 20

CASSETTA 11 (50.0 – 55.0 m)



CASSETTA 12 (55.0 - 60.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota : 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 7 di 20

CASSETTA 13 (60.0 – 65.0 m)



CASSETTA 14 (65.0 - 70.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 8 di 20

CASSETTA 15 (70.0 – 75.0 m)



CASSETTA 16 (75.0 - 80.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 9 di 20

CASSETTA 17 (80.0 – 85.0 m)



CASSETTA 18 (85.0 - 90.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 10 di 20

CASSETTA 19 (90.0 - 95.0 m)



CASSETTA 20 (95.0 - 100.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 11 di 20

CASSETTA 21 (100.0 - 105.0 m)



CASSETTA 22 (105.0 - 110.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 12 di 20

CASSETTA 23 (110.0 - 115.0 m)



CASSETTA 24 (115.0 - 120.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota : 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina : 13 di 20

CASSETTA 25 (120.0 - 125.0 m)



CASSETTA 26 (125.0 - 130.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 14 di 20

CASSETTA 27 (130.0 - 135.0 m)



CASSETTA 28 (135.0 - 140.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 15 di 20

CASSETTA 29 (140.0 - 145.0 m)



CASSETTA 30 (145.0 - 150.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota : 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina : 16 di 20

CASSETTA 31 (150.0 - 155.0 m)



CASSETTA 32 (155.0 - 160.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 17 di 20

CASSETTA 33 (160.0 - 165.0 m)



CASSETTA 34 (165.0 - 170.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 18 di 20

CASSETTA 35 (170.0 - 175.0 m)



CASSETTA 36 (175.0 - 180.0 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina: 19 di 20

CASSETTA 37 (180.0 - 185.0 m)



CASSETTA 38 (185.0 - 188.4 m)











Committente: ITALFERR spa	Sondaggio: BHG7
Riferimento : Esecuzioni di sondaggi geognostici per il progetto della Galleria del Virgolo	Data : 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota : 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo	Pagina : 20 di 20

POSTAZIONE



CHIUSINO











SONDAGGIO BHG7

ALLEGATO 1.2

STRATIGRAFIA & GEOMECCANICA












		SCALA 1:71	<u>STRATIGRAFIA - BHG7 BC</u>			Pagina 1/20
metri Cass. mi	m V LITOLOGIA prof. Quota Spess. m	DES	SCRIZIONE	Prel. % RQD % 0 100	Campioni	prove in foro Pz A FORO prof. m mm
1	1,0 422,0 1,0	Terreno vegetale				
2.1		Ghiaia sabbiosa con ciottoli poligenici (>=10 c matrice sabbioso limosa colore da avana a gr	cm), con ghiaia poligenica a spigoli vivi, igio chiaro.			
5	6.4 416.6 5.4					
7 J 2 8 J 9 J 10 H		decimetrici. Abbondante presenza di fenocristalli di feldsp a 5 mm	ro (Munsell 10YR 4/2) a rosa (Munsell 5YR 8/4) con abbondanti inclusi litici fino a pluricentimetrici, in alcuni ca ati (k-feldspati e plagioclasi) e quarzo con dimensioni da erata, con presenza di fratture a luoghi cloritizzate, talvolt uito da limo sabbioso colore da grigio chiaro ad ocra. (lo, piccole scalfiture provocate da colpi decisi con la pun s).	1		



Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line SCALA 1:71 STRATIGRAFIA - BHG7 BOLZANO Pagina 2/20 LITOLOGIA prof. Quota Spess. Prel. % RQD % FORO prof. o mm metri | Cass. DESCRIZIONE Campioni Ignimbrite di colore variabile da marrone chiaro (Munsell 10YR 4/2) a rosa (Munsell 5YR 8/4) con sfumature grigio scuro e marrone scuro, con abbondanti inclusi litici fino a pluricentimetrici, in alcuni casi Abbondante presenza di fenocristalli di feldspati (k-feldspati e plagioclasi) e quarzo con dimensioni da 1 a 5 mm. Roccia da leggermente a moderatamente alterata, con presenza di fratture a luoghi cloritizzate, talvolta anche beanti con riempimento coesivo costituito da sabbia limosa colore da grigio chiaro ad ocra. Il campione si graffia con difficoltà con il coltello, piccole scalfiture provocate da colpi decisi con la punta del martello; roccia debole -> R2 (ISRM, 1978). 15_ 16_ 19







Committente: ITALFERR S.P.A.


Sondaggio: BHG7 BOLZANO

Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo

Data: 08/02 - 08/03/2019

Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)

Quota: 423,0 m s.l.m.





			SCALA 1:71	STRATIGR	AFIA - BHG7 BOLZANO		Pagina 5/20
metri Cass	s. mm R LITOLOGIA prof. Quota	Spess. m		SCRIZIONE	Prel. % RQD % 0 100 0 100	Campioni prove in foro	Pz A FORO prof. m mm
41_ 42_		Ignimbrite di colore va sfumature grigio scure da pochi millimetri a p Presenza di abbonda 7 mm. Roccia da fres Il campione non può e singolo colpo di marte	ariabile da marrone chiar o e marrone scuro, con i luricentimetrici. nti fenocristalli di feldspa cca a leggermente altera essere né scalfito né gra ello, Roccia mediamente	ro (Munsell 10YR 4/2) a rosa (Munsell 5\nclusi juvenili e frequenti litici (anche clo ati (k-feldspati e plagioclasi) e quarzo cor tta, generalmente poco fratturata, localm ffiato con il coltello, il campione può fratt resistente -> R3 (ISRM, 1978).	YR 8/4) con ritizzati) che vanno n dimensioni fino a ente fratturata. urarsi con un		
43_							
44_							
46_							
47_							
49_						Lug	



				SCALA 1:71		STRATIGRAFIA - BHG7 BOL				Pagina 6	
metri Ca	ass. ø mm	$ \left \begin{matrix} R \\ v \end{matrix} \right LITOLOGIA \left \begin{matrix} prof. \\ m \end{matrix} \right \left \begin{matrix} Quota \\ m \end{matrix} \right \left \begin{matrix} Spess. \\ m \end{matrix} \right $			SCRIZIONE		Prel. % RQD % 0 100	Campioni	in foro Pz	A FORO	prof. ø m mm
51_			Ignimbrite di colore va sfumature grigio scuro da pochi millimetri a pl Presenza di abbondar 7 mm. Roccia da fres Il campione non può e singolo colpo di marte	riabile da marrone chia e marrone scuro, con uricentimetrici. iti fenocristalli di feldspi ca a leggermente altera ssere né scalfito né gra llo, Roccia mediamente	iro (Munsell 10YR 4/2) a ros. inclusi juvenili e frequenti liti ati (k-feldspati e plagioclasi) ata, generalmente poco fratt affiato con il coltello, il campi e resistente -> R3 (ISRM, 19	a (Munsell 5YR 8/4) con ci (anche cloritizzati) che vanno e quarzo con dimensioni fino a urata, localmente fratturata. one può fratturarsi con un 78).					
52_	1										
53_											
54_											
55_											
56_											
57_1	2										
58_											
59_l											




SCALA 1:71 STRATIGRAFIA - BHG7 BOLZANO Pagina 7/20 LITOLOGIA prof. Quota Spess. Prel. % RQD % FORO prof. o mm metri | Cass. ø R mm v DESCRIZIONE Campioni CR3) Rim 60,00 Ignimbrite di colore variabile da marrone chiaro (Munsell 10YR 4/2) a rosa (Munsell 5YR 8/4) con sfumature grigio scuro e marrone scuro, con inclusi juvenili e frequenti litici (anche cloritizzati) che vanno da pochi millimetri a pluricentimetrici. Presenza di abbondanti fenocristalli di feldspati (k-feldspati e plagioclasi) e quarzo con dimensioni fino a 61 7 mm. Roccia da fresca a leggermente alterata, generalmente poco fratturata, localmente fratturata. Il campione non può essere ne scalfito ne graffiato con il coltello, il campione può fratturarsi con un singolo colpo di martello, Roccia mediamente resistente -> R3 (ISRM, 1978). 65_ 66_ 69



			SCALA 1:71	<u>STRATIGRAFIA</u>	- BHG7 BOLZANO	Pagina 8/20
met	ri Cass	ass. or R v LITOLOGIA prof. QuotaSpess. m m m	DE	SCRIZIONE	Prel. % RQD % 0 100 0 100	$\begin{array}{ccccc} \text{Campioni} & \begin{array}{ccc} & \text{prove} & \\ & \text{in} & \\ & \text{foro} \end{array} & \text{Pz} \begin{array}{c} A \\ r & s \end{array} & \text{FORO} \begin{array}{c} \text{prof.} & \emptyset \\ \text{mm} \end{array}$
71.		sfumature grigio scuro da pochi millimetri a pl Presenza di abbondan 7 mm. Roccia da freso Il campione non può e	e marrone scuro, con i uricentimetrici. ti fenocristalli di feldspa ca a leggermente altera ssere né scalfito né gra	ro (Munsell 10YR 4/2) a rosa (Munsell 5YR 8 inclusi juvenili e frequenti litici (anche cloritizz ati (k-feldspati e plagioclasi) e quarzo con dimata, generalmente poco fratturata, localmente iffiato con il coltello, il campione può fratturara resistente -> R3 (ISRM, 1978).	ati) che vannol	
72.	15	5				
74.		74,2 348,8 36,7 Livello di colore grigio	scuro (Munsell 10PB 5,	/2) con sfumature da marrone chiaro (Munsel	17.5YR 7/2)	
75.		e tessitura afanitica. Il campione si graffia c punta del martello, Ro	on difficoltà con il colte	9-75.1; 75.25-75.5) presenta a luoghi granulo llo, piccole scalfiture provocate da colpi decis M, 1978).		
76.		con inclusi juvenili e lit Presenza di fenocrista Roccia da fresca a leg	ci fino a centìmetrici. Ili di feldspati (k-feldspa germente alterata, poc	.5B 6/2) con sfumature grigio chiaro (Munsell ati e plagioclasi) e quarzo con dimensioni mill o fratturata fino ad 82.3, con incremento della	metriche.	
77_	16	fratturazione nella rest Il campione non può e singolo colpo di martel	ante porzione dell'inter ssere né scalfito né gra	vallo. ffiato con il coltello, il campione può fratturars resistente -> R3 (ISRM, 1978).		
> 78.						
79. 80						








				SCALA 1:71		STRATIGRAFIA - BHG7 BO	LZANO		Pagina 10/20	0
metri Cass.	ø R LITOLOGIA pro	f. QuotaSp m	ess.		SCRIZIONE		Prel. % RQD % 0 100	Campioni prove in foro	Pz A FORO pro	of. ø n mm
91 92 93 94		0 329,0	Jave localmente bred	cciate di colore marrone	e scuro (Munsell 2.5B 6/2).	5 mm). ne può fratturarsi con un 8).				122
95	122		Struttura porficia con Roccia mediamente fi Il campione non può e singolo colpo di marte	grandi fenocristalli (plur resca, poco fratturata. essere né scalfito né gra ello, Roccia mediamente	imillimetrici) di plagioclasi. ffiato con il coltello, il campio resistente -> R3 (ISRM, 197	ne può fratturarsi con un 8).			Q.	6,0
97_										
98_								Dila	at	








SCALA 1:71 STRATIGRAFIA - BHG7 BOLZANO Pagina 12/20 ø R LITOLOGIA prof. QuotaSpess. Prel. % RQD % FORO prof. o mm metri | Cass. DESCRIZIONE Campioni Ignimbrite di colore da marrone scuro (Munsell 2.5B 6/2) a grigio chiaro (Munsell 5BG 8/2), con inclusi juvenili (fiamme allungate e schiacciate) e frammenti litici fino a pluricentimetrici. Presenza di abbondanti fenocristalli di feldspati (k-feldspati e plagioclasi) e guarzo con dimensioni anche plurimillimetriche. Roccia generalmente fresca, da poco fratturata a fratturata.
Il campione non può essere né scalfito né graffiato con il coltello; il campione può fratturarsi con un singolo colpo di martello. Roccia mediamente resistente -> R3 (ISRM, 1978). Da 170.8 m a fondo foro la roccia appare a granulometria mediamente più fine. 112 115_ 116_ 119




SCALA 1:71 STRATIGRAFIA - BHG7 BOLZANO Pagina 13/20 ø R LITOLOGIA prof. QuotaSpess. Prel. % RQD % FORO prof. o mm metri | Cass. DESCRIZIONE Campioni Ignimbrite di colore da marrone scuro (Munsell 2.5B 6/2) a grigio chiaro (Munsell 5BG 8/2), con inclusi juvenili (fiamme allungate e schiacciate) e frammenti litici fino a pluricentimetrici. Presenza di abbondanti fenocristalli di feldspati (k-feldspati e plagioclasi) e guarzo con dimensioni anche plurimillimetriche. 121 Roccia generalmente fresca, da poco fratturata a fratturata.
Il campione non può essere né scalfito né graffiato con il coltello; il campione può fratturarsi con un singolo colpo di martello. Roccia mediamente resistente -> R3 (ISRM, 1978). Da 170.8 m a fondo foro la roccia appare a granulometria mediamente più fine. CR6) Rim 123,40 124 125_ Dilat 126_ 127 128 129

















SCALA 1:71 STRATIGRAFIA - BHG7 BOLZANO Pagina 17/20 ø R LITOLOGIA prof. QuotaSpess. Prel. % RQD % metri Cass. A FORO prof. ø mm DESCRIZIONE Campioni Ignimbrite di colore da marrone scuro (Munsell 2.5B 6/2) a grigio chiaro (Munsell 5BG 8/2), con inclusi juvenili (fiamme allungate e schiacciate) e frammenti litici fino a pluricentimetrici. Presenza di abbondanti fenocristalli di feldspati (k-feldspati e plagioclasi) e guarzo con dimensioni anche plurimillimetriche. 161 Roccia generalmente fresca, da poco fratturata a fratturata.
Il campione non può essere né scalfito né graffiato con il coltello; il campione può fratturarsi con un singolo colpo di martello. Roccia mediamente resistente -> R3 (ISRM, 1978). Da 170.8 m a fondo foro la roccia appare a granulometria mediamente più fine. CR11) Rin 62,20 165_ 166_ 169 Dilat



SCALA 1:71 STRATIGRAFIA - BHG7 BOLZANO Pagina 18/20 ø R LITOLOGIA prof. QuotaSpess. Prel. % RQD % metri Cass. A FORO prof. ø mm DESCRIZIONE Campioni Ignimbrite di colore da marrone scuro (Munsell 2.5B 6/2) a grigio chiaro (Munsell 5BG 8/2), con inclusi juvenili (fiamme allungate e schiacciate) e frammenti litici fino a pluricentimetrici. Presenza di abbondanti fenocristalli di feldspati (k-feldspati e plagioclasi) e guarzo con dimensioni anche plurimillimetriche. Roccia generalmente fresca, da poco fratturata a fratturata.

Il campione non può essere né scalfito né graffiato con il coltello; il campione può fratturarsi con un singolo colpo di martello. Roccia mediamente resistente -> R3 (ISRM, 1978). Da 170.8 m a fondo foro la roccia appare a granulometria mediamente più fine. CR12) Rim 73,00 175 179







Committente: ITA	Sondaggio:	BHG7 BOLZANO								
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo Data: 08/02 - 08/03/2019										
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84) Quota: 423,0 m s.l.m.										
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line										
SCALA 1:71	Pagina 20/20									

Sondaggio: BHG7 Bolzano Profondità ra Sonda: Nenzi Gelma 1 Sondatore: Sondato

Profondità raggiunta: 188.4 m Sondatore: SIG. Manuel Battan

CAMPIONI RIMANEGGIATI: n°14

5DRT - (155,5 m); 6DRT - (159,5 m); 7DRT - (169,5 m).

CR1 22.30-22.85 m; CR2 37.50-38.00 m; CR3 60.00-60.70 m; CR4 88.20-88.90 m; CR5 107.40-108.00 m; CR6 123.40-124.00 m; CR7 138.50-139.00 m; CR8 148.40-149.00 m; CR9 152.40-153.00 m; CR10 159.00-159.70 m; CR11 162.20-163.00 m; CR12 173.00-173.50 m; CR14 180.00-185.00 m; CR13 185.50-186.00 m

STRUMENTAZIONE INSTALLATA

Tipo di piezometro: Piezometro tipo Norton 2.5" PVC atossico

Data d'installazione: 12/03/2019

1° Tratto -> Cieco: 140 ml (da 0.0 a 140.0 m)

2° Tratto -> Fenestrato: 48.4 ml (da 140.0 a 188.4 m)

1° Tratto, cementato: 130 ml (da 0,0 a 130,0 m), costituito da Acqua + Cemento + Bentonite;


- 2° Tratto, impermeabile: 5 ml (da 130,0 a 135,0 m) costituito da Compattonite in pellets;
- 3° Tratto, drenante: 53,4 ml (da 135,0 a 188,4 m) costituito da Ghiaietto pulito arrotondato (da 1 a 4 mm);

Caratteristiche del chiusino: Chiusino fuori terra rosso

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



LEGENDA STRATIGRAFIA





Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

STRATIGRAFIA - BHG7 BOLZANO

Pagina 21/21

Rilievo del livello dell'acqua nel corso della perforazione


Rillevo del livello dell'acqua nel corso della perforazione															
Giorno	09/02/19	11/02/19	12/02/19	13/02/19	14/02/19	15/02/19	18/02/19	19/02/19	20/02/19	21/02/19	22/02/19	25/02/19	26/02/19	27/02/19	28/02/19
Ora	sera														
Livello dell'acqua (m)	assente														
Prof. perforazione(m)	9,00	27,00	43,00	59,00	76,00	86,00	104,00	118,00	126,00	141,00	143,00	150,00	162,00	174,00	180,40
Prof. rivestimento(m)	3,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Giorno	07/03/19	08/03/19	09/03/19	12/03/19	12/03/19										
Ora	sera	sera	sera	mattina	sera										
Livello dell'acqua (m)	assente	assente	assente	assente	assente										
Prof. perforazione(m)	188,40	188,40	188,40	188,40	188,40										
Prof. rivestimento(m)	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00										

SCALA 1:71

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 2 (5-10 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	6,39	FRT	174	Irregolare	16		Elevata	Aperta	Sabbia
2	6,51	FRT	140	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
3	7,08	FRT	47	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo
4	7,26	FRT	32	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
5	7,49	FRT	18	Irregolare	10		Media	Chiusa	Limo
6	7,58	FRT	167	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
7	7,70	FRT	168	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
8	7,79	FRT	164	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
9	8,05	FRT	18	Irregolare	10		Moderata	Chiusa	Limo
10	8,17	FRT	167	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
11	8,35	FRT	15	Ondulata	10		Debole	Chiusa	Limo
12	8,42	FRT	30	Piana	12		Moderata	Chiusa	Assente
13	8,54	FRT	42	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
14	8,61	FRT	16	Irregolare	16		Intensa	Chiusa	Limo
15	8,83	FRT	8	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Sabbia
16	8,93	FRT	29	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
17	9,47	FRT	168	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
18	9,52	FRT	134	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
19	9,64	FRT	27	Ondulata	10		Media	Chiusa	Assente
20	9,74	FRT	134	Irregolare	14		Debole	Chiusa	Limo
21	9,93	FRT	136	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	






Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	10,17	FRT	28	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
2	10,24	FRT	13	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo
3	10,32	FRT	153	Irregolare	8		Debole	Chiusa	Assente
4	10,39	FRT	12	Irregolare	12		Debole	Chiusa	Assente
5	10,50	FRT	13	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
6	10,56	FRT	15	Ondulata	14		Assente	Chiusa	Assente
7	10,62	FRT	15	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Assente
8	10,71	FRT	11	Irregolare	14		Media	Chiusa	Assente
9	10,76	FRT	175	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
10	10,81	FRT	13	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
11	11,27	FRT	21	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Limo
12	11,36	FRT	174	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
13	11,63	FRT	159	Irregolare	10		Elevata	Chiusa	Limo
14	11,89	FRT	27	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
15	12,15	FRT	114	Irregolare	16		Intensa	Chiusa	Limo
16	12,29	FRT	34	Irregolare	18		Debole	Chiusa	Assente
17	12,48	FRT	10	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
18	12,70	FRT	170	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
19	12,72	FRT	173	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
20	13,11	FRT	9	Ondulata	10		Assente	Chiusa	Assente
21	13,16	FRT	10	Ondulata	10		Assente	Chiusa	Assente
22	13,30	FRT	158	Irregolare	10		Media	Chiusa	Limo
23	14,22	FRT	19	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
24	14,37	FRT	12	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
25	14,47	FRT	9	Irregolare	10		Moderata	Chiusa	Assente
26	14,59	FRT	158	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
27	14,86	FRT	162	Irregolare	16		Debole	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 4 (15-20 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	15,10	FRT	36	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
2	15,33	FRT	170	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
3	15,62	FRT	23	Irregolare	18		Media	Chiusa	Limo
4	16,67	FRT	165	Piana	10		Assente	Chiusa	Assente
5	16,74	FRT	13	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
6	16,83	FRT	13	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	17,15	FRT	159	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
8	17,66	FRT	22	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
9	18,27	FRT	15	Irregolare	12		Debole	Chiusa	Assente
10	18,34	FRT	160	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
11	18,58	FRT	22	Irregolare	16		Debole	Chiusa	Assente
12	18,76	FRT	174	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
13	19,06	FRT	170	Irregolare	18		Media	Chiusa	Limo
14	19,88	FRT	175	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
15	19,94	FRT	11	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	





Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	20,21	FRT	17	Irregolare	10		Debole	Chiusa	Assente
2	20,49	FRT	26	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
3	20,62	FRT	24	Irregolare	10		Media	Chiusa	Limo
4	20,75	FRT	25	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
5	21,12	FRT	161	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
6	21,37	FRT	31	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
7	21,52	FRT	34	Irregolare	16		Intensa	Chiusa	Limo
8	21,69	FRT	21	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
9	21,79	FRT	33	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
10	22,22	FRT	39	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
11	22,33	FRT	35	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
12	22,83	FRT	0	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm -----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Lunghezza spezzoni di carota (%) Indice L < 5 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FRT (L = cm)Fratture 7 0 93 1 25,00 26,00 100 0 0 N.D. 26,00 27,00 FRT 0 0 100 0,50 27,00 28,00 FRT FRT FRT 0 9 0,33 28,00 29,00 0,33 0 0 100 FRT FRT FRT Fratturazione intensa $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1$ 29,00 30,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L) FRI = Frattura irregolare

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	25,93	FRT	22	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
2	27,23	FRT	44	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
3	27,42	FRT	76	Irregolare	18		Elevata	Chiusa	Limo
4	28,28	FRT	154	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
5	28,63	FRT	37	Irregolare	18		Elevata	Chiusa	Limo
6	28,91	FRT	141	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	29,25	FRT	24	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
8	29,47	FRT	27	Irregolare	16		Media	Chiusa	Limo
9	29,59	FRT	20	Irregolare	18		Media	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	




---- cm ----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Indice Lunghezza spezzoni di carota (%) 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FRT (L = cm)Fratture 0 0 100 1 30,00 31,00 FRT FRT 0 100 0 0,50 31,00 32,00 FRT FRT FRT 4 0 96 0,33 5 32,00 33,00 FRT FRT 0 0 100 0,50 33,00 34,00 0 0,50 0 100 FRT FRT Fratturazione intensa $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1$ 10 34,00 35,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L) FRI = Frattura irregolare

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	30,62	FRT	160	Irregolare	18		Assente	Chiusa	Assente
2	31,35	FRT	156	Irregolare	18		Assente	Chiusa	Assente
3	31,75	FRT	139	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
4	32,64	FRT	18	Ondulata	12		Assente	Chiusa	Assente
5	32,68	FRT	19	Ondulata	12		Assente	Chiusa	Assente
6	32,88	FRT	22	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
7	33,57	FRT	42	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
8	33,69	FRT	153	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
9	34,61	FRT	158	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
10	34,87	FRT	27	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	





Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	35,25	FRT	37	Irregolare	8		Assente	Chiusa	Assente
2	36,10	FRT	34	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo
3	36,41	FRT	22	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
4	36,73	FRT	28	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
5	37,32	FRT	136	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm ----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Lunghezza spezzoni di carota (%) Indice L < 5 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FRIFRT FRT (L = cm)Fratture 3 9 0 91 0,33 40,00 41,00 FRT FRT 100 0 0 0,50 41,00 42,00 FRT 0 0 100 1 42,00 43,00 FRT 10- -FRT --7 FRT 0 35 65 0,25 FRT 10 43,00 44,00 0 0 100 1 FRT Fratturazione intensa $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1$ 11 44,00 45,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L)

FRI = Frattura irregolare


Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	40,78	FRT	42	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
2	40,91	FRT	30	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
3	40,96	FRT	27	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
4	41,13	FRT	147	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
5	41,56	FRT	67	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
6	42,57	FRT	39	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
7	43,08	FRT	154	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
8	43,18	FRT	147	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
9	43,83	FRT	33	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
10	43,93	FRT	32	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
11	44,77	FRT	89	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 10 (45-50 mt)



Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	45,36	FRT	130	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
2	49,42	FRT	147	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
3	49,88	FRT	152	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm ----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Indice Lunghezza spezzoni di carota (%) L < 5 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FRT (L = cm)Fratture 0 0 100 1 50,00 51,00 FRT FRT FRT 0 0,33 10 90 51,00 52,00 FRT FRT FRT FRT FRT FRT 5 15 80 0,16 52,00 53,00 FRT 0 0 100 1 53,00 54,00 3 0 97 1 FRT Fratturazione intensa $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1$ 12 54,00 55,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L) FRI = Frattura irregolare

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	50,36	FRT	52	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Limo
2	51,15	FRT	131	Irregolare	10		Moderata	Chiusa	Limo
3	51,54	FRT	141	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
4	51,90	FRT	144	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
5	52,20	FRT	143	Piana	14		Assente	Aperta	Assente
6	52,45	FRT	26	Irregolare	8		Media	Chiusa	Limo
7	52,53	FRT	22	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
8	52,60	FRT	20	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
9	52,76	FRT	21	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
10	52,81	FRT	17	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
11	53,42	FRT	154	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo
12	54,03	FRT	154	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm ----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Indice Lunghezza spezzoni di carota (%) Spaziatura L < 5 5 < L < 10 L > 10 (L = cm)Fratture N.D. 0 0 100 55,00 56,00 FRT 39 0 61 1 57,00 56,00 FRT FRT FRT FRT 0 0 100 0,25 57,00 58,00 FRT FRT 0 6 94 0,25 FRT FRT 58,00 59,00 2 15 83 0,16 FRT FRT FRT FRT FRT FRT Fratturazione intensa 1011 12 59,00 60,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L) FRI = Frattura irregolare


Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	56,61	FRT	11	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
2	57,26	FRT	103	Irregolare	18		Intensa	Chiusa	Limo
3	57,47	FRT	117	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
4	57,66	FRT	138	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
5	57,79	FRT	125	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
6	58,12	FRT	147	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
7	58,49	FRT	129	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
8	58,55	FRT	141	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
9	58,72	FRT	147	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
10	59,02	FRT	41	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
11	59,08	FRT	49	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
12	59,21	FRT	51	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
13	59,30	FRT	39	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
14	59,47	FRT	48	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
15	59,67	FRT	42	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 13 (60-65 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	60,68	FRT	24	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
2	60,88	FRT	28	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
3	61,14	FRT	92	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
4	61,41	FRT	157	Irregolare	12		Media	Chiusa	Assente
5	61,74	FRT	97	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
6	61,75	FRT	150	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
7	61,91	FRT	162	Irregolare	8		Assente	Chiusa	Assente
8	62,03	FRT	172	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
9	62,19	FRT	168	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
10	62,27	FRT	74	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Assente
11	62,43	FRT	137	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
12	62,72	FRT	81	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
13	63,57	FRT	100	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
14	64,16	FRT	161	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
15	64,34	FRT	164	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Limo
16	64,40	FRT	79	Irregolare	18		Media	Chiusa	Limo
17	64,53	FRT	167	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 14 (65-70 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	65,07	FRT	161	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
2	65,12	FRT	157	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
3	65,29	FRT	161	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
4	65,40	FRT	159	Irregolare	16		Media	Chiusa	Limo
5	65,52	FRT	162	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
6	65,62	FRT	156	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
7	66,14	FRT	44	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
8	66,51	FRT	47	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Assente
9	66,58	FRT	25	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
10	66,66	FRT	15	Irregolare	16		Media	Chiusa	Assente
11	66,72	FRT	31	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
12	66,79	FRT	25	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
13	66,89	FRT	31	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
14	66,92	FRT	26	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
15	67,06	FRT	33	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
16	67,25	FRT	22	Irregolare	16		Media	Chiusa	Assente
17	67,41	FRT	18	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Assente
18	67,54	FRT	162	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
19	67,77	FRT	163	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
20	68,05	FRT	23	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
21	68,76	FRT	8	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
22	69,11	FRT	161	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 15 (70-75 mt)



Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	72,25	FRT	52	Ondulata	8		Assente	Chiusa	Assente
2	72,38	FRT	10	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
3	72,43	FRT	8	Irregolare	16		Media	Chiusa	Assente
4	72,48	FRT	161	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Assente
5	72,55	FRT	8	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
6	72,60	FRT	3	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	72,71	FRT	34	Irregolare	18		Moderata	Chiusa	Assente
8	73,52	FRT	153	Irregolare	18		Intensa	Chiusa	Assente
9	74,86	FRT	172	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
10	74,97	FRT	173	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm ----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Indice Lunghezza spezzoni di carota (%) L < 5 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FRT FRT FRT FRT FRT FRT (L = cm)Fratture 5 13 17 70 0,16 75,00 76,00 FRT 100 0 0 1 77,00 76,00 0 0 100 N.D. 77,00 78,00 FRT 0 0 100 1 78,00 79,00 0 0 100 1 FRT Fratturazione intensa $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1$ 79,00 80,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L) FRI = Frattura irregolare


Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	75,08	FRT	173	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
2	75,25	FRT	172	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
3	75,41	FRT	170	Irregolare	14		Media	Chiusa	Assente
4	75,54	FRT	15	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
5	75,68	FRT	14	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
6	75,77	FRT	13	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	76,73	FRT	141	Irregolare	18		Assente	Chiusa	Assente
8	78,52	FRT	156	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
9	79,11	FRT	171	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 17 (80-85 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	80,10	FRT	162	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
2	80,15	FRT	164	Irregolare	14		Assente	Aperta	Assente
3	80,23	FRT	165	Irregolare	18		Elevata	Chiusa	Limo
4	80,39	FRT	164	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
5	80,58	FRT	168	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
6	80,78	FRT	172	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
7	81,13	FRT	15	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
8	82,27	FRT	11	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
9	82,41	FRT	8	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
10	82,49	FRT	33	Irregolare	16		Media	Chiusa	Limo
11	82,75	FRT	161	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
12	83,06	FRT	19	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
13	83,13	FRT	25	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
14	83,62	FRT	26	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
15	83,69	FRT	16	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
16	83,82	FRT	93	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
17	83,85	FRT	151	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
18	83,91	FRT	147	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
19	84,08	FRT	22	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
20	84,27	FRT	15	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
21	84,40	FRT	8	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
22	84,55	FRT	11	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
23	84,64	FRT	8	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
24	84,71	FRT	169	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
25	84,76	FRT	170	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
26	84,90	FRT	168	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	






Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	85,18	FRT	159	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
2	85,37	FRT	170	Irregolare	16		Media	Chiusa	Assente
3	85,48	FRT	173	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
4	85,66	FRT	174	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
5	86,16	FRT	162	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
6	86,79	FRT	16	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	87,29	FRT	175	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
8	89,20	FRT	175	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
9	89,58	FRT	17	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 19 (90-95 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	90,43	FRT	139	Irregolare	18		Media	Chiusa	Assente
2	90,48	FRT	31	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Assente
3	90,56	FRT	135	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Limo
4	90,71	FRT	13	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
5	90,77	FRT	170	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
6	91,12	FRT	177	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	91,68	FRT	172	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
8	92,78	FRT	28	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
9	93,27	FRT	149	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
10	93,49	FRT	18	Piana	10		Assente	Chiusa	Assente
11	93,67	FRT	16	Irregolare	14		Debole	Chiusa	Assente
12	94,74	FRT	16	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 20 (95-100 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	96,96	FRT	120	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
2	97,89	FRT	37	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
3	98,30	FRT	121	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
4	98,82	FRT	153	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
5	98,88	FRT	157	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
6	99,83	FRT	7	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
7	99,92	FRT	119	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 21 (100-105 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	100,14	FRT	29	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo
2	100,30	FRT	169	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
3	100,36	FRT	139	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
4	100,54	FRT	17	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
5	101,14	FRT	7	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
6	101,22	FRT	15	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	101,41	FRT	16	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
8	101,50	FRT	8	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
9	103,03	FRT	168	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
10	103,08	FRT	158	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 22 (105-110 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento	
----	---------------------	------	--------------	-------	------------------------	----------------------------	-------------	----------	-------------	--

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 23 (110-115 mt)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	110,43	FRT	128	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
2	111,05	FRT	139	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
3	111,23	FRT	132	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
4	111,29	FRT	33	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
5	111,42	FRT	167	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
6	111,69	FRT	162	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
7	112,09	FRT	131	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
8	112,12	FRT	143	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
9	112,25	FRT	23	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
10	112,36	FRT	168	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
11	112,58	FRT	102	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
12	113,18	FRT	23	Irregolare	14		Media	Chiusa	Assente
13	113,27	FRT	17	Irregolare	14		Media	Chiusa	Assente
14	113,41	FRT	13	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
15	113,79	FRT	12	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
16	114,07	FRT	29	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
17	114,18	FRT	121	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
18	114,24	FRT	15	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
19	114,36	FRT	20	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
20	114,63	FRT	70	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
21	114,79	FRT	173	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
22	114,88	FRT	16	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 24 (115-120 mt)



Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	116,98	FRT	121	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
2	117,07	FRT	124	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
3	117,26	FRT	141	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
4	117,35	FRT	101	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
5	117,41	FRT	163	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
6	117,77	FRT	111	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
7	117,92	FRT	136	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
8	118,66	FRT	165	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
9	118,81	FRT	96	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
10	118,87	FRT	20	Irregolare	18		Elevata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm ----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Indice Lunghezza spezzoni di carota (%) L < 5 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FFFRT -- 12-345 FRT FRT (L = cm)Fratture 6 0 94 0,20 120,00 121,00 FRT FRT FRT 0 10 90 0,33 121,00 122,00 FRT FGL 0 0 100 0,50 122,00 123,00 0 0 100 N.D. 123,00 124,00 0,33 0 0 100 FRT FRT FRT Fratturazione intensa 13 124,00 125,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L)

FRI = Frattura irregolare


Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	120,03	FRT	137	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
2	120,14	FRT	160	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
3	120,51	FRT	170	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
4	120,52	FRT	169	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
5	120,54	FRT	169	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
6	121,34	FRT	58	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
7	121,77	FRT	149	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
8	121,87	FRT	147	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
9	122,18	FRT	155	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
10	122,38	FRT	69	Irregolare	14		Intensa	Chiusa	Limo
11	124,30	FRT	161	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
12	124,42	FRT	126	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
13	124,79	FRT	130	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 26 (125 -130 m)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	125,06	FRT	134	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
2	125,26	FRT	141	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
3	125,37	FRT	145	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
4	125,73	FRT	157	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
5	127,19	FRT	67	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
6	128,28	FRT	159	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
7	129,56	FRT	60	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 27 (130 -135 m)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	130,19	FRT	33	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
2	130,37	FRT	78	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
3	131,11	FRT	164	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
4	131,18	FRT	25	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
5	131,57	FRT	144	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
6	132,04	FRT	171	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	132,22	FRT	170	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
8	132,38	FRT	170	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
9	132,42	FRT	172	Irregolare	14		Intensa	Chiusa	Limo
10	132,46	FRT	172	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
11	132,49	FRT	173	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
12	132,56	FRT	171	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
13	132,64	FRT	171	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
14	132,70	FRT	169	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
15	133,02	FRT	169	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
16	133,15	FRT	167	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
17	133,23	FRT	0	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
18	133,51	FRT	160	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
19	133,55	FRT	125	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
20	133,67	FRT	57	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Assente
21	134,06	FRT	142	Irregolare	18		Elevata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 28 (135 -140 m)



Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	138,23	FRT	126	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
2	138,59	FRT	153	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm -----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Lunghezza spezzoni di carota (%) Indice L < 5 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FRT (L = cm)Fratture 1 N.D. 0 0 100 140,00 141,00 N.D. 100 0 0 141,00 142,00 0 0 100 N.D. 142,00 143,00 N.D. 0 0 100 143,00 144,00 0 0 N.D. 100 Fratturazione intensa $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1$ 144,00 145,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato

H)

L)

D)

FRI = Frattura irregolare


Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	140,16	FRT	174	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 30 (145 -150 m)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	146,75	FRT	117	Piana	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	






Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	151,27	FRT	151	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo
2	152,32	FRT	133	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
3	154,02	FRT	34	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
4	154,16	FRT	38	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
5	154,48	FRT	112	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 32 (155 -160 m)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	155,10	FRT	147	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
2	155,48	FRT	155	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
3	155,82	FRT	167	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
4	156,24	FRT	153	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
5	156,40	FRT	16	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
6	156,52	FRT	147	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
7	157,15	FRT	145	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
8	157,25	FRT	131	Irregolare	14		Media	Chiusa	Limo
9	157,90	FRT	120	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
10	158,81	FRT	9	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 33 (165 -170 m)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	167,76	FRT	129	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Assente
2	168,03	FRT	149	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
3	168,79	FRT	37	Irregolare	14		Intensa	Chiusa	Limo
4	169,92	FRT	171	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 34 (170 -175 m)




Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	170,08	FRT	161	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
2	170,15	FRT	164	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
3	170,31	FRT	163	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
4	170,46	FRT	169	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
5	170,76	FRT	168	Irregolare	12		Media	Chiusa	Limo
6	170,84	FRT	172	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
7	170,89	FRT	171	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
8	171,24	FRT	127	Irregolare	16		Moderata	Chiusa	Assente
9	172,40	FRT	115	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
10	172,78	FRT	159	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
11	173,45	FRT	11	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
12	173,61	FRT	11	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
13	173,69	FRT	10	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
14	174,09	FRT	12	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
15	174,31	FRT	27	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
16	174,69	FRT	21	Irregolare	16		Assente	Chiusa	Assente
17	174,86	FRT	19	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"'N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 35 (175 -180 m)



Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	175,31	FRT	148	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
2	175,44	FRT	139	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
3	175,59	FRT	127	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
4	176,19	FRT	9	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
5	176,31	FRT	119	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
6	176,43	FRT	143	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
7	176,97	FRT	101	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
8	177,02	FRT	94	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
9	177,59	FRT	20	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Assente
10	178,95	FRT	95	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
11	179,07	FRT	96	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
12	179,57	FRT	162	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
13	179,65	FRT	159	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
14	179,90	FRT	125	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



---- cm -----LOG STRATIGRAFICO Profondità battute Indice Lunghezza spezzoni di carota (%) L < 5 5 < L < 10 L > 10 Spaziatura FRT FRT FRT (L = cm)Fratture 7 0 93 0,33 180,00 181,00 FRT 9--FRT FRT 0 9 91 0,33 181,00 182,00 FRT FRT 0 6 94 0,50 182,00 183,00 FRT FRT FRT FRT 0 7 93 0,25 10 11 12 183,00 184,00 0,25 0 0 100 FRT FRT FRT FRT Fratturazione intensa 13 15 14 184,00 185,00 FRT = Frattura A) Ignimbrite E) I) FGL = Faglia STR = Piano di strato B) F) J) SCT = Piano di scistosità C) G) K) MEC = Frattura meccanica LMF = Livello molto fratturato D) H) L) FRI = Frattura irregolare


Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	180,25	FRT	17	Irregolare	10		Moderata	Chiusa	Assente
2	180,32	FRT	8	Irregolare	10		Assente	Chiusa	Assente
3	180,75	FRT	64	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
4	181,33	FRT	55	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
5	181,50	FRT	49	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
6	181,91	FRT	51	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
7	182,06	FRT	141	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
8	182,57	FRT	103	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente
9	183,18	FRT	59	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
10	183,30	FRT	42	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
11	183,37	FRT	31	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
12	183,78	FRT	154	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
13	184,11	FRT	131	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
14	184,25	FRT	136	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
15	184,62	FRT	104	Irregolare	14		Moderata	Chiusa	Limo
16	184,84	FRT	153	Irregolare	14		Assente	Chiusa	Assente

Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	



BOX 37 (185 -188.4 m)



Committente: ITALFERR S.P.A.	Sondaggio: BHG7 BOLZANO
Riferimento: Esecuzioni di sondaggi geognostici per il PFTE della Galleria del Virgolo	Data: 08/02 - 08/03/2019
Coordinate: Lat. 46°29'26.80'"N; Long. 11°21'11.13"E (WGS84)	Quota: 423,0 m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio continuo Wire Line	

N°	Profondità metri	Tipo	Inclinazione	Forma	Rugosità classe JRC	Resistenza Ind. Schmidt	Alterazione	Apertura	Riempimento
1	185,21	FRT	61	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
2	185,36	FRT	52	Irregolare	16		Media	Chiusa	Limo
3	185,48	FRT	161	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
4	185,53	FRT	162	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
5	185,58	FRT	163	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
6	185,62	FRT	22	Irregolare	16		Elevata	Chiusa	Limo
7	186,19	FRT	27	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
8	186,46	FRT	18	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
9	186,55	FRT	160	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
10	186,58	FRT	156	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
11	186,79	FRT	147	Irregolare	12		Elevata	Chiusa	Limo
12	187,04	FRT	139	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
13	187,16	FRT	37	Irregolare	12		Assente	Chiusa	Assente
14	187,24	FRT	56	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo
15	187,50	FRT	36	Irregolare	12		Moderata	Chiusa	Limo
16	188,26	FRT	24	Irregolare	14		Elevata	Chiusa	Limo



SEDE: Via G. Barbato, 20 Campobasso CB 86100

EMAIL: info@geotecspa.com **TEL**: (+39) 0874 699077

Progett	to:					Ese	cuzioni di sondagi	i geognostici	per il Pl	FTE del	lla Galleria del V	irgolo						_	
Sondag	ıgio:	BHG7		PERCENTUAI	I F DI CARO	TAGGIO	DEBCEN.	TUALE DI RECL	IDFRO I	DI CAR	OTE INTEGRE		IN	IDICE DI QUALITA' DELLA RO	CCIA				
Data	a:	08/02/2019 - 08/03/2019		FERCEIVIOA	LL DI CANO	IAGGIO	FERCEIN	TOALL DI KECC	JF LINO	DI CAN	OTE INTEGRE			DICE DI QUALITA DELLA IN	JCCIA				
Profondi	ità (m)	Lunghezza battuta	Materiale in		TCI	R	Lunghezza carota di			SCR		Lunghezza degli spezzoni >		RQD					
Da	А	(m)	cassetta (m)	%		TCR %	roccia integra	%			6CR % 40 60 80 100	10cm (m)	%	Qualità della roccia	0		40 6		0 100
0,00	1,00	1,00	1,00	100	0				0						0				
1,00	2,50	1,50	1,50	100															
2,50	4,00	1,50	1,50	100	5				5						5	,00000			
4,00	5,50	1,50	1,50	100													, ;		
5,50	6,80	1,30	1,30	100	10				10						10				
6,80	8,70	1,90	1,90	100			1,60	84				0,90	47	Scadente (25-50%)				×	
8,70	11,00	2,30	2,30	100	15		1,50	65	15			0,65	28	Scadente (25-50%)	15	.00000			
11,00	14,00	3,00	3,00	100			2,70	90	7			2,60	87	Buona (75-90%)		30000			ě.
14,00	16,60	2,60	2,60	100	20		2,35	90	20		 	2,30	88	Buona (75-90%)	20				1
16,60	19,70	3,10	3,10	100			2,90	94	_]			2,65	85	Buona (75-90%)	1				S.
19,70	22,20	2,50	2,50	100	25		2,35	94	25		 	2,05	82	Buona (75-90%)	25		F		A
22,20	25,30	3,10	3,10	100			3,00	97				3,00	97	Ottima (90-100%)	8888	00000	- 6		41/
25,30	27,80	2,50	2,50	100	30		2,40	96	30			2,40	96	Ottima (90-100%)	30				X.
27,80	30,15	2,35	2,35	100			2,30	98				2,10	89	Buona (75-90%)					: 1)
30,15	32,70	2,55	2,55	100	35		2,50	98	35			2,45	96	Ottima (90-100%)	35				ă/I
32,70	35,70	3,00	3,00	100			3,00	100	1		(2,75	92	Ottima (90-100%)	8	,88888			âΝ
35,70	37,50	1,80	1,80	100	40		1,75	97	40			1,70	94	Ottima (90-100%)	40				
37,50	40,40	2,90	2,90	100			2,90	100				2,90	100	Ottima (90-100%)					
40,40	41,70	1,30	1,30	100	45		1,20	92	45			1,15	88	Buona (75-90%)	45	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<		
41,70	43,40	1,70	1,70	100			1,60	94				1,50	88	Buona (75-90%)				×	
43,40	44,45	1,05	1,05	100	50		0,60	57	50			0,40	38	Scadente (25-50%)	50				X
44,45	47,65	3,20	3,20	100			2,60	81				2,50	78	Buona (75-90%)		.00000			
47,65	50,70	3,05	3,05	100	55		3,00	98	55			2,90	95	Ottima (90-100%)	55	,00000			Ш
50,70	53,50	2,80	2,80	100			2,80	100				2,65	95	Ottima (90-100%)			~		
53,50	56,30	2,80	2,80	100	60		2,80	100	60			2,80	100	Ottima (90-100%)	60			N	ă
56,30	57,00	0,70	0,70	100	00		0,25	36				0,25	36	Scadente (25-50%)			طهر		
57,00	60,00	3,00	3,00	100	65		2,60	87	65			2,40	80	Buona (75-90%)	65				
60,00	63,00	3,00	3,00	100	03		1,00	33				1,00	33	Scadente (25-50%)	03				
63,00	66,00	3,00	3.00	100	70		2,90	97	70			1,60	53	Discreta (50-75%)	70				
66,00	69,10	3,10	3,10	100	70		2,90	94	7 /3		\	1,70	55	Discreta (50-75%)	,,				\$
69,10	72,20	3,10	3,10	100	75		3,10	100	75			3,00	97	Ottima (90-100%)	75				
72,20	72,70	0,50	0,50	100	/3		0,50	100	/3		(0,10	20	Molto scadente (0-25%)	/3				
72,70	73,50	0,80	0,80	100			0,80	100	80		<i>)</i>	0,80	100	Ottima (90-100%)	80				1
73,50	74,00	0,50	0,50	100	80		0,50	100	80			0,50	100	Ottima (90-100%)	8U				
74,00	75,80	1,80	1,80	100	0.5		1,70	94	85			1,45	81	Buona (75-90%)		30000		//	
75,80	77,90	2,10	2,10	100	85		2,10	100	85			2,10	100	Ottima (90-100%)	85		- 6	4	
77,90	80,90	3,00	3,00	100	1		2,80	93	90			2,50	83	Buona (75-90%)					
80,90	84,00	3,10	3,10	100	90		2,80	90	90			2,30	74	Discreta (50-75%)	90				31
84,00	86,30	2,30	2,30	100			1,40	61	1			1,30	57	Discreta (50-75%)			a f		
86,30	88,00	1,70	1,70	100	95		1,70	100	95)	1,70	100	Ottima (90-100%)	95				
88,00	88,40	0.40	0,40	100			0,40	100	1		/	0.40	100	Ottima (90-100%)		00000			
88,40	91,20	2.80	2,80	100	100		2,70	96	100			2,70	96	Ottima (90-100%)	100				7
91,20	94.30	3,10	3,10	100			3,00	97	1			3,00	97	Ottima (90-100%)	1	,00000			A. I
94.30	95,00	0,70	0,70	100	105		0,70	100	105			0,70	100	Ottima (90-100%)	105	00000			äΝ
95,00	95,55	0,55	0,55	100			0,55	100	1			0,55	100	Ottima (90-100%)	000	,88888			

05.55	00.50	2,95	2,95	100	110	2.00	0.5	110		2.05	97	(00.1000/)	110	
95,55	98,50	2,95 3.10	3,10	100	-	2,80 2.85	95 92	-		2,85		Ottima (90-100%)	4	
98,50	101,60	-/ -	- / -		115	,		115			74	Discreta (50-75%)	115	
101,60	104,60	3,00	3,00	100	4 1	3,00	100	4		2,85	95	Ottima (90-100%)	4	
104,60	107,60	3,00	3,00	100	120	3,00	100	120		3,00	100	Ottima (90-100%)	120	
107,60	110,50	2,90	2,90	100	4	2,85	98	4 1		2,80	97	Ottima (90-100%)	4	
110,50	113,40	2,90	2,90	100	125	2,45	84	125	\	1,70	59	Discreta (50-75%)	125	2000 A
113,40	115,80	2,40	2,40	100	4 12	1,90	79			1,50	63	Discreta (50-75%)	-	10000
115,80	119,00	3,20	3,20	100	130	2,70	84	130		2,25	70	Discreta (50-75%)	130	BEESE Z
119,00	122,20	3,20	3,20	100	130	3,00	94	- 150		2,90	91	Ottima (90-100%)	- 130	
122,20	125,35	3,15	3,15	100	135	3,10	98	135		3,05	97	Ottima (90-100%)	135)
125,35	128,35	3,00	3,00	100	133	3,00	100	133		2,90	97	Ottima (90-100%)	133	
128,35	131,30	2,95	2,95	100		2,50	85	140		2,50	85	Buona (75-90%)	140	
131,30	134,20	2,90	2,90	100	140	2,80	97	140		2,10	72	Discreta (50-75%)	140	2222
134,20	137,20	3,00	3,00	100	4	3,00	100			3,00	100	Ottima (90-100%)	1.45	2222
137,20	140,00	2,80	2,80	100	145	2,80	100	145		2,80	100	Ottima (90-100%)	145	80000
140,00	143,15	3,15	3,15	100	4	3,15	100			3,15	100	Ottima (90-100%)	450	
143,15	146,15	3,00	3,00	100	150	3,00	100	150		2,95	98	Ottima (90-100%)	150	2222
146,15	149,20	3,05	3,05	100	4	3,05	100	4		2,95	97	Ottima (90-100%)		
149,20	152,20	3,00	3,00	100	155	3,00	100	155	(3,00	100	Ottima (90-100%)	155	20000
152,20	154,70	2,50	2,50	100	_	2,35	94	1)	2,30	92	Ottima (90-100%)	1	2000
154,70	157,90	3,20	3,20	100	160	3,20	100	160		3,10	97	Ottima (90-100%)	160	
157,90	161,00	3,10	3,10	100	_	2,95	95	1		2,90	94	Ottima (90-100%)	1	2000 B0000 A
161,00	164,00	3,00	3,00	100	165	3,00	100	165		3,00	100	Ottima (90-100%)	165	22222
164,00	166,40	2,40	2,40	100	<u> </u>	2,40	100	1		2,40	100	Ottima (90-100%)]	2222
166,40	169,45	3,05	3,05	100	170	3,00	98	170		3,00	98	Ottima (90-100%)	170	
169,45	172,55	3,10	3,10	100	1	2,70	87	1		2,35	76	Buona (75-90%)		
172,55	175,70	3,15	3,15	100	175	3,10	98	175		2,60	83	Buona (75-90%)	175	
175,70	178,50	2,80	2,80	100	_	2,05	73	1		1,95	70	Discreta (50-75%)		
178,50	179,20	0,70	0,70	100	180	0,10	14	180		0,10	14	Molto scadente (0-25%)	180	
179,20	180,40	1,20	1,20	100	_	1,00	83	1		0,90	75	Discreta (50-75%)		80000
180,40	183,50	3,10	3,10	100	185	3,00	97	185		2,35	76	Buona (75-90%)	185	
183,50	186,70	3,20	3,20	100		2,85	89			2,55	80	Buona (75-90%)		
186,70	188,40	1,70	1,70	100		1,50	88			0,95	56	Discreta (50-75%)		

SONDAGGIO BHG7

ALLEGATO 1.3


PROVA LUGEON























SONDAGGIO BHG7

ALLEGATO 1.4

PROVA DILATOMETRICA DRT











	OFOTFO CDA	borehole	BHG7	probe	depth m 36	6,5		mod DVT code		ARZO 2018 1
	GEUTEG SPAT	Client:	ITALFERR SPA			job	1903	v. accept.	1903SIT	
-		Project	INDAGINE GEOGNOSTICA -	SONDAGGIO A	CAROTAGGIO C	ONTINU	report	1903SIT	06	DRT
	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING			coordinates		EAST				
		site	BOLZANO- Localita Virgolo			NORTH	date	12.02.19	pag	1/3
						•'		,	-	

DILATOMETRIC ROCK TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987




			DILATOMETRIC	ROCK TE	ST DRT			mod DV	TREV 2 N	1ARZO 2018
1		borehole	BHG7	probe	depth m 36	,5		code		1
ı	CENTER CDA									
ш	GPHIPL SPA	Client:	ITALFERR SPA			job	1903	v. accept.	1903SIT	
U	MEDIED DIA									
'		Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGG	IO A CARO	TAGGIO CONTINUO		report	1903SIT	06	DRT
	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING			coordinates		EAST				
		site	BOLZANO- Localita Virgolo			NORTH	date	12.02.19	pag	2/3
				=		·			- '	

DILATOMETRIC ROCK TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987




		DILATOMETRIC ROCK TEST DRT mod DVT REV 2 MARZO 2	018
	borehole	BHG7 probe depth m 36,5 code 1	
CENTER CDA			
GEUIEL SPA	Client:	job 1903 v. accept. 1903SIT	
MEDIES SIM			
	Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO report 1903SIT 06 DRT	
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING		coordinates EAST	
	site	BOLZANO- Localita Virgolo NORTH date 12.02.19 pag 3/3	3

DILATOMETRIC ROCK TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987




			DILATOMETRIC ROCK TEST DRT						mod DVT	Γ rev. 1	
b	borehole	,	BHG7	probe	depth m	100,	0		code		2
CECTEC CDA											
GEUIEL SPA	Client:	job						1903	v. accept.	1903SIT	
alone of h											
P	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA	- SONDAGGIO	A CAROTA	AGGIO CO	OUNITN	report	1903SIT	07	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST				
s	site	BOLZANO	O- Localita Virgolo		<u> </u>	_	NORTH	date	08.02.19	pag	1/3
						<u>.</u>				<u>-</u> '	

DILATOMETER TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987




			DILATO	METRIC ROCK TE	ST DRT					mod DVT	rev. 1
	borehole		BHG7	probe	depth m	100	0,0		code		2
CECTEC CDA											
GEUIEG SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
COLUMN PROTECTION OF A LAND OF THE PROPERTY.	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA -	SONDAGGIO A CA	ROTAGGIO	CONTIN	IUO	report	1903SIT	07	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST			_	
	site	BOLZANO	O- Localita Virgolo				NORTH	date	08.02.19	pag	2/3
			•	<u>_</u>						-	




ĺ			DILATOMETRIC ROCK TEST DRT				mod DVT	rev. 1	
l		boreho	e BHG7 probe depth m 100,0				code		2
١	OFOTEO CDA								
l	GEUIEG SPA	Client:	ITALFERR SPA		job	1903	v. accept.	1903SIT	
l	desired of h			_					
l	CON THE PERSON OF THE PERSON O	Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTI	OU		report	1903SIT	07	DRT
١	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING		coordinates	EAS	Т			_	
١		site	BOLZANO- Localita Virgolo	NOR	TH	date	08.02.19	pag	3/3
١						•		-	


DILATOMETER TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987



	DILATOMETRIC ROCK TEST DRT									mod DV7	Γ rev. 1
	borehol	е	BHG7	probe	depth m	125	,5		code		3
CECTEC CDA											
GEUIEL SPA	Client:	ITALFER	RR SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
desire of h											
CONTRACTOR ATTRACTOR AT A LONG CONTRACTOR	Project	INDAGIN	IE GEOGNOSTICA	A - SONDAGGIO	A CAROT	AGGIO CC	OUNTINUO	report	1903SIT	08	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST				
	site	BOLZAN	O- Localita Virgolo				NORTH	date	08.02.19	pag	1/3
										-	




			DILATO	METRIC ROCK TE	ST DRT					mod DVT	rev. 1
	borehole		BHG7	probe	depth m	125,5			code		3
CECTEC CDA											
GEUIEG SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA -	SONDAGGIO A CA	ROTAGGIO C	ONTINUO)	report	1903SIT	08	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates		EA	ST				
	site	BOLZANO	D- Localita Virgolo			NC	RTH	date	08.02.19	pag	2/3
				·							




DAT	A PROCES	SING						SENSOR 1	SENS	OR 2	SENSOR 3	SENSO	OR AVE
					ELASTIC	ITY MODU	JLUS Ei						
Legend:			DATA		loop	Pmax	Pmin	E1 (Mpa)	E2 (Mpa)		E3 (Mpa)	Eav (Mpa)	
H = test depth			symbol	datum	1	20,00	16,00					10588	
W = water table depth			γnsoil	2,5	2	30,00	20,00					11269	
v = Poisson ratio			W (ml)	67,0	3	60,00	20,00					11955	
vo = cell initial volume			ν	0,25	4								
do =cell initial diameter			vo (cmc)	3661	5								
Φ = borehole wall diameter			do (mm)	96,56	DEFORM	OM NOITA	DULUS Ti						
Po = start pressure			σν (kPa)	3138	loop	Pmax	Pmin	T1 (Mpa)	T2 (Mpa)		T3 (Mpa)	Tm (Mpa)	
Pmax = max loop pressure	(MPa)				1	20,00	20,00					#DIV/0!	
Pmin = min loop pressure (M	IPa)				2	30,00	20,00					4871	
d max displacement at P ma	х				3	60,00	30,00					7680	
d min displacement at P min					4								
σν vertical total stress estima	ted				5								
ε c = dR / Ro					GLOBAL [DEFORMAT	TION MOD	ULUS EG					
ELASTICITY MODULUS Ei	ELASTICI	TY MODI	JLUS Ey e	stimated		Pmax	Pmin	EG1 (Mpa)	EG2 (Mpa))	EG3 (Mpa)	EGm (Mpa	1)
Ei = (1+ ν) Φ Pax - Pmin	Ey= (EII+E	III)/2				60,00	20,00					7331	
dmax - dmin	Ey= EIII				DIAMETE	R		F	F		F	F	
					beginning	diameter (n	nm)					101,642	
DEFORMATION MODULUS	Ti				final diame	eter (mm)						101,716	
Ti = (1+ ν) Φ Pi - Pi-1					range mm							0,074	
Xi - Xi-1			DM loop m	inimun dis	placement			DILATOMETRIC ANI	D GEOTECH	HNICAL E	STIMATED PARAMET	ERS	
			Pbar	C1	C2	C3	Cm	Po initial pressure (K	Pa)	1926	EGm (Mpa)		7.331
GLOBAL DEFORMATION M	ODULUS E	3	bar	0	120	240	0	Pf creep pressure (K	(Pa)	5850	E3 (MPa)		11.955
EG = (1+ ν) Φ Pmax - Po			20,0	10,997	10,997	10,997	5,082	PL limit pressure (KF	Pa) Cassan	7749	E/P'L		
dmax - do			30,0	11,342	11,342	11,342	5,107	PL' net limit pres (KP	a) >		EG/Ey		0,61
note:			60,0	11,692	11,692	11,692	5,156	Ko lateral coeff at re	st (KPa)	1,00	cu coesion (KPa) joh	nnson	
								Pho lateral pressure	(KPa)	3138	♠ friction angle (°) >		

ĺ			DILATOMETRIC ROCK TEST DRT			mod DVT	rev. 1	
l		boreho	e BHG7 probe depth m 125,5			code		3
١	OFOTEO CDA							
l	GEUIEG SPA	Client:	ITALFERR SPA	job	1903	v. accept.	1903SIT	
l	did in the							
l		Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTIN	UO	report	1903SIT	08	DRT
١	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING		coordinates	EAST				
١		site	BOLZANO- Localita Virgolo	NORTH	date	08.02.19	pag	3/3
١							-	


DILATOMETER TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987



				DILAT	OMETRIC ROCK TI	EST DRT					mod DV1	Γ rev. 1
		borehol	e	BHG7	probe	depth m	147,	5		code		4
	CENTER CDA											
Ш	BEUIEL SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
U												
	COL BUTCHE ATIONS & LAND CURRENTS	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTIC	A - SONDAGGIO	A CAROTAGO	GIO CO	NTINUO	report	1903SIT	09	DRT
	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates		E	EAST				
		site	BOLZAN	O- Localita Virgol)		1	NORTH	date	07.02.19	pag	1/3




			DILATO	METRIC ROCK TE	ST DRT					mod DV	Γ rev. 1
	borehole		BHG7	probe	depth m	147,5	i		code		4
CENTER CDA											
GEUIEL SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	•
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA -	SONDAGGIO A CA	ROTAGGIO C	ONTINU	0	report	1903SIT	09	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates		EA	AST			_	
	site	BOLZANO)- Localita Virgolo			N	ORTH	date	07.02.19	pag	2/3




DAT	A PROCES	SING						SENSOR 1	SENS	SOR 2	SENSOR 3	SENSO	OR AVE
					ELASTIC	ITY MODL	JLUS Ei						
Legend:			DATA		loop	Pmax	Pmin	E1 (Mpa)	E2 (Mpa)		E3 (Mpa)	Eav (Mpa)	
H = test depth			symbol	datum	1	20,00	16,00					7945	
W = water table depth			γnsoil	2,5	2	30,00	16,00					34663	
v = Poisson ratio			W (ml)	67,0	3	60,00	16,20					46313	
vo = cell initial volume			ν	0,25	4								
do =cell initial diameter			vo (cmc)	3661	5								
Φ = borehole wall diameter			do (mm)	96,56	DEFORM	NOM MOITA	DULUS Ti						
Po = start pressure			σν (kPa)	3688	loop	Pmax	Pmin	T1 (Mpa)	T2 (Mpa)		T3 (Mpa)	Tm (Mpa)	
Pmax = max loop pressure (MPa)				1	20,00	20,00					#DIV/0!	
Pmin = min loop pressure (M	Pa)				2	30,00	20,00					5373	
d max displacement at P ma	x				3	60,00	30,00					14076	
d min displacement at P min	•				4								
σν vertical total stress estima	ted				5								
εc=dR/Ro					GLOBAL [DEFORMAT	TION MOD	ULUS EG					
ELASTICITY MODULUS Ei	ELASTICI	TY MOD	ULUS Ey e	stimated		Pmax	Pmin	EG1 (Mpa)	EG2 (Mpa))	EG3 (Mpa)	EGm (Mpa	a)
Ei = (1+ ν) Φ Pax - Pmin	Ey= (EII+E	III)/2				60,00	20,00					10803	
dmax - dmin	Ey= EIII				DIAMETE	R		F	F		F	F	
					beginning	diameter (n	nm)					101,891	
DEFORMATION MODULUS	Ti				final diame	eter (mm)						101,941	
Ti = (1+ ν) Φ Pi - Pi-1					range mm							0,050	
Xi - Xi-1			DM loop m	ninimun dis	placement			DILATOMETRIC AND	O GEOTECH	HNICAL ES	STIMATED PARAMET	TERS	
			Pbar	C1	C2	С3	Cm	Po initial pressure (K	Pa)	1925	EGm (Mpa)		10.803
GLOBAL DEFORMATION M	ODULUS E	3	bar 0		120	240	0	Pf creep pressure (K	Pa)	5848	E3 (MPa)		46.313
EG = (1+ v) Φ Pmax - Po			20,0 10		10,997	10,997	5,331	PL limit pressure (KF	Pa) Cassan	7361	E/P'L		
dmax - do			30,0	11,342	11,342	11,342	5,354	PL' net limit pres (KP	a) >		EG/Ey		0,23
note:			60,0	11,692	11,692	11,692	5,381	Ko lateral coeff at re-	st (KPa)	1,00	cu coesion (KPa) joh	nnson	
								Pho lateral pressure	(KPa)	3688	o friction angle (°) >	•	

ĺ			DILATOMETRIC ROCK TEST DRT		_	mod DVT	rev. 1	
l		boreho	e BHG7 probe depth m 147,5			code		4
١	OFOTEO CDA							
l	GEUIEG SPA	Client:	ITALFERR SPA	job	1903	v. accept.	1903SIT	
l	deoie oin					-		
l		Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTIN	UO	report	1903SIT	09	DRT
١	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING		coordinates	EAST				
١		site	BOLZANO- Localita Virgolo	NORTH	date	07.02.19	pag	3/3
١							-	


DILATOMETER TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987



	DILATOMETRIC ROCK TEST DRT									mod DV7	Γ rev. 1
	borehol	е	BHG7	probe	depth m	155	,5		code		5
CECTEC CDA											
GEUIEL SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
aloilo oin											
	Project	INDAGIN	IE GEOGNOSTICA	A - SONDAGGIO	A CAROT	AGGIO CC	OUNTINUO	report	1903SIT	10	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST		,		
	site	BOLZAN	O- Localita Virgolo				NORTH	date	08.02.19	pag	1/3




			DILATO	METRIC ROCK TE	ST DRT					mod DVT	rev. 1
	borehole		BHG7	probe	depth m	158	5,5		code		5
CECTEC CDA											
GEUIEG SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
did in the											
COLUMN PROTECTION OF A LAND OF THE PROPERTY.	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA -	SONDAGGIO A CA	ROTAGGI	O CONTIN	IUO	report	1903SIT	10	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST			_	
	site	BOLZANO	D- Localita Virgolo				NORTH	date	08.02.19	pag	2/3
										='	




DAT	A PROCES	SING						SENSOR 1	SENS	OR 2	SENSOR 3	SENSO	OR AVE
					ELASTIC	ITY MODL	JLUS Ei						
Legend:			DATA		loop	Pmax	Pmin	E1 (Mpa)	E2 (Mpa)		E3 (Mpa)	Eav (Mpa)	
H = test depth			symbol	datum	1	20,00	16,00					7329	
W = water table depth			γnsoil	2,5	2	30,00	20,00					7130	
v = Poisson ratio			W (ml)	67,0	3	60,00	20,00					12177	
vo = cell initial volume			ν	0,25	4								
do =cell initial diameter			vo (cmc)	3661	5								
Φ = borehole wall diameter			do (mm)	96,56	DEFORMA	OM NOITA	DULUS Ti						
Po = start pressure			σν (kPa)	3888	loop	Pmax	Pmin	T1 (Mpa)	T2 (Mpa)		T3 (Mpa)	Tm (Mpa)	
Pmax = max loop pressure	(MPa)				1	20,00	20,00					#DIV/0!	
Pmin = min loop pressure (N	IPa)				2	30,00	20,00					5244	
d max displacement at P ma	X				3	60,00	30,00					8554	
d min displacement at P min					4								
σν vertical total stress estima	ted				5								
ε c = dR / Ro					GLOBAL [DEFORMAT	TION MOD	ULUS EG					
ELASTICITY MODULUS Ei	ELASTICI	TY MODI	JLUS Ey e	stimated		Pmax	Pmin	EG1 (Mpa)	EG2 (Mpa))	EG3 (Mpa)	EGm (Mpa	a)
Ei = (1+ ν) Φ Pax - Pmin	Ey= (EII+E	EIII)/2				60,00	20,00					8299	
dmax - dmin	Ey= EIII				DIAMETE	R		F	F		F	F	
					beginning	diameter (n	nm)					101,842	
DEFORMATION MODULUS	Ti				final diame	eter (mm)						101,909	
Ti = (1+ ν) Φ Pi - Pi-1					range mm							0,068	
Xi - Xi-1			DM loop m	inimun dis _l	placement			DILATOMETRIC ANI	D GEOTECH	HNICAL E	STIMATED PARAMET	TERS	
			Pbar	C1	C2	С3	Cm	Po initial pressure (K	Pa)	1925	EGm (Mpa)		8.299
GLOBAL DEFORMATION M	ODULUS E	3	bar	0	120	240	0	Pf creep pressure (K	(Pa)	5849	E3 (MPa)		12.177
EG = (1+ v) Φ Pmax - Po			20,0	10,997	10,997	10,997	5,281	PL limit pressure (KF	Pa) Cassan	7221	1 E/P'L		
dmax - do			30,0	11,342	11,342	11,342	5,305	PL' net limit pres (KP	a) >		EG/Ey		0,68
note:			60,0	11,692	11,692	11,692	5,349	Ko lateral coeff at re	st (KPa)	1,00	cu coesion (KPa) jol	nnson	
								Pho lateral pressure	(KPa)	3888			

ĺ			DILATOMETRIC ROCK TEST DRT		_	mod DVT	rev. 1	
l		boreho	e BHG7 probe depth m 155,5			code		5
١	OFOTEO CDA							
l	GEUIEG SPA	Client:	ITALFERR SPA	job	1903	v. accept.	1903SIT	
l	did in the							
l	CON THE PERSON OF A 1 AND PARTY OF THE	Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTIN	UO	report	1903SIT	10	DRT
١	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING		coordinates	EAST			_	
١		site	BOLZANO- Localita Virgolo	NORTH	date	08.02.19	pag	3/3
١							-	


DILATOMETER TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987



		_	DILATO	METRIC ROCK TE	EST DRT					mod DV7	T rev. 1
l l	borehole	•	BHG7	probe	depth m	159	,5		code		6
CENTER CDA											
GEUIEG SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
decide of h											
F	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA	- SONDAGGIO A	A CAROT	AGGIO CC	OUNITM	report	1903SIT	11	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST		,		
s	site	BOLZANO	O- Localita Virgolo				NORTH	date	08.02.19	pag	1/3




			DILATO	METRIC ROCK TE	ST DRT					mod DVT	rev. 1
	borehole		BHG7	probe	depth m	159	9,5		code		6
CECTEC CDA											
GEUIEG SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
did in the											
COLUMN PROTECTION OF A LAND OF THE PROPERTY.	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA -	SONDAGGIO A CA	ROTAGGI	O CONTIN	IUO	report	1903SIT	11	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST			_	
	site	BOLZANO	O- Localita Virgolo				NORTH	date	08.02.19	pag	2/3
										='	




ĺ			DILATOMETRIC ROCK TEST DRT		_	mod DVT	rev. 1	
l		boreho	e BHG7 probe depth m 159,5			code		6
١	OFOTEO CDA							
l	GEUIEG SPA	Client:	ITALFERR SPA	job	1903	v. accept.	1903SIT	
l	desired of h							
l	CON THE PERSON OF A 1 AND PARTY OF THE	Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTIN	UO	report	1903SIT	11	DRT
١	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING		coordinates	EAST			_	
١		site	BOLZANO- Localita Virgolo	NORTH	I date	08.02.19	pag	3/3
١							-	


DILATOMETER TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987



			DILATO	OMETRIC ROCK TO	EST DRT					mod DVT	rev. 1
l t	borehole	e	BHG7	probe	depth m	169,	5		code		7
CECTEC CDA											
I GEUIEG SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA	A - SONDAGGIO	A CAROTA	AGGIO CO	NTINUO	report	1903SIT	12	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST			_	
s	site	BOLZAN	O- Localita Virgolo		•		NORTH	date	08.02.19	pag	1/3
					<u> </u>					-	




			DILATO	METRIC ROCK TE	ST DRT					mod DVT	rev. 1
	borehole		BHG7	probe	depth m	169	9,5		code		7
OFOTEO CDA											
GEUIEL SPA	Client:	ITALFER	R SPA				job	1903	v. accept.	1903SIT	
CONTRACTOR ATTOMICS I AND CUBURNING	Project	INDAGIN	E GEOGNOSTICA -	SONDAGGIO A CA	ROTAGGI	O CONTIN	IUO	report	1903SIT	12	DRT
SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING				coordinates			EAST			_	
	site	BOLZANO	O- Localita Virgolo				NORTH	date	08.02.19	pag	2/3
			•		<u> </u>					=	



ſ			DILATOMETRIC ROCK TEST DRT			mod DVT	rev. 1	
l		boreho	e BHG7 probe depth m 169,5			code		7
l	OFOTEO CDA							
l	GEUIEL SPA	Client:	ITALFERR SPA	jo	b 1903	v. accept.	1903SIT	
l								
l	CON INDESTIGATIONS OF AND STIPLETUNG	Project	INDAGINE GEOGNOSTICA - SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTIN	UO	report	1903SIT	12	DRT
l	SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING		coordinates	EAST			_	
l		site	BOLZANO- Localita Virgolo	NORTH	-l date	08.02.19	pag	3/3
l							-	

DILATOMETER TEST WITH VOLUME CHANGE MEASUREMENTS - ISRM 1987



SONDAGGIO BHG7

ALLEGATO 1.5

PROVA FRATTURAZIONE IDRAULICA

E

PROVA BHTV













Progetto:	Indagine Geognostica
Committente:	GEOTEC SPA SOIL INVESTIGATIONS & LAND SURVEYING
Rapporto:	Prova di fratturazione idraulica e log acustico eseguite nel sondaggio geognostico BHG7 in località Virgolo Comune di Bolzano
Redatto da :	Dott. Geol. Gianfranco Dragà
Prove eseguite da:	Dott. Geol. Gianfranco Dragà
Data:	Marzo 2019
Documento	2019_03_11_Geotec_Virgolo

Geologin srl

Dott. Geol. Gianfranco Dragà







	pg
TRODUZIONE	3
DDALITA' DI ESECUZIONE DELLE PROVE	4
DDALITA' ESECUZIONE LOG ACUSTICO	4
DALITA' ESECUZIONE FRATTURAZIONE IDRAULICA	7
RATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE ILIZZATA	10
SULTATO DELLE INDAGINI	12
LEGATO	
CL LOG ACUSTICO	
F LOG ACUSTICO	
T STRUTTURE GEOMECCANICHE	
OGRAMMA WELL CAD READER	
	DALITA' DI ESECUZIONE DELLE PROVE DALITA' ESECUZIONE LOG ACUSTICO DALITA' ESECUZIONE FRATTURAZIONE IDRAULICA RATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE ILIZZATA BULTATO DELLE INDAGINI LEGATO CL LOG ACUSTICO F LOG ACUSTICO T STRUTTURE GEOMECCANICHE





1. INTRODUZIONE

Su incarico della società Geotec spa di Campobasso in data 11.03.2019 nel foro di sondaggio BHG7 nel tratto che va da -100,00 a -180,00 è stato eseguito un log di scansione acustica e n 5 prove di fratturazione idraulica. Il foro di sondaggio verticale, di diametro Ø 98,00mm è ubicato nel Comune di Bolzano, in località Virgolo. Il tratto indagato dal punto di vista litologico ha attraversato una formazione ingnimbritica della Complesso Vulcanico Atesino

Corografia



ubicazione approssimativa del sondaggio BHG7





MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PROVE

LOG ACUSTICO (ABI-ABHTV)

La sonda esegue una scansione ad ultrasuoni della parete del foro. Viene misurato il tempo di percorrenza di un segnale ad ultrasuoni dalla trasmittente alla parete del foro e viceversa e l'ampiezza del segnale riflesso. L'ampiezza dipende dalla geometria del foro e dal coefficiente di riflessione al passaggio tra fluido di circolazione e roccia (o calcestruzzo). Le ampiezze sono riprodotte a colori su uno sviluppo planare della parete del foro. Colorazioni scure indicano riflessioni ridotte (fratture, fessure e materiale tenero come per esempio argilla o materiale degradato), colorazioni gialle indicano forti riflessioni (materiale competente). La graduazione della scala di colori viene adattata in relazione alle unità di misura. Giunti, fessure o faglie vengono rappresentate mediante strutture sinusoidali. Per rappresentare con un simbolo la posizione tridimensionale di queste strutture e al fine di poterle classificare in modo semplice, vengono utilizzati i cosiddetti "Tad poles". La posizione sull'asse orizzontale indica l'inclinazione della struttura (0 – 90 gradi) e la linea sul simbolo indica la direzione dell'immersione della struttura.




tad pole: giunto o fessura con direzione ca. N80 (ca. est) e inclinazione ca. 62°.

Le strutture riconosciute vengono rappresentate su appositi diagrammi come proiezione sferica (reticolo di Schmidt - come proiezione equi areale sull'emisfero sud). La sonda misura anche l'orientamento del foro di sondaggio; inclinazione (tilt) e direzione (azimut). Le curve dell'inclinazione (Dip, Tilt) e direzione (Azimut, riferito al Nord magnetico) indicano la deviazione del foro alle diverse profondità. La graduazione della scala di direzione avviene da 0 a 360 gradi. La sonda acustica (BHTV) non riesce a distinguere tra un indebolimento locale dell'ammasso roccioso, (come ad esempio una frattura o una piccola fessura) e la velocità più bassa dovute alla densità del materiale (come ad esempio depositi argillosi in roccia calcarea o materiale meno competente), pertanto la misura viene compensata con la sonda ottica. La sonda acustica fornisce inoltre la misura del diametro del foro di sondaggio e sue variazioni.








Propagazione delle onde acustiche

Misura del calibro del foro di sondaggio

Procedura per l'esecuzione dei log

Per l'esecuzione di log geofisici, la sonda viene calata all'interno del foro di sondaggio per mezzo di un verricello a velocità costante, con l'acquisizione dei dati consultabili in tempo reale su un PC. Tutti i dati sono stati elaborati con il programma Well Cad e sono consultabili con l'apposito programma Well Cad reader messo a disposizione in allegato.













MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROVA DI FRATTURAZIONE IDRAULICA

La prova di fratturazione idraulica è una tecnica che viene utilizzata al fine di stimare lo stato tensionale dell'ammasso roccioso, ad una determinata profondità di un foro di sondaggio, inducendo una fratturazione della roccia per mezzo di iniezione di un liquido. Le prove di fratturazione idraulica sono state condotte con un sistema a doppio packer, che isolano un tratto adibito per la prova (L=1,00m), una pompa di iniezione ad alta pressione, una unità di flusso e controllo packer e da un sistema ad acquisizione automatica. Al di sopra del packer superiore è presente una valvola che garantisce lo sgonfiamento dei packers a fine prova. Il sistema dei packers è stato calato all'interno del foro di sondaggio per mezzo di aste cave capaci di resistere a pressioni maggiori di 40MPa, all'interno delle quali si ha il passaggio dell'acqua di iniezione per la prova di fratturazione idraulica. I packers vengono gonfiati per mezzo di acqua attraverso un apposito tubo separato.

Per rilevare l'inclinazione del sondaggio nel tratto di prova e per definire l'orientazione delle fratture indotte è stata utilizzata una sonda acustica ABHTV. Lo scanner acustico o ABHTV genera un'immagine delle pareti del foro di sondaggio trasmettendo impulsi ad ultrasuoni da un sensore roteante capace di registrare contemporaneamente l'ampiezza ed i tempi di percorrenza dei segnali riflessi all'interfaccia tra il fluido e le formazioni rocciose.

Le profondità delle prove sono state indicate dal committente.

Ogni prova è stata preceduta da una ispezione del foro di sondaggio per mezzo di telecamera acustica ABHTV, al fine di definire:

- direzione ed inclinazione del sondaggio;
- la presenza o meno nel tratto di prova di fratture preesistenti;
- il diametro del tratto di prova.

I dati della prova sono stati registrati automaticamente.

Le fratturazioni idrauliche sono state eseguite in ottemperanza alle normative ASTM D 4645 -87.





Tecnica della fratturazione idraulica

La fratturazione idraulica viene eseguita secondo le seguenti modalità

Rilievo del foro di sondaggio: misura dell'inclinazione, direzione e delle pareti del tratto di foro da indagare per mezzo di telecamera acustica BHTV

Pulse test: posizionata la strumentazione alla profondità di prova, i packers vengono gonfiati e portati in aderenza con le pareti del foro di sondaggio (ca. 5MPa > rispetto alla pressione presente). Segue un breve test di permeabilità (Pulse test, definito anche Formation Integrity Test – FIT) che comporta un iniezione di liquido ad una pressione di ca. 1-2 MPa maggiore rispetto a quella presente. Lo scopo di questo test è di accertare che non ci siano fratture permeabili nel tratto di prova. Una volta definita questa situazione la pressione nel tratto di prova viene riportata a quella iniziale.

Breakdown cycle: l'iniezione nell'intervallo di prova avviene attraverso un flusso costante di acqua di ca. 3-15 I / min controllata da un conta litri digitale.

Inizialmente, nel tratto di prova la pressione sale rapidamente secondo un rapporto di ca. 40 MPa /l, fino a quando viene indotta una frattura assiale della parete della roccia (Breakdown). Durante la pressurizzazione del tratto di prova, per effetto di un fenomeno di autocompensazione si ha un medesimo aumento della pressione nei packers. Al generarsi della frattura, nel tratto di prova si ha un rapido decadimento della pressione. A questo punto viene immediatamente interrotta l'iniezione del liquido registrando per vari minuti il fenomeno di shut-in. Segue una apertura del circuito di pressione che riporta i valori di pressione a quello iniziale. A questo punto si ha un ritorno in superficie di una quantità di acqua che viene misurata.

Re-open cycles (Refrac cycles)

Una volta riportata la pressione nel tratto di prova ai valori iniziali la frattura indotta viene sottoposta a vari cicli di riapertura per mezzo di piccoli volumi di iniezioni di acqua (ca. 5-15 l). Lo scopo è quello di definire la pressione con cui le pareti della frattura vengono supportate solo da un cuscinetto di fluido. La pressione di riapertura è un valore, che in certe condizioni, può essere utilizzato per stimare lo stato tensionale principale sul piano normale all'asse del sondaggio, usando il metodo proposto da Bredehoeft et al. (1976). La teoria di Bredehoeft et al. (1976) presuppone che la zona di prova, sino alla riapertura della frattura sia impermeabile. La pressione di riapertura è un valore che può rappresentare la componente di sollecitazione normale al piano della frattura della roccia e viene definita 'pressione di chiusura' o ' jacking pressure'.

Rilievo delle fratture indotte

Una volta terminata la fratturazione idraulica si procede con il rilievo delle fratture indotte o per mezzo di un packer (impression packer) o con la telecamera acustica BHTV


La sonda esegue una scansione ad ultrasuoni della parete del foro. Viene misurato il tempo di percorrenza di un segnale ad ultrasuoni dalla trasmittente alla parete del foro e viceversa e l'ampiezza del segnale riflesso. L'ampiezza dipende dalla geometria del






foro e dal coefficiente di riflessione al passaggio tra fluido di circolazione e roccia (o calcestruzzo). Le ampiezze sono riprodotte a colori su uno sviluppo planare della parete del foro. Colorazioni scure indicano riflessioni ridotte (fratture, fessure e materiale tenero come per esempio argilla o materiale degradato), colorazioni gialle indicano forti riflessioni (materiale competente). La graduazione della scala di colori viene adattata in relazione alle unità di misura. Giunti, fessure o faglie vengono rappresentate mediante strutture sinusoidali.

Le strutture riconosciute vengono rappresentate su appositi diagrammi come proiezione sferica (reticolo di Schmidt - come proiezione equi areale sull'emisfero sud). La sonda misura anche l'orientamento del foro di sondaggio; inclinazione (tilt) e direzione (azimut). Le curve dell'inclinazione (Dip, Tilt) e direzione (Azimut, riferito al Nord magnetico) indicano la deviazione del foro alle diverse profondità. La sonda acustica fornisce inoltre la misura del diametro del foro di sondaggio e sue variazioni.



Propagazione delle onde acustiche



Misura del calibro del foro di sondaggio





CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Sonda acustica o scanner acustico (BHTV)

QL40.ABI acoustic borehole imager

Principle of measurement

The tool generates an image of the borehole wall by transmitting ultrasound pulses and recording the amplitude and the travel time of the reflected signal. The ABI is capable of detecting multiple reflections. This multi-echo system is achieved by digital recording of the reflected acoustic wave train. On line analysis of the acoustic data is made by a DSP (Digital Signal Processor). Sophisticated algorithms allow the system to detect the reflexition from the acoustic window and to separate all subsequent echoes.

- Direct linear 14 Bit, 10MHz A/D conversion (automatic gain settings)
- Dynamic range of amplitude measurement is 84dB
- · Caliper resolution is better than 0.1mm
- Increased telemetry bandwidth (data transmission rate up to 500 Kbits depending on wireline), 166 kbps typical on 3000m four-conductor.
- · Full wave form recording and real time display for quality control
- Multischo mode to realize acoustic measurements through plastic pipes (require the plastic pipe to be centralized inside the borehole).
- · Pipe-inspection mode to detect inner corrosion, outer corrosion, and wall thickness*
- · Automatic optimization of measurement window under all borehole conditions
- · Very high travel time resolution

Measurements / Features

- 360° orientated acoustic image (amplitude & travel time)
- · Borehole azimuth and dip
- Tool internal temperature
- · Relative bearing
- Magnetic field
- Gravity

Operating Conditions

- · Water filled hole
- · Open & cased hole
- · Centralisation necessary
- Compatible with ALTLogger & Matrix
- Digital data transmission up to 500 Kbit per second depending on wireline
- Real time automatic telemetry tuning according to the cable length/type
- Measurement range : 2" to 20" borehole depending on mud conditions
- Logging speed: variable, function of resolution and wireline. Le 2.0 m/min for 144 pt @ 3mm int.

Technical Specifications

- · Diameter: 40mm (1,575")
- Length (min/max): 1.61/2,12 m (63/83")
- · Weight (min/max): 6,7/8,7 kgs (14,7/19,2 lbs)
- Max temp: 70°C
- Max pressure : 200 bar

Acoustic sensor

- · Fixed transducer and rotating focusing mirror
- Focus optimized for 6" borehole (152mm)
- · Frequency: 1.2 Mhz
- Acoustic beam width: 1.5 mm (-3db) focal distance
- Rotation speed : up to 12 revolutions per second - automatic
- Samples per revolution : 72, 144, 288 user defined
- Caliper resolution: 0.08mm (0,003")

Orientation sensor

- APS 544 3-axis magnetometer 3-axis accelerometer
- Inclination accuracy; +/- 0.5 degree
- Azimuth accuracy: +/- 1,2 degree

Natural gamma ray sensor

+0,875" x 3" Nal (Ti) scintillation crystal






Sistema a doppio packer utilizzato per fratturazione idraulica



L'acqua per gonfiare i packer e per l'esecuzione della fratturazione idraulica viene pompata attraverso una pompa pneumatica ad alta pressione e controllata da un circuito dotato di manometri in grado di sopportare pressioni di 40MPa.








4. RISULTATO DELLE INDAGINI

Log Acustico

Dal rilievo eseguito per mezzo di sonda acustica, risulta che l'ammasso roccioso presenta un basso grado di fratturazione. Come riportato nel sottostante diagramma di Schmidt, la maggior parte delle fratture rilevate hanno un andamento subverticale con immersione W-SW. I dati delle singole fratture vengono riportati in allegato in un apposito in formato file txt








Fratturazione idraulica

Condizioni del foro di sondaggio e modalità della prova

Per l'esecuzione delle fratturazioni idraulica si è proceduto calando la strumentazione all'interno del foro di sondaggio per mezzo di aste metalliche 76 mm. Al fine di evitare variazioni di pressioni I packer sono stati collegati a tubi di alimentazione di metallo. Prima dell'esecuzione della prova è stata misurata la verticalità del sforo di sondaggio, che è risultata avere una deviazione rispetto alla verticale di ca. 1,0° in direzione ca. N300°. La misura della deviazione del foro di sondaggio come anche la misura del diamentro della camera di prova, è stato misurato per mezzo della sonda acustica. Il diametro della camera di prova è stato misurato sia prima che dopo la prova. Il tratto di prova ha sempre mantenuto un diametro costante di ca. 101mm. I dati della fratturazione idraulica sono stati misurati digitalmente. Prima di ogni campagna geognostica i manometri digitali vengono testati

direttamente presso i nostri laboratori



Pulse test: il test ha evidenziato l'integrità dell'ammasso roccioso in tutti i tratti di prova.

SONDAGGIO BHG7

ALLEGATO 1.5a

FRATTURAZIONE IDRAULICA













In totale sono state eseguite n° 5 fratturazioni idrauliche alle seguenti profondità 109,00m - 135,00m - 153,00m - 163,00m - 173,00m In tutte le prove sono state indotte delle fratture subverticali con andamento ca. N-S/NW/SE.


			Schmidt Pluf- UF-Type Depth: 167-00 [m] to 174-00 [m] 0"
Depth [m]	Azimuth	Dip	
107.86	143.6	89.3	TXXXX
135.63	171.0	88.1	2Nr
155.30	334.5	88.3	XXXX
162.54	179.9	88.7	(XXX)
172.94	9.4	87.5	100





Prova	HF 1
Data esecuzione prove	11 -03-2019
Profondità prova	173,00m
Litologia	Ignimbrite
Profondità della falda in data 19.03.2018	assente

Durante la prova è stata indotta una frattura verticale con direzione di immersione ed inclinazione N10°/N87°, dell'ordine lunghezza metrico e che ha interessato parzialmente i due packer di contenimento. La frattura sembra essersi generate per scorrimento.








N Prova	Profondità tratto di prova da piano campagna m	Stima dei valori della tensione minima ricavata dai valori di shut-in (MPa) con il metodo delle tangenti	Stima della misura della tensione massima ricavati dai valori del primo ciclo di riapertura (MPa)	Stima dei valori del carico litostatico (MPa)
HF 1	173,00m	1,20	1,60	4,49
	H2O totali assorbiti Litri	Stima del peso specifico della roccia Kg/m3	Pressione dei pori dell'acqua (MPa)	Valore di K0 in termine di tensioni totali (MPa)
	74,36	2600	0,00	0.26 <k0> 0,36</k0>

profondità della prova HF1 m =	173	densità roccia T/m3=	2.6
Copertura quaternaria m=		densità terreno T/m3=	2
Carico litostatico terreno Mpa=	4		
Carico litostatico roccia Mpa=	444,6		
Profondità della falda da p.c. m=	173	Carico idraulico sul tratto di prova Mpa=	0,00
Ciclo	Breakdown	Riapertura	Metodo della tangente
	MPa	MPa	MPa
Breakdown	2.3	174,0795	1.7
Riapertura 1		2	1.2
Riapertura 2		1,5	1
Riapertura 3		1.2	0.9
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo	Breakdown	idraulico Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa
Cicle	Breakdown	Riapertura	tangente
Ciclo	Breakdown MPa	Riapertura	tangente MPa
Ciclo Breakdown Riapertura 1	Breakdown MPa	Riapertura MPa	tangente MPa 1,70
Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,00	tangente MPa 1,70 1,20
Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,00 1,50	tangente MPa 1,70 1,20 1,00
Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3	Breakdown MPa 2,30 Mpa 1,20	Riapertura MPa 2,00 1,50	tangente MPa 1,70 1,20 1,00
Dati registrati nella finestra di prova co Cicto Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3 ornin= ornax= ofit=	Breakdown MPa 2,30 Mpa	Riapertura MPa 2,00 1,50	tangente MPa 1,70 1,20 1,00







Pressione packer


Prova fratturazione idraulica






Prova	HF 2
Data esecuzione prove	11 -03-2019
Profondità prova	163,00m
Litologia	Ignimbrite
Profondità della falda in data 19.03.2018	assente

Durante la prova è stata indotta una frattura verticale con direzione di immersione ed inclinazione N180°/N88°, dell'ordine lunghezza metrico e che ha interessato parzialmente i due packer di contenimento. Le frattura sembra essersi generata per scorrimento ed è confinata verso l'alto da un giunto suborizzontale.










N Prova	Profondità tratto di prova da piano campagna m	Stima dei valori della tensione minima ricavata dai valori di shut-in (MPa) con il metodo delle tangenti	Stima della misura della tensione massima ricavati dai valori del primo ciclo di riapertura (MPa)	Stima dei valori del carico litostatico (MPa)
HF 2	163,00m	1,30	1,90	4,23
	H2Ototali assorbiti Litri	Stima del peso specifico della roccia Kg/m3	Pressione dei pori dell'acqua (MPa)	Valore di K0 in termine di tensioni totali (MPa)
	82,15	2600	0,00	0.31 <k0> 0,45</k0>

profondità della prova HF2 m =	163	densità roccia T/m3=	2.6
Copertura quaternaria m=	2	densità terreno T/m3=	
Carico litostatico terreno Mpa=	4		
Carico litostatico roccia Mpa=	418,6		
Profondità della falda da p.c. m=	163	Carico idraulico sul tratto di prova Mpa=	0,0
Ciclo	Breakdown MPa	Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa
Breakdown	2.5		1.8
Riapertura 1		2	1.2
Riapertura 2		2	1.2
	onsiderando il carico	idraulico	1
Riapertura 3 Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo	onsiderando il carico i Breakdown	-	Metodo della tangente
Dati registrati nella finestra di prova co		idraulico	Metodo della
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo	Breakdown	idraulico Riapertura	Metodo della tangente
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown	Breakdown MPa	idraulico Riapertura	Metodo della tangente MPa
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1	Breakdown MPa	Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa 1,80
Dati registrati nella finestra di prova co	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,00	Metodo della tangente MPa 1,80 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,00 2,00	Metodo della tangente MPa 1,80 1,20
Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3	Breakdown MPa 2,50	Riapertura MPa 2,00 2,00	Metodo della tangente MPa 1,80 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa 2,50	Riapertura MPa 2,00 2,00	Metodo della tangente MPa 1,80 1,20








——— Prova fratturazione idraulica





Prova	HF 3
Data esecuzione prove	11 -03-2019
Profondità prova	153,00m
Litologia	Ignimbrite
Profondità della falda in data 19.03.2018	assente

Durante la prova è stata indotta una frattura verticale con direzione di immersione ed inclinazione N350°/N89°, dell'ordine lunghezza metrico e che ha interessato parzialmente i due packer di contenimento. La frattura che sembra essersi generata per scorrimento è stata confinata sopra e sotto da due giunti sub-orizzontali.








N Prova	Profondità tratto di prova da piano campagna m	Stima dei valori della tensione minima ricavata dai valori di shut-in (MPa) con il metodo delle tangenti	Stima della misura della tensione massima ricavati dai valori del primo ciclo di riapertura (MPa)	Stima dei valori del carico litostatico (MPa)
HF 3	153,00m	1,03	1,18	3,97
	H2O totali assorbiti Litri	Stima del peso specifico della roccia Kg/m3	Pressione dei pori dell'acqua (MPa)	Valore di K0 in termine di tensioni totali (MPa)
	74,48	2600	0,00	0.26 <k0> 0,30</k0>

profondità della prova HF3 m =	153	densità roccia T/m3=	2,6
Copertura quaternaria m=	2	densità terreno T/m3=	***
Carico litostatico terreno Mpa=	4		
Carico litostatico roccia Mpa=	392,6		
Profondità della falda da p.c. m=	153	Carico idraulico sul tratto di prova Mpa=	0,0
Ciclo	Breakdown MPa	Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa
Breakdown	2		1.1
Riapertura 1		1,9	1
Riapertura 2		1.8	1
	onsiderando il carico	1,5 idraulico	1
	onsiderando il carico Breakdown		Metodo della tangente
Dati registrati nella finestra di prova co		idraulico	Metodo della
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo	Breakdown	idraulico Riapertura	Metodo della tangente
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown	Breakdown MPa	idraulico Riapertura	Metodo della tangente MPa
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1	Breakdown MPa	idraulico Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa 1,10
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 1,90	Metodo della tangente MPa 1,10 1,00
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa 2,00	Riapertura MPa 1,90 1,80	Metodo della tangente MPa 1,10 1,00
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3	Breakdown MPa 2,00 Mpa 1,03	Riapertura MPa 1,90 1,80	Metodo della tangente MPa 1,10 1,00
Riapertura 3 Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3 ormin= ormax= orlit=	Breakdown MPa 2,00	Riapertura MPa 1,90 1,80	Metodo della tangente MPa 1,10 1,00 1,00








Prova fratturazione idraulica






Prova	HF 4
Data esecuzione prove	11 -03-2019
Profondità prova	135,00m
Litologia	Ignimbrite
Profondità della falda in data 19.03.2018	assente

Durante la prova è stata indotta una frattura verticale con direzione di immersione ed inclinazione N170°/N87,5°, dell'ordine lunghezza metrico e che ha interessato parzialmente i due packer di contenimento. La frattura che sembra essersi generata per scorrimento.










N Prova	Profondità tratto di prova da piano campagna m	Stima dei valori della tensione minima ricavata dai valori di shut-in (MPa) con il metodo delle tangenti	Stima della misura della tensione massima ricavati dai valori del primo ciclo di riapertura (MPa)	Stima dei valori del carico litostatico (MPa)
HF 4	135,00m	1,23	1,58	3,50
	H2Ototali assorbiti Litri	Stima del peso specifico della roccia Kg/m3	Pressione dei pori dell'acqua (MPa)	Valore di K0 in termine di tensioni totali (MPa)
	81,51	2600	0,00	0.35 <k0> 0,45</k0>

profondità della prova HF4 m =	135	densità roccia T/m3=	2,6
Copertura quaternaria m=		densità terreno T/m3=	
Carico litostatico terreno Mpa=	4	Delivery Courses Nove Operation	
Carico litostatico roccia Mpa=	345,8		T. Comment
Profondità della falda da p.c. m=	135	Carico idraulico sul tratto di prova Mpa=	0,00
Ciclo	Breakdown MPa	Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa
Breakdown	2,3	7,000	1,3
Riapertura 1		2,1	1,2
Riapertura 2		2.2	1,2
	onsiderando il carico i	2,2 draulico	1,2
	Breakdown	draulico Riapertura	Metodo della tangente
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo	Breakdown MPa	draulico	Metodo della tangente MPa
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown	Breakdown	draulico Riapertura MPa	Metodo della tangente
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1	Breakdown MPa	draulico Riapertura	Metodo della tangente MPa 1,30
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,10	Metodo della tangente MPa 1,30 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,10 2,20	Metodo della tangente MPa 1,30 1,20 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3	Breakdown MPa 2,30 Mpa 1,23	Riapertura MPa 2,10 2,20	Metodo della tangente MPa 1,30 1,20 1,20
Riapertura 3 Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3 omin= omax= ofit=	Breakdown MPa 2,30	Riapertura MPa 2,10 2,20	Metodo della tangente MPa 1,30 1,20 1,20








Prova fratturazione idraulica





Prova	HF 5
Data esecuzione prove	11 -03-2019
Profondità prova	107,00m
Litologia	Ignimbrite
Profondità della falda in data 19.03.2018	assente

Durante la prova è stata indotta una frattura verticale con direzione di immersione ed inclinazione N143°/N88,5°, dell'ordine lunghezza metrico e che ha interessato parzialmente i due packer di contenimento. La frattura che sembra essersi generata per scorrimento.








N Prova	Profondità tratto di prova da piano campagna m	Stima dei valori della tensione minima ricavata dai valori di shut-in (MPa) con il metodo delle tangenti	Stima della misura della tensione massima ricavati dai valori del primo ciclo di riapertura (MPa)	Stima dei valori del carico litostatico (MPa)
HF 5	107,00m	1,18	1,53	2,77
	H2o totali assorbiti Litri	Stima del peso specifico della roccia Kg/m3	Pressione dei pori dell'acqua (MPa)	Valore di K0 in termine di tensioni totali (MPa)
	68,27	2600	0,00	0.55 <k0> 0,43</k0>

profondità della prova HF5 m =	107	densità roccia T/m3=	2,6
Copertura quaternaria m=	2	densità terreno T/m3=	
Carico litostatico terreno Mpa=	4		0
Carico litostatico roccia Mpa=	273		
Profondità della falda da p.c. m=	107	Carico idraulico sul tratto di prova Mpa=	0,00
Ciclo	Breakdown MPa	Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa
Breakdown	2,2	2000	1,5
Riapertura 1		2	1,2
Riapertura 2		2	1
Riapertura 3	-	2	1
	onsiderando il carico	-	
	Breakdown	idraulico Riapertura	Metodo della tangente
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo	Breakdown MPa	idraulico	Metodo della tangente MPa
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown	Breakdown	Riapertura MPa	Metodo della tangente MPa 1,50
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,00	Metodo della tangente MPa 1,50 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,00 2,00	Metodo della tangente MPa 1,50 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa	Riapertura MPa 2,00	Metodo della tangente MPa 1,50 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2	Breakdown MPa 2,20	Riapertura MPa 2,00 2,00	Metodo della tangente MPa 1,50 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1 Riapertura 2 Riapertura 3	Breakdown MPa 2,20 Mpa 1,18	Riapertura MPa 2,00 2,00	Metodo della tangente MPa 1,50 1,20
Dati registrati nella finestra di prova co Ciclo Breakdown Riapertura 1	Breakdown MPa 2,20	Riapertura MPa 2,00 2,00	Metodo della tangente MPa 1,50 1,20







Prova fratturazione idraulica

SONDAGGIO BHG7

ALLEGATO 1.5b

PROVA BHTV











Via Isarco 5, 39040, Varna (BZ) ITALY info@geolog-in.com - www.geolog-in.com mob 0039-3355620655

Supervisor: Dr. Geol. Gianfranco Dragà

