

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5609,00 a progr. 5611,00

data 13/11/78

cons. 16/11/78

N° progressivo

1199



caratteristiche litologiche e strutturali

-Alternanza di calceseisto filadico foglietta-
to e calceseisto listato-

inclusioni calcite e quarzo ~ 12%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5605⁰⁰ a progr. 560₁

data 11/11/78

cons. 13/11/78

N° progressivo

1198



caratteristiche litologiche e strutturali

-Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle della sezione precedente-

inclusioni calcite e quarzo ~ 10%

venute d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5601.00 a progr. 56.00

data 10/11/78

cons. 13/11/78

N° progressivo

1197



caratteristiche litologiche e strutturali

Alternanza di livelli di calcescisto filadico e listato, con scistosità regolare
- Fratture chiuse

inclusioni calcite e quarzo ~ 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5597,00 a progr. 56...00

data 10/11/78

cons. 13/11/78

N° progressivo

1196



caratteristiche litologiche e strutturali

-Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle delle sezioni precedenti.

inclusioni calcite e quarzo ~ 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5593,00 a progr. 55,00

data 9/11/78

cons. 1/11/78

N° progressivo

1195



caratteristiche litologiche e strutturali

-Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle delle sezioni precedenti.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5585⁰⁰ a progr. 55⁰⁰

data 2/11/78

cons. 11/11/78

N° progressivo

1194



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto filadico fogliettato con livelli di calcescisto listato.
- Scistosità regolare.
- Fratture chiuse.

inclusioni calcite e quarzo \approx 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Costatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5585,00 a progr. 5522,00

data 8/11/78

cons. 10/11/78

N° progressivo

1193



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente -

inclusioni calcite e quarzo ~ 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

Alternanza di livelli di calcescisto f. medio e listato; con scistosità regolare.
- Fratture chiuse -

inclusioni calcite e quarzo ~ 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5576⁰⁰ a progr. 5581⁵⁰

data 7/11/78

cons. 10/11/78

N° progressivo

1191



caratteristiche litologiche e strutturali

-Permangono le caratteristiche litologiche e strutturali rilevate per le sezioni precedenti.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____




per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO
da progr. 5571,50 a progr. 5576,00

data 3/11/78
cons. 10/11/78

N° progressivo
1190



caratteristiche litologiche e strutturali

-Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle della sezione precedente-

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5567⁰⁰ a progr. 557⁵⁰

data 6/11/78

cons. 9/11/78

N° progressivo

1189



caratteristiche litologiche e strutturali

- Alternanza di livelli di calcescisto filladico con calcescisto listato -
- Scistosità regolare
- Fratturazione assente.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

-Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente.
-Scistosità regolare-

inclusioni calcite e quarzo ≈ 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

- Alternanza di livelli di calcescisto listato con livelli di calcescisto filladico fogliettato -
- Scistosità regolare -

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

-Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle della sezione precedente.

inclusioni calcite e quarzo ≈ 10%

venute d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato con livelli di calce.
- scisto filladico.
- Scistosità mediamente regolare.

inclusioni calcite e quarzo ~ 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5547,00 a progr. 51,00

data 1/11/78

cons. 3/11/78

N° progressivo

1184



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle della sezione precedente.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5543,00 a progr. 5547,00

data 31/10/78

cons. 2/11/78

N° progressivo

1183



caratteristiche litologiche e strutturali

- Alternanza di livelli di calcescisto listato e filladico.
- Faglie già rilevate nella sezione precedente.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. 5543 a progr. 5547

verbale n° _____ data 2/11/78

Costatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

Carlo G. ...

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5539,00 a progr. 5543,00

data 30/10/78

cons. 2/11/78

N° progressivo

1182



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle della sezione precedente.
- Spostamento delle faglie verso il parallelo ovest per effetto della giacitura.

inclusioni calcite e quarzo ~ 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. 5539 a progr. 5543




verbale n° data 2/11/78

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor

per il C.T.F. Signor

Carl Hoff



caratteristiche litologiche e strutturali

- Alternanza di livelli di calceseisto listato con livelli di calceseisto filladico.
- Faglie in calotta verso il paramento est.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua stillicidio

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5531,00 a progr. 5535,00

data 28/10/78

cons. 30/10/78

N° progressivo

1180



caratteristiche litologiche e strutturali

- Alternanza di livelli di calcescisto listato con livelli di calcescisto feldico -

inclusioni calcite e quarzo a 10%

venute d'acqua stillicidio

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5527,00 a progr. 5534,00

data 21/10/78

cont. 30/10/78

N° progressivo

1179



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche litologiche analoghe a quelle della sezione precedente.

inclusioni calcite e quarzo 12%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5523,00 a progr. 5527,00

data 27/10/78

cons. 27/10/78

N° progressivo

1178



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato con scistosità irregolare.
- Livelli di calcescisto filadico fogliettato.
- Faglia in calotta (già rilevata nella sezione n° 1177)

inclusioni calcite e quarzo $\approx 15\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. 5523 a progr. 5527

verbale n° data 27/10/78

Constatato e rilevato: B

per la D.L. Signor

per il C.T.F. Signor

Carlo Hoff

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5519⁰⁰ a progr. 5523⁰⁰

data 26/10/78

cons. 27/10/78

N° progressivo

1177



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato prevalente con scistosità irregolare
- Faglia in calotta

inclusioni calcite e quarzo \approx 15%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. 5519 a progr. 5523

verbale n° _____ data 27/10/78

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

Carl Witt

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5515,00 a progr. 5519,00

data 26/10/78

cons. 27/10/78

N° progressivo

1176



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calceseisto listato con livelli di calceseisto filladico
- Scistosità irregolare
- Intersezione di faglie sul pavamen^{to} ovest

inclusioni calcite e quarzo $\approx 15\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per li C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5544,00 a progr. 5545,00

data 25/10/78

cons. 27/10/78

N° progressivo

1175



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato con livelli di calcescisto filladico.
- Scistosità irregolare.

inclusioni calcite e quarzo $\leq 15\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5507,00 a progr. 5511,00

data 25/10/78

cons. 27/10/78

N° progressivo

1174



caratteristiche litologiche e strutturali

-Caratteristiche analoghe a quelle della
sezione precedente

inclusioni calcite e quarzo ± 15%

venute d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5503,00 a progr. 5507,00

data 24/10/78

cons. 27/10/78

N° progressivo

1173



caratteristiche litologiche e strutturali

- Prevalenza di calcescisto listato con
pieghe evidenziate da calcite e quarzo
- Fratturazione irrilevante

inclusioni calcite e quarzo \approx 15%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

- Permangono le caratteristiche litologiche e strutturali rilevate per le precedenti sezioni.

ni-

inclusioni calcite e quarzo ≈ 15%

venute d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5455,00 a progr. 5455,00

data 23/10/78

cons. 26/10/78

N° progressivo

1171



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 15\%$

venuto d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato o rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5494,00 a progr. 5495,00

data 23/10/78

cons. 26/10/78

N° progressivo

1170



caratteristiche litologiche e strutturali

- Prevalenza di calcescisto listato con scistosità irregolare.
- Livelli di calcescisto tilladico fogliettato.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 15\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche litologiche e strutturali analoghe a quelle della sezione precedente.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 15\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calceseisto listato con livelli di calceseisto filladico -

- Fratture chiuse.

inclusioni _____

venute d'acqua * stillicidio (tende ad esaurirsi)

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5479,00 a progr. 5483,00

data 20/10/78

cons. 23/10/78

N° progressivo

1167



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato con frequenti pieghe e scistosità irregolare

inclusioni calcite e quarzo a 15%

venute d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI




rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente
- Fratture chiuse di secondaria importanza

inclusioni calcite e quarzo \pm 15%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5474⁰⁰ a progr. 5475⁰⁰

data 19/10/78

cons. 23/10/78

N° progressivo

1165



caratteristiche litologiche e strutturali

- Prevalenza di calcescisto listato cu pie.
ghe -
- Livelli di calcescisto filladico -

inclusioni calcite e quarzo 15%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5467,00 a progr. 5471,00

data 18/10/78

cons. 20/10/78

N° progressivo

1164



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente -

inclusioni calcite e quarzo ca 15%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5463,00 a progr. 5467,00

data 18/10/78

cons. 20/10/78

N° progressivo

1163



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calceseisto listato con livelli di calce-scisto filladico.
- Fratture chiuse.

inclusioni calcite e quarzo a 15%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5452° a progr. 5463°

data 17/10/78

cons. 20/10/78

N° progressivo

1162



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente -

inclusioni calcite e quarzo $\approx 15\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5455,00 a progr. 5473,00

data 17/10/78

cons. 20/10/78

N° progressivo

1161



caratteristiche litologiche e strutturali

- Prevalenza di calcescisto listato.
- Fratturazione in calotta con direzione coincidente con l'asse galleria.

inclusioni calcite e quarzo \approx 15%

venute d'acqua debole stillicidio

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5451,00 a progr. 5455,00

data 16/10/78

cons. 19/10/78

N° progressivo

1160



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato con livelli di calcescisto filladico fogliettato
 - Fratturazione irrilevante

inclusioni calcite e quarzo a 12%

venute d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5447,00 a progr. 5451,00

data 14/10/78

cons. 17/10/78

N° progressivo

1159



caratteristiche litologiche e strutturali

-Permanono le caratteristiche litologiche e strutturali rilevate per le precedenti sezioni.

inclusioni calcite e quarzo ≈ 12%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5443,00 a progr. 5447,00

data 13/10/78

cons. 16/10/78

N° progressivo

1158



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente.

inclusioni calcite e quarzo \approx 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO



da progr. 5439,00 a progr. 5443,00

data 13/10/78

cons. 16/10/78

N° progressivo

1157



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato con livelli di calc
cescisto filladico -
- Scistosità regolare -

inclusioni calcite e quarzo $\approx 10\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5431,00 a progr. 5439,00

data 12/10/78

cons. 14/10/78

N° progressivo

1155



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calcescisto listato con scistosità regolare
- Fratturazione assente

inclusioni calcite e quarzo < 10%

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5421,00 a progr. 5431,00

data 11/10/78

cons. 14/10/78

N° progressivo

1154



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente -

inclusioni calcite e quarzo $\approx 12\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL PREJUS

Lotto 2° Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5423,00 a progr. 5427,00

data 11/10/78

cons. 14/10/78

N° progressivo

1153



caratteristiche litologiche e strutturali

- Calceseisto listato con livelli di calceseisto filladico.
- Scistosità regolare.

inclusioni calcite e quarzo $\approx 12\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5419,00 a progr. 5431,00

data 10/10/78

cons. 13/10/78

N° progressivo

1152



caratteristiche litologiche e strutturali

- Caratteristiche analoghe a quelle della sezione precedente -
- Scistosità regolare -

inclusioni calcite e quarzo 2-12%

venute d'acqua _____

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Lotto 2' Imbocco lato Italia

RILEVAMENTO GEOLOGICO




da progr. 5415,00 a progr. 5419,00

data 10/10/78

cons. 13/10/78

N° progressivo

1151



caratteristiche litologiche e strutturali

- Alternanza di livelli di calceseisto listato con calceseisto filladico -
- Scistosità regolare -

inclusioni calcite e quarzo $\approx 12\%$

venute d'acqua

CONSTATAZIONE "FUORI SAGOMA" ECCEZIONALI

rilascio da progr. _____ a progr. _____

verbale n° _____ data _____

Constatato e rilevato:

per la D.L. Signor _____

per il C.T.F. Signor _____