

**METANODOTTO CERVIGNANO - MORTARA DN 1400 (56"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

**RICETTORE**

**1**

**SCHEDE RICETTORI**

**FOTO:**



**Comune:**

**Cap:**

**Ubicazione:**

**CARATTERISTICHE**

**N° PIANI**

**Tipologia infisso**

**Altezza edificio**

**Tipologia vetro**

**Classe Acustica**

**Stato di conservazione**

**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

**DESTINAZIONE DI USO**

**ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA**

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

**STRADE**

**FIUMI, TORRENTI**

**FERROVIA**

**INDUSTRIE**

**Note:** **ALTRO:**

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

2

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Vigevano in Garbana

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

3

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Roma

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

4

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Roma

### CARATTERISTICHE

|                  |    |                        |               |
|------------------|----|------------------------|---------------|
| N° PIANI         | 2  | Tipologia infisso      | Legno/metallo |
| Altezza edificio | 7m | Tipologia vetro        | Semplice      |
| Classe Acustica  | IV | Stato di conservazione | Discreto      |

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

5

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Cascina Roverina

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Si

Note: ALTRO: Avifauna

Complesso abitativo con annessa una cava di materiali inerti, sabbie ghiaia.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

6

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

7

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

8

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Via Carola

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

I

Stato di conservazione

Sufficiente

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

9

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

10

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar  
Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

11

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Cascina Cantarana

### CARATTERISTICHE

|                  |                                  |                        |                                 |
|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| N° PIANI         | <input type="text" value=" /"/>  | Tipologia infisso      | <input type="text" value=" /"/> |
| Altezza edificio | <input type="text" value=" /"/>  | Tipologia vetro        | <input type="text" value=" /"/> |
| Classe Acustica  | <input type="text" value=" II"/> | Stato di conservazione | <input type="text" value=" /"/> |

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Complesso di edifici situato all'interno di un parco adibito ad azienda agricola , con accesso severamente vietato da impianto allarme e cani da guardia.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

12

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via G. Matteotti

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 3m

Tipologia vetro Vetro

Classe Acustica II

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Edificio immerso nel verde interno ad un giardino privato, il proprietario non ha dato il permesso per fare una foto all'edificio

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

13

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via casa dei Blocchi

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 1+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

14

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Motta Visconti (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via casa dei Blocchi

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

15

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Molini

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso /

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro /

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale/commerciale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA /

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Edificio in completamento adibito a residenziale, capannone commerciale.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

16

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casorate Primo (PV)

Cap: 27022

Ubicazione: SP190

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Discreto

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Resinziale/produttivo

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Edificio residenziale (custode) facente parte di un'azienda produttiva.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

17

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casorate Primo (PV)

Cap: 27022

Ubicazione: Via Europa

### CARATTERISTICHE

|                  |      |                        |               |
|------------------|------|------------------------|---------------|
| N° PIANI         | 2+st | Tipologia infisso      | Legno/metallo |
| Altezza edificio | 9m   | Tipologia vetro        | Vetrocamera   |
| Classe Acustica  | III  | Stato di conservazione | Buono         |

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: NO

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Si

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

18

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Europa

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica II

Stato di conservazione Discreto

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

19

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Trovo (PV)

Cap: 27020

Ubicazione: Frazione Papiago

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Complesso di edifici che costituiscono una cascina medievale ristrutturata con annessa chiesa

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

20

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

21

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

22

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

23

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: **ALTRO:**

E' presente un Impianto trattamento prodotti agricoli

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

24

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Cavo Marozzi Rainoldi

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Pessimo

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar  
Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

25

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via Turago Bordone

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

26

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Cascina Birolo

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Sufficiente

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Canale

FERROVIA

Si

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Cascina Agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar  
Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

27

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Siziano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Vigentina

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Pessimo

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Canale

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

28

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Via Milano

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Canale

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

29

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Via S. Pertini

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 10m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica II

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar  
Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

30

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Via Milano

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

31

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Cascina Faino

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Canale

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Si

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

32

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: S.Zenone al Lambro (MI)

Cap: 20070

Ubicazione: Via Ada Negri

### CARATTERISTICHE

N° PIANI /

Tipologia infisso /

Altezza edificio /

Tipologia vetro /

Classe Acustica III

Stato di conservazione /

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Cimitero

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Si tratta di un cimitero

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

33

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Tavazzano con Villavesco (L)

Cap: 26838

Ubicazione: Via XX settembre (Modig)

### CARATTERISTICHE

|                  |     |                        |             |
|------------------|-----|------------------------|-------------|
| N° PIANI         | 2   | Tipologia infisso      | Legno       |
| Altezza edificio | 7m  | Tipologia vetro        | Vetrocamera |
| Classe Acustica  | III | Stato di conservazione | Buono       |

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Si

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

34

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Mulazzano

Cap: 26837

Ubicazione: Località Sabbione

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Sufficiente

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

35

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Mulazzano

Cap: 26837

Ubicazione: Via Quartiano

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Edificio facente parte di un'azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

36

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Mulazzano

Cap: 26837

Ubicazione: Via Quartiano

### CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Edificio facente parte di un'azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

37

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Cervignano d'Adda (LO)

Cap: 26832

Ubicazione: SP16

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

38

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Cervignano d'Adda (Lo)

Cap: 26832

Ubicazione: SP16

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar  
Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

39

### SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Cervignano d'Adda (LO)

Cap: 26832

Ubicazione: SP16

### CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

### DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

### SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Si

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Si tratta di un complesso di edifici che costituiscono un'antica cascina.