

METANODOTTO CERVIGNANO - MORTARA DN 1400 (56"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

1A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'Industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	3m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	V	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sterrata

FIUMI, TORRENTI: Fosso

FERROVIA: No

INDUSTRIE: Sì

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

2A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	5m	Tipologia vetro	Semplice
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sterrata

FIUMI, TORRENTI: Fosso

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

3A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	4m	Tipologia vetro	Semplice
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Pessimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sterrata

FIUMI, TORRENTI: Fosso

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

4A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	6m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	IV	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

5A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1+int.

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 5m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

6A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1	Tipologia infisso	Metallo
Altezza edificio	5m	Tipologia vetro	Semplice
Classe Acustica	IV	Stato di conservazione	Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Attività artigianale/Uffici

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	Sì
FIUMI, TORRENTI	No
FERROVIA	No
INDUSTRIE	Sì
Note: ALTRO:	No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

7A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Una parte di edificio è in completamento

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

8A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

9A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Strada Belcredio

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 5m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

10A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Strada Belcredio

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 6m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

11A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Corso Pavia/SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2	Tipologia infisso	Legno/metallo
Altezza edificio	7m	Tipologia vetro	Semplice
Classe Acustica	V	Stato di conservazione	Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Uffici/ ed. commerciale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: Sì

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

12A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via XXV Aprile /SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2	Tipologia infisso	Metallo
Altezza edificio	7m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	V	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO	Uffici
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	Sì
FIUMI, TORRENTI	No
FERROVIA	No
INDUSTRIE	Sì
Note: ALTRO:	No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

13A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Ugo da Gambolate

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	6m	Tipologia vetro	Semplice
Classe Acustica	IV	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

14A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Ugo da Gambolate

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1	Tipologia infisso	Metallo
Altezza edificio	4m	Tipologia vetro	Semplice
Classe Acustica	IV	Stato di conservazione	Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO	Uffici
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	Sì
FIUMI, TORRENTI	No
FERROVIA	No
INDUSTRIE	No
Note: ALTRO:	No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

15A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via XXV Aprile /SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Edificio annesso ad attività artigianale

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

16A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via XXV Aprile /SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI	<input type="text" value="2"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value="Metallo"/>
Altezza edificio	<input type="text" value="6m"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value="Semplice"/>
Classe Acustica	<input type="text" value="V"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value="Sufficiente"/>

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO	<input type="text" value="Uffici"/>
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	<input type="text" value="Sì"/>

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	<input type="text" value="Sì"/>
FIUMI, TORRENTI	<input type="text" value="No"/>
FERROVIA	<input type="text" value="No"/>
INDUSTRIE	<input type="text" value="Sì"/>
Note: ALTRO:	<input type="text" value="No"/>

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

17A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: SP 206

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Complesso di edifici destinato a cascina agricola/allevamento.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

18A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Bell'Aria Vecchia

CARATTERISTICHE

N° PIANI	<input type="text" value=" /"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value=" /"/>
Altezza edificio	<input type="text" value=" /"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value=" /"/>
Classe Acustica	<input type="text" value=" II"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value=" Buono"/>

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

19A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2+st	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	8m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: Fosso

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

20A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

21A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: P.zza 4 Nov. / SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	7m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO	Uffici
ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA	No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	Sì
FIUMI, TORRENTI	No
FERROVIA	No
INDUSTRIE	No
Note: ALTRO:	Avifauna

Sede del Comune di Vernate, al momento del sopralluogo erano presenti cantieri stradali.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

22A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1	Tipologia infisso	Metallo
Altezza edificio	4m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Centro civico

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

23A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: S.P. Binasco-Melegnano

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2	Tipologia infisso	Metallo
Altezza edificio	7m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Uffici/commerciale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	Sì
FIUMI, TORRENTI	No
FERROVIA	No
INDUSTRIE	Sì
Note: ALTRO:	No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

24A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via Toscana

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

25A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via Toscana

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	7m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE	Sì
FIUMI, TORRENTI	Sì
FERROVIA	No
INDUSTRIE	No
Note: ALTRO:	No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar
Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

26A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: via Isonzo

CARATTERISTICHE

N° PIANI	4	Tipologia infisso	PVC
Altezza edificio	12m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar
Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

27A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: via Falcetti

CARATTERISTICHE

N° PIANI	3+semin.	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	12m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

28A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

29A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

30A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

31A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

32A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

33A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

34A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI	<input type="text" value="1"/>	Tipologia infisso	<input type="text" value="Metallo"/>
Altezza edificio	<input type="text" value="12m"/>	Tipologia vetro	<input type="text" value="Semplice"/>
Classe Acustica	<input type="text" value="III"/>	Stato di conservazione	<input type="text" value="Buono"/>

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: ALTRO:

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

35A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: SP2

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

36A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Cerro al Lambro (MI)

Cap: 20070

Ubicazione: Via Primo Maggio

CARATTERISTICHE

N° PIANI	3	Tipologia infisso	Metallo
Altezza edificio	9m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: No

Situato nei pressi dell'Autostrada A1

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

37A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio

Cap: 26858

Ubicazione: Via delle Industrie

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Commerciale/artigianale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

38A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casalmaiocco (LO)

Cap: 26831

Ubicazione: Via Consortile delle guardie

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1+st	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	5	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	IV	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: Canale

FERROVIA: No

INDUSTRIE: No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

39A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casalmaiocco (LO)

Cap: 26831

Ubicazione: Via Consortile delle guard

CARATTERISTICHE

N° PIANI	2+st	Tipologia infisso	Legno
Altezza edificio	8m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	IV	Stato di conservazione	Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO: Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA: No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE: Sì

FIUMI, TORRENTI: No

FERROVIA: No

INDUSTRIE: Sì

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

40A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio

Cap: 26858

Ubicazione: Via Papa Giovanni XXIII

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

41A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio

Cap: 26858

Ubicazione: via Papa Giovanni XXIII

CARATTERISTICHE

N° PIANI	1	Tipologia infisso	Metallo
Altezza edificio	4m	Tipologia vetro	Vetrocamera
Classe Acustica	III	Stato di conservazione	Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Scuola Media

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

42A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio

Cap: 26858

Ubicazione: Via Mazzini

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA Sì

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

43A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio

Cap: 26858

Ubicazione: Via delle Azalee

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Sì

FERROVIA Sì

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

44A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio

Cap: 26858

Ubicazione: Statale Emilia

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso PVC

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Sì

FERROVIA Sì

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No