



ELENCO DELLE MANUTENZIONI EFFETTUATE NEL 2021 LEGATE AL MIGLIORAMENTO DEL CONSUMO SPECIFICO

Controlli, verifiche o ispezioni

Data	Unità	Descrizione verifica, controllo o ispezione	Esito della verifica, controllo o ispezione
23 febbraio, 2021	BS1	Ispezione casse condensatore a seguito mareggiata del 14 febbraio (20000620646)	Si evidenzia presenza di alghe
26 febbraio, 2021	BS3 e BS4	Controllo performance condensatore a cura linea predittiva	Report a cura linea predittiva in cui evince il miglioramento delle prestazione a seguito pulizia straordinaria condensatore per mareggiata del 14 febbraio
27 febbraio, 2021	BS4	Prove pompe SCAM	Mail trasmessa da Capo Turni unità 3/4 in cui si evince che le pompe B e C hanno performance peggiori rispetto alla pompa A
2 marzo, 2021	BS1	Controllo performance condensatore a cura linea predittiva	Report a cura linea predittiva in cui evince il miglioramento delle prestazione a seguito pulizia straordinaria condensatore per mareggiata del 14 febbraio
14 aprile, 2021	BS1	BS1 - ricerca rientrate aria al condensatore	Mail trasmessa da funzione specialistica ENEL in data 14 aprile 2021, in cui si evince, tra l'altro, la perdita da valvola regolatrice livello SED
27 aprile, 2021	BS4	BS4 - ricerca rientrate aria al condensatore	Mail trasmessa da funzione specialistica ENEL in data 27 aprile 2021 in cui si evince, tra l'altro, rientrata da dischi di rottura



Elenco Manutenzioni periodo Gennaio 2021 – Dicembre 2021

Sistema	Ordine	Testo ordine di manutenzione	Tipo di manutenzione	Esito manutenzione
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	20000598483	GR1 PRESENTE PERDITA DA LINEA SCARICO SC	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
CONDENSATORE	20000620646	GR1-ISPEZIONE CASSE CONDENSATORE	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
CONDOTTE DI ADDUZIONE AL CONDENSATORE	20000620653	GR3 ISPEZ INT /PULIZ CASSE H2O MARE ING	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
CONDOTTE DI ADDUZIONE AL CONDENSATORE	20000620659	GR4 ISPEZ INT /PULIZ CASSE H2O MARE ING	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	20000633125	BS4 - PMP VC CA001C - ISPEZIONE GIRANTE	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
TURBINA	20000670228	BS4 TURBINA BP DISCHI DI ROTTURA	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	20000678635	POMPA VUOTO CONDENSATORE "A" GR.4	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
LINEA DA SED A SERB. RACCOLTA SCAR. COND	20000683275	BS1 RIBADERNATURA VALVOLA MANUALE A VALL	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	30000012122	BS3 POMPA VUOTO COMDENSATORE A	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	30000012121	BS3 POMPA VUOTO COMDENSATORE B	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo



ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	30000012173	BS4 PMP Vuoto condensatore C	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	30000012171	BS4 PMP Vuoto condensatore A	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	30000012172	BS4 PMP Vuoto condensatore B	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
CONDENSATORE	30000011970	BS4 ISPEZIONE CONDENSATORE	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	20000793440	EIETTORI VUOTO CONDENSATORE GR.3	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	30000012064	BS3 POMPA VUOTO COMDENSATORE C	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	20000679326	GR4:PERDE FLANGIA PMP. VUOTO COND."B"	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	20000678635	POMPA VUOTO CONDENSATORE "A" GR.4	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
CONDENSATORE	30000011189	BS3 Ispezione condensatore.	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
CONDENSATORE	30000011665	BS3 Revisione condensatore	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
CONDOTTA ADDUZIONE AC	30000011713	Ispez. CONDOTTA ADDUZIONE GR3	Manutenzione Predittiva Termo	Attività eseguita con esito positivo
ELETTROPOMPA VUOTO CONDENSATORE	20000799636	POMPA VUOTO CONDENSATORE "A" GR.3	Manutenzione Correttiva Termo	Attività eseguita con esito positivo



ENEL Produzione S.p.A

Centrale "Federico II" di Brindisi