

EDIFICIO N. L 3 - 33

PROGETTO			
COMUNE DI	FRANCOPONTE	FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	10/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1980		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS: <i>IN CORSO</i>
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m []		
	Fino a -3.00 m []		
	Fino a -4.00 m []		
	Oltre -4.00 m []		
Piani fuori terra n. <i>2</i>			
Altezza fuori terra m. <i>7 ml</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. <i>2</i>		
Famiglie presenti	N. <i>2</i>		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette	Fondazioni indirette	
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>	
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input checked="" type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Laterizi <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<i>IN LATERO CEMENTO CON COPPI A LUNA MARSIGLIESE</i>		
Tipologia scale	<i>INTERNE IN C.A.</i>		
Tipologia balconi	<i>A SBALZO</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>SI (BALCONI)</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>NO</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
<i>LA STRUTTURA DEI BALCONI E' MOLTO AMMALORATA ED E' PREVISTA LA LORO RIMOZIONE.</i>			













EDIFICIO N. L 3 - 34

PROGETTO			
COMUNE DI	FRANCO FONTE	FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	12/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1980		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. NO	Altezza piani interrati	Mis <input type="checkbox"/>	Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. 3			
Altezza fuori terra m. 10 ml			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input type="checkbox"/>	Commerciale <input checked="" type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati		Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input checked="" type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/> MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Laterizi <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	SU TETTI IN FERRO. PAVI IN FIBRO CEMENTO O PIETRA IN LATERO CEMENTO		
Tipologia scale			
Tipologia balconi	A SBALZO IN CATTIVO STATO		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	SI		
Lesione e distacchi su aperture esterne	SI		
Ammaloramenti diffusi esterni	SI		
Distacchi di intonaci esterni	SI		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
STRUTTURA IN ABBANDONO DA DIVERSI ANNI.			



















EDIFICIO N. L3 - 35

PROGETTO			
COMUNE DI <i>FRANCOFONTE</i>		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	<i>11/07/2021</i>
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	<i>1970</i>		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS: <i>1980 circa ELEVAZIONE 2° PIANO</i>
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati	Mis <input type="checkbox"/>	Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <i>2</i>			
Altezza fuori terra m. <i>7 mt</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. <i>2</i>		
Famiglie presenti	N. <i>2</i>		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/>	plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input checked="" type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/> MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Laterizi <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<i>IN LATERO CEMENTO PIANA</i>		
Tipologia scale	<i>ESTERNA IN C.A. APPROPRIATA</i>		
Tipologia balconi	<i>NO</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>SI</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>SI</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
<i>LA PROPRIETARIA DEL 1° PIANO SI LAMENTAVA DI PROBLEMI AL SOLAIO DEL PAVIMENTO MA NON È STATO POSSIBILE VERIFICARLE</i>			

















EDIFICIO N. L 3 - 36

PROGETTO			
COMUNE DI <i>FRANCOFONTE</i>		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	<i>11/10/2021</i>
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	<i>2007</i>		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS: <i>2018 RIFACIMENTO TETTO</i>
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati	Mis <input type="checkbox"/>	Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/>		
	Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/>		
	Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/>		
	Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <i>1</i>			
Altezza fuori terra m. <i>3,00 mt</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input type="checkbox"/>	Commerciale <input checked="" type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input checked="" type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/>	Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/> MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<i>TERRA STRUTTURATA SU STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO</i>		
Tipologia scale	<i>NO</i>		
Tipologia balconi	<i>NO</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>NO</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>NO</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE <i>COBERTURA VIEICOLE PER L'ATTIVITA' DI AUTOSAVVINE</i>			



EDIFICIO N. L 3-36 BIS

PROGETTO			
COMUNE DI <i>FRANCOFONTE</i>	FOGLIO	PARTICELLA	
Sopralluogo <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	<i>11/07/2021</i>	
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	<i>2010</i>		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati	Mis <input type="checkbox"/>	Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <i>1</i>			
Altezza fuori terra m. <i>2.50 mt</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input type="checkbox"/>	Commerciale <input checked="" type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette	Fondazioni indirette	
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>	
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<i>PANNELLI IN LAMIERA</i>		
Tipologia scale			
Tipologia balconi			
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>NO</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>NO</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
<i>BOX</i>			
<i>5 UFFICIO AUTOSALONE, SOTTO UNA</i>			
<i>TETTOIA CON STRUTTURA IN FERRO E PANNELLI IN LAMIERA</i>			
<i>X COPERTURA.</i>			
<i>SUL RETRO MURO IN LATERIZI</i>			





EDIFICIO N. L 3-37

PROGETTO			
COMUNE DI <i>FRANCO FONTE</i>		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	<i>11/07/2021</i>
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	<i>2000</i>		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/>		
	Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/>		
	Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/>		
	Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <i>1</i>			
Altezza fuori terra m. <i>2,50 m</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input type="checkbox"/>	Commerciale <input checked="" type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/>	plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<i>PANNELLI IN LAMIERA</i>		
Tipologia scale	<i>NO</i>		
Tipologia balconi	<i>NO</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>NO</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>NO</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE <i>TETTOIA CON STRUTTURA IN FERRO E COPERTURA A PANNELLI DI LAMIERA</i>			




EDIFICIO N. L 3 - 40

PROGETTO			
COMUNE DI	FOGLIO	PARTICELLA	
FRANCOPONTE			
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	11/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1970 ÷ 1980		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <u> </u>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <u>1</u>			
Altezza fuori terra m. <u>4,00 ~</u>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO-FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. <u>1</u>		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input checked="" type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati		Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<u>1 FALDA, PANNELLI FIBROCEMENTO</u>		
Tipologia scale			
Tipologia balconi			
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	SI		
Lesione e distacchi su aperture esterne	NO		
Ammaloramenti diffusi esterni	SI		
Distacchi di intonaci esterni	SI		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
<u>PROBABILE SOLAIO IN FERRO CON ONDULINE IN FIBROCEMENTO.</u>			









EDIFICIO N. L 3 - 38

PROGETTO			
COMUNE DI FRANCOFONTE		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA 11/07/2021	
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	2008 ÷ 2010		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. 1	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. 1	Altezza fuori terra m. 4,00 ~		
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO-FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input type="checkbox"/>	Commerciale <input checked="" type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input checked="" type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>	
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
TELAIO IN FERRO + PANNELLI COIBENTATI CON GUAINA ARDESIANA (IPOTESI)			
Tipologia copertura	FALDE SPIOVENTI		
Tipologia scale			
Tipologia balconi			
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	NO		
Lesione e distacchi su aperture esterne	NO		
Ammaloramenti diffusi esterni	NO		
Distacchi di intonaci esterni	NO		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
NON EFFETTUATO SOPRALLUOGO INTERNO PER VERIFICARE LA COPERTURA. QUESTA PARTE DI STRUTTURA E' LA PORZIONE PIU' NUOVA DI UNA STRUTTURA COMPLESSA BEN PIU' ANTICA, IL CUI CORPO PRINCIPALE RISALE AGLI ANNI '50-60 ED E' REALIZZATA IN MURATURA PORTANTE.			







EDIFICIO N. L 3 - 39

PROGETTO			
COMUNE DI <i>FRANCO FONTE</i>		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	<i>11/10/2021</i>
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	<i>2010</i>		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Fino a -3.00 m	<input type="checkbox"/>	
	Fino a -4.00 m	<input type="checkbox"/>	
	Oltre -4.00 m	<input type="checkbox"/>	
Piani fuori terra n. <i>1</i>			
Altezza fuori terra m. <i>3 mt e 6 mt</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input type="checkbox"/>	Commerciale <input checked="" type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input checked="" type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/>	plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input checked="" type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<i>PANNELLI IN LAMIERA</i>		
Tipologia scale	<i>NO</i>		
Tipologia balconi	<i>NO</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>NO</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>NO</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
<i>PARETE E' UNA STRUTTURA IN C.A. CON BLOCCHI D'ARMATURA E PANNELLI IN LAMIERATO E PADIGLIONE E' UNA TETTOIA CON STRUTTURA IN FERRO CON PANNELLI IN LAMIERATO PER COPERTURA.</i>			





EDIFICIO N. L 3 - 41

PROGETTO			
COMUNE DI FRANCOFONTE		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA 11/107/2021	
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1980 ~ STRUTTURA / 1° AMPLIAMENTO 2010 ~ ORIGINALE / 2° AMPLIAMENTO 2014-2015 INTERVENTI		
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <u> </u>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Quota imposta fondazioni Stim. <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <u> 1 </u>			
Altezza fuori terra m. <u> 4,00 ~</u>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. <u> 1 </u>		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input checked="" type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati		Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input checked="" type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<u> UNA FALDA, TEGOLE (COFFO) </u>		
Tipologia scale	<u> </u>		
Tipologia balconi	<u> </u>		
Posizione rispetto asse galleria	<u> </u>		
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	NO		
Lesione e distacchi su aperture esterne	NO		
Ammaloramenti diffusi esterni	NO		
Distacchi di intonaci esterni	NO		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
<u> RISTRUTTURAZIONE IN ATTO. </u>			





EDIFICIO N. L 3 - 42

PROGETTO			
COMUNE DI FRANCOFONTE		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No []	DATA	11/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	2008-2010 / AMPLIAMENTO 2014-2015		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <u> </u>	Altezza piani interrati		Mis [] Stim []
Sopralluogo piano interrato	Si [] No <input checked="" type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. [x]	Fino a -2.00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Fino a -3.00 m	[]	
	Fino a -4.00 m	[]	
	Oltre -4.00 m	[]	
Piani fuori terra n. <u>1</u>			
Altezza fuori terra m. <u>3,50</u>	<u> </u>		
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale []	
Unità immobiliari	N. <u>1</u>		
Famiglie presenti	N. <u> </u>		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali		Muratura <input checked="" type="checkbox"/> C.A. [] Telaio C.A. [] Acciaio [] Mista (muri + C.A.) []	
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/>	Puntuale [] plinti isolati	Pali [] Micropali [] Diaframmi [] Consolidamenti di fondazione []
Tipologia strutture verticali		C.A. : Setti e pilastri [] Vani scala e pilastri []	
		MURATURA: Pietra <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni [] Laterizi []	
Tipologia strutture orizzontali		Solette in C.A. [] Solai in latero cemento []	
		Solai in legno <input checked="" type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA []	
Tipologia copertura <u>DUE FALDE, PANNELLI FIBRO-CEMENTO</u>			
Tipologia scale <u> </u>			
Tipologia balconi <u> </u>			
Posizione rispetto asse galleria <u> </u>			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<u> </u>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<u> </u>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<u> </u>		
Distacchi di intonaci esterni	<u> </u>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI [] No <input checked="" type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI [] No <input checked="" type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO []	FESSURIMETRO []
NOTE			





EDIFICIO N. L 3 - 43

PROGETTO			
COMUNE DI <i>FRANCO FONTE</i>		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	Si [] No []	DATA	<i>MIOZI 2021</i>
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	<i>1970</i>		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS: <i>2015</i>
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati		Mis [] Stim []
Sopralluogo piano interrato		Si []	No []
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m [<input checked="" type="checkbox"/>]		
	Fino a -3.00 m []		
	Fino a -4.00 m []		
	Oltre -4.00 m []		
Piani fuori terra n. <i>1</i>			
Altezza fuori terra m. <i>3,50 ml</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa [<input checked="" type="checkbox"/>]	Commerciale []	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura [<input checked="" type="checkbox"/>] C.A. [] Telaio C.A. [] Acciaio [] Mista (muri + C.A.) []		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua [<input checked="" type="checkbox"/>] Puntuale [] plinti isolati	Pali [] Micropali [] Diaframmi [] Consolidamenti di fondazione []	
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri [] Vani scala e pilastri []		
	MURATURA: Pietra [] Mattoni [<input checked="" type="checkbox"/>] Laterizi [<input checked="" type="checkbox"/>]		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. [] Solai in latero cemento []		
	Solai in legno [] Solai in legno con soletta in CA []		
Tipologia copertura	<i>PANTE SU TRAVI IN LEGNO, FAVOLATO E COPPO SICILIANO E PASTE</i>		
Tipologia scale	<i>NO SU TRAVI IN LEGNO E PANNELLI IN FIBROCEMENTO</i>		
Tipologia balconi	<i>NO</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>NO</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>SI</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	Si [] No []	LESIONI SU VANI SCALA Si [] No []	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO []	FESSURIMETRO []
NOTE			













EDIFICIO N. L 3 - 43 B15

PROGETTO			
COMUNE DI	FOGLIO	PARTICELLA	
Sopralluogo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	11/09/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	2013		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <i>NO</i>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/>		
	Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/>		
	Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/>		
	Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <i>1</i>			
Altezza fuori terra m. <i>3.00 mt</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input checked="" type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/>	plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/> MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<i>PIANTA IN LATERO CEMENTO</i>		
Tipologia scale	<i>NO</i>		
Tipologia balconi	<i>NO</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	<i>NO</i>		
Lesione e distacchi su aperture esterne	<i>NO</i>		
Ammaloramenti diffusi esterni	<i>NO</i>		
Distacchi di intonaci esterni	<i>NO</i>		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
<i>STRUTTURA INVERTITA</i>			





EDIFICIO N. L 3 - 44

PROGETTO			
COMUNE DI FRANCOFONTE	FOGLIO	PARTICELLA	
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	11/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1970 ~		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n.	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -2.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n.	3		
Altezza fuori terra m.	9,50 ~		
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. 1		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input checked="" type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati		Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solai in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura 1 FALDA, PANNELLI COIBENTATI, TEGOLE, LAMIERA ZINCATO			
Tipologia scale			
Tipologia balconi /			
Posizione rispetto asse galleria /			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	SI		
Lesione e distacchi su aperture esterne			
Ammaloramenti diffusi esterni	SI		
Distacchi di intonaci esterni	SI		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
STRUTTURA COMPRESSA, COSTITUITA DA PIÙ CORPI/AMPLIAMENTI CHE SI SONO SUSSECUITI NEL CORSO DEGLI ANNI, TRA CUI SI EVINCE UN CONSOLIDAMENTO CON CORONAMENTO IN CEMENTO ARMATO. SI EVIDENZIANO DI BASE 2 CORPI: UNO IN MURATURA PORTANTE, ALTO CIRCA 6,5 m CON TELAIO IN LEGNO E COPERTURA IN TEGOLE, CUI SI AFFIANCA UN CORPO CON TERRAZZO; UN SECONDO CORPO SEMBRA IN MURATURA MISTA, O QUANTO MENO CONSOLIDATO CON CORONAMENTO IN C.A., SOLAIO IN LATERO CEMENTO, COPERTURA IN LAMIERA ZINCATO.			







EDIFICIO N. L 3 - L4 Bis

PROGETTO			
COMUNE DI FRANCO FONTE	FOGLIO	PARTICELLA	
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	11/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1960 ~		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <u> </u>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/>	Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/>
	Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <u>1</u>			
Altezza fuori terra m. <u>4,00 ~</u>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. <u>1</u>		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input checked="" type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/>	Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	<u>UNA FALDA, PANNELLI FIBROCEMENTO</u>		
Tipologia scale	<u> </u>		
Tipologia balconi	<u> </u>		
Posizione rispetto asse galleria	<u> </u>		
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	NO		
Lesione e distacchi su aperture esterne	NO		
Ammaloramenti diffusi esterni	<input checked="" type="checkbox"/>		
Distacchi di intonaci esterni	NO		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			







EDIFICIO N. L 3 - 45

PROGETTO			
COMUNE DI FRANCO FONTE		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA 11/07/2021	
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1950 ~		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS: 2018
Piano interrati n. —	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. [x]	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. 1			
Altezza fuori terra m.	3,70 - 4,00 ~		
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. 1		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input checked="" type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati		Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input checked="" type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
Tipologia copertura	DUE FALDE, PANNELLI COIBENTATI		
Tipologia scale			
Tipologia balconi			
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	NO		
Lesione e distacchi su aperture esterne	NO		
Ammaloramenti diffusi esterni	NO		
Distacchi di intonaci esterni	NO		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			





EDIFICIO N. L 3 - 46

PROGETTO			
COMUNE DI <i>FRANCOFONTE</i>		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA <i>11/07/2021</i>	
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	<i>1980 ≈</i>		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. <i>—</i>	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Quota imposta fondazioni Stim. <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/>		
	Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/>		
	Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/>		
	Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n. <i>2</i>			
Altezza fuori terra m. <i>7.50 ~</i>			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO-FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. <i>1</i>		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali		Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/>	Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input checked="" type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input type="checkbox"/>		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
<i>SOLAIO IN ACCIAIO <input checked="" type="checkbox"/></i>			
Tipologia copertura	<i>UNA FALDA, PANNELLI COIBENTATI</i>		
Tipologia scale			
Tipologia balconi	<i>—</i>		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	NO		
Lesione e distacchi su aperture esterne	NO		
Ammaloramenti diffusi esterni	NO		
Distacchi di intonaci esterni	NO		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			





EDIFICIO N. L 3 - 47

PROGETTO			
COMUNE DI FRANCOFONTE		FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	11/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1980 ~		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n.	Altezza piani interrati		Mis <input type="checkbox"/> Stim <input type="checkbox"/>
Sopralluogo piano interrato	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Quota imposta fondazioni Stim. <input checked="" type="checkbox"/>	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m <input type="checkbox"/> Fino a -4.00 m <input type="checkbox"/> Oltre -4.00 m <input type="checkbox"/>		
Piani fuori terra n.	3		
Altezza fuori terra m.	11,0 ~		
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO-FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	
Unità immobiliari	N. 2		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura <input type="checkbox"/> C.A. <input type="checkbox"/> Telaio C.A. <input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Mista (muri + C.A.) <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale <input type="checkbox"/> plinti isolati	Pali <input type="checkbox"/> Micropali <input type="checkbox"/> Diaframmi <input type="checkbox"/> Consolidamenti di fondazione <input type="checkbox"/>	
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input type="checkbox"/> Vani scala e pilastri <input type="checkbox"/>		
	MURATURA: Pietra <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/>		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. <input type="checkbox"/> Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/> *		
	Solai in legno <input type="checkbox"/> Solai in legno con soletta in CA <input type="checkbox"/>		
* IL SOCCO DOVREBBE AVERE UN TELAIPO PORTANTE IN FERRO			
Tipologia copertura	DUE FALDE, TEGOLE (COPPO)		
Tipologia scale			
Tipologia balconi			
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	SI		
Lesione e distacchi su aperture esterne			
Ammaloramenti diffusi esterni	SI		
Distacchi di intonaci esterni			
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	LESIONI SU VANI SCALA SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO <input type="checkbox"/>	FESSURIMETRO <input type="checkbox"/>
NOTE			
STRUTTURA ORIGINARIA IN MURATURA MISTA (PIANO TERRA), A SEGUITO DI ELEVAZIONE DELLA STRUTTURA REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI CONSOLIDAMENTO IN CEMENTO ARMATO.			





EDIFICIO N. L 3 - 67 BIS

PROGETTO			
COMUNE DI	FRANCOFONTE	FOGLIO	PARTICELLA
Sopralluogo	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DATA	11/07/2021
Indirizzo			
Amministratore / proprietario			
CARATTERISTICHE GENERALI			
Anno di costruzione presunto	1980		
INTERVENTI			
Manutenzione straord. Ripristini Ristrutturazioni	MS:	RIP:	RIS:
Piano interrati n. NO	Altezza piani interrati		Mis [] Stim []
Sopralluogo piano interrato	SI [] No []		
Quota imposta fondazioni Stim. []	Fino a -2.00 m <input checked="" type="checkbox"/> Fino a -3.00 m [] Fino a -4.00 m [] Oltre -4.00 m []		
Piani fuori terra n. 1			
Altezza fuori terra m. 3,00 mt			
CARATTERISTICHE TIPOLOGICO- FUNZIONALI			
Destinazione d'uso	Abitativa <input checked="" type="checkbox"/>	Commerciale []	
Unità immobiliari	N.		
Famiglie presenti	N.		
CONDIZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA			
Tipologia strutture orizzontali	Muratura [] C.A. [] Telaio C.A. [] Acciaio [] Mista (muri + C.A.) <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia fondazioni	Fondazioni dirette		Fondazioni indirette
	Continua <input checked="" type="checkbox"/> Puntuale [] plinti isolati		Pali [] Micropali [] Diaframmi [] Consolidamenti di fondazione []
Tipologia strutture verticali	C.A. : Setti e pilastri <input checked="" type="checkbox"/> Vani scala e pilastri [] MURATURA: Pietra [] Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Laterizi []		
Tipologia strutture orizzontali	Solette in C.A. [] Solai in latero cemento <input checked="" type="checkbox"/>		
	Solai in legno [] Solai in legno con soletta in CA []		
Tipologia copertura	PIANTA IN LATERO CEMENTO E PANNELLI IN LAMIERA SUTRATI IN FERRO		
Tipologia scale	NO		
Tipologia balconi	NO		
Posizione rispetto asse galleria			
QUADRI FESSURATIVI ESISTENTI			
Lesioni e distacchi strutturali pareti esterne	NO		
Lesione e distacchi su aperture esterne	NO		
Ammaloramenti diffusi esterni	SI		
Distacchi di intonaci esterni	SI		
LESIONI CRITICHE DA MONITORARE	SI [] No []	LESIONI SU VANI SCALA SI [] No []	
LESIONI CRITICHE MONITORATE	DATA	VETRINO []	FESSURIMETRO []
NOTE			



