

**CENTRALE DI GISSI****RAPPORTO D'ISPEZIONE COMPONENTE D'IMPIANTO****KKS**

90SGA11BB001

**Area/impianto**

ANTINCENDIO

**Reparto / Ditta esecutrice**

IGI/AME

**Descrizione componente**

MOTOPOMPA ANTINCENDIO

**Attività**

Verifica linee di distribuzione e serbatoio gasolio per motopompa antincendio

**POS.****ALLEGATI**

1

2

3

4

5

6

7

**Data ispezione**

11/03/2021

**Nominativo esecutore**

Nicola Di Cicco

**firma esecutore****Analisi dei dati / considerazioni**

Nessuna anomalia riscontrata

Le linee e il serbatoio "compreso di vasca di contenimento" sono in buono stato

**ESITO ISPEZIONE**☒ **POSITIVO**☐ **NEGATIVO****Azioni / Note****Data**

11/03/2021

**Responsabile U.O.**

Marcello Di Giacomo

**firma Responsabile**



**a2a**  
gencogas

## CENTRALE DI GISSI

### RAPPORTO D'ISPEZIONE COMPONENTE D'IMPIANTO

KKS

11BRV10

Area/impianto

GEN. DI EMERGENZA UP1

Reparto / Ditta esecutrice

IGI/AME

Descrizione componente

GENERATORE DI EMERGENZA UP1

Attività

Verifica annuale linee di distribuzione e serbatoio gasolio per gruppo di emergenza

POS.

ALLEGATI

1

2

3

4

5

6

7

Data ispezione

11/03/2021

Nominativo esecutore

Nicola Di Cicco

firma esecutore

Analisi dei dati / considerazioni

Nessuna anomalia riscontrata

Le linee e il serbatoio "compreso di vasca di contenimento" sono in buono stato

ESITO ISPEZIONE

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Azioni / Note

Data

11/03/2021

Responsabile U.O.

Marcello Di Giacomo

firma Responsabile

**CENTRALE DI GISSI****RAPPORTO D'ISPEZIONE COMPONENTE D'IMPIANTO**

KKS 21BRV10	Area/impianto GEN. DI EMERGENZA UP2	Reparto / Ditta esecutrice IGI/AME
----------------	--	---------------------------------------

**Descrizione componente**

GENERATORE DI EMERGENZA UP2

**Attività**

Verifica annuale linee di distribuzione e serbatoio gasolio per gruppo di emergenza

POS.	ALLEGATI
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

<b>Data ispezione</b> 11/03/2021	<b>Nominativo esecutore</b> Nicola Di Cicco	<b>firma esecutore</b> 
-------------------------------------	--	----------------------------

**Analisi dei dati / considerazioni**

Nessuna anomalia riscontrata

Le linee e il serbatoio "compreso di vasca di contenimento" sono in buono stato

<b>ESITO ISPEZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>POSITIVO</b>	<input type="checkbox"/> <b>NEGATIVO</b>
------------------------	---	--

**Azioni / Note**

<b>Data</b> 11/03/2021	<b>Responsabile U.O.</b> Marcello Di Giacomo	<b>firma Responsabile</b> 
---------------------------	---	-------------------------------