



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO


AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA - PARTE GENERALE

INDAGINI

SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI

SCHEDE MONOGRAFICHE

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)



IL PROGETTISTA

Dott. Geol. Marina Cattaneo
Ordine Geologi Toscana n° 1348



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio-Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17/04/2012	Emissione		CAPONI	CATTANEO Salsi
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
0059	PD	0	X00	X0000	0	SP	SH	01	A

DATA: Maggio 2012

SCALA: -

SITO CONC5 - Ex PV API

TIPOLOGIA SITO

Punto Vendita-Deposito Carburanti

Aggiornamento Scheda al

25/07/11

USO DEL SUOLO

Tessuto residenziale

Tipo Censimento
Tavola Censimento

Siti Potenzialmente Contaminati
1

INTERFERENZA SITO - OPERA

Buffer dall'opera

500-1000

Distanza m da asse principale

665

Opera

asse principale

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO

PROV

MO

COMUNE

Concordia sulla
Secchia

STATO

Dismessa

Indirizzo - Località

Piazza Repubblica, 20

INDIVIDUAZIONE

ENTI MO

CTR 1:10000

CPS04 RASTER CTR 10000 01

Coord_E Centr. GB

1656542

Codice Sito

MOCM0001

Coord_N Centr. GB

4975072

Area mq

293

Perimetro m

74

NOTA SINTETICA

Sul sito in oggetto era, in passato, presente un punto vendita carburante Api, smantellato da tempo. L'area precedentemente occupata dal punto vendita è, oggi, asfaltata e utilizzata come piccolo posteggio per automobili. Nel sito è stata rilevata presenza di contaminazione da idrocarburi, legata all'attività qui insediata. E' in corso procedura di bonifica, secondo quanto dichiarato dalla Provincia di Modena.

SITO CONCS - Ex PV API

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Segnalazione/ENTE PROVINCIA Codice MOCM0001
Iter Amministrativo D.M. 471/99 Stato Intervento bonifica in corso

Reperimento informazioni

ARPA Regione Emilia Romagna

Provincia Di Modena

Archivio Cartografico Regione Emilia Romagna

STATO AMBIENTE

Data Sopralluogo 25/07/11 Foto Allegate Si

Evidenze

presenza di pozzetti esplorativi

Fonte di Contaminazione/Potenziale Contaminazione

Dispersione Carburanti da Serbatoi Interrati

Stato Suolo

Acque Sotterranee

Superamenti nel suolo per gli analiti idrocarburi tot Superamenti nelle acque per gli analiti idrocarburi tot

ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Ortofoto Si Scala 1:2000
Estratto PSC Si Scala 1:5000
Documentazione Tecnica No -----


SITO CONC5 - Ex PV API

ORTOFOTO



SITO CONCS - Ex PV API

ESTRATTO CARTA USO DEL SUOLO - Archivio Cartografico ER



1.1.1.1 - Ec - Tessuto residenziale compatto e denso	5.1.1.1 - Af - Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	1.2.1.1 - Ia - Insediamenti produttivi
1.1.1.2 - Er - Tessuto residenziale rado	5.1.1.2 - Av - Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	1.2.1.2 - Ic - Insediamenti commerciali
1.1.2.0 - Ed - Tessuto residenziale discontinuo	5.1.1.3 - Ar - Argini	1.2.1.3 - Is - Insediamenti di servizi
1.2.2.1 - Rs - Reti stradali	5.1.1.4 - Ac - Canali e idrovie	2.1.1.0 - Sn - Seminativi non irrigui
1.2.2.2 - Rf - Reti ferroviarie	1.4.3.0 - Vm - Cimiteri	2.1.2.1 - Se - Seminativi semplici irrigui
1.2.2.3 - Rm - Impianti di smistamento merci		2.2.4.1 - Cp - Pioppeti culturali
		2.2.4.2 - Cl - Altre colture da legno

SITO CONC5 - Ex PV API

FOTO SOPRALLUOGO



FOTO SOPRALLUOGO

