



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

## PROGETTO DEFINITIVO

### AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA - PARTE GENERALE

#### INDAGINI

SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI  
SCHEDE MONOGRAFICHE  
COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO)



IL PROGETTISTA

Dott. Geol. Marina Cattaneo  
Ordine Geologi Toscana n° 1348



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio-Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17/04/2012	Emissione		CAPONI	CATTANEO Salsi
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: Maggio 2012

SCALA: -

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
0062	PD	0	X00	X0000	0	SP	SH	04	A

## SITO NOVI1 - ex azienda agricola

### TIPOLOGIA SITO

Struttura e coperture in mca

Aggiornamento Scheda al

21/07/11

### USO DEL SUOLO

Insedimenti produttivi

Tipo Censimento  
Tavola Censimento

Siti Potenzialmente Contaminati  
1

### INTERFERENZA SITO - OPERA

Buffer dall'opera

160-500

Distanza m da asse principale

310

Opera

asse principale

### CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO

PROV

MO

COMUNE

Novi di Modena

STATO

Dismessa

Indirizzo - Località

via Foresto

INDIVIDUAZIONE

SITI INDIVIDUATI DA ORTOFOTO

CTR 1:10000

CPS04 RASTER CTR 10000 01

Coord\_E Centr. GB

1648897

Codice Sito

N.D.

Coord\_N Centr. GB

4974120

Area mq

27211

Perimetro m

684

### NOTA SINTETICA

Nel sito sono presenti numerose strutture afferenti ad una precedente attività agricola e zootecnica. In particolare si evidenzia la presenza di capannoni e silos in stato di abbandono, buona parte delle strutture risultano coperte con lastre in mca. Il sito non risultata inserito all'interno della mappatura amainto della Regione Emilia Romagna.

## SITO NOVI1 - ex azienda agricola

### PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Segnalazione/ENTE	N.D.	Codice	N.D.
Iter Amministrativo	Nessun iter in corso	Stato Intervento	Nessun intervento in corso

#### Reperimento informazioni

Archivio Cartografico Regione Emilia Romagna

### STATO AMBIENTE

Data Sopralluogo	21/07/11	Foto Allegate	Si
------------------	----------	---------------	----

#### Evidenze

Materiali in cemento amianto (MCA)

#### Fonte di Contaminazione/Potenziale Contaminazione

N.D.

#### Stato Suolo

#### Acque Sotterranee

N.D.

N.D.

### ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Ortofoto	Si	Scala 1:2000
Estratto PSC	Si	Scala 1:5000
Documentazione Tecnica	No	-----


**SITO NOVI1 - ex azienda agricola**

**ORTOFOTO**



## SITO NOVI1 - ex azienda agricola

### ESTRATTO PIANO STRUTTURALE COMUNALE -PRG



1.1.1.1 - Ec - Tessuto residenziale compatto e denso	5.1.1.1 - Af - Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	1.2.1.1 - Ia - Insedimenti produttivi
1.1.1.2 - Er - Tessuto residenziale rado	5.1.1.2 - Av - Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	1.2.1.2 - Ic - Insedimenti commerciali
1.1.2.0 - Ed - Tessuto residenziale discontinuo	5.1.1.3 - Ar - Argini	1.2.1.3 - Is - Insedimenti di servizi
1.2.2.1 - Rs - Reti stradali	5.1.1.4 - Ac - Canali e idrovie	2.1.1.0 - Sn - Seminativi non irrigui
1.2.2.2 - Rf - Reti ferroviarie	2.2.1.0 - Cv - Vigneti	2.1.2.1 - Se - Seminativi semplici irrigui
1.2.2.3 - Rm - Impianti di smistamento merci	2.2.2.0 - Cf - Frutteti	2.2.4.1 - Cp - Pioppeti culturali
		2.2.4.2 - Cl - Altre colture da legno

**SITO NOVI1 - ex azienda agricola**

**FOTO SOPRALLUOGO**



**FOTO SOPRALLUOGO**

