

## Prima pagina

CLIENTE		LABORATORIO	
Cliente	ISAB S.R.L.	Head of Laboratory	Massimiliano Cultrera
		Laboratorio	SGS Italia S.p.A.
Indirizzo	EX SS 114 KM 146 PRIOLO GARGALLO 96010	Indirizzo	C.da Spalla Città Giardino Melilli (SR) - Italy 96010
Contatto		Telefono	+39 0931 768323
Telefono		Fax	+39 0931 761160
Fax		Email	sgs.eco@sgs.com
Email		Accettazione n°	SI21-00560
		Pervenuto il	15/10/2021
Progetto	Acque	Data inizio analisi.	15/10/2021
Ordine n°	Offerta n. 640/2012/C1/SR/Rev0	Data fine analisi.	15/10/2021
Matrice	ACQUE(1)		
		Data emissione	25/10/2021
		Rapporto di Prova n°	SI21-00560.002_0

## Campione Dettagli

Campione n°	SI21-00560.002
Sigla campione	Presa Acqua Mare
Proveniente da	ISAB IGCC
Matrice	ACQUE
Campionato da	Effettuato dal Committente

## RIFERIMENTI

Mariangela Bianca	Massimiliano Cultrera
Project Leader	Head of Laboratory

## COMMENTI

Incertezza estesa di misura stimata al 95% di livello di confidenza e fattore di copertura k=2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/05 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo. Firmato da Dr. Massimiliano Cultrera Ordine dei chimici della Provincia di Siracusa/47/A



INDICE

---

Prima Pagina..... 1

Indice..... 2

Risultati..... 3

Legenda..... 4



RISULTATI

	<b>Campione n°</b>	SI21-00560.002
	<b>Sigla campione</b>	Presa Acqua Mare
	<b>Proveniente da</b>	ISAB IGCC
	<b>Tipo campione</b>	ACQUE
	<b>Campionato da</b>	Effettuato dal Committente
<b>Parametro</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>

Metalli [ Su campione tal quale + EPA 3005A 1992 + EPA 6010D 2018 ]

D	Boro (come B)	mg/L	2,81 ± 0,48
---	---------------	------	-------------

**LEGENDA**
**NOTE**

^	Eseguito presso laboratorio SGS esterno.	IS	Campione insufficiente per l'analisi.
^^	Eseguito presso laboratorio esterno.	LNR	Campione elencato ma non ricevuto.
RL	Limite di Rapportaggio	NA	Campione non analizzato per questo parametro
↑	Limite di rapportaggio innalzato	TBA	Parametro non ancora analizzato
↓	Limite di rapportaggio diminuito	†	Tempo massimo di conservazione superato

Il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute. Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Società per più di un mese. I risultati contenuti nel seguente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato e così come pervenuto se campionato dal cliente.

Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati. Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

Il recupero ove previsto, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici (70-130% per microinquinanti ORGANICI, 75-125% per microinquinanti INORGANICI). Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Se non diversamente specificato, valori di concentrazione rilevati inferiori ai Limiti di Rapportaggio (RL) concorrono all'espressione delle somme e/o medie nella misura di 1/2 del Limite di Rapportaggio (criterio "medium bound").

In caso di confronto con Valori Limite (VL), il laboratorio considera il risultato non conforme alla specifica se il suo valore è maggiore del Limite superiore e/o minore del Limite inferiore. Al contrario, il risultato viene considerato conforme alla specifica. L'incertezza di misura non è considerata nella valutazione di conformità.

Eventuali risultati superiori al limite sono segnalati con una cella ARANCIONE.

A=Prova eseguita presso la sede di SGS Italia SpA Via Campodoro 25 – 35010 Villafranca Padovana (PD) – ITALIA

B=Prova eseguita presso la sede di SGS Italia SpA Via Campodoro 23 – 35010 Villafranca Padovana (PD) – ITALIA

C=Prova eseguita presso la sede di SGS Italia SpA Quarta Strada Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) – ITALIA

D=Prova eseguita presso la sede di SGS Italia SpA C.da Spalla Città Giardino - 96010 Melilli (SR) – ITALIA

Il presente Rapporto può essere riprodotto solamente per intero.

--- Fine del Rapporto di Prova ---