

**S.S. N. 4 "SALARIA"**

**ADEGUAMENTO DEL TRATTO TRISUNGO-ACQUASANTA TERME.  
TRATTO GALLERIA VALGARIZIA - ACQUASANTA TERME. LOTTO 2 DAL  
KM 155+400 AL KM 159+000 (EX AN6)**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**COD. AN257**

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - ENGEKO - GDG - ICARIA**

**IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**

Dott. Ing. Giorgio Guiducci  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Roma n° 14035

**IL PROGETTISTA:**

Dott. Ing. Vasco Truffini  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia A659

**IL GEOLOGO:**

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini  
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

Dott. Ing. Marco Abram  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A2808

**IL RESPONSABILE DI PROGETTO**

Pianificatore Territoriale Marco Colazza

**IL R.U.P.**

Dott. Ing. Vincenzo Catone

PROTOCOLLO

DATA

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

**MANDATARIA:**

 **Sintagma**

Dott. Ing. N. Granieri  
Dott. Ing. V. Truffini  
Dott. Ing. L. Spaccini  
Dott. Arch. A. Bracchini  
Dott. Ing. E. Bartolucci  
Dott. Ing. L. Casavecchia  
Dott. Geol. G. Cerquiglini  
Dott. Ing. F. Pambianco  
Dott. Ing. M. Abram  
Dott. Arch. C. Presciutti  
Dott. Agr. F. Berti Nulli  
Geom. S. Scopetta  
Geom. M. Zucconi

**MANDANTI:**

 **GPI INGEGNERIA**  
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

Dott. Ing. G. Guiducci  
Dott. Ing. E. Moscatelli  
Dott. Ing. A. Signorelli  
Dott. Ing. A. Belà  
Dott. Ing. G. Lucibello  
Dott. Arch. G. Guastella  
Dott. Geol. M. Leonardi  
Dott. Ing. G. Parente

 **engeko**

Dott. Ing. C. Muller

 **GEOTECHNICAL DESIGN GROUP**

Dott. Ing. D. Carlaccini  
Dott. Ing. C. Consorti  
Dott. Ing. E. Loffredo  
Dott. Ing. S. Sacconi

 **ICARIA**  
società di ingegneria

Dott. Ing. V. Rotisciani  
Dott. Ing. F. Macchioni  
Dott. Ing. G. Verini  
Dott. Ing. V. Piuanno  
Dott. Ing. G. Pulli

  
Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI  
ORDINE INGEGNERI  
ROMA  
N° 14035

**AMBIENTE**  
**ANALISI AMBIENTALE - RUMORE**  
**Schede censimento ricettori acustici**

**CODICE PROGETTO**

PROGETTO LIV. PROG. ANNO  
DPAN257 D 22

**NOME FILE**

T00-IA08-AMB-SC01-A

**CODICE ELAB.**

T00IA08AMBRE03


**REVISIONE**

A

**SCALA:**

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione	mag-22	T.Baruzzo	L.Granieri	G.Guiducci

Cod. Ricettore	R001	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+440	Distanza dal tracciato viario: 38	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Ruedi/edif. dismessi/box/depositi

N. piani: 1

H. tot: 3

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Medio

#### INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R002	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+440	Distanza dal tracciato viario: 60	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Cattivo	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: n.d.			
Tipologia infisso: n.d.		Stato di conservazione: n.d.	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: SI		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R003	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+460	Distanza dal tracciato viario: 25	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Cattivo

#### INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

Edificio in ristrutturazione

Cod. Ricettore	R004	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+460	Distanza dal tracciato viario: 70	
Orientamento: Obliquo			

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

**INFISSI**

N. Infissi esposti: 6

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE**

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

**NOTE**

-

Cod. Ricettore	R005	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
Foto ricettore		Planimetria	
			
109dab76cf0c4ab2ab90c992ef675606			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+480	Distanza dal tracciato viario: 65	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 8

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:

Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R006	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+530	Distanza dal tracciato viario: 80	
Orientamento: Obliquo			

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Monumento religioso

N. piani: 1

H. tot: 3

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Dismesso

**INFISSI**

N. Infissi esposti: 2

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: cattivo

**DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE**

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

**NOTE**

-

Cod. Ricettore	R007	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+550	Distanza dal tracciato viario: 45	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 3	H. tot: 9	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 7			
Tipologia infisso: legno		Stato di conservazione: medio	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: SI		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R008	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+550	Distanza dal tracciato viario: 70	
Orientamento: Obliquo			

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Ruedi/edif. dismessi/box/depositi

N. piani: 1

H. tot: 3

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Dismesso

**INFISSI**

N. Infissi esposti: n.n.

Tipologia infisso: -

Stato di conservazione: -

**DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE**

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

**NOTE**

-

Cod. Ricettore	R009	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+550	Distanza dal tracciato viario: 60	
Orientamento: Obliquo			

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

**INFISSI**

N. Infissi esposti: 6

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE**

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

**NOTE**

-

Cod. Ricettore	R010	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+570	Distanza dal tracciato viario: 55	
Orientamento: Obliquo			

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Dismesso

**INFISSI**

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

**DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE**

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

**NOTE**

Edificio in ricostruzione

Cod. Ricettore	R011	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+580	Distanza dal tracciato viario: 78	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 6

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: medio

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R012	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+585	Distanza dal tracciato viario: 65	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 2			
Tipologia infisso: legno		Stato di conservazione: buono	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: SI		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R013	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+580	Distanza dal tracciato viario: 97	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Cattivo

#### INFISSI

N. Infissi esposti: n.d.

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: SI

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R014	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Novele
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 3+580	Distanza dal tracciato viario: 120	
Orientamento: Obliquo			

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

**INFISSI**

N. Infissi esposti: 8

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: cattivo

**DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE**

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

**NOTE**

-

Cod. Ricettore	R015	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+540	Distanza dal tracciato viario: 265	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 4

H. tot: 12

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 24

Tipologia infisso: pvc

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

Albergo

Cod. Ricettore	R016	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+580	Distanza dal tracciato viario: 245	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Commerciale/servizi			
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: C.A.		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>	
N. Infissi esposti: 28	
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>	
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale	
Presenza di vegetazione: NO	Presenza di schermature: NO

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>		
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -

<b>NOTE</b>
-

Cod. Ricettore	R017	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+725	Distanza dal tracciato viario: 265	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Ruedi/edif. dismessi/box/depositi

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Rudere

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 7

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R018	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+735	Distanza dal tracciato viario: 214	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Ruedi/edif. dismessi/box/depositi

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Rudere

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 14

Tipologia infisso: n.d.

Stato di conservazione: n.d.

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R019	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+786	Distanza dal tracciato viario: 235	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 5	H. tot: 15	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: C.A.		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 7			
Tipologia infisso: legno		Stato di conservazione: buono	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R020	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+786	Distanza dal tracciato viario: 204	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 3	H. tot: 9	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: C.A.		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>	
N. Infissi esposti: 24	
Tipologia infisso: legno/allum.	Stato di conservazione: buono

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>	
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale	
Presenza di vegetazione: NO	Presenza di schermature: NO

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>		
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -

<b>NOTE</b>
-

Cod. Ricettore	R021	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+795	Distanza dal tracciato viario: 182	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: C.A.

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 19

Tipologia infisso: legno/allum.

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R022	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+800	Distanza dal tracciato viario: 165	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Commerciale/servizi

N. piani: 2

H. tot: 6

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: C.A.

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 9

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R023	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+815	Distanza dal tracciato viario: 146	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Commerciale/servizi

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: C.A.

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 9

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: n.d.

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R024	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+820	Distanza dal tracciato viario: 125	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 3	H. tot: 9	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 13			
Tipologia infisso: legno		Stato di conservazione: medio	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R025	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+786	Distanza dal tracciato viario: 125	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: C.A.

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 13

Tipologia infisso: legno/allum.

Stato di conservazione: legno/allum.

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R026	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+795	Distanza dal tracciato viario: 101	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 13

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: legno

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R027	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+815	Distanza dal tracciato viario: 80	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 8			
Tipologia infisso: legno/allum.		Stato di conservazione: buono	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R028	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+820	Distanza dal tracciato viario: 72	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 1

H. tot: 3

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 4

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R029	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+825	Distanza dal tracciato viario: 192	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 3	H. tot: 9	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 6			
Tipologia infisso: legno/allum.		Stato di conservazione: buono	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R030	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+830	Distanza dal tracciato viario: 173	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 4

H. tot: 12

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 12

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R031	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+850	Distanza dal tracciato viario: 180	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>		
Destinazione d'uso: Monumento religioso		
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Cattivo

<b>INFISSI</b>		
N. Infissi esposti: 6		
Tipologia infisso: n.d.		Stato di conservazione: n.d.

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>		
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale		
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>		
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -

<b>NOTE</b>
-

Cod. Ricettore	R032	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+850	Distanza dal tracciato viario: 145	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>		
Destinazione d'uso: Commerciale/servizi		
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono

<b>INFISSI</b>	
N. Infissi esposti: 8	
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>	
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale	
Presenza di vegetazione: NO	Presenza di schermature: NO

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>		
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -

<b>NOTE</b>
-

Cod. Ricettore	R033	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+865	Distanza dal tracciato viario: 113	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 3	H. tot: 9	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 2			
Tipologia infisso: legno		Stato di conservazione: buono	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R034	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
 <p>R213</p>			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+865	Distanza dal tracciato viario: 152	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>		
Destinazione d'uso: Residenziale		
N. piani: 4	H. tot: 12	Sotterraneo: -
Tipologia strutturale: C.A.		Stato di conservazione: Buono

<b>INFISSI</b>	
N. Infissi esposti: 50	
Tipologia infisso: PVC	Stato di conservazione: buono

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>	
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale	
Presenza di vegetazione: NO	Presenza di schermature: NO

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>		
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -

<b>NOTE</b>
-

Cod. Ricettore	R035	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+875	Distanza dal tracciato viario: 133	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 4

H. tot: 12

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: C.A.

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 25

Tipologia infisso: PVC

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R036	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+865	Distanza dal tracciato viario: 30	
Orientamento: Obliquo			

#### DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso: Residenziale

N. piani: 3

H. tot: 9

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

#### INFISSI

N. Infissi esposti: 8

Tipologia infisso: legno

Stato di conservazione: buono

#### DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE

Destinazione d'uso dell'area:

Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

#### DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

#### NOTE

-

Cod. Ricettore	R037	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 6+000	Distanza dal tracciato viario: 165	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 3	H. tot: 9	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 35			
Tipologia infisso: n.d.		Stato di conservazione: n.d.	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Agricola			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R038	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 6+250	Distanza dal tracciato viario: 175	
Orientamento: Obliquo			

<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>		
Destinazione d'uso: Residenziale		
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono

<b>INFISSI</b>		
N. Infissi esposti: 7		
Tipologia infisso: PVC		Stato di conservazione: buono

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>		
Destinazione d'uso dell'area: Agricola		
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>		
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -

<b>NOTE</b>
-

Cod. Ricettore	R039	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 6+260	Distanza dal tracciato viario: 197	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Residenziale			
N. piani: 1	H. tot: 3	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 1			
Tipologia infisso: legno		Stato di conservazione: buono	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Agricola			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R040	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
Foto ricettore		Planimetria	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 6+270	Distanza dal tracciato viario: 186	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>		
Destinazione d'uso: Ruederi/edif. dismessi/box/depositi		
N. piani: 1	H. tot: 3	Sotterraneo: -
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono

<b>INFISSI</b>	
N. Infissi esposti: n.d.	
Tipologia infisso: n.d.	Stato di conservazione: n.d.

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>	
Destinazione d'uso dell'area: Agricola	
Presenza di vegetazione: NO	Presenza di schermature: NO

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>		
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -

<b>NOTE</b>
-

Cod. Ricettore	R041	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 6+300	Distanza dal tracciato viario: 212	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Ospedali/Case di cura			
N. piani: 1	H. tot: 3	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Buono	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 5			
Tipologia infisso: legno/PVC		Stato di conservazione: buono	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Agricola			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R042	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+650	Distanza dal tracciato viario: 460	
Orientamento: Obliquo			


<b>DESCRIZIONE RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso: Asili/scuole/università			
N. piani: 2	H. tot: 6	Sotterraneo: -	
Tipologia strutturale: Muratura		Stato di conservazione: Medio	

<b>INFISSI</b>			
N. Infissi esposti: 27			
Tipologia infisso: legno		Stato di conservazione: medio	

<b>DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE</b>			
Destinazione d'uso dell'area: Residenziale			
Presenza di vegetazione: NO		Presenza di schermature: NO	

<b>DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE</b>			
Infrastrutture stradali: SI	Insedimenti industriali: NO	Altro: -	

<b>NOTE</b>			
-			

Cod. Ricettore	R043	Comune: Acquasanta Terme (AP)	Via/Loc: Acquasanta Terme
<b>Foto ricettore</b>		<b>Planimetria</b>	
			
Infrastruttura: SS. n. 4 - Via Salaria	Progr: 5+650	Distanza dal tracciato viario: 500	
Orientamento: Obliquo			

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso: Asili/scuole/università

N. piani: 1

H. tot: 4

Sotterraneo: -

Tipologia strutturale: Muratura

Stato di conservazione: Buono

**INFISSI**

N. Infissi esposti: 5

Tipologia infisso: PVC

Stato di conservazione: buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO E IL RICETTORE**

Destinazione d'uso dell'area:  
Residenziale

Presenza di vegetazione: NO

Presenza di schermature: NO

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali: SI

Insedimenti industriali: NO

Altro: -

**NOTE**

-