

Allegato 1 Monitoraggio delle acque sotterranee 2010 – 2021. Campioni non conformi alle CSC per il parametro Arsenico

| | Piezometri | | | | | |
|----------|------------|------|------|------|------|------|
| Campagna | Pz1 | Pz2 | Pz3 | Pz4 | Pz5 | Pz6* |
| nov-10 | - | - | - | - | 13,8 | |
| mag-11 | - | 15,6 | - | 16,5 | 11,3 | |
| giu-12 | - | - | 13,1 | 37,1 | 11,7 | - |
| nov-12 | - | - | 19,5 | 15,7 | - | - |
| mar-13 | - | - | 27 | - | 13 | 12 |
| giu-13 | - | - | 14 | 16 | - | 24 |
| set-13 | 12 | 17 | - | 22 | - | 11 |
| nov-13 | - | 14 | 20 | - | - | 14 |
| mar-14 | - | - | - | - | - | 13,8 |
| giu-14 | - | - | 17,6 | - | - | 39,2 |
| set-14 | - | - | 19 | - | - | 36,8 |
| nov-14 | - | - | - | - | - | - |
| giu-15 | - | - | - | - | - | - |
| nov-15 | - | - | - | - | - | - |
| giu-16 | - | - | - | - | - | - |
| nov-16 | - | - | 28,9 | - | - | |
| giu-17 | - | - | 18,2 | - | - | |
| nov-17 | - | - | 17,9 | - | - | |
| giu-18 | - | - | 23 | - | - | |
| dic-18 | - | - | 20,5 | 13,6 | - | |
| giu-19 | - | - | 12,1 | 19 | 20,1 | |
| nov-19 | - | - | - | - | - | |
| giu-20 | - | - | - | 19 | - | |
| nov-20 | - | - | - | - | - | |
| giu-21 | - | - | 23,9 | 27,2 | - | |
| nov-21 | - | - | - | - | - | |

CSC: 10 µg/l (Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del DLgs 152/06)

* Il piezometro Pz6 è stato realizzato nel giugno 2012 e chiuso a seguito della Determina n. DAMB/2016/4509 del 15 novembre 2016 di ARPAE SAC.