

S.S.16 "Adriatica"
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica"
con il Porto di Ancona

Opera commissariata ai sensi dell'art.4 della Legge 55/2019

PROGETTO DEFINITIVO

COD. AN255

PROGETTAZIONE: VIA INGEGNERIA S.R.L.

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Giulio Filippucci (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

RESPONSABILI D'AREA:

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso*

(Ord. Ing. Prov. Roma 26031)

Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza*

(Ord. Ing. Prov. Roma 27296)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



GEOLOGO:

Dott. Geol. Maurizio Lanzini (Ord. Geo. Regione Lazio 385)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)

RESPONSABILE SIA:

Dott. Ing. Francesco Nicchiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Vincenzo Catone


STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ANALISI AMBIENTALE

Rumore – Schede censimento ricettori acustici

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00IA35AMBSC03A				
COAN00099	D 22	CODICE ELAB. T00IA35AMBSC03			A	-
D						
C						
B						
A	EMISSIONE	APR. 2022	A. RONDINARA	F. NICCHIARELLI	G. FILIPPUCCI	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

cod. Ric.	1	Comune	Ancona	Via/Loc.	VIA METAURO 45C
-----------	----------	--------	---------------	----------	-----------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	3+419.019	Distanza (m)	84.80
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-------

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	14	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	scarso
--------------------------------	--------

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

Note: Intersezione SS16 con via Metauro

cod. Ric.	2	Comune	Ancona	Via/Loc.	VIA METAURO 45B
-----------	----------	--------	---------------	----------	-----------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	3+330.679	Distanza (m)	152
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo Con sottotetto

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	4+4	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	------------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	discreto
--------------------------------	----------

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insediamenti industriali	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

Note: Intersezione SS16 con via Metauro

cod. Ric.	3	Comune	Ancona	Via/Loc.	VIA METAURO 45A
-----------	----------	--------	---------------	----------	-----------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	3+148.000	Distanza (m)	290
Orientamento		Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo <input type="checkbox"/>	

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input checked="" type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	8	Tipologia infissi	Alluminio <input checked="" type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	---	--------------------------------	------------------------------

Stato di conservazione infissi	mediocre
--------------------------------	----------

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--------------------------------

Note: Intersezione SS16 con via Metauro

cod. Ric.	4	Comune	Ancona	Via/Loc.	VIA DI COLLE AMENO
-----------	----------	--------	---------------	----------	--------------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	3+401.019	Distanza (m)	227
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input checked="" type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

INFISSI

N° infissi esposti	4	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	mediocre
--------------------------------	----------

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input checked="" type="checkbox"/>	Presenza schermature <input checked="" type="checkbox"/>	Parte opposta versante

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--------------------------------

Note: Intersezione SS16 con via Metauro

cod. Ric.	5	Comune	Ancona	Via/Loc.	VIA METAURO 45
-----------	----------	--------	---------------	----------	----------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	3+336.249	Distanza (m)	264
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale	Obliquo	<input checked="" type="checkbox"/>	Laterale	<input type="checkbox"/>
--------------	----------	---------	-------------------------------------	----------	--------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>
N° piani	3	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>			

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	4	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

Note: Intersezione SS16 con via Metauro

cod. Ric.	6	Comune	Ancona	Via/Loc.	VIA CONCA 71
-----------	----------	--------	---------------	----------	---------------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	3+093.000	Distanza (m)	262
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input type="checkbox"/>	Sensibile <input checked="" type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	4	Piano sotterraneo	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio <input checked="" type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	---	--------------------------------	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	7	Comune	Ancona	Via/Loc.	VIA CONCA 71
-----------	----------	--------	---------------	----------	--------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+900.000	Distanza (m)	308
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Sensibile	<input checked="" type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>
N° piani	7	Piano sotterraneo	<input checked="" type="checkbox"/>			

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	154	Tipologia infissi	Alluminio	<input checked="" type="checkbox"/>	Legno	<input type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	------------	-------------------	-----------	-------------------------------------	-------	--------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	--------------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Agricola	<input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	8	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto
-----------	----------	--------	---------------	----------	--------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+893.600	Distanza (m)	111
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

INFISSI

N° infissi esposti	2	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	scarso
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
--	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	9	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto 49
-----------	----------	--------	---------------	----------	-----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+455.000	Distanza (m)	253
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input checked="" type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input checked="" type="checkbox"/>			

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	buona
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	10	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+519.000	Distanza (m)	290
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input checked="" type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo

 Direzionale Terziario Misto

N° piani 2 Piano sotterraneo

Tipologia strutturale CA Metallo Legno Laterizio e CA

Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC

Stato di conservazione infissi scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area Residenziale Agricola

Presenza di vegetazione Presenza schermature

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferroviarie Aeroporto Insediamenti Industriali altro

cod. Ric.	11	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+625.000	Distanza (m)	130
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>

N° piani **1** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	1	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	12	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+600.550	Distanza (m)	137
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	13	Comune	Ancona	Via/Loc.	Via Tronto 12
-----------	-----------	--------	---------------	----------	---------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+488.000	Distanza (m)	34
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **1** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	--

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	scarso
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
--	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	14	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto 12/A
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+553.000	Distanza (m)	23
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	PVC <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	------------------------------------	--------------------------------	---

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	15	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto 55
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+455.000	Distanza (m)	94
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo

 Direzionale Terziario Misto

N° piani 2 Piano sotterraneo

Tipologia strutturale CA Metallo Legno Laterizio e CA

Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° infissi esposti 6 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC

Stato di conservazione infissi buono

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area Residenziale Agricola

Presenza di vegetazione Presenza schermature

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferroviarie Aeroporto Insediamenti Industriali altro

cod. Ric.	16	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto 59
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+623.000	Distanza (m)	237
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input checked="" type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	4	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buona
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	17	Comune	Ancona	Via/Loc.	Bompiano 10
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+309.150	Distanza (m)	283
Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>		Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input checked="" type="checkbox"/>			

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
Stato di conservazione infissi	buono							


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	18	Comune	Ancona	Via/Loc.	Bompiano
-----------	-----------	--------	---------------	----------	----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+150.152	Distanza (m)	141
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input checked="" type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

INFISSI

N° infissi esposti	1	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	scarso
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
--	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	19	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto 45 c
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+075.366	Distanza (m)	197
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo

 Direzionale Terziario Misto

N° piani 3 Piano sotterraneo

Tipologia strutturale CA Metallo Legno Laterizio e CA

Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° infissi esposti 9 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC

Stato di conservazione infissi buono

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area Residenziale Agricola

Presenza di vegetazione Presenza schermature

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferroviarie Aeroporto Insediamenti Industriali Centro sportivo vicino

cod. Ric.	20	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto 45 b
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+060.000	Distanza (m)	234
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input checked="" type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	---	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	Centro sportivo vicino <input checked="" type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--

cod. Ric.	21	Comune	Ancona	Via/Loc.	Tronto 43 c
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	2+036.000	Distanza (m)	252
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input checked="" type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **3** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	9	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE


Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti industriali <input type="checkbox"/>	Centro sportivo vicino <input checked="" type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--

cod. Ric.	22	Comune	Ancona	Via/Loc.	Esino 61
-----------	-----------	--------	---------------	----------	----------

Foto ricettore



Planimetria



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+920	Distanza (m)	157
----------------	------------------	-------------	-------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input checked="" type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo

 Direzionale Terziario Misto

N° piani **1** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale CA Metallo Legno Laterizio e CA

Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° infissi esposti **3** Tipologia infissi Alluminio Legno PVC

Stato di conservazione infissi buono

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area Residenziale Agricola

Presenza di vegetazione Presenza schermature

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferroviarie Aeroporto Insediamenti Industriali altro

cod. Ric.	23	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta 63
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+875	Distanza (m)	107
Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>		

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>	

INFISSI

N° infissi esposti	5	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	PVC <input checked="" type="checkbox"/>
Stato di conservazione infissi	ottimo				


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	24	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta 61 A
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+905.000	Distanza (m)	145
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input checked="" type="checkbox"/>			

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	4	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	25	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+925.000	Distanza (m)	150
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	scarsa
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	26	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+947.293	Distanza (m)	209
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo

 Direzionale Terziario Misto

N° piani 2 Piano sotterraneo

Tipologia strutturale CA Metallo Legno Laterizio e CA

Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC

Stato di conservazione infissi scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area Residenziale Agricola

Presenza di vegetazione Presenza schermature

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferroviarie Aeroporto Insediamenti Industriali altro

cod. Ric.	27	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta 53
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+947.293	Distanza (m)	290
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input checked="" type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	5	Tipologia infissi	Alluminio <input checked="" type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	---	--------------------------------	------------------------------

Stato di conservazione infissi	discreto
--------------------------------	----------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	28	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta 90
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+841.000	Distanza (m)	55
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	1	Piano sotterraneo <input checked="" type="checkbox"/>	

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	0	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	discreto
--------------------------------	----------

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	29	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta 88 A-B
-----------	-----------	--------	---------------	----------	---------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+827.500	Distanza (m)	180
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	0	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	30	Comune	Ancona	Via/Loc.	Grotta 90
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-----------

Foto ricettore



Planimetria



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+859.000	Distanza (m)	79
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	1	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	31	Comune	Ancona	Via/Loc.	Lambro
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+859.357	Distanza (m)	90
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	3	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	mediocre
--------------------------------	----------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	32	Comune	Ancona	Via/Loc.	Lambro 4
-----------	-----------	--------	---------------	----------	----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+830.000	Distanza (m)	94
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	14	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	-----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	discreto
--------------------------------	----------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	33	Comune	Ancona	Via/Loc.	Marecchia 10
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+755.000	Distanza (m)	102
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **3** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	12	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	-----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	ottimo
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
--	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	34	Comune	Ancona	Via/Loc.	Marecchia 9
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+731.000	Distanza (m)	126
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input checked="" type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	8	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	mediocre
--------------------------------	----------



DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
--	---	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	35	Comune	Ancona	Via/Loc.	Flaminia 220
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------------

<i>Foto ricettore</i>	<i>Planimetria</i>
<i>Automobili Bartoletti</i>	
	

Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+684.000	Distanza (m)	178
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input checked="" type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	3	Piano sotterraneo <input type="checkbox"/>	

Tipologia strutturale	CA <input checked="" type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------	---

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input checked="" type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	0	Tipologia infissi	Alluminio <input checked="" type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	---	--------------------------------	------------------------------

Stato di conservazione infissi	medio
--------------------------------	-------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Commerciale <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input checked="" type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input checked="" type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	36	Comune	Ancona	Via/Loc.	Flaminia
-----------	-----------	--------	---------------	----------	----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+449.214	Distanza (m)	10
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	----------	-------------------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	4	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	scarso
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input checked="" type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	37	Comune	Ancona	Via/Loc.	Flaminia
-----------	-----------	--------	---------------	----------	----------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+301.218	Distanza (m)	43.5
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	------

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo

 Direzionale Terziario Misto

N° piani 2 Piano sotterraneo

Tipologia strutturale CA Metallo Legno Laterizio e CA

Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° infissi esposti ? Tipologia infissi Alluminio Legno PVC

Stato di conservazione infissi scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA


Destinazione d'uso area Residenziale Agricola

Presenza di vegetazione Presenza schermature

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferroviarie Aeroporto Insediamenti Industriali altro

cod. Ric.	38	Comune	Ancona	Via/Loc.	Flaminia 210
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+269.646	Distanza (m)	101
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile	<input type="checkbox"/>	Produttivo	<input type="checkbox"/>
	Direzionale	<input type="checkbox"/>	Terziario	<input type="checkbox"/>	Misto	<input type="checkbox"/>

N° piani **3** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono	<input checked="" type="checkbox"/>	Discreto	<input type="checkbox"/>	Scarso	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	3	Tipologia infissi	Alluminio	<input type="checkbox"/>	Legno	<input checked="" type="checkbox"/>	PVC	<input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----	--------------------------

Stato di conservazione infissi	ottimo
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale	<input type="checkbox"/>	Agricola	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature	<input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input checked="" type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	39	Comune	Ancona	Via/Loc.	Flaminia 211
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+217.646	Distanza (m)	177
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input checked="" type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	--

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	9	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------



DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input checked="" type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	40	Comune	Ancona	Via/Loc.	Flaminia 213
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+144.646	Distanza (m)	169
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>

N° piani **2** Piano sotterraneo

Tipologia strutturale	CA <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	Laterizio e CA <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

INFISSI

N° infissi esposti	4	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	----------	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	scarso
--------------------------------	--------


DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input checked="" type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------

cod. Ric.	41	Comune	Ancona	Via/Loc.	Flaminia 215
-----------	-----------	--------	---------------	----------	--------------



Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+134.268	Distanza (m)	245
----------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----

Orientamento	Frontale <input checked="" type="checkbox"/>	Obliquo <input type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	---------	-------	----------------	-------------------------------------

Stato di conservazione	Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	8	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input checked="" type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
--------------------	---	-------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Stato di conservazione infissi	buono
--------------------------------	-------

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione	<input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali	<input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie	<input checked="" type="checkbox"/>	Aeroporto	<input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali	<input type="checkbox"/>	altro	<input type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

cod. Ric.	42	Comune	Ancona	Via/Loc.	Di Giuseppe
-----------	-----------	--------	---------------	----------	-------------

<p style="text-align: center;"><i>Foto ricettore</i></p> <p style="text-align: center;">EDIFICIO IN FASE DI COSTRUZIONE NON PRESENTE IN CTR UFFICIALE AL MOMENTO DEL RILIEVO PRESENTI SOLO FONDAMENTA. SI SUPPONE USO RESIDENZIALE SI SUPPONGONO 2 PIANI IL NUMERO DEGLI INFISSI ESPOSTI E' PURAMENTE INDICATIVO</p>	<p style="text-align: center;"><i>Planimetria</i></p> 
--	--

Infrastruttura	Coll. SS16-porto	Progressiva	1+980.000	Distanza (m)	16
Orientamento		Frontale <input type="checkbox"/>	Obliquo <input checked="" type="checkbox"/>	Laterale <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso	Residenziale <input checked="" type="checkbox"/>	Sensibile <input type="checkbox"/>	Produttivo <input type="checkbox"/>
	Direzionale <input type="checkbox"/>	Terziario <input type="checkbox"/>	Misto <input type="checkbox"/>
N° piani	2	Piano sotterraneo	<input type="checkbox"/>

Tipologia strutturale	CA	Metallo	Legno	Laterizio e CA
-----------------------	----	---------	-------	----------------

Stato di conservazione	Buono <input type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scarso <input type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

INFISSI

N° infissi esposti	2	Tipologia infissi	Alluminio <input type="checkbox"/>	Legno <input type="checkbox"/>	PVC <input type="checkbox"/>
Stato di conservazione infissi					

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso area	Residenziale <input type="checkbox"/>	Agricola <input checked="" type="checkbox"/>
Presenza di vegetazione <input type="checkbox"/>	Presenza schermature <input type="checkbox"/>	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali <input checked="" type="checkbox"/>	Infrastrutture ferroviarie <input type="checkbox"/>	Aeroporto <input type="checkbox"/>	Insedimenti Industriali <input type="checkbox"/>	altro <input type="checkbox"/>
---	---	------------------------------------	--	--------------------------------

