

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero per la Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Energean Italy S.p.A.  
Impianto Campo Rospo Mare  
Piattaforme Off Shore  
al largo della costa Abruzzese  
[operations.italy@pec.energean.com](mailto:operations.italy@pec.energean.com)

**E, p.c.:** ARTA Abruzzo  
Sede Centrale  
Viale G. Marconi, 49  
65126 PESCARA  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

ARTA Abruzzo  
Distretto di Chieti  
Via Erasmo Piaggio, 71  
66100 CHIETI  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DM n. 67 del 15 aprile 2015  
Piattaforme Off Shore Campo Rospo Mare della Società ENERGEAN ITALY S.P.A. site al  
largo della costa Abruzzese.

**OGGETTO:** Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-  
decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito all'attività di controllo ordinario effettuata dal 22/07/2022 al 25/08/2022, redatto da ISPRA, d'intesa con ARTA Abruzzo, sulla base dei verbali e rilievi dell'attività. I medesimi verbali/rilievi vengono trasmessi al solo fine della trasparenza procedimentale, non ritenendone appropriata la loro pubblicazione ai sensi del comma 8 del predetto art. 29-

*decies*; fanno eccezione i rapporti di prova dei monitoraggi effettuati da ARTA Abruzzo che costituiscono parte integrante del rapporto in oggetto.

Ad esito delle suddette attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, questo Servizio ritiene che le condizioni di monitoraggio, riportate nell'allegato Rapporto Conclusivo e contestualmente comunicate al Gestore, siano coerenti con la finalità delle prescrizioni del decreto autorizzativo in riferimento e possano consentire di traguardare un adeguato ed effettivo monitoraggio ambientale.

Pertanto, le citate condizioni saranno utilizzate per le attività di verifica, al fine di garantire, durante la gestione operativa, i monitoraggi previsti dall'atto autorizzativo in riferimento.

L'attività di controllo svolta da ISPRA in ottemperanza all'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3, rientra tra i processi condotti da ISPRA in conformità con i requisiti della norma ISO 9001:2015 del SGQ e per i quali è stata ottenuta la relativa certificazione, rilasciata dall'Organismo di Certificazione IMQ SpA in data 31/07/2020, Certificato N. 1050.2020.

In ottemperanza ai requisiti della succitata norma, è previsto che venga effettuata una indagine sulla soddisfazione del cliente, identificato esclusivamente in codesta Direzione del Ministero in indirizzo.

Pertanto, al fine di migliorare costantemente la qualità dell'attività di controllo svolta da ISPRA e soddisfare con efficienza ed efficacia le aspettative di codesta Autorità Competente, si chiede cortesemente a codesto Ministero di compilare *on-line* il Questionario della soddisfazione adottato dallo scrivente Servizio, disponibile al seguente link: <https://survey.isprambiente.it/index.php/688589?lang=it>.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**  
**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: - Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per le Piattaforme Off Shore Campo Rospo Mare della Società ENERGEAN ITALY S.P.A. site al largo della costa Abruzzese.  
- Verbale di verifica documentale, Verbale di attestazione di sopralluogo, Verbale di chiusura attività di controllo ordinaria effettuata dal 22/07/2022 al 25/08/2022.  
Report fotografico della visita in loco con didascalie