

S.S. 106 "JONICA"

Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento
in dx idraulica del Torrente Gerace
tra la SS 106 VAR/B (Svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CZ311

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Francesco M. LA CAMERA

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Francesco M. LA CAMERA

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Fiorenza PENNINO Ordine Geol. Lombardia N. 1575

L'ARCHEOLOGA: Dott.ssa Grazia SAVINO
Elenco MIBACT n. 3856 – archeologa di 1° fascia ai sensi del D.M. 244/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonella PIRROTTA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

S.T.E. s.r.l.

Structure and Transport Engineering

Direttore Tecnico
Ing. E. Moroni
Ordine Ing. Roma
N. 10020

RSOJL S.p.A.

Direttore Tecnico
Ing. G. Cassani
Ordine Ing. Milano
N. 20997

E.D.IN. s.r.l.
Società di Ingegneria

Direttore Tecnico
Ing. G. Grimaldi
Ordine Ing. Roma
N. 17703

Prof. Arch. F. KARRER

Ordine Arch. Roma
N. 12097

ARCHEOLOGIA

Schede delle presenze archeologiche

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00_SG00_GEN_SC02_A			
DPCZ0311	D 20	CODICE ELAB.	T00SG00GENSC02	A	-
A	PRIMA EMISSIONE	Marzo 2022	SAVINO	MORONI	LA CAMERA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SCHEDE UNITA' DI RICOGNIZIONE E PRESENZE ARCHEOLOGICHE DI RICOGNIZIONE

SCHEDA DI UNITA' DI RICOGNIZIONE				1
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA				
Provincia: Reggio Calabria			Comune: Locri	
Toponimo moderno Rutolo, Nunziata, Eraso			Frazione:	
Tipo settore				
Strade di accesso SP80, SS106 var B				
DATI CARTOGRAFICI				
IGM	Tavoletta	Foglio	Quadrante	Settore
25.000	Locri	255	I	SO
Catastale	Comune	Foglio	Particella/e n.	
METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE				
Numero di ricognizioni eseguite 1			Metodo sistematico	
Data 28-08-2018			Ora -	
Condizioni meteo -			Luce -	
Osservazioni				
DATI AMBIENTALI				
Geomorfologia				
Fascia collinare che digrada verso il mare raggiungendo un'area pianeggiante				
Geologia				
Sabbie e conglomerati; argille				
Idrologia				
Fiumara di Gerace				
Utilizzo del suolo			Tipo di vegetazione e/o colture	
Coltivato			uliveto e agrumeto	
Visibilità sul terreno				
Da nulla-inaccessibile a scarsa (si rimanda alla Carta delle unità di ricognizione e visibilità')				
OSSERVAZIONI				
La ricognizione è stata condizionata e limitata dalle pessime condizioni di visibilità e dallo stato dei luoghi. L'impossibilità di accedere alle aree completamente recintate e, più spesso, la mancanza assoluta di visibilità del terreno rende molto problematica, per le aree indagate, la possibilità di definire la presenza o l'assenza di materiali antichi.				

UNITA' DI SUPERFICIE		
Limiti topografici		
La ricognizione ha interessato una fascia larga grosso modo cinquecento metri che corre parallelamente al torrente		
Dimensioni	Quota massima	Quota minima
Circa 2,5 km in lunghezza per una fascia di circa 500m	50 m s.l.m.	15 m s.l.m.
Motivazione della scelta		
Progetto ANAS- var. di Gerace		
SEGNALAZIONE BIBLIOGRAFICA		
Segnalazione di archivio		
Segnalazione cartografica		
Segnalazione da foto aerea		
RIMANDO A		
Schede delle Presenze Archeologiche di ricognizione (AR)	Carta delle Presenze Archeologiche	
-	-	
TMA nn.	Foto nn. 1-6	
Bibliografia		
Responsabile		
Dott.ssa Grazia Savino (rielaborazione dati ricognizione dott.ssa Sica)		



Figura 1. L'area delle pendici collinari vista dalla sponda nord (fig.6; UR I)



Figura 2. Le condizioni di visibilità del terreno in fase di ricognizione (fig.6; UR III, IV, V, VIII)



Figura 3. Le condizioni di visibilità del terreno in fase di ricognizione (fig.6; UR III, IV, V, VIII)



Figura 4. Le condizioni di visibilità del terreno in fase di ricognizione (fig.6; UR III, IV, V, VIII)



Figura 5. Area di discarica non controllata (fig.6; UR II)




Figura 6. Tavola II dallo studio dello dott.ssa Sica.

SCHEDA DI UNITA' DI RICOGNIZIONE				2
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA				
Provincia: Reggio Calabria			Comune: Locri	
Toponimo moderno C.da Capozza			Frazione: /	
Tipo settore				
Strade di accesso Strada interpodereale				
DATI CARTOGRAFICI				
IGM 25.000	Tavoletta Locri	Foglio 255	Quadrante I	Settore SO
Catastale	Comune	Foglio	Particella/e n.	
METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE				
Numero di ricognizioni eseguite 1			Metodo sistematico	
Data 12/07/2021			Ora 5.30	
Condizioni meteo soleggiato			Luce radente	
Osservazioni Alcuni campi sono risultati inaccessibili				
DATI AMBIENTALI				
Geomorfologia pianura				
Geologia Terreno a matrice sabbio-argillosa				
Idrologia				
Utilizzo del suolo Coltivato			Tipo di vegetazione e/o colture Nessuna, agrumeti, cereali, erba alta	
Visibilità sul terreno Da scarsa a buona (si rimanda alla Carta delle unità di ricognizione e visibilità')				
OSSERVAZIONI				
La ricognizione è stata condizionata e limitata dalle pessime condizioni di visibilità e dallo stato dei luoghi. L'impossibilità di accedere alle aree completamente recintate e, più spesso, la mancanza assoluta di visibilità				

del terreno rende molto problematica, per le aree indagate, la possibilità di definire la presenza o l'assenza di materiali antichi.

UNITA' DI SUPERFICIE

Limiti topografici

Strade interpoderali-SS 106

Dimensioni

1 km circa x 300 m

Quota massima

15 m s.l.m.

Quota minima

5 m s.l.m.

Motivazione della scelta

Progetto ANAS- var. di Gerace

SEGNALAZIONE BIBLIOGRAFICA

Segnalazione di archivio

Segnalazione cartografica

Segnalazione da foto aerea

RIMANDO A

Schede di unità Topografica

-

Carta delle Presenze Archeologiche

-

TMA nn.

-

Foto nn.7-

Bibliografia

RESPONSABILE:

dott.ssa Silvia Ferrari

dott.ssa Grazia Savino



Figura 7. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 8. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 9. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 10. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2, campo inaccessibile



Figura 11. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2, campo inaccessibile



Figura 12. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 13. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 14. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 15. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 16. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 17. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 18. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2



Figura 19. Locri (RC), loc. C. Capozza, UR2